

Voto 02

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-036
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

ESTUDIO PREVIO

DECRETO 1082 DE 2015 ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGIA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

RESPONSABLE DEL ESTUDIO: DIANA FRANCO ZAMBRANO / SUBDIRECTORA CIENTÍFICA
FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE AGOSTO DE 2025

La Subdirección Científica del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. presenta a usted el ESTUDIO PREVIO que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en el Manual de Contratación de la E.S.E. y especialmente lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo No. 009 de 2023; con el fin de adelantar el proceso de selección y la consecuente celebración de un contrato en la modalidad de selección de contratación directa cuyo objeto corresponderá a "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGIA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E".

1. MARCO LEGAL QUE SOPORTAN LA CONTRATACIÓN

El Artículo 2º de la Constitución Política de Colombia establece que los fines esenciales del Estado son: servir a la comunidad; promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Asimismo, las autoridades de la República tienen como misión proteger a todos los personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, al tiempo que aseguran el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Por su parte, el Artículo 209 de la Constitución Política subraya que toda administración pública debe fundamentarse en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Estos principios se garantizan mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones, asegurando la eficiencia en la gestión pública.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 18-17 Esquina. PBX (057) – 8580030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravica.gov.co Página Web: www.hospitalaravica.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO:** GJU- FR-035**VERSIÓN:** 04**FECHA:** 02/05/2023

El marco constitucional y legal previsto en el Título XII, capítulo II de la Constitución, que regula la planeación en los organismos del Estado, se complementa con la Ley 152 de 1994, los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y otras normativas como la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. Este cuerpo normativo obliga a los servidores públicos a planificar de manera adecuada la contratación pública, garantizando el manejo eficiente del gasto público, la satisfacción de las necesidades colectivas y el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

En este sentido, el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que los estudios y documentos previos son el soporte técnico para la elaboración de los pliegos de condiciones y los contratos, y deben ser realizados antes de cualquier actividad contractual. De igual forma, el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 (numeral 7) exige que se evalúe previamente la conveniencia del objeto a contratar y se obtengan las autorizaciones necesarias antes de iniciar el proceso de selección del contratista o la firma del contrato. Este artículo, modificado por la Ley 1474 de 2011, y en concordancia con la Ley 1150 de 2007, dispone que la entidad estatal debe realizar y publicar los estudios previos, verificando la viabilidad de los recursos y el cumplimiento de los fines estatales.

De acuerdo con la Ordenanza N° 22 de 1996, el Hospital San Vicente de Arauca (HSVA) se transformó en una Empresa Social del Estado (E.S.E.), definida como una entidad pública descentralizada de categoría especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Como parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, está sujeto al régimen previsto por la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias.

De igual forma, se ofrecerán a las empresas promotoras de salud, así como a otras personas naturales o jurídicas que lo requieran, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivos en el mercado. Además, será fundamental atender las demandas del entorno mediante la mejora continua de los servicios y su funcionamiento, garantizando, a su vez, los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria estipulados por la ley y los reglamentos, con el propósito de desarrollar de manera efectiva su objeto misional.

En este contexto y en cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva No. 009 del 10 de julio de 2023, "Por medio del cual se expide y adopta el Manual de Contratación de la E.S.E.", así como en armonía con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, que consagra la atención de la salud como un servicio público a cargo del Estado, garantizando el acceso de todas las personas a servicios de promoción, protección y atención en salud, el HSVA procede a elaborar el presente estudio de necesidad y conveniencia.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina PBX (091) – 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2. NECESIDAD Y FORMA EN LA QUE SE PRETENDE SATISFACER

La E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA es una entidad descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Con el objeto de prestar servicios de salud de segundo nivel, de mediana complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Departamento y como parte del sistema de seguridad social en salud, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos, a las prescripciones realizadas por las distintas especialidades tratantes, las autorizaciones realizadas por los diferentes pagadores, de esta manera debe garantizar la prestación de servicios de salud de nuestros pacientes atendidos en las diferentes sedes, y está estimada en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. Requiere **SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.**. Necesaria para el desarrollo de las actividades asistenciales y administrativas que se requieran para garantizar la atención oportuna a los usuarios de la entidad.

El Hospital San Vicente de Arauca ESE surge por los objetivos establecidos para las Empresas Sociales del Estado, entre los cuales destacan:

- Producir servicios de salud eficientes y efectivos, cumpliendo con las normas de calidad vigentes y la reglamentación correspondiente.
- Prestar los servicios de salud necesarios para la población, de acuerdo con las capacidades y recursos disponibles de la institución.
- Garantizar la rentabilidad social y financiera mediante un manejo gerencial adecuado, asegurando la sostenibilidad de la entidad.
- Ofrecer servicios y paquetes competitivos a Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás demandantes, con tarifas atractivas en el mercado.
- Adaptarse continuamente a los requerimientos del entorno, ajustando sus servicios y funcionamiento para satisfacer las necesidades de la comunidad.
- Fomentar la participación ciudadana y comunitaria, garantizando los mecanismos establecidos por la ley y los reglamentos vigentes.

Dentro del portafolio, a la fecha se tienen habilitados en el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., los servicios asistenciales hospitalarios, de urgencias y quirúrgicos como son: Esterilización, Quirófanos, Recuperación, los de Apoyo a la Atención son: Imagenología, Laboratorio Clínico, Servicio Transfusional, Servicio Farmacéutico.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (087) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web: www.hospitalсанvicente.gov.co- Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

Dentro del objeto social de la Empresa Social del Estado el HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E., se encuentra la prestación de servicios de salud de Mediana Complejidad, dentro del cual se encuentra contemplada la prestación del servicio de especialidades MEDICOS-QUIRURGICAS.

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., como Empresa Social del Estado, tiene dentro de su objeto social la prestación de servicios de salud de mediana complejidad, incluyendo la atención en especialidades médico-quirúrgicas. Esta misión implica garantizar la disponibilidad de bienes, medicamentos e insumos necesarios para responder de manera efectiva a las demandas de salud de la población, en concordancia con su objeto social.

En este contexto, se destaca la necesidad de contar con material de osteosíntesis, insumo esencial para la realización de procedimientos quirúrgicos asociados al tratamiento de fracturas y lesiones osteoarticulares. La contratación para su adquisición es indispensable para garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la atención a los pacientes.

El derecho a la salud, reconocido como un derecho fundamental en Colombia mediante la Ley Estatutaria 1751 de 2015, establece que los servicios de salud deben garantizarse de manera efectiva y oportuna, sin discriminación y bajo la supervisión del Estado. Este marco normativo obliga a las instituciones del sector salud a adecuar sus procesos y recursos para cumplir con este mandato constitucional.

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. desarrolla actividades de referencia y contra-referencia en el departamento de Arauca, consolidándose como una Institución clave para la prestación de servicios quirúrgicos en la región. De acuerdo con los registros del Sistema de Información Hospitalaria [SIHO], el volumen de cirugías ha mostrado un incremento significativo durante 2024, con un total de 2,337 procedimientos realizados en el primer trimestre, 2,967 en el segundo y 3,463 en el tercero. Este aumento evidencia una mayor demanda de insumos médicos, particularmente material de osteosíntesis, indispensable para atender a los pacientes de manera adecuada.

La falta de contratación para la adquisición de dispositivos médicos de osteosíntesis generaría consecuencias graves, tales como la interrupción de servicios quirúrgicos esenciales, lo que comprometería tanto la calidad de la atención como el derecho fundamental a la salud de los

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

CÓDIGO: GJU- FR-036

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

usuarios. Por lo tanto, es imprescindible avanzar en un proceso contractual que permita asegurar la disponibilidad de estos insumos.

En cumplimiento del principio de planeación, establecido en el marco legal colombiano, y con base en los objetivos misionales del hospital, se ha llevado a cabo el análisis técnico, jurídico y presupuestal necesario para garantizar la viabilidad de la contratación. Este estudio de necesidad y conveniencia confirma que la Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal requerida para adelantar el proceso, cumpliendo con las etapas y requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.

En conclusión, el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. reitera la importancia de adelantar los trámites presupuestales, técnicos y jurídicos necesarios para la adquisición de material de osteosíntesis. Este proceso es esencial para garantizar la prestación continua y eficiente de los servicios de salud quirúrgicos, en línea con los principios constitucionales y los cometidos estatales en materia de salud pública.

3. CODIGOS UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del clasificador de Bienes y servicios:

CODIGO	NOMBRE- PRODUCTO
42291602	Tomillos o cables o alfileres o instrumentos para cortar alambre para uso quirúrgico.
42242302	Dispositivos ortopédicos o materiales traumatológicos varios
42321501	Descripción: Alambre quirúrgico ortopédico
42295133	SMP-1047 Tornillo Bloqueo 3.5 X 28 Mm. Unidad 7. 2. Estantes de clavos ortopédicos o accesorios

4. OBJETO A CONTRATAR:

El objeto del contrato consiste en el **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.**

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Gorro electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web: www.hospitalсанvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

5. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El contratista deberá garantizar, durante todo el plazo de ejecución del suministro, la disponibilidad y el uso adecuado del material de osteosíntesis requerido para los procedimientos quirúrgicos en el Hospital San Vicente de Arauca. Este material será suministrado conforme a las especificaciones y necesidades planteadas por los especialistas de las áreas de ortopedia y traumatología, neurocirugía y cirugía maxilofacial, quienes lo soliciten. Las entregas deberán ajustarse estrictamente a las siguientes especificaciones técnicas establecidas para cada especialidad.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT
1	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 2.0 MM - 8 ORIF TI	1
2	PLACA DE FIJACIÓN EN TITANIO EN L X 6 ORIF IZQUIERDA OBLICUA	1
3	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 12MM TI	1
4	TORNILLOS PRISIONTROS P / CIERRE DE GANCHO	1
5	PIN STEINMAN - KIRSH 1.5 MM * 230 MM	1
6	PIN STEINMAN-KIRSH 1.8 MM * 230 MM	1
7	PIN STEINMAN-KIRSH 2.0 MM X 230 MM AC	1
8	BARRAS LONGITUDINALES TI	1
9	EQUIRAMP FIBRILLAR	1
10	PIN STEINMAN-KIRSH 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 MM X 230 MM AC	1
11	PIN STEINMAN KIRSH 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0MM X 300 MM AC	1
12	ARANDELAS DE 4.0 MM AC	1
13	ARANDELA DE 6.5 MM AC	1
14	ALAMBRE DE CÉREJA JE 0.8 MM Nº 22 Y 24 AC	1
15	ARCO-DE ERICH	1
16	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADO DE 5 CC JERINGA	1
17	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA 10 CC	1
18	TORNILLO ESFONJOSO DE 4.0 MM * 20, 40 MM AC	1
19	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 MM X 30, 35, 40, 45 MM TI	1
20	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 MM X 40, 55 MM TI	1
21	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10MM LONG 390 MM TI	1
22	CLAVO SCHÄNZ 4.5 MM ROSCA 16 MM LONG 170'	1
23	CLAVO SCHANZ 5.0 MM ROSCA 32 MM LONG 170; 200 MM	1
24	CLAVO SCHANZ 6.0-MM ROSCA 32 MM LONG 170 MM	1
25	ROTULA UNIVERSAL AO	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 18-16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contadencia@hospital-sanvicente.gov.co Páginas Web:
www.hospital-sanvicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca -
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO: GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

26	BARRA DE CARBONO UNIVERSAL 150 MM	1
27	TORNILLO CORTICAL AUTOTARROCANTE DE 2.7 MM X 18,16 MM TI	1
28	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.0 MM X 14,16 MM TI	1
29	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 12, 16, 18, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 46 MM TI	1
30	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 MM TI	1
31	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 22, 28, 32, 34 MM TI	1
32	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM * 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 MM TI	1
33	PLACA L.C.P RADIO DISTAL IZQ 4X4 ORIF TI	1
34	PLACA L.C.P DE 3.5 MM X 6,7 ORIF TI	1
35	PLACA L.C.P DE 3.5 MM * 7 ORIF TI	1
36	PLACA LCP 3.5 X 6 ORIFICIO	1
37	PLACA DE PLATA TERCIO DE CAÑA X 6,7 ORIF TI	1
38	PLACA DE PLATA TERCIO DE CAÑA X 8 ORIF TI	1
39	PLACA DE 3.5 LC-DCP X 6 ORIFICIOS TITANIO	1
40	PLACA DE 3.5 LC-DCP X 7 ORIF TI	1
41	PLACA ECD TERCIO DE CAÑA X 6 ORIF TI	1
42	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL X 5 ORIF TI	1
43	PLACA L.C.P DE HUMERO PROXIMAL LARGA * 7 ORIF TI	1
44	PLACA L.C.P. DE 3.5 MM * 6 ORIF TI	1
45	PLACA L.C.P DE TIBIA DISTAL DE 3.5 MM X 6 ORIF IZQ TI	1
46	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5 MM X 10 ORIF DER TI	1
47	PLACA LCP PARA CLAVICULA EN S-3.5 MM X 6 ORIF IZQ AC	1
48	PLACA LCP PARA CLAVICULA FN S-3.5 MM X 4,5 ORIF DER AC	1
49	PLACA LCP PARA CLAVICULA DISTAL 3.5 MM X 4,5 ORIF IZQ AC	1
50	PLACA LCP CLAVICULA CON GANCHO 3.5 MM X 5,6 ORIF IZQ AC DER AC	1
51	PLACA LCP RECTA REGO - 3.5 MM X 5,6,7,8 H AC	1
52	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLIPS - 3.5 MM X 4 ORIF TI	1
53	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL 2.7/3.5 MM X 5,6,8 ORIF IZQ TI	1
54	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5,7,9,11 ORIF IZQ TI	1
55	PLACA LCP TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL - 3.5 MM X 5,7 ORIF IZQ TI	1
56	PLACA LCP RECTA ANCHA - 4.5/5.0 MM X 6,8,10,12 H AC	1
57	PLACA LCP RECTA ESTRECHA - 4.5/5.0 MM X 6,8,10,12 H TI	1
58	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5,7,9,11,13 ORIF IZQ AC	1
59	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44 MM STANDARD AC	1
60	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,55,60 MM AC	1
61	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90 MM TI	1
62	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48 MM AC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarvicente.gov.co Página Web:www.hospitalarvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanArauca

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-PR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

63	PINES ROSCADOS	1
64	CLAVOS DE STENMAN - 3.0,3.5,4.0,4.5 MM 50 - 250 MM	1
65	ARANDELAS DE 7 MM	1
66	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4,5/5-5 ORE. DER TI - IZQ TI	1
67	PLACA LCP RADIO DISTAL 2,4/2,7 IZQ. 2 X 4, 4X4 ORIF. TI	1
68	ALAMBRE DE CERCIAJE 1,0 MM NO. 22 Y 24 AC	1
69	ALAMBRE DE CERCIAJE 1,2 MM NO. 20 AC	1
70	ALAMBRE DE CERCIAJE 1,5 MM NO. 18 AC	1
71	ALAMBRE DE CERCIAJE 1,6 MM NO. 18 AC	1
72	MALLA DINAMICA 3D DE 90°90	1
73	SUSTITUTO OSEO 5 CC	1
74	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 1 CC (JERINGA)	1
75	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,18,20 MM TI	1
76	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 5,6,7,9 MM	1
77	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM - 5 ORIF.	1
78	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM - 6,7, 8 ORIF.	1
79	MICRO PLACA EN T 1,5 MM - 4X8 ORIF.	1
80	MICRO PLACA PUENTE (0,8MM) EN T 1,5MM - 5 ORIF.	1
81	MICRO PLACA EN Y DUPLO (0,55MM) 1,5MM - 6 ORIF.	1
82	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 4,5,6,7,9,10,11,13,14,16 MM	1
83	MINI-PLACA PREFORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 4,6,8,12 ORIF.	1
84	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2,0 MM - 4-6 ORIF.	1
85	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 5,7-ORIF.	1
86	MINI-PLACA CUADRADA 2,0MM - 4 ORIF.	1
87	MINI-PLACA RECTANGULAR 2,0MM - 4, 5, 6,7,8,9 ORIF.	1
88	MINI PLACA DE TREPANOS 2,0 MM	1
89	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 4,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19 MM TI	1
90	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 4,5,6,7,8,9,10 MM	1
91	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,19 MM	1
92	PLACA DHS(135° 4,5 MM X 5,6,7,8,9,10,11,12 ORIF. TI	1
93	PLACA DCS 95° 4,5 MM X 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 ORIF.	1
94	TORNILLO DE SEGURIDAD DHS/ DCS TI	1
95	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 50,55,60,65,70,75,80,85,90,95 MM TI	1
96	SIERRA RECIPROCANTE 10,20,30 MM	1
97	ROTULA ARTICULACIÓN METAFISIARIA TI	1
98	BARRA EN CARBONO	1
99	ROTULA ARTICULADA TUBO TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicente.gov.co Página Web: www.hospitalnavicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

v 11



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARICA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

100	MALLA MAXILOFACIAL 30MM*30MM SISTEMA 1,5	1
101	MALLA MAXILOFACIAL 50 MM*100MM SISTEMA 1,5	1
102	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*30MM SISTEMA 1,5	1
103	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*4MM SISTEMA 1,5	1
104	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*50MM SISTEMA 1,5	1
105	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	1
106	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 6,0 MM DER	1
107	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 8,0 MM DER	1
108	PLACA 1,5MM DOBLE H 6 ORF PUENTE 8,0 MM	1
109	PLACA 1,5MM EN X 4 ORF PUENTE 6,0 MM	1
110	PLACA 1,5MM EN X 6 ORF PUENTE 8,0 MM	1
111	PLACA 1,5 MM EN X 6 ORF SIN PUENTE	1
112	PLACA 1,5 MM EN H 7 ORF PUENTE 6,0 MM	1
113	PLACA 1,5 MM EN H 7 ORF PUENTE 8,0 MM	1
114	PLACA 1,5 MM EN H 7 ORF SIN PUENTE	1
115	PLACA 1,5 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	1
116	PLACA 1,5 MM EN L 4 ORF PUENTE 6,0 MM IZQ	1
117	PLACA 1,5 MM EN L 4 ORF PUENTE 8,0 MM IZQ	1
118	PLACA 1,5 MM ORBITAL 8 ORF	1
119	PLACA 1,5 MM ORBITAL 8 ORF PUNTE 6	1
120	PLACA 1,5 MM ORBITAL 10 ORF	1
121	PLACA 1,5 MM ORBITAL 10 ORF PUNTE 6	1
122	PLACA 1,5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 6,0 MM DER	1
123	PLACA 1,5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 8,0 MM DER	1
124	PLACA 1,5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 6,0 MM IZQ	1
125	PLACA 1,5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 8,0 MM IZQ	1
126	PLACA 1,5 MM RECTA 4 ORF PUENTE 6,0 MM	1
127	PLACA 1,5 MM RECTA 6 ORF PUENTE 8,0 MM	1
128	PLACA 1,5 MM RECTA 6 ORF SIN PUENTE	1
129	PLACA 1,5 MM EN T 5 ORF SIN PUENTE	1
130	PLACA 1,5 MM EN Y 5 ORF SIN PUENTE	1
131	PLACA 1,5 MM EN H 7 ORF PUENTE 6,0 MM	1
132	PLACA 1,5 MM EN H 7 ORF PUENTE 8,0 MM	1
133	PLACA 1,5 MM EN H 7 ORF SIN PUENTE	1
134	MINI-PLACA RECTA PUENTE CORTO 1,5 MM - 6	1
135	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 1,5 MM - 10 ORIF T1	1
136	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 1,5 MM - 5	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contables@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arica- Twitter: @SanArica- Youtube: Hospital San Vicente de Arica, Arica / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

137	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 4 ORIF.	1
138	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 6 ORIF.	1
139	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 7 ORIF.	1
140	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 8 ORIF.	1
141	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 9 ORIF.	1
142	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 10 ORIF.	1
143	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 12 ORIF.	1
144	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 16 ORIF.	1
145	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN OBLICUA 1,5 MM- 8 ORIF. IZQ.	1
146	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN OBLICUA 1,5 MM- 8 ORIF. DER.	1
147	MICRO PLACA EN Y 1,5 MM- 3X8 ORIF.	1
148	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN Y 1,5MM- 5 ORIF.	1
149	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN Y 1,5MM- 5 ORIF.	1
150	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN Y 1,5MM- 5 ORIF.	1
151	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN L 90° DER 1,5MM- 4 ORIF.	1
152	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN L 90° IZQ. 1,5MM- 4 ORIF.	1
153	MICRO PLACA PUENTE (0,85MM) EN L 90° DER 1,5MM- 4 ORIF.	1
154	MICRO PLACA PUENTE (0,85MM) EN L 90° IZQ. 1,5MM- 4 ORIF.	1
155	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN L 90° DER 1,5MM- 4 ORIF.	1
156	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM- 5 ORIF.	1
157	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM- 6 ORIF.	1
158	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM- 7 ORIF.	1
159	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM- 8 ORIF.	1
160	MALLA MICRO - DINAMICA 90X90 X 0,2 MM TI	1
161	MINI - PLACA EX 2,0MM - 8 ORIF TI	1
162	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 2,0 MM - 8 ORIF TI	1
163	PLACA 2,0 COMPRESION 4 ORIF PUENTE 12 MM	1
164	PLACA 2,0 COMPRESION 4 ORIF PUENTE 8 MM	1
165	PLACA 2,0 MM EN L 4 ORIF PUENTE 12 MM DER	1
166	PLACA 2,0 MM EN L 4 ORIF PUENTE 8 MM DER	1
167	PLACA 2,0 MM EN L 4 ORIF SIN PUENTE DER.	1
168	PLACA 2,0 MM DOBLE H 6 ORIF PUENTE 12 MM	1
169	PLACA 2,0 MM EN X 6 ORIF PUENTE 8,0 MM	1
170	PLACA 2,0 MM EN X 6 ORIF SIN PUENTE	1
171	PLACA 2,0 MM EN L 4 ORIF PUENTE 12 MM IZQ	1
172	PLACA 2,0 MM EN L 4 ORIF PUENTE 8 MM IZQ	1
173	PLACA 2,0 MM EN L 4 ORIF SIN PUENTE IZQ.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. PDX (097) – 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalbanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalbanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanArauca

YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARZICA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

174	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	1
175	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM DER	1
176	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	1
177	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM IZQ	1
178	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 10 MM	1
179	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 2 MM	1
180	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 4 MM	1
181	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 6 MM	1
182	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 8 MM	1
183	PLACA 2.0 MM RECTA 4 ORF PUENTE 12 MM	1
184	PLACA 2.0 MM RECTA 4 ORF PUENTE 8.0 MM	1
185	PLACA 2.0 MM RECTA 6 ORF PUENTE 12 MM	1
186	PLACA 2.0 MM RECTA 16 ORF SIN PUENTE	1
187	PLACA 2.0 MM ENT 5 ORF PUENTE 12 MM	1
188	PLACA 2.0 MM ENT 5 ORF PUENTE 8.0 MM	1
189	PLACA 2.0 MM ENT 5 ORF SIN PUENTE	1
190	PLACA 2.0 MM EN Y 5 ORF PUENTE 8.0 MM	1
191	PLACA 2.0 MM EN Y 5 ORF SIN PUENTE	1
192	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2.0 MM - 4 ORF	1
193	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2.0 MM - 6 ORF	1
194	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2.0 MM - 8 ORF	1
195	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2.0 MM - 12 ORF	1
196	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2.0 MM - 4 ORF	1
197	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2.0 MM - 6 ORF	1
198	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2.0 MM - 5 ORF	1
199	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2.0 MM - 7 ORF	1
200	MINI-PLACA RECTANGULAR 2.0 MM - 4 ORF	1
201	MINI-PLACA ENT 90° 2.0 MM - 5 ORF	1
202	MINI-PLACA ENT 90° 2.0 MM - 6 ORF	1
203	MINI-PLACA ENT 90° 2.0 MM - 7 ORF	1
204	MINI-PLACA ENT 90° 2.0 MM - 7 ORF	1
205	MINI-PLACA ENT 90° 2.0 MM - 9 ORF	1
206	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 4 MM TI	1
207	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 5 MM TI	1
208	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 6 MM TI	1
209	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 7 MM TI	1
210	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1.5 MM LONG 8 MM TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarviente.gov.co Página Web:
www.hospitalarviente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arzica- Twitter: @SanArzica-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arzica, Arzica / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

211	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 5.0 M TI	1
212	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 7.0 M TI	1
213	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1.8 MM X 9.0 M TI	1
214	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 5 MM TI	1
215	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 6 MM TI	1
216	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 7 MM TI	1
217	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 9 MM TI	1
218	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 10 MM TI	1
219	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 11 MM TI	1
220	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 12 MM TI	1
221	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 13 MM TI	1
222	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 14 MM TI	1
223	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 16 MM TI	1
224	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 18 MM TI	1
225	TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 20 MM TI	1
226	TORNILLO CORTICAL 1.7 MM LONG 5 MM TI	1
227	TORNILLO CORTICAL 1.7 MM LONG 6 MM TI	1
228	TORNILLO CORTICAL 1.7 MM LONG 7 MM TI	1
229	TORNILLO CORTICAL 1.7 MM LONG 9 MM TI	1
230	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 4 MM TI	1
231	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 5 MM TI	1
232	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 6 MM TI	1
233	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 7 MM TI	1
234	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 8 MM TI	1
235	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 9 MM TI	1
236	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 10 MM TI	1
237	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 11 MM TI	1
238	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 12 MM TI	1
239	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 13 MM TI	1
240	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 14 MM TI	1
241	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 15 MM TI	1
242	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 16 MM TI	1
243	TORNILLO MF AUTORA JANTE 2.0 MM LONG 4 MM TI	1
244	TORNILLO MF AUTORA JANTE 2.0 MM LONG 5 MM TI	1
245	TORNILLO MF AUTORA JANTE 2.0 MM LONG 6 MM TI	1
246	TORNILLO MF AUTORA JANTE 2.0 MM LONG 7 MM TI	1
247	TORNILLO MF AUTORA JANTE 2.0 MM LONG 8 MM TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097)- 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalarvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

248	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2.0 MM LONG 9 MM TI	1
249	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2.0 MM LONG 10 MM TI	1
250	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2.0 MM LONG 11 MM TI	1
251	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2.0 MM LONG 12 MM TI	1
252	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2.0 MM LONG 13 MM TI	1
253	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2.0 MM LONG 15 MM TI	1
254	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2.0 MM LONG 17 MM TI	1
255	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2.0 MM LONG 19 MM TI	1
256	TORNILLO MF EMERGENCIA 2.4 MM LONG 4 MM TI	1
257	TORNILLO MF EMERGENCIA 2.4 MM LONG 5 MM	1
258	TORNILLO MF EMERGENCIA 2.4 MM LONG 6 MM	1
259	TORNILLO MF EMERGENCIA 2.4 MM LONG 7 MM	1
260	TORNILLO MF EMERGENCIA 2.4 MM LONG 8 MM	1
261	TORNILLO MF EMERGENCIA 2.4 MM LONG 9 MM	1
262	TORNILLO MF EMERGENCIA 2.4 MM LONG 10 MM	1
263	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2.0 MM LONG 4 MM	1
264	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2.0 MM LONG 5 MM	1
265	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2.0 MM LONG 6 MM	1
266	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2.0 MM LONG 7 MM	1
267	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2.0 MM LONG 8 MM	1
268	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2.0 MM LONG 9 MM	1
269	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2.0 MM LONG 10 MM	1
270	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2.0 MM LONG 11 MM	1
271	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2.0 MM LONG 13 MM	1
272	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2.0 MM LONG 15 MM	1
273	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2.0 MM LONG 17 MM	1
274	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2.0 MM LONG 19 MM TI	1
275	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 5.0 MM TI	1
276	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 7.0 MM TI	1
277	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 9.0 MM TI	1
278	TORNILLO FIJACION INTERMAXILAR 2.0 MM X 11 MM	1
279	TORNILLO FIJACION INTERMAXILAR 2.0 MM X 15 MM	1
280	ALAMBRE DE CERCLAJE 1.0 MM N° 22 Y 24 AC	1
281	ALAMBRE DE CERCLAJE 0.9 MM NO. 22 Y 24 AC	1
282	ARCO ERICH X 15 CMS	1
283	CLAVOS TIPO TEN	1
284	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 200MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850330 Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:www.hospital-sanvicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca -

YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTION JURIDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

285	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 230MM	1
286	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 150MM	1
287	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 200MM	1
288	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM	1
289	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	1
290	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM	1
291	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM- W	1
292	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 200MM	1
293	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	1
294	PIN KIRSCHNER 1.6MM X 230MM	1
295	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 150MM	1
296	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 200MM	1
297	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 230MM	1
298	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 150MM	1
299	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5 X 150MM- W	1
300	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM	1
301	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 230MM	1
302	PIN STEINMANN 2.0MM X 230MM	1
303	PIN STEINMANN 2.0MM X 300MM	1
304	PIN STEINMANN 2.5MM X 230MM	1
305	PIN STEINMANN 2.5MM X 300MM	1
306	PIN STEINMANN 3.0MM X 230MM	1
307	PIN STEINMANN 3.0MM X 300MM	1
308	PIN STEINMANN 4.0MM X 230MM	1
309	PIN STEINMANN ROSCADO 2.5MM X 230MM	1
310	PIN STEINMANN ROSCADO 3.0MM X 230MM	1
311	PIN STEINMANN ROSCADO 4.0MM X 230MM	1
312	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.0MM X 230MM	1
313	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.5MM X 230MM	1
314	PIN PERCUTANEO	1
315	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 15 CM	1
316	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 20 CM	1
317	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 25 CM	1
318	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 30 CM	1
319	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 35 CM	1
320	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 40 CM	1
321	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 45 CM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (057) - 0850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalсанvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJM- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

322	BARRA CANULADA DE 10MM X 10 CM	1
323	BARRA CANULADA DE 10MM X 15 CM	1
324	BARRA CANULADA DE 10MM X 20 CM	1
325	BARRA CANULADA DE 10MM X 25 CM	1
326	BARRA CANULADA DE 10MM X 30 CM	1
327	BARRA CANULADA DE 10MM X 35 CM	1
328	BARRA CANULADA DE 10MM X 40 CM	1
329	BARRA CANULADA DE 10MM X 45 CM	1
330	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 40 MM	1
331	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 60 MM	1
332	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 80 MM	1
333	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 100 MM	1
334	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 120 MM	1
335	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 140 MM	1
336	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 160 MM	1
337	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 180 MM	1
338	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 200 MM	1
339	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150 MM	1
340	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 180 MM	1
341	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 200 MM	1
342	CLAVOS DE SHANZ DE 4.0MM X 90 MM	1
343	CLAVOS DE SHANZ DE 2.5 MM X 90 MM	1
344	CLAVOS DE SHANZ DE 3.0MM X 90 MM	1
345	ROTULA UNIVERSAL TUBO A TUBO	1
346	ROTULA UNIVERSAL CON PIEZA EN-T	1
347	MINIROTULA DE 40MM	1
348	PLCA LCP 3.5 MM X 5 ORIF TI	1
349	PLCA LCP 3.5MM X 6 ORIF TI	1
350	PLCA LCP 3.5 MM X 7 ORIF TI	1
351	PLCA LCP 3.5MM X 8 ORIF TI	1
352	PLCA LCP 3.5 MM X 9 ORIF TI	1
353	PLCA LCP 3.5 MM X 10 ORIF TI	1
354	PLCA LCP 3.5MM X 11 ORIF TI	1
355	PLCA LCP 3.5 MM X 12 ORIF TI	1
356	PLACA LCP 3.5 X 5 ORIFICIO AC	1
357	PLACA LCP 3.5 X 6 ORIFICIO AC	1
358	PLACA LCP 3.5 X 7 ORIFICIO AC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 18-17 Esquina. PBX (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twiller: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

359	PLACA LCP 3.5 X 8 ORIFICIO AC	1
360	PLACA LCP 3.5 X 9 ORIFICIO AC	1
361	PLACA LCP 3.5 X 10 ORIFICIO AC	1
362	PLACA LCP 3.5 X 11 ORIFICIO AC	1
363	PLACA LCP 3.5 X 12 ORIFICIO AC	1
364	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S: 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
365	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S: 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	1
366	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S: 3.5 MM X 8 ORIF. IZQ TI	1
367	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S: 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	1
368	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S: 3.5 MM X 6 ORIF. DER TI	1
369	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S: 3.5 MM X 8 ORIF. DER TI	1
370	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4 ORIF. IZQ TI	1
371	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
372	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4 ORIF. DER TI	1
373	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	1
374	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
375	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	1
376	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	1
377	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. DER TI	1
378	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S: 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1
379	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S: 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	1
380	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S: 3.5 MM X 8 ORIF. IZQ AC	1
381	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S: 3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	1
382	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S: 3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	1
383	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S: 3.5 MM X 8 ORIF. DER AC	1
384	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1
385	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	1
386	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	1
387	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	1
388	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 5 H AC	1
389	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 6 H AC	1
390	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 7 H AC	1
391	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 8 H AC	1
392	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 9 H AC	1
393	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 10 H AC	1
394	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 12 H AC	1
395	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 4H	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 16-16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030- Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicente.gov.co Página Web: www.hospitalnavicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- PR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

396	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 5H	1
397	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 6H	1
398	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 7H	1
399	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 8H	1
400	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 9H	1
401	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 10H	1
402	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 4 ORIFICIOS	1
403	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 5 ORIFICIOS	1
404	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 6 ORIFICIOS	1
405	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 7 ORIFICIOS	1
406	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 8 ORIFICIOS	1
407	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 9 ORIFICIOS	1
408	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 10 ORIFICIOS	1
409	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 11 ORIFICIOS	1
410	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 12 ORIFICIOS	1
411	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 5 ORIF AC	1
412	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 6 ORIF AC	1
413	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 7 ORIF AC	1
414	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 8 ORIF AC	1
415	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 9 ORIF AC	1
416	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 10 ORIF AC	1
417	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 11 ORIF AC	1
418	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 12 ORIF AC	1
419	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 6 ORIF. TI	1
420	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 7 ORIF. TI	1
421	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 8 ORIF. TI	1
422	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 10 ORIF. TI	1
423	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 11 ORIF. TI	1
424	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 12 ORIF. TI	1
425	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 5 ORIF. TI	1
426	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 6 ORIF. TI	1
427	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 7 ORIF. TI	1
428	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 8 ORIF. TI	1
429	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 9 ORIF. TI	1
430	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
431	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	1
432	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (007) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalensanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalensanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanArauca

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJL-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

433	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	1
434	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
435	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	1
436	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	1
437	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	1
438	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
439	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	1
440	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	1
441	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	1
442	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1
443	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
444	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	1
445	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	1
446	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	1
447	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1
448	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1
449	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1
450	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 3 ORF.	1
451	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
452	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 5 ORF.	1
453	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	1
454	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	1
455	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	1
456	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	1
457	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	1
458	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	1
459	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 12 ORF.	1
460	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1
461	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 3 ORF.	1
462	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
463	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 5 ORF.	1
464	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	1
465	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	1
466	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	1
467	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	1
468	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	1
469	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 18-17 Esquina. PBX (097) - 8858030 Correo electrónico: contactenos@hospitalssanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalssanvicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca -
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTION JURIDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

470	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 12 ORF.	1
471	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1
472	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 3 ORIFICIOS	1
473	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 5 ORIFICIOS	1
474	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 7 ORIFICIOS	1
475	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 9 ORIFICIOS	1
476	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2,7/3,5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
477	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2,7/3,5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	1
478	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2,7/3,5 MM X 8 ORIF. IZQ TI	1
479	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2,7/3,5 MM X 9 ORIF. IZQ TI	1
480	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2,7/3,5 MM X 10 ORIF. IZQ TI	1
481	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2,7/3,5 MM X 8 ORIF. DER TI	1
482	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2,7/3,5 MM X 9 ORIF. DER TI	1
483	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2,7/3,5 MM X 10 ORIF. DER TI	1
484	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 3H	1
485	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 5H	1
486	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 7H	1
487	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 9H	1
488	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 3H	1
489	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 5H	1
490	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 7H	1
491	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 9H	1
492	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 3H	1
493	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 5H	1
494	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 7H	1
495	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 9H	1
496	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 11H	1
497	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 3H	1
498	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 5H	1
499	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 7H	1
500	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 9H	1
501	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 11H	1
502	PLACA LCP OLECRANON-3,5 MM X 4 ORIF. IZQ AC	1
503	PLACA LCP OLECRANON-3,5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1
504	PLACA LCP OLECRANON-3,5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	1
505	PLACA LCP OLECRANON-3,5 MM X 4 ORIF. DER AC	1
506	PLACA LCP OLECRANON-3,5 MM X 5 ORIF. DER AC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030. Correo electrónico: contactenos@hospitalaravente.gov.co Página Web:
www.hospitalaravente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

507	PLACA LCP OLECRANON 3.5 MM X 4 ORIF. DER AC	1
508	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 4H	1
509	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 6H	1
510	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 8H	1
511	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
512	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 7 ORIF. IZQ TI	1
513	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 9 ORIF. IZQ TI	1
514	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 11 ORIF. IZQ TI	1
515	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	1
516	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 7 ORIF. DER TI	1
517	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 9 ORIF. DER TI	1
518	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 11 ORIF. DER TI	1
519	PLACA LCP TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL - 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
520	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 5 ORIFICIOS	1
521	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 8 ORIFICIOS	1
522	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 11 ORIFICIOS	1
523	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 13 ORIFICIOS	1
524	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 5 ORIFICIOS	1
525	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 8 ORIFICIOS	1
526	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 11 ORIFICIOS	1
527	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 13 ORIFICIOS	1
528	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 5 ORIFICIOS	1
529	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 8 ORIFICIOS	1
530	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 11 ORIFICIOS	1
531	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 13 ORIFICIOS	1
532	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 5 ORIFICIOS	1
533	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 8 ORIFICIOS	1
534	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 11 ORIFICIOS	1
535	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 13 ORIFICIOS	1
536	PLACA FDL PERONE X 2 ORIFICIOS ACERO	1
537	PLACA FDL PERONE X 3 ORIFICIOS ACERO	1
538	PLACA FDL PERONE X 4 ORIFICIOS ACERO	1
539	PLACA FDL PERONE X 5 ORIFICIOS ACERO	1
540	PLACA FDL PERONE X 6 ORIFICIOS ACERO	1
541	PLACA FDL PERONE X 7 ORIFICIOS ACERO	1
542	PLACA FDL PERONE X 8 ORIFICIOS ACERO	1
543	PLACA FDL PERONE X 9 ORIFICIOS ACERO	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina, PBX (097) - 6950030-Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web:www.hospitalсанvicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA S.A.S.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

544	PLACA FDL PERONE X 10 ORIFICIOS ACERO	1
545	PLACA FDL PERONE X 11 ORIFICIOS ACERO	1
546	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2,4/2,7 MM X 3 ORIF. IZQ TI	1
547	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2,4/2,7 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
548	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2,4/2,7 MM X 3 ORIF. DER TI	1
549	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2,4/2,7 MM X 5 ORIF. DER TI	1
550	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIF. TI	1
551	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIF. TI	1
552	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIF. TI	1
553	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIF. TI	1
554	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIF. TI	1
555	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIF. TI	1
556	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIF. TI	1
557	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIF. TI	1
558	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIFICIOS	1
559	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIFICIOS	1
560	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIFICIOS	1
561	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIFICIOS	1
562	PLACA RADIX II PALMAR DERECHA X 2H	1
563	PLACA RADIX II PALMAR DERECHA X 4H	1
564	PLACA RADIX II PALMAR IZQUIERDA X 2H	1
565	PLACA RADIX II PALMAR IZQUIERDA X 4H	1
566	PLACA RADIX II DORSAL DERECHA X 2H	1
567	PLACA RADIX II DORSAL DERECHA X 4H	1
568	PLACA RADIX II DORSAL IZQUIERDA X 2H	1
569	PLACA RADIX II DORSAL IZQUIERDA X 4H	1
570	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 3 ORIF	1
571	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 4 ORIF	1
572	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 5 ORIF	1
573	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 4 ORIF IZQ	1
574	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 6 ORIF IZQ	1
575	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 8 ORIF IZQ	1
576	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 4 ORIF DER	1
577	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 6 ORIF DER	1
578	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 8 ORIF DER	1
579	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 4 ORIF IZQ	1
580	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 6 ORIF IZQ	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850000 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravice.gov.co Página Web:
www.hospitalaravice.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca -
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

581	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3.5"PF X 8 ORIF IZQ	1
582	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3.5"PF X 4 ORIF DER	1
583	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3.5"PF X 6 ORIF DER	1
584	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3.5"PF X 8 ORIF DER	1
585	PLACA LCP DE PERONE - 3.5 MM X 4 HAC	1
586	PLACA LCP CALCÁNEO - 3.5 MM X 10 ORIF, DER AC	1
587	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 12 MM EN ACERO	1
588	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 14 MM EN ACERO	1
589	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 16 MM EN ACERO	1
590	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 18 MM EN ACERO	1
591	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 20 MM EN ACERO	1
592	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 22 MM EN ACERO	1
593	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 24 MM EN ACERO	1
594	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 26 MM EN ACERO	1
595	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 28 MM EN ACERO	1
596	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 30 MM EN ACERO	1
597	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 32 MM EN ACERO	1
598	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 34 MM EN ACERO	1
599	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 36 MM EN ACERO	1
600	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 38 MM EN ACERO	1
601	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 40 MM EN ACERO	1
602	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 42 MM EN ACERO	1
603	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 44 MM EN ACERO	1
604	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 46 MM EN ACERO	1
605	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 48 MM EN ACERO	1
606	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 50 MM EN ACERO	1
607	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 52 MM EN ACERO	1
608	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 12MM STARDRIVE AC	1
609	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 14MM STARDRIVE AC	1
610	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 16MM STARDRIVE AC	1
611	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 18MM STARDRIVE AC	1
612	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 20MM STARDRIVE AC	1
613	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 22MM STARDRIVE AC	1
614	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 24MM STARDRIVE AC	1
615	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 26MM STARDRIVE AC	1
616	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 28MM STARDRIVE AC	1
617	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 30MM STARDRIVE AC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8080020 Correo electrónico: contacto@hospitalarvicente.gov.co Página Web: www.hospitalarvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanArauca Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-005
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

618	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X32MM STARDRIVE AC	1
619	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X34MM STARDRIVE AC	1
620	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X36MM STARDRIVE AC	1
621	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X38MM STARDRIVE AC	1
622	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X40MM STARDRIVE AC	1
623	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X42MM STARDRIVE AC	1
624	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X44MM STARDRIVE AC	1
625	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 12 MM AC	1
626	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 14 MM AC	1
627	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 16 MM AC	1
628	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 18 MM AC	1
629	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 20 MM AC	1
630	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 22 MM AC	1
631	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 24 MM AC	1
632	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 26 MM AC	1
633	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 28 MM AC	1
634	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 30 MM AC	1
635	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 32 MM AC	1
636	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 34 MM AC	1
637	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 36 MM AC	1
638	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 38 MM AC	1
639	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 40 MM AC	1
640	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 42 MM AC	1
641	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 44 MM AC	1
642	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 46 MM AC	1
643	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 48 MM AC	1
644	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 14 MM AC	1
645	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 16 MM AC	1
646	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 18 MM AC	1
647	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 20 MM AC	1
648	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 22 MM AC	1
649	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 24 MM AC	1
650	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 26 MM AC	1
651	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 28 MM AC	1
652	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 30 MM AC	1
653	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 32 MM AC	1
654	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 34 MM AC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04.

FECHA: 02/05/2023

655	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 36 MM AC	1
656	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 38 MM AC	1
657	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 40 MM AC	1
658	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 42 MM AC	1
659	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 44 MM AC	1
660	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 46 MM AC	1
661	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 48 MM AC	1
662	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 50 MM AC	1
663	ARANDELAS DE 7 MM TI	1
664	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 12 MM TI	1
665	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 14 MM TI	1
666	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 16 MM TI	1
667	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 18 MM TI	1
668	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 20 MM TI	1
669	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 22 MM TI	1
670	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 24 MM TI	1
671	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 26 MM TI	1
672	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 28 MM TI	1
673	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 30 MM TI	1
674	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 32 MM TI	1
675	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 34 MM TI	1
676	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 36 MM TI	1
677	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 38 MM TI	1
678	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 40 MM TI	1
679	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 45 MM TI	1
680	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 12 MM TI	1
681	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 14 MM TI	1
682	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 16 MM TI	1
683	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 18 MM TI	1
684	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 20 MM TI	1
685	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 22 MM TI	1
686	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 24 MM TI	1
687	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 26 MM TI	1
688	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 28 MM TI	1
689	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 30 MM TI	1
690	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 32 MM TI	1
691	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 34 MM TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 16 16-17 Esquina. P.O. Box (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalaravica.gov.co Página Web: www.hospitalaravica.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

692	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 35 MM TI	1
693	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 36 MM TI	1
694	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 38 MM TI	1
695	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 40 MM TI	1
696	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 45 MM TI	1
697	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 50 MM TI	1
698	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 14MM	1
699	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 16MM	1
700	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 18MM	1
701	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 20MM	1
702	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 22MM	1
703	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 24MM	1
704	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 26MM	1
705	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 28MM	1
706	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 30MM	1
707	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 32MM	1
708	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 34MM	1
709	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 36MM	1
710	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 38MM	1
711	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 40MM	1
712	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 42MM	1
713	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 44MM	1
714	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 45MM	1
715	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 46MM	1
716	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 48MM	1
717	TORNILLO CÁNULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 50MM	1
718	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2,4 X 10 MM	1
719	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2,4 X 12 MM	1
720	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2,4 X 14 MM	1
721	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2,4 X 16 MM	1
722	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2,4 X 18 MM	1
723	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2,4 X 20 MM	1
724	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2,4 X 22 MM	1
725	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2,4 X 24 MM	1
726	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2,4 X 26 MM	1
727	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2,4 X 28 MM	1
728	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2,4 X 30 MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravice.gov.co Página Web:
www.hospitalaravice.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTIÓN JURIDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

729	TORNILLO BBC DE 2.4 X 12 MM EN TITANIO	1
730	TORNILLO BBC DE 2.4 X 14 MM EN TITANIO	1
731	TORNILLO BBC DE 2.4 X 16 MM EN TITANIO	1
732	TORNILLO BBC DE 2.4 X 18 MM EN TITANIO	1
733	TORNILLO BBC DE 2.4 X 20 MM EN TITANIO	1
734	TORNILLO BBC DE 2.4 X 22 MM EN TITANIO	1
735	TORNILLO BBC DE 2.4 X 24 MM EN TITANIO	1
736	TORNILLO BBC DE 2.4 X 26 MM EN TITANIO	1
737	TORNILLO BBC DE 2.4 X 28 MM EN TITANIO	1
738	TORNILLO BBC DE 2.4 X 30 MM EN TITANIO	1
739	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 10	1
740	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 12	1
741	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 14	1
742	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 16	1
743	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 18	1
744	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 20	1
745	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 22	1
746	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 24	1
747	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 26	1
748	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 28	1
749	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 30	1
750	TORNILLO BBC DE 2.7 X 12 MM EN TITANIO	1
751	TORNILLO BBC DE 2.7 X 14 MM EN TITANIO	1
752	TORNILLO BBC DE 2.7 X 16 MM EN TITANIO	1
753	TORNILLO BBC DE 2.7 X 18 MM EN TITANIO	1
754	TORNILLO BBC DE 2.7 X 20 MM EN TITANIO	1
755	TORNILLO BBC DE 2.7 X 22 MM EN TITANIO	1
756	TORNILLO BBC DE 2.7 X 24 MM EN TITANIO	1
757	TORNILLO BBC DE 2.7 X 26 MM EN TITANIO	1
758	TORNILLO BBC DE 2.7 X 28 MM EN TITANIO	1
759	TORNILLO BBC DE 2.7 X 30 MM EN TITANIO	1
760	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 12 MM TITANIO	1
761	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 14 MM TITANIO	1
762	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 16 MM TITANIO	1
763	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 18 MM TITANIO	1
764	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 20 MM TITANIO	1
765	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 22 MM TITANIO	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8950030 Correo electrónico: contactenos@hospitalmivicente.gov.co Página Web:
www.hospitalmivicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTION JURIDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-036

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

766	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 24 MM TITANIO	1
767	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 26 MM TITANIO	1
768	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 28 MM TITANIO	1
769	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 30 MM TITANIO	1
770	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 12MM	1
771	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 14MM	1
772	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 16MM	1
773	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 18MM	1
774	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 20MM	1
775	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 22MM	1
776	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 24MM	1
777	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 26MM	1
778	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 28MM	1
779	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 30MM	1
780	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2.4 X 10MM	1
781	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2.4 X 12MM	1
782	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2.4 X 14MM	1
783	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2.4 X 16MM	1
784	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2.4 X 18MM	1
785	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2.4 X 20MM	1
786	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2.4 X 22MM	1
787	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2.4 X 24MM	1
788	PLACA MINIFIX HAND 1.5 BIAxIAL X 1.6H	1
789	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION X 6HP32	1
790	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION X 6HP8	1
791	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION CONDILAR DER	1
792	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION CONDILAR IZQ	1
793	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 1.6H	1
794	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 6H P6	1
795	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 6H PB	1
796	PLACA MINIFIX HAND 1.5 ENT 2H X 8H	1
797	PLACA MINIFIX HAND 1.5 ENT 3H X 8H	1
798	PLACA MINIFIX HAND 1.5 TRAPECIO 8H DERECHA	1
799	PLACA MINIFIX HAND 1.5 TRAPECIO 8H IZQUIERDA	1
800	PLACA MINIFIX HAND 1.5 ENT 3H X 8H	1
801	PLACA MINIFIX HAND 2.0 BIAxIAL X 1.6H	1
802	PLACA MINIFIX HAND 2.0 CONDILAR	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

803	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESIÓN X 6H P12	1
804	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESIÓN X 6H P8	1
805	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESIÓN CONDILAR DER	1
806	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESIÓN CONDILAR IZQ	1
807	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 16H	1
808	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 6H P6	1
809	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 6H P8	1
810	PLACA MINIFIX HAND 2.0 ENT 2H X 8H	1
811	PLACA MINIFIX HAND 2.0 ENT 3H X 8H	1
812	PLACA MINIFIX HAND 2.0 TRAPECIO 8H DERECHA	1
813	PLACA MINIFIX HAND 2.0 TRAPECIO 8H IZQUIERDA	1
814	PLACA MINIFIX HAND 2.0 ENT 3H X 8H	1
815	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 6MM -TI	1
816	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 7MM -TI	1
817	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 8MM -TI	1
818	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 9MM -TI	1
819	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 10MM -TI	1
820	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 11MM -TI	1
821	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 12MM -TI	1
822	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 13MM -TI	1
823	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 14MM -TI	1
824	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 15MM -TI	1
825	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 16MM -TI	1
826	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 18MM -TI	1
827	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 20MM -TI	1
828	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 22MM -TI	1
829	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 24MM -TI	1
830	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 6MM -TI	1
831	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 7MM -TI	1
832	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 8MM -TI	1
833	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 9MM -TI	1
834	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 10MM -TI	1
835	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 11MM -TI	1
836	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 12MM -TI	1
837	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 13MM -TI	1
838	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 14MM -TI	1
839	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 15MM -TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. P.O. Box (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaraviente.gov.co Página Web:www.hospitalaraviente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca -

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



PROCESO GESTIÓN JURIDICA

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (057) – 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalesanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalesanvicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca - Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

877	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 6 ORIF. AC		
878	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 8 ORIF. AC		
879	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 10 ORIF. AC		
880	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 12 ORIF. AC		
881	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 4 ORIFICIOS		
882	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 5 ORIFICIOS		
883	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 6 ORIFICIOS		
884	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 7 ORIFICIOS		
885	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 8 ORIFICIOS		
886	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 9 ORIFICIOS		
887	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 10 ORIFICIOS		
888	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 12 ORIFICIOS		
889	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 14 ORIFICIOS		
890	PLACA BBC ANCHA AC X 4 ORIFICIOS		
891	PLACA BBC ANCHA AC X 5 ORIFICIOS		
892	PLACA BBC ANCHA AC X 6 ORIFICIOS		
893	PLACA BBC ANCHA AC X 7 ORIFICIOS		
894	PLACA BBC ANCHA AC X 8 ORIFICIOS		
895	PLACA BBC ANCHA AC X 9 ORIFICIOS		
896	PLACA BBC ANCHA AC X 10 ORIFICIOS		
897	PLACA BBC ANCHA AC X 12 ORIFICIOS		
898	PLACA BBC ANCHA AC X 14 ORIFICIOS		
899	PLACA EN T SOSTEN 4.5 X 4 ORIFICIOS BLOQUEADA		
900	PLACA EN T SOSTEN 4.5 X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA		
901	PLACA EN T SOSTEN 4.5 X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA		
902	PLACA EN T SOSTEN 4.5 X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA		
903	PLACA EN L SOSTEN TIBIAL 4.5 DER X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA		
904	PLACA EN L SOSTEN TIBIAL 4.5 DER X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA		
905	PLACA EN L SOSTEN TIBIAL 4.5 DER X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA		
906	PLACA EN L SOSTEN TIBIAL 4.5 IZQ X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA		
907	PLACA EN L SOSTEN TIBIAL 4.5 IZQ X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA		
908	PLACA EN L SOSTEN TIBIAL 4.5 IZQ X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA		
909	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC		
910	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC		
911	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC		
912	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC		
913	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. IZQ AC		

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 16 16-17 Equino. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicento.gov.co Página Web: www.hospitalnavicento.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanArauca Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

914	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC	1
915	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC	1
916	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC	1
917	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC	1
918	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. DER AC	1
919	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. IZQ AC	1
920	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1
921	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC	1
922	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC	1
923	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC	1
924	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. DER AC	1
925	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC	1
926	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC	1
927	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC	1
928	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC	1
929	PLACA LC-DCP ENT - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. AC	1
930	PLACA LC-DCP ENT - 4.5/5.0 MM X 6 ORIF. AC	1
931	PLACA LC-DCP ENT - 4.5/5.0 MM X 8 ORIF. AC	1
932	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. AC	1
933	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 6 ORIF. AC	1
934	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 8 ORIF. AC	1
935	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. DER TI	1
936	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. IZQ TI	1
937	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+7 ORIF. DER TI	1
938	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+7 ORIF. IZQ TI	1
939	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+9 ORIF. DER TI	1
940	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+9 ORIF. IZQ TI	1
941	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+11 ORIF. DER TI	1
942	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+11 ORIF. IZQ TI	1
943	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5 ORIF.	1
944	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 6 ORIF.	1
945	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 7 ORIF.	1
946	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 8 ORIF.	1
947	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 9 ORIF.	1
948	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 10 ORIF.	1
949	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 11 ORIF.	1
950	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 12 ORIF.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. FAX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravente.gov.co Página Web: www.hospitalaravente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



FECHA: 02/05/2023

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030. Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Asuaca Twitter: @SanVicenteAsuaca Youtube: Hospital San Vicente de Asuaca, Asuaca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

988	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 44 MM TI	1
989	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 46 MM TI	1
990	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 48 MM TI	1
991	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 50 MM TI	1
992	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 52 MM TI	1
993	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 54 MM TI	1
994	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 56 MM TI	1
995	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 58 MM TI	1
996	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 60 MM TI	1
997	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22 MM TI	1
998	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 24 MM TI	1
999	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 26 MM TI	1
1000	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 28 MM TI	1
1001	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 30 MM TI	1
1002	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 32 MM TI	1
1003	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 34 MM TI	1
1004	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 36 MM TI	1
1005	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 38 MM TI	1
1006	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 40 MM TI	1
1007	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 42 MM TI	1
1008	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 44 MM TI	1
1009	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 46 MM TI	1
1010	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 48 MM TI	1
1011	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 50 MM TI	1
1012	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 55 MM TI	1
1013	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 60 MM TI	1
1014	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 65 MM TI	1
1015	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 70 MM TI	1
1016	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 75 MM TI	1
1017	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 80 MM TI	1
1018	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 85 MM TI	1
1019	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 90 MM TI	1
1020	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 35 MM TI	1
1021	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 40 MM TI	1
1022	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 45 MM TI	1
1023	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 50 MM TI	1
1024	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 55 MM TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalсанvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanArauca
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTIÓN JURIDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-036
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

1025	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 60 MM TI		
1026	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 65 MM TI		
1027	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 70 MM TI		
1028	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 75 MM TI		
1029	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 80 MM TI		
1030	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 85 MM TI		
1031	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 90 MM TI		
1032	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 95 MM TI		
1033	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 100 MM TI		
1034	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 105 MM TI		
1035	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 110 MM TI		
1036	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 40 MM TI		
1037	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 45 MM TI		
1038	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 50 MM TI		
1039	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 55 MM TI		
1040	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 60 MM TI		
1041	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 65 MM TI		
1042	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 70 MM TI		
1043	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 75 MM TI		
1044	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 80 MM TI		
1045	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 85 MM TI		
1046	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 90 MM TI		
1047	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 95 MM TI		
1048	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 100 MM TI		
1049	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 105 MM TI		
1050	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 110 MM TI		
1051	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 22 MM AC		
1052	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 24 MM AC		
1053	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 26 MM AC		
1054	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 28 MM AC		
1055	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 30 MM AC		
1056	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 32 MM AC		
1057	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 34 MM AC		
1058	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 36 MM AC		
1059	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 38 MM AC		
1060	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 40 MM AC		
1061	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 42 MM AC		

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1062	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 44 MM AC	1
1063	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 46 MM AC	1
1064	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 48 MM AC	1
1065	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 50 MM AC	1
1066	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 55 MM AC	1
1067	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 60 MM AC	1
1068	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 30 MM AC	1
1069	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 35 MM AC	1
1070	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 40 MM AC	1
1071	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 45 MM AC	1
1072	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 50 MM AC	1
1073	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 55 MM AC	1
1074	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 60 MM AC	1
1075	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 65 MM AC	1
1076	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 70 MM AC	1
1077	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 75 MM AC	1
1078	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 80 MM AC	1
1079	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 85 MM AC	1
1080	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 90 MM AC	1
1081	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 95 MM AC	1
1082	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 100 MM AC	1
1083	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 105 MM AC	1
1084	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 110 MM AC	1
1085	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 115 MM AC	1
1086	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 120 MM AC	1
1087	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 30 MM AC	1
1088	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 35 MM AC	1
1089	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 40 MM AC	1
1090	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 45 MM AC	1
1091	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 50 MM AC	1
1092	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 55 MM AC	1
1093	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 60 MM AC	1
1094	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 65 MM AC	1
1095	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 70 MM AC	1
1096	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 75 MM AC	1
1097	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 80 MM AC	1
1098	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 85 MM AC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 1B-17 Esquina. PBX (097) - 8850030- Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicento.gov.co Página Web:www.hospitalnavicento.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca. Twitter: @SanArauca.

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-036

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1099	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 90 MM AC	1
1100	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 95 MM AC	1
1101	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 100 MM AC	1
1102	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 105 MM AC	1
1103	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 110 MM AC	1
1104	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 115 MM AC	1
1105	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 120 MM AC	1
1106	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22 MM	1
1107	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 24 MM	1
1108	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 26 MM	1
1109	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 28 MM	1
1110	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 30 MM	1
1111	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 32 MM	1
1112	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 34 MM	1
1113	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 36 MM	1
1114	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 38 MM	1
1115	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 40 MM	1
1116	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 42 MM	1
1117	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 44 MM	1
1118	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 46 MM	1
1119	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 48 MM	1
1120	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 50 MM	1
1121	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 55 MM	1
1122	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 60 MM	1
1123	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 65 MM	1
1124	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 70 MM	1
1125	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 75 MM	1
1126	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 80 MM	1
1127	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 85 MM	1
1128	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 12 MM TI	1
1129	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 14 MM	1
1130	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 16 MM	1
1131	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 18 MM	1
1132	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 20 MM TI	1
1133	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 25 MM	1
1134	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 30 MM	1
1135	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 35 MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 46-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactencia@hospitalaravice.gov.co Página Web:www.hospitalaravice.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



Hospital San Vicente de Arauca E.S.T

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1136	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 40 MM		
1137	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 45 MM		
1138	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 50 MM TI		
1139	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 12 MM TI		
1140	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 14 MM		
1141	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 16 MM		
1142	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 18 MM		
1143	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 20 MM TI		
1144	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 25 MM		
1145	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 30 MM		
1146	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 35 MM		
1147	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 45 MM		
1148	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 50 MM		
1149	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 60 MM TI		
1150	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 30 MM TI		
1151	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 35 MM TI		
1152	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 40 MM TI		
1153	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 45 MM TI		
1154	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 50 MM TI		
1155	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 55 MM TI		
1156	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 60 MM TI		
1157	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 65 MM TI		
1158	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 70 MM TI		
1159	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 75 MM TI		
1160	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 80 MM TI		
1161	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 85 MM TI		
1162	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 90 MM TI		
1163	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 95 MM TI		
1164	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 100 MM TI		
1165	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 105 MM TI		
1166	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 110 MM TI		
1167	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 115 MM TI		
1168	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 120 MM TI		
1169	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 30 MM TI		
1170	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 35 MM TI		
1171	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 40 MM TI		
1172	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 45 MM TI		

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 15-17 Esquina. PBX (097) - 8550030 Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicentedearauca.gov.co Página Web: www.hospitalnavicentedearauca.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA S.S.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1173	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 50 MM TI	1
1174	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 55 MM TI	1
1175	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 60 MM TI	1
1176	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 65 MM TI	1
1177	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 70 MM TI	1
1178	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 75MM TI	1
1179	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 80 MM TI	1
1180	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 85 MM TI	1
1181	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 340MM	1
1182	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 360MM	1
1183	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 380MM	1
1184	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 400MM	1
1185	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 340MM	1
1186	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 360MM	1
1187	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 380MM	1
1188	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 400MM	1
1189	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 420MM	1
1190	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 340MM	1
1191	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 360MM	1
1192	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 380MM	1
1193	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 400MM	1
1194	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 420MM	1
1195	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 340MM	1
1196	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 360MM	1
1197	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 380MM	1
1198	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 400MM	1
1199	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 320 MM TI	1
1200	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 340 MM TI	1
1201	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 360 MM TI	1
1202	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 380 MM TI	1
1203	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 400 MM TI	1
1204	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 420 MM TI	1
1205	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 440 MM TI	1
1206	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 460 MM TI	1
1207	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 11 MM LONG 320 MM TI	1
1208	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 11 MM LONG 340 MM TI	1
1209	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 11 MM LONG 360 MM TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PDX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJO-FR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

1210	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 11 MM LONG 380 MM TI	1
1211	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 11 MM LONG 400 MM TI	1
1212	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 11 MM LONG 420 MM TI	1
1213	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 11 MM LONG 440 MM TI	1
1214	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 MM LONG 320 MM TI	1
1215	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 MM LONG 340 MM TI	1
1216	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 MM LONG 360 MM TI	1
1217	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 MM LONG 380 MM TI	1
1218	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 MM LONG 400 MM TI	1
1219	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 MM LONG 420 MM TI	1
1220	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 MM LONG 440 MM TI	1
1221	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 MM LONG 460 MM TI	1
1222	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 260MM	1
1223	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 280MM	1
1224	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 300MM	1
1225	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 320MM	1
1226	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 340MM	1
1227	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 360MM	1
1228	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 380MM	1
1229	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 260 MM	1
1230	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 280 MM	1
1231	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 300 MM	1
1232	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 320 MM	1
1233	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 340 MM	1
1234	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 360 MM	1
1235	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 380 MM	1
1236	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10MM LONG 260 MM	1
1237	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10MM LONG 280 MM	1
1238	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 300 MM	1
1239	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 320 MM	1
1240	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 340 MM	1
1241	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 360 MM	1
1242	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 380 MM	1
1243	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 260 MM	1
1244	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 280 MM	1
1245	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 300 MM	1
1246	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 320 MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1247	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 340 MM	1
1248	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 360 MM	1
1249	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 380 MM	1
1250	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 25MM TI	1
1251	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 30MM TI	1
1252	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 35MM TI	1
1253	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 40MM TI	1
1254	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 45MM TI	1
1255	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 50MM TI	1
1256	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 55MM TI	1
1257	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 60MM TI	1
1258	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 65MM TI	1
1259	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 70MM TI	1
1260	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 75MM TI	1
1261	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 80MM TI	1
1262	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 25MM	1
1263	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 30MM	1
1264	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 35MM	1
1265	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 40MM	1
1266	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 45MM	1
1267	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 50MM	1
1268	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 55MM	1
1269	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 60MM	1
1270	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 65MM	1
1271	TAPON DE CIERRE DE TIBIA REMOVB	1
1272	PLACA OCCIPITAL X 31MM - 50MM	1
1273	BARRA OCCIPITAL X 70	1
1274	BARRA OCCIPITAL X 120	1
1275	BARRA OCCIPITAL X 200	1
1276	BARRA PRECURVAS	1
1277	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X10MM	1
1278	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X12MM	1
1279	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X14MM	1
1280	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X16MM	1
1281	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X18MM	1
1282	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X20MM	1
1283	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X22MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web: www.hospitalсанvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJL-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1284	TORNILLOS MULTIAxIAL 3,5X24MM		
1285	TORNILLOS MULTIAxIAL 3,5X26MM		
1286	TORNILLOS MULTIAxIAL 3,5X28MM		
1287	TORNILLOS MULTIAxIAL 3,5X30MM		
1288	TORNILLOS MULTIAxIAL 3,5X32MM		
1289	TORNILLOS MULTIAxIAL 4,0X10MM		
1290	TORNILLOS MULTIAxIAL 4,0X12MM		
1291	TORNILLOS MULTIAxIAL 4,0X14MM		
1292	TORNILLOS MULTIAxIAL 4,0X16MM		
1293	TORNILLOS MULTIAxIAL 4,0X18MM		
1294	TORNILLOS MULTIAxIAL 4,0X20MM		
1295	TORNILLOS MULTIAxIAL 4,0X22MM		
1296	TORNILLOS MULTIAxIAL 4,0X24MM		
1297	TORNILLOS MULTIAxIAL 4,0X26MM		
1298	PLACA 3" CERV. I NIVEL *22-36MM		
1299	PLACA 3" CERV. II NIVEL *38-54MM		
1300	PLACA 3" CERV. MULTINIVEL *56-90MM		
1301	TORNILLO AUTOESTABLE		
1302	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 12*30MM		
1303	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 12*70MM		
1304	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 16*30MM		
1305	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 16*70MM		
1306	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 20*30MM		
1307	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 20*70MM		
1308	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 25*30MM		
1309	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 25*70MM		
1310	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 16MM		
1311	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 20MM		
1312	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 25MM		
1313	TORNILLO PARA FIJACIÓN DE MALLA DE 25MM		
1314	TORNILLOS PRISIONEROS P / CIERRE		
1315	PLACA DE LAMINOPLASTIA SMALL		
1316	PLACA DE LAMINOPLASTIA MEDIUM		
1317	PLACA DE LAMINOPLASTIA LARGE		
1318	TORNILLO LAMINA PRIMA 2,0*5MM		
1319	TORNILLO REVISIÓN 2,5*5MM		
1320	TORNILLO MASA LATERAL 2,7*5-8MM		

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina PBX (087) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravica.gov.co Página Web:www.hospitalaravica.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GAU-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1321	TORNILLO REVISIÓN 3,2*5-8MM		
1322	CAGE CERVICAL PEEK 5*12		
1323	CAGE CERVICAL PEEK 6*12		
1324	CAGE CERVICAL PEEK 7*12		
1325	CAGE CERVICAL PEEK 8*12		
1326	CAGE CERVICAL PEEK 9*12		
1327	CAGE CERVICAL PEEK 10*12		
1328	CAGE CERVICAL PEEK 5*15		
1329	CAGE CERVICAL PEEK 6*15		
1330	CAGE CERVICAL PEEK 7*15		
1331	CAGE CERVICAL PEEK 8*15		
1332	CAGE CERVICAL PEEK 9*15		
1333	CONECTOR LATERAL OFFSET*15-25MM		
1334	CONECTOR LATERAL BARRA-BARRA 5,5/5,5		
1335	CONECTOR FIJO 21MM-23MM		
1336	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*30 MM		
1337	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*35 MM		
1338	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*40 MM		
1339	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*45 MM		
1340	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*50 MM		
1341	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*55 MM		
1342	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*25 MM		
1343	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*30 MM		
1344	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*35 MM		
1345	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*40 MM		
1346	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*45 MM		
1347	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*50 MM		
1348	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*55 MM		
1349	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*60 MM		
1350	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*25 MM		
1351	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*30 MM		
1352	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*35 MM		
1353	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*40 MM		
1354	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*45 MM		
1355	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*50 MM		
1356	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*55 MM		
1357	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*60 MM		

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarauca.gov.co Página Web:www.hospitalarauca.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJU- FR-036

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1358	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*65 MM	1
1359	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*70 MM	1
1360	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*75 MM	1
1361	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*80 MM	1
1362	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*70 MM	1
1363	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*75 MM	1
1364	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*80 MM	1
1365	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,5*25 MM	1
1366	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X28MM	1
1367	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X30MM	1
1368	CONECTOR AXIAL 3,0X55MM	1
1369	GANCHO LAMINAR 4,5MM	1
1370	GANCHO LAMINAR 6,0MM	1
1371	ESPACIADOR INTERESPINOSO TIPO COFLEX	1
1372	CLAVO TRANSPENDICULARES TIPO SCHANZ TI	1
1373	BARRAS LONGITUDINALES TI	1
1374	BARRA O CONECTOR TRANSVERSO TI DOS GANCHO UNA BARRA TI	1
1375	INJERTO DE DURAMADRE SUTURABLE 5 CM X 5,6CM	1
1376	INJERTO DE DURAMADRE 2,5 CM X 2,5 CM	1
1377	INJERTO DE DURAMADRE SUTURABLE 2,5 CM X 2,5 CM	1
1378	INJERTO DE DURAMADRE 5 CM X 5,6CM	1
1379	SUSTITUTO OSEO 2,5 CC	1
1380	SUSTITUTO OSEO 10 CC	1
1381	SUSTITUTO OSEO 15 CC	1
1382	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 2,5 CC (JERINGA)	1
1383	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 5 CC (JERINGA)	1
1384	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 10 CC (JERINGA)	1
1385	FRESA DE ABORDAJE Y CUCHILLA CRANEAL	1
1386	SURGICEL FIBRILAR	1
1387	BERIPLAST DE 3 ML	1
1388	BERIPLAST DE 1 ML	1
1389	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA PARA ADULTO	1
1390	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA PEDIÁTRICA	1
1391	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA NEONATAL	1
1392	MEROCEL CON TUVO DE VENTILACIÓN	1
1393	MEROCEL SIN TUVO DE VENTILACIÓN	1
1394	SIERRA RÉCIPROCANTE 10 MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web:www.hospitalсанvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-036

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1395	SIERRA RECÍPROCANTE 20 MM			1
1396	SIERRA RECÍPROCANTE 30 MM			1
1397	PRÓTESIS THOMPSON STD 39 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D, Y UDRAPE			1
1398	PROTESIS THOMPSON STD 41 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D, Y UDRAPE			1
1399	PROTESIS THOMPSON STD 43 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D, Y UDRAPE			1
1400	PROTESIS THOMPSON STD 45 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D, Y UDRAPE			1
1401	PROTESIS THOMPSON STD 47 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D, Y UDRAPE			1
1402	PROTESIS THOMPSON STD 49 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D, Y UDRAPE			1
1403	PROTESIS THOMPSON STD 51 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D, Y UDRAPE			1
1404	PROTESIS THOMPSON STD 53 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D, Y UDRAPE			1
1405	CLAVO DE SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5,0MM			1
1406	Placa de Calcaneo L Derecha			1
1407	Placa de Calcaneo L Izquierda			1
1408	Placa ABC para calcaneo izquierda en tit 69mm x 15 orificios			1
1409	Placa ABC para calcaneo derecha en tit 69mm x 15 orificios			1
1410	Placa ABC para calcaneo izquierda 75mm x 15 orificios titanio			1
1411	Placa ABC para calcaneo derecho 75mm x 15 orificios titanio			1
1412	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Pequeña, Izquierda			1
1413	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Pequeña, Derecha			1
1414	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Mediana, Izquierda			1
1415	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Mediana, Derecha			1
1416	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Grande, Izquierda			1
1417	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Grande, Derecha			1
1418	Placa ABC de femur proximal de 3 orif iza			1
1419	Placa ABC de femur proximal de 4 orif iza			1
1420	Placa ABC de femur proximal de 5 orif iza			1
1421	Placa ABC de femur proximal de 6 orif iza			1
1422	Placa ABC de femur proximal de 7 orif iza			1
1423	Placa ABC de femur proximal de 8 orif iza			1
1424	Placa ABC de femur proximal de 9 orif iza			1
1425	Placa ABC de femur proximal de 10 orif iza			1
1426	Placa ABC de femur proximal de 12 orif iza			1
1427	Placa ABC de femur proximal de 3 orif der			1
1428	Placa ABC de femur proximal de 4 orif der			1
1429	Placa ABC de femur proximal de 5 orif der			1
1430	Placa ABC de femur proximal de 6 orif der			1
1431	Placa ABC de femur proximal de 7 orif der			1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (081) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarica.gov.co Página Web:
www.hospitalarica.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1432	Placa ABC de femur proximal de 8 orif der	1
1433	Placa ABC de femur proximal de 9 orif der	1
1434	Placa ABC de femur proximal de 10 orif der	1
1435	Placa ABC de femur proximal de 12 orif der	1
1436	Placa abc reconstruccion pelvica x 4 orif.	1
1437	Placa abc reconstruccion pelvica x 5 orif.	1
1438	Placa abc reconstruccion pelvica x 6 orif.	1
1439	Placa abc reconstruccion pelvica x 7 orif.	1
1440	Placa abc reconstruccion pelvica x 8 orif.	1
1441	Placa abc reconstruccion pelvica x 9 orif.	1
1442	Placa abc reconstruccion pelvica x 10 orif.	1
1443	Placa abc reconstruccion pelvica x 12 orif.	1
1444	Placa ABC Ancha en Tit x 6 orificios	1
1445	Placa ABC Ancha en Tit x 7 orificios	1
1446	Placa ABC Ancha en Tit x 8 orificios	1
1447	Placa ABC Ancha en Tit x 9 orificios	1
1448	Placa ABC Ancha en Tit x 10 orificios	1
1449	Placa ABC Ancha en Tit x 12 orificios	1
1450	Placa ABC Ancha en Tit x 13 orificios	1
1451	Placa ABC Ancha en Tit x 14 orificios	1
1452	Placa ABC Ancha en Tit x 16 orificios	1
1453	Placa ABC Angosta en Tit x 4 orificios	1
1454	Placa ABC Angosta en Tit x 5 orificios	1
1455	Placa ABC Angosta en Tit x 6 orificios	1
1456	Placa ABC Angosta en Tit x 7 orificios	1
1457	Placa ABC Angosta en Tit x 8 orificios	1
1458	Placa ABC Angosta en Tit x 9 orificios	1
1459	Placa ABC Angosta en Tit x 10 orificios	1
1460	Placa ABC Angosta en Tit x 12 orificios	1
1461	Placa ABC Angosta en Tit x 14 orificios	1
1462	Placa ABC Angosta en Tit x 16 orificios	1
1463	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 5 orificios	1
1464	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 6 orificios	1
1465	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 7 orificios	1
1466	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 8 orificios	1
1467	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 9 orificios	1
1468	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 10 orificios	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 16 16-17 Esquina. PBX (097) - 8800330 Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-036

VERSIÓN: 01

FECHA: 02/05/2023

1469	Placa ABC Condilo Femoral izquierda en tit x 11 orificios				1
1470	Placa ABC Condilo Femoral izquierda en tit x 12 orificios				1
1471	Placa ABC Condilo Femoral izquierda en tit x 13 orificios				1
1472	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 5 orificios				1
1473	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 6 orificios				1
1474	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 7 orificios				1
1475	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 8 orificios				1
1476	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 9 orificios				1
1477	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 10 orificios				1
1478	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 11 orificios				1
1479	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 12 orificios				1
1480	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 13 orificios				1
1481	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 5 orificios				1
1482	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 7 orificios				1
1483	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 9 orificios				1
1484	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 10 orificios				1
1485	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 11 orificios				1
1486	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 12 orificios				1
1487	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 13 orificios				1
1488	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 5 orificios				1
1489	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 7 orificios				1
1490	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 8 orificios				1
1491	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 9 orificios				1
1492	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 10 orificios				1
1493	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 11 orificios				1
1494	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 12 orificios				1
1495	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 3 orificios Titania				1
1496	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 4 orificios Titania				1
1497	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 5 orificios Titania				1
1498	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 6 orificios Titania				1
1499	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 7 orificios Titania				1
1500	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 8 orificios Titania				1
1501	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 9 orificios Titania				1
1502	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 10 orificios Titania				1
1503	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 11 orificios Titania				1
1504	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 12 orificios Titania				1
1505	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 3 orificios Titania				1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15,16-17 Esquina. P.O. BOX (097) - 8500030 Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicente.gov.co Página Web:
www.hospitalnavicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN****PROCESO GESTIÓN JURÍDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES**

CÓDIGO: GJL-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1506	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 4 orificios Titania				1
1507	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 5 orificios Titania				1
1508	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 6 orificios Titania				1
1509	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 7 orificios Titania				1
1510	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 8 orificios Titania				1
1511	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 9 orificios Titania				1
1512	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 10 orificios Titania				1
1513	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 11 orificios Titania				1
1514	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 12 orificios Titania				1
1515	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Izquierda x 3 orificios				1
1516	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Izquierda x 4 orificios				1
1517	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Izquierda x 5 orificios				1
1518	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Izquierda x 6 orificios				1
1519	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Izquierda x 7 orificios				1
1520	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Izquierda x 8 orificios				1
1521	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Izquierda x 9 orificios				1
1522	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Izquierda x 10 orificios				1
1523	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Izquierda x 11 orificios				1
1524	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Izquierda x 12 orificios				1
1525	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Izquierda x 13 orificios				1
1526	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Derecha x 3 orificios				1
1527	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Derecha x 4 orificios				1
1528	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Derecha x 5 orificios				1
1529	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Derecha x 6 orificios				1
1530	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Derecha x 7 orificios				1
1531	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Derecha x 8 orificios				1
1532	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Derecha x 9 orificios				1
1533	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Derecha x 10 orificios				1
1534	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Derecha x 11 orificios				1
1535	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Derecha x 12 orificios				1
1536	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II Derecha x 13 orificios				1
1537	Placa ABC Pilon Tibial Medial Izquierda en Tit x 3 orificios				1
1538	Placa ABC Pilon Tibial Medial Izquierda en Tit x 4 orificios				1
1539	Placa ABC Pilon Tibial Medial Izquierda en Tit x 5 orificios				1
1540	Placa ABC Pilon Tibial Medial Izquierda en Tit x 6 orificios				1
1541	Placa ABC Pilon Tibial Medial Izquierda en Tit x 7 orificios				1
1542	Placa ABC Pilon Tibial Medial Izquierda en Tit x 8 orificios				1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina PBX (087) - 8850001 Correo Electrónico: contactenos@hospitalarvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalarvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca-
YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PRÓCESO GESTIÓN JURIDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

1543	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tif x 9 orificios		
1544	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tif x 10 orificios		
1545	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tif x 11 orificios		
1546	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tif x 12 orificios		
1547	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tif x 3 orificios		
1548	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tif x 4 orificios		
1549	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tif x 5 orificios		
1550	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tif x 6 orificios		
1551	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tif x 7 orificios		
1552	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tif x 8 orificios		
1553	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tif x 9 orificios		
1554	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tif x 10 orificios		
1555	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tif x 11 orificios		
1556	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tif x 12 orificios		
1557	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tif x 3 orificios		
1558	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tif x 4 orificios		
1559	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tif x 5 orificios		
1560	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tif x 6 orificios		
1561	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tif x 7 orificios		
1562	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tif x 8 orificios		
1563	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tif x 9 orificios		
1564	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tif x 10 orificios		
1565	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tif x 12 orificios		
1566	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tif x 3 orificios		
1567	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tif x 4 orificios		
1568	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tif x 5 orificios		
1569	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tif x 6 orificios		
1570	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tif x 7 orificios		
1571	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tif x 8 orificios		
1572	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tif x 9 orificios		
1573	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tif x 10 orificios		
1574	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tif x 12 orificios		
1575	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 3 orif. izquierda		
1576	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. izquierda		
1577	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 7 orif. izquierda		
1578	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 3 orif. Derecha		
1579	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. Derecha		

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravente.gov.co Página Web:
www.hospitalaravente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1580	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 7 orif. Derecha	1
1581	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 4 orif. Izquierda	1
1582	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 4 orif. Izquierda	1
1583	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 8 orif. Izquierda	1
1584	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 4 orif. Derecha	1
1585	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 6 orif. Derecha	1
1586	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 8 orif. Derecha	1
1587	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 5 orif. Izquierda	1
1588	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 9 orif. Izquierda	1
1589	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. Izquierda	1
1590	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 17 orif. Izquierda	1
1591	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 5 orif. Derecha	1
1592	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 9 orif. Derecha	1
1593	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. Derecha	1
1594	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 17 orif. Derecha	1
1595	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5x2 orif. Combinados	1
1596	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 4 orif. Combinados	1
1597	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 6 orif. Combinados	1
1598	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5x8 orif. Combinados	1
1599	Placa LC- DCP de 3.5 x 4 orificios Titania	1
1600	Placa LC- DCP de 3.5 x 5 orificios Titania	1
1601	Placa LC- DCP de 3.5 x 6 orificios Titania	1
1602	Placa LC- DCP de 3.5 x 7 orificios Titania	1
1603	Placa LC- DCP de 3.5 x 8 orificios Titania	1
1604	Placa LC- DCP de 3.5 x 9 orificios Titania	1
1605	Placa LC- DCP de 3.5 x 10 orificios Titania	1
1606	Placa ABC DCP de 3.5 x 11 orificios Titania	1
1607	Placa ABC DCP de 3.5 x 12 orificios Titania	1
1608	Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en Tí x 4 orificios	1
1609	Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en Tí x 5 orificios	1
1610	Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en Tí x 6 orificios	1
1611	Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en Tí x 7 orificios	1
1612	Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en Tí x 8 orificios	1
1613	Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en Tí x 9 orificios	1
1614	Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en Tí x 10 orificios	1
1615	Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en Tí x 11 orificios	1
1616	Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en Tí x 12 orificios	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1617	Placa ABC 1/3 x 4 orificios Titania		1
1618	Placa ABC 1/3 x 5 orificios Titania		1
1619	Placa ABC 1/3 x 6 orificios Titania		1
1620	Placa ABC 1/3 x 7 orificios Titania		1
1621	Placa ABC 1/3 x 8 orificios Titania		1
1622	Placa ABC 1/3 x 9 orificios Titania		1
1623	Placa ABC 1/3 x 10 orificios Titania		1
1624	Placa ABC 1/3 x 12 orificios Titania		1
1625	Placa ABC Clavicular izquierda x 4 orificios Titania		1
1626	Placa ABC Clavicular izquierda x 5 orificios Titania		1
1627	Placa ABC Clavicular izquierda x 6 orificios Titania		1
1628	Placa ABC Clavicular izquierda x 7 orificios Titania		1
1629	Placa ABC Clavicular izquierda x 8 orificios Titania		1
1630	Placa ABC Clavicular izquierda x 9 orificios Titania		1
1631	Placa ABC Clavicular izquierda x 10 orificios Titania		1
1632	Placa ABC Clavicular izquierda x 11 orificios Titania		1
1633	Placa ABC Clavicular izquierda x 12 orificios Titania		1
1634	Placa ABC Clavicular derecha x 4 orificios Titania		1
1635	Placa ABC Clavicular derecha x 5 orificios Titania		1
1636	Placa ABC Clavicular derecha x 6 orificios Titania		1
1637	Placa ABC Clavicular derecha x 7 orificios Titania		1
1638	Placa ABC Clavicular derecha x 8 orificios Titania		1
1639	Placa ABC Clavicular derecha x 9 orificios Titania		1
1640	Placa ABC Clavicular derecha x 10 orificios Titania		1
1641	Placa ABC Clavicular derecha x 11 orificios Titania		1
1642	Placa ABC Clavicular derecha x 12 orificios Titania		1
1643	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 3 orificios Titania		1
1644	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 4 orificios Titania		1
1645	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 5 orificios Titania		1
1646	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 6 orificios Titania		1
1647	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 7 orificios Titania		1
1648	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 8 orificios Titania		1
1649	Placa ABC Distal de Perone derecha x 3 orificios Titania		1
1650	Placa ABC Distal de Perone derecha x 4 orificios Titania		1
1651	Placa ABC Distal de Perone derecha x 5 orificios Titania		1
1652	Placa ABC Distal de Perone derecha x 6 orificios Titania		1
1653	Placa ABC Distal de Perone derecha x 7 orificios Titania		1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalarvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1654	Placa ABC distal de Perone derecha x 8 orificios Titania	1
1655	Placa ABC distal humeral subcondilar, Izq.	1
1656	Placa ABC distal humeral subcondilar, Der.	1
1657	Placa ABC radio distal small x 2 orif. Izquierda	1
1658	Placa ABC radio distal small x 3 orif. Izquierda	1
1659	Placa ABC radio distal small x 4 orif. Izquierda	1
1660	Placa ABC radio distal small x 5 orif. Izquierda	1
1661	Placa ABC radio distal small x 2 orif. derecha	1
1662	Placa ABC radio distal small x 3 orif. derecha	1
1663	Placa ABC radio distal small x 4 orif. derecha	1
1664	Placa ABC radio distal small x 5 orif. derecha	1
1665	Placa ABC radio distal large x 2 orif. Izquierda	1
1666	Placa ABC radio distal large x 3 orif. Izquierda	1
1667	Placa ABC radio distal large x 4 orif. Izquierda	1
1668	Placa ABC radio distal large x 5 orif. Izquierda	1
1669	Placa ABC radio distal large x 2 orif. derecha	1
1670	Placa ABC radio distal large x 3 orif. derecha	1
1671	Placa ABC radio distal large x 4 orif. derecha	1
1672	Placa ABC radio distal large x 5 orif. derecha	1
1673	Placa ABC radio proximal x 2 orif orificios combinados, izq.	1
1674	Placa ABC radio proximal x 3 orif orificios combinados, izq.	1
1675	Placa ABC radio proximal x 4 orif orificios combinados, izq.	1
1676	Placa ABC radio proximal x 2 orif orificios combinados, der.	1
1677	Placa ABC radio proximal x 3 orif orificios combinados, der.	1
1678	Placa ABC radio proximal x 4 orif orificios combinados, der.	1
1679	Placa ABC Radio-Metacarpo-diafilaria, Izq.	1
1680	Placa ABC Radio-Metacarpo-diafilaria, Der.	1
1681	Placa ABC-Distal clavicular, orificios combinados, Izq.	1
1682	Placa ABC-Distal clavicular, orificios combinados, Der.	1
1683	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit Izquierda de 15mm x 3 orificios	1
1684	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit Izquierda de 15mm x 4 orificios	1
1685	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit Izquierda de 15mm x 5 orificios	1
1686	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit Izquierda de 15mm x 6 orificios	1
1687	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit Izquierda de 15mm x 7 orificios	1
1688	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit Izquierda de 15mm x 8 orificios	1
1689	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 3 orificios	1
1690	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 4 orificios	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PDX (097) - 8860030 Correo electrónico: contactenos@hospitalsemiviente.gov.co Página Web:www.hospitalsemiviente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanArauca

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-PR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

1691	Placa ABC Gancho para Clavícula en lit derecha de 15mm x 5 orificios		1
1692	Placa ABC Gancho para Clavícula en lit derecha de 15mm x 6 orificios		1
1693	Placa ABC Gancho para Clavícula en lit derecha de 15mm x 7 orificios		1
1694	Placa ABC Gancho para Clavícula en lit derecha de 15mm x 8 orificios		1
1695	Placa ABC Gancho para Clavícula en lit izquierda de 15mm x 3 orificios		1
1696	Placa ABC Gancho para Clavícula en lit izquierda de 15mm x 4 orificios		1
1697	Placa ABC Gancho para Clavícula en lit izquierda de 15mm x 5 orificios		1
1698	Placa ABC Gancho para Clavícula en lit izquierda de 15mm x 6 orificios		1
1699	Placa ABC Gancho para Clavícula en lit izquierda de 15mm x 7 orificios		1
1700	Placa ABC Gancho para Clavícula en lit izquierda de 15mm x 8 orificios		1
1701	Placa ABC Gancho para Clavícula en lit derecha de 18mm x 3 orificios		1
1702	Placa ABC Gancho para Clavícula en lit derecha de 18mm x 4 orificios		1
1703	Placa ABC Gancho para Clavícula en lit derecha de 18mm x 5 orificios		1
1704	Placa ABC Gancho para Clavícula en lit derecha de 18mm x 6 orificios		1
1705	Placa ABC Gancho para Clavícula en lit derecha de 18mm x 7 orificios		1
1706	Placa ABC Gancho para Clavícula en lit derecha de 18mm x 8 orificios		1
1707	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (100°)		1
1708	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (110°)		1
1709	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 4 orif (120°)		1
1710	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 5 orif (120°)		1
1711	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (150°)		1
1712	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 3 orif (100°)		1
1713	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 3 orif (110°)		1
1714	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 4 orif (120°)		1
1715	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 6 orif (120°)		1
1716	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 3 orif (150°)		1
1717	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (130°)		1
1718	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 4 orif (130°)		1
1719	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 5 orif (130°)		1
1720	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 6 orif (130°)		1
1721	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 7 orif (130°)		1
1722	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 8 orif (130°)		1
1723	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 9 orif (130°)		1
1724	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 3 orif (130°)		1
1725	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 4 orif (130°)		1
1726	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 5 orif (130°)		1
1727	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 6 orif (130°)		1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 16.16-17 Esquina. PBX (097) – 6950030 Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicente.gov.co Página Web:
www.hospitalnavicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 01

FECHA: 02/05/2023

1728	Placa de Cadena Pediatría Bloqueada 5.0 x 7 orif(130°)	1
1729	Placa de Cadena Pediatría Bloqueada 5.0 x 8 orif(130°)	1
1730	Placa de Cadena Pediatría Bloqueada 5.0 x 9 orif(130°)	1
1731	Placa bloqueada cubito altal	1
1732	Placa bloqueada de radio distal medial, lza.	1
1733	Placa bloqueada de radio distal medial, der.	1
1734	Placa bloq. de radio distal lateral x 5 orif	1
1735	Placa bloq. de radio distal lateral x 6 orif	1
1736	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 3 orif, lza.	1
1737	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 4 orif, lza.	1
1738	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 5 orif, lza.	1
1739	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 6 orif, lza.	1
1740	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 7 orif, lza.	1
1741	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 8 orif, lza.	1
1742	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 3 orif, der.	1
1743	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 4 orif, der.	1
1744	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 5 orif, der.	1
1745	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 6 orif, der.	1
1746	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 7 orif, der.	1
1747	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 8 orif, der.	1
1748	Placa ABC de humero distal lateral II x 3 orif, lza.	1
1749	Placa ABC de humero distal lateral II x 4 orif, lza.	1
1750	Placa ABC de humero distal lateral II x 5 orif, lza.	1
1751	Placa ABC de humero distal lateral II x 6 orif, lza.	1
1752	Placa ABC de humero distal lateral II x 7 orif, lza.	1
1753	Placa ABC de humero distal lateral II x 8 orif, lza.	1
1754	Placa ABC de humero distal lateral II x 9 orif, lza.	1
1755	Placa ABC de humero distal lateral II x 3 orif, Der.	1
1756	Placa ABC de humero distal lateral II x 4 orif, Der.	1
1757	Placa ABC de humero distal lateral II x 5 orif, Der.	1
1758	Placa ABC de humero distal lateral II x 6 orif, Der.	1
1759	Placa ABC de humero distal lateral II x 7 orif, Der.	1
1760	Placa ABC de humero distal lateral II x 8 orif, Der.	1
1761	Placa ABC de humero distal lateral II x 9 orif, Der.	1
1762	Placa ABC de humero distal medial II x 3 orif lza.	1
1763	Placa ABC de humero distal medial II x 4 orif lza.	1
1764	Placa ABC de humero distal medial II x 5 orif lza.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15,16-17 Esquina, PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravente.gov.co Página Web:www.hospitalaravente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca.

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



2017年10月14日 星期日

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJL FR-135

VERSION-74

FECHA: 02/05/2023

1765	Placa ABC de humero distal medial II x 6 orif izq.				1
1766	Placa ABC de humero distal medial II x 7 orif izq.				1
1767	Placa ABC de humero distal medial II x 8 orif izq.				1
1768	Placa ABC de humero distal medial II x 9 orif izq.				1
1769	Placa ABC de humero distal medial II x 3 orif der.				1
1770	Placa ABC de humero distal medial II x 4 orif der.				1
1771	Placa ABC de humero distal medial II x 5 orif der.				1
1772	Placa ABC de humero distal medial II x 6 orif der.				1
1773	Placa ABC de humero distal medial II x 7 orif der.				1
1774	Placa ABC de humero distal medial II x 8 orif der.				1
1775	Placa ABC de humero distal medial II x 9 orif der.				1
1776	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 2, angula variable, izq.				1
1777	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 3, angula variable, izq.				1
1778	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 2, angula variable, der.				1
1779	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 3, angula variable, der.				1
1780	Placa en ocho puente de arco x 12mm				1
1781	Placa en ocho puente de arco x 16mm				1
1782	Placa en ocho forma de terraza x 16mm				1
1783	Placa en ocho forma de terraza x 12mm				1
1784	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 16mm para placa en ocho				1
1785	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 18mm para placa en ocho				1
1786	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 20mm para placa en ocho				1
1787	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 22mm para placa en ocho				1
1788	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 24mm para placa en ocho				1
1789	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 26mm para placa en ocho				1
1790	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 28mm para placa en ocho				1
1791	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 30mm para placa en ocho				1
1792	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 32mm para placa en ocho				1
1793	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 34mm para placa en ocho				1
1794	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 36mm para placa en ocho				1
1795	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 38mm para placa en ocho				1
1796	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 40mm para placa en ocho				1
1797	Tornillo ABC Cortical de 3.5x10mm				1
1798	Tornillo ABC Cortical de 3.5x12mm				1
1799	Tornillo ABC Cortical de 3.5x14mm				1
1800	Tornillo ABC Cortical de 3.5x16mm				1
1801	Tornillo ABC Cortical de 3.5x18mm				1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 15-17 Esquina. PBX (067) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospital-sanvicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca.

YouTube: Hospital San Vicente de Arauca. Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA, C.S.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-036

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1802	Tornillo ABC Cortical de 3.5x20mm	1
1803	Tornillo ABC Cortical de 3.5x22mm	1
1804	Tornillo ABC Cortical de 3.5x24mm	1
1805	Tornillo ABC Cortical de 3.5x26mm	1
1806	Tornillo ABC Cortical de 3.5x28mm	1
1807	Tornillo ABC Cortical de 3.5x30mm	1
1808	Tornillo ABC Cortical de 3.5x32mm	1
1809	Tornillo ABC Cortical de 3.5x34mm	1
1810	Tornillo ABC Cortical de 3.5x36mm	1
1811	Tornillo ABC Cortical de 3.5x38mm	1
1812	Tornillo ABC Cortical de 3.5x40mm	1
1813	Tornillo ABC Cortical de 3.5x45mm	1
1814	Tornillo ABC Cortical de 3.5x50mm	1
1815	Tornillo ABC Cortical de 3.5x65mm	1
1816	Tornillo ABC Cortical de 3.5x70mm	1
1817	Tornillo ABC Cortical de 3.5x75mm	1
1818	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x16mm, rosca media	1
1819	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x18mm, rosca media	1
1820	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x20mm, rosca media	1
1821	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x22mm, rosca media	1
1822	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x24mm, rosca media	1
1823	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x26mm, rosca media	1
1824	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x28mm, rosca media	1
1825	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x30mm, rosca media	1
1826	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x35mm, rosca media	1
1827	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x36mm, rosca media	1
1828	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x38mm, rosca media	1
1829	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x40mm, rosca media	1
1830	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x45mm, rosca media	1
1831	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x50mm, rosca media	1
1832	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x55mm, rosca media	1
1833	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x60mm, rosca media	1
1834	Tornillo ABC Cortical de 4.5x20mm Titania autoroascante	1
1835	Tornillo ABC Cortical de 4.5x22mm Titania autoroascante	1
1836	Tornillo ABC Cortical de 4.5x24mm Titania autoroascante	1
1837	Tornillo ABC Cortical de 4.5x26mm Titania autoroascante	1
1838	Tornillo ABC Cortical de 4.5x28mm Titania autoroascante	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 16.16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalssanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalssanvicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca -
 YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1839	Tornillo ABC Cortical de 4.5x30mm Titania autoroscante	1
1840	Tornillo ABC Cortical de 4.5x32mm Titania autoroscante	1
1841	Tornillo ABC Cortical de 4.5x34mm Titania autoroscante	1
1842	Tornillo ABC Cortical de 4.5x36mm Titania autoroscante	1
1843	Tornillo ABC Cortical de 4.5x38mm Titania autoroscante	1
1844	Tornillo ABC Cortical de 4.5x40mm Titania autoroscante	1
1845	Tornillo ABC Cortical de 4.5x42mm Titania autoroscante	1
1846	Tornillo ABC Cortical de 4.5x44mm Titania autoroscante	1
1847	Tornillo ABC Cortical de 4.5x46mm Titania autoroscante	1
1848	Tornillo ABC Cortical de 4.5x48mm Titania autoroscante	1
1849	Tornillo ABC Cortical de 4.5x50mm Titania autoroscante	1
1850	Tornillo ABC Cortical de 4.5x52mm Titania autoroscante	1
1851	Tornillo ABC Cortical de 4.5x54mm Titania autoroscante	1
1852	Tornillo ABC Cortical de 4.5x56mm Titania autoroscante	1
1853	Tornillo ABC Cortical de 4.5x58mm Titania autoroscante	1
1854	Tornillo ABC Cortical de 4.5x60mm Titania autoroscante	1
1855	Tornillo ABC Cortical de 4.5x62mm Titania autoroscante	1
1856	Tornillo ABC Cortical de 4.5x64mm Titania autoroscante	1
1857	Tornillo ABC Cortical de 4.5x66mm Titania autoroscante	1
1858	Tornillo ABC Cortical de 4.5x70mm Titania autoroscante	1
1859	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Medial 6,5 x 35 en Titania	1
1860	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Medial 6,5 x 40 en Titania	1
1861	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Medial 6,5 x 45 en Titania	1
1862	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Medial 6,5 x 50 en Titania	1
1863	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Medial 6,5 x 55 en Titania	1
1864	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Medial 6,5 x 60 en Titania	1
1865	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Medial 6,5 x 65 en Titania	1
1866	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Medial 6,5 x 70 en Titania	1
1867	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Medial 6,5 x 75 en Titania	1
1868	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Medial 6,5 x 80 en Titania	1
1869	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Medial 6,5 x 85 en Titania	1
1870	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Medial 6,5 x 90 en Titania	1
1871	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 35 en Titania	1
1872	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 40 en Titania	1
1873	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 45 en Titania	1
1874	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 50 en Titania	1
1875	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 55 en Titania	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarauca.gov.co Página Web:www.hospitalarauca.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

1876	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 60 en Titania	1
1877	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 65 en Titania	1
1878	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 70 en Titania	1
1879	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 75 en Titania	1
1880	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 80 en Titania	1
1881	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 85 en Titania	1
1882	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 90 en Titania	1
1883	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x10mm Titania	1
1884	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x12mm Titania	1
1885	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x14mm Titania	1
1886	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x16mm Titania	1
1887	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x18mm Titania	1
1888	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x20mm Titania	1
1889	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x22mm Titania	1
1890	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x24mm Titania	1
1891	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x26mm Titania	1
1892	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x28mm Titania	1
1893	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x30mm Titania	1
1894	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x32mm Titania	1
1895	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x34mm Titania	1
1896	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x35mm Titania	1
1897	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x38mm Titania	1
1898	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x40mm Titania	1
1899	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x42mm Titania	1
1900	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x45mm Titania	1
1901	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x50mm Titania	1
1902	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x65mm Titania	1
1903	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x70mm Titania	1
1904	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x75mm Titania	1
1905	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x20mm Titania	1
1906	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x22mm Titania	1
1907	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x24mm Titania	1
1908	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x26mm Titania	1
1909	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x28mm Titania	1
1910	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x30mm Titania	1
1911	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x32mm Titania	1
1912	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x34mm Titania	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 15-17 Esquina. PBX (087) - 8650030-Correo electrónico: contactanos@hospitalnavicente.gov.co Página Web:
www.hospitalnavicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1913	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x36mm Titania		
1914	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x38mm Titania		
1915	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x40mm Titania		
1916	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x42mm Titania		
1917	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x44mm Titania		
1918	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x45mm Titania		
1919	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x46mm Titania		
1920	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x48mm Titania		
1921	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x50mm Titania		
1922	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x55mm Titania		
1923	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x60mm Titania		
1924	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x65mm Titania		
1925	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x70mm Titania		
1926	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x75mm Titania		
1927	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x80mm Titania		
1928	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x85mm Titania		
1929	Tornillo ABC Bloqueo Autroscante de 5.0x90mm Titania		
1930	Tornillo cabeza conica 3,5 x 12MM		
1931	Tornillo cabeza conica 3,5 x 14MM		
1932	Tornillo cabeza conica 3,5 x 16MM		
1933	Tornillo cabeza conica 3,5 x 18MM		
1934	Tornillo cabeza conica 3,5 x 20MM		
1935	Tornillo cabeza conica 3,5 x 22MM		
1936	Tornillo cabeza conica 3,5 x 24MM		
1937	Tornillo cabeza conica 3,5 x 26MM		
1938	Tornillo cabeza conica 3,5 x 28MM		
1939	Tornillo cabeza conica 3,5 x 30MM		
1940	Tornillo cabeza conica 3,5 x 32MM		
1941	Tornillo cabeza conica 3,5 x 34MM		
1942	Tornillo cabeza conica 3,5 x 36MM		
1943	Tornillo cabeza conica 3,5 x 38MM		
1944	Tornillo cabeza conica 3,5 x 40MM		
1945	Tornillo cabeza conica 3,5 x 42MM		
1946	Tornillo cabeza conica 3,5 x 44MM		
1947	Tornillo cabeza conica 3,5 x 46MM		
1948	Tornillo cabeza conica 3,5 x 48MM		
1949	Tornillo cabeza conica 3,5 x 50MM		

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8860030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalarvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTION JURIDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

1950	Tornillo cabeza conica 3,5 x 55MM	1
1951	Tornillo cabeza conica 3,5 x 60MM	1
1952	Tornillo cabeza conica 3,5 x 65MM	1
1953	Tornillo cabeza conica 3,5 x 70MM	1
1954	Tornillo cabeza conica 3,5 x 75MM	1
1955	Tornillo cabeza conica 3,5 x 36 rosca parcial	1
1956	Tornillo cabeza conica 3,5 x 38 rosca parcial	1
1957	Tornillo cabeza conica 3,5 x 40 rosca parcial	1
1958	Tornillo cabeza conica 3,5 x 42 rosca parcial	1
1959	Tornillo cabeza conica 3,5 x 44 rosca parcial	1
1960	Tornillo cabeza conica 3,5 x 46 rosca parcial	1
1961	Tornillo cabeza conica 3,5 x 48 rosca parcial	1
1962	Tornillo cabeza conica 3,5 x 50 rosca parcial	1
1963	Tornillo cabeza conica 3,5 x 55 rosca parcial	1
1964	Tornillo cabeza conica 3,5 x 60 rosca parcial	1
1965	Tornillo cabeza conica 3,5 x 65 rosca parcial	1
1966	Tornillo cabeza conica 3,5 x 70 rosca parcial	1
1967	Tornillo cabeza conica 3,5 x 75 rosca parcial	1
1968	Tornillo cabeza conica 5,0 x 22MM	1
1969	Tornillo cabeza conica 5,0 x 24MM	1
1970	Tornillo cabeza conica 5,0 x 26MM	1
1971	Tornillo cabeza conica 5,0 x 28MM	1
1972	Tornillo cabeza conica 5,0 x 30MM	1
1973	Tornillo cabeza conica 5,0 x 32MM	1
1974	Tornillo cabeza conica 5,0 x 34MM	1
1975	Tornillo cabeza conica 5,0 x 36MM	1
1976	Tornillo cabeza conica 5,0 x 38MM	1
1977	Tornillo cabeza conica 5,0 x 40MM	1
1978	Tornillo cabeza conica 5,0 x 42MM	1
1979	Tornillo cabeza conica 5,0 x 44MM	1
1980	Tornillo cabeza conica 5,0 x 46MM	1
1981	Tornillo cabeza conica 5,0 x 48MM	1
1982	Tornillo cabeza conica 5,0 x 50MM	1
1983	Tornillo cabeza conica 5,0 x 55MM	1
1984	Tornillo cabeza conica 5,0 x 60MM	1
1985	Tornillo cabeza conica 5,0 x 65MM	1
1986	Tornillo cabeza conica 5,0 x 70MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. P.O.X (097) – 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalarvicente.gov.co - iFacebook Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca -
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1987	Tornillo cabeza conica 5,0 x 75MM	1
1988	Tornillo cabeza conica 5,0 x 80MM	1
1989	Tornillo cabeza conica 5,0 x 85MM	1
1990	Tornillo cabeza conica 5,0 x 90MM	1
1991	Tornillo cabeza conica 5,0x 42 rosca parcial	1
1992	Tornillo cabeza conica 5,0 x 44 rosca parcial	1
1993	Tornillo cabeza conica 5,0 x 46 rosca parcial	1
1994	Tornillo cabeza conica 5,0 x 48 rosca parcial	1
1995	Tornillo cabeza conica 5,0 x 50 rosca parcial	1
1996	Tornillo cabeza conica 5,0 x 55 rosca parcial	1
1997	Tornillo cabeza conica 5,0 x 60 rosca parcial	1
1998	Tornillo cabeza conica 5,0 x 65 rosca parcial	1
1999	Tornillo cabeza conica 5,0 x 70 rosca parcial	1
2000	Tornillo cabeza conica 5,0 x 75 rosca parcial	1
2001	Tornillo cabeza conica 5,0 x 80 rosca parcial	1
2002	Tornillo cabeza conica 5,0 x 85 rosca parcial	1
2003	Tornillo cabeza conica 5,0 x 90 rosca parcial	1
2004	Tornillo conulado de 7,3mm, rosca media, cabeza conica	1
2005	Tornillo conulado de 7,3mm, rosca completa, cabeza conica	1
2006	Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7,3 x 60 en Titania	1
2007	Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7,3 x 65 en Titania	1
2008	Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7,3 x 70 en Titania	1
2009	Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7,3 x 75 en Titania	1
2010	Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7,3 x 80 en Titania	1
2011	Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7,3 x 83 en Titania, rojo	1
2012	Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7,3 x 85 en Titania	1
2013	Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7,3 x 90 en Titania	1
2014	Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7,3 x 95 en Titania	1
2015	Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7,3 x 100 en Titania	1
2016	Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7,3 x 105 en Titania	1
2017	Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7,3 x 110 en Titania	1
2018	Tornillo ABC cortical 2,7 x 8 Stardrive	1
2019	Tornillo ABC cortical 2,7 x 9 Stardrive	1
2020	Tornillo ABC cortical 2,7 x 10 Stardrive	1
2021	Tornillo ABC cortical 2,7 x 11 Stardrive	1
2022	Tornillo ABC cortical 2,7 x 12 Stardrive	1
2023	Tornillo ABC cortical 2,7 x 14 Stardrive	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravente.gov.co Página Web:
www.hospitalaravente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2024	Tornillo ABC cortical 2.7 x 16 Stardrive	1
2025	Tornillo ABC cortical 2.7 x 18 Stardrive	1
2026	Tornillo ABC cortical 2.7 x 20 Stardrive	1
2027	Tornillo ABC cortical 2.7 x 22 Stardrive	1
2028	Tornillo ABC cortical 2.7 x 24 Stardrive	1
2029	Tornillo ABC cortical 2.7 x 26 Stardrive	1
2030	Tornillo ABC cortical 2.7 x 28 Stardrive	1
2031	Tornillo ABC cortical 2.7 x 30 Stardrive	1
2032	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 10 Stardrive	1
2033	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 12 Stardrive	1
2034	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 14 Stardrive	1
2035	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 16 Stardrive	1
2036	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 18 Stardrive	1
2037	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 20 Stardrive	1
2038	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 22 Stardrive	1
2039	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 24 Stardrive	1
2040	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 26 Stardrive	1
2041	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 28 Stardrive	1
2042	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 30 Stardrive	1
2043	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 10 ángulo variable, Stardrive, autotrajante.	1
2044	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 12 ángulo variable, Stardrive, autotrajante.	1
2045	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 14 ángulo variable, Stardrive, autotrajante.	1
2046	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 16 ángulo variable, Stardrive, autotrajante.	1
2047	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 18 ángulo variable, Stardrive, autotrajante.	1
2048	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 20 ángulo variable, Stardrive, autotrajante.	1
2049	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 22 ángulo variable, Stardrive, autotrajante.	1
2050	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 24 ángulo variable, Stardrive, autotrajante.	1
2051	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 26 ángulo variable, Stardrive, autotrajante.	1
2052	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 28 ángulo variable, Stardrive, autotrajante.	1
2053	Tornillo ABC bloqueo autotrajante 2.4 x 30 ángulo variable, Stardrive, autotrajante.	1
2054	Placa DHS de 3 Orif en titanio	1
2055	Placa DHS de 4 Orif en titanio	1
2056	Placa DHS de 5 Orif en titanio	1
2057	Placa DHS de 6 Orif en titanio	1
2058	Placa DHS de 8 Orif en titanio	1
2059	Placa DHS de 10 Orif en titanio	1
2060	Placa DHS de 12 Orif en titanio	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) - 8650030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:www.hospital-sanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJ- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2061	Placa DCS de 6 Orif. en Titanio	1
2062	Placa DCS de 8 Orif. en Titanio	1
2063	Placa DCS de 10 Orif. en Titanio	1
2064	Placa DCS de 11 Orif. en Titanio	1
2065	Placa de Soporte Trocanterica DHTS-DCS	1
2066	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 55 en Titanio	1
2067	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 60 en Titanio	1
2068	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 65 en Titanio	1
2069	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 70 en Titanio	1
2070	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 75 en Titanio	1
2071	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 80 en Titanio	1
2072	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 85 en Titanio	1
2073	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 90 en Titanio	1
2074	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 95 en Titanio	1
2075	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 100 en Titanio	1
2076	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 105 en Titanio	1
2077	Tornillo de Compresion DHTS	1
2078	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 55 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2079	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 60 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2080	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 65 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2081	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 70 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2082	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 75 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2083	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 80 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2084	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 85 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2085	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 90 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2086	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 95 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2087	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 100 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2088	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 105 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2089	Tornillo Herberton 3,0/4,0 X 14MM	1
2090	Tornillo Herberton 3,0/4,0 X 16MM	1
2091	Tornillo Herberton 3,0/4,0 X 18MM	1
2092	Tornillo Herberton 3,0/4,0 X 20MM	1
2093	Tornillo Herberton 3,0/4,0 X 22MM	1
2094	Tornillo Herberton 3,0/4,0 X 24MM	1
2095	Tornillo Herberton 3,0/4,0 X 26MM	1
2096	Tornillo Herberton 3,0/4,0 X 28MM	1
2097	Tornillo ABC Conulado de 4,0x12mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalservicente.gov.co Página Web:
www.hospitalservicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca -
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



गणेशाय नमः॥ श्रीगणेशाय नमः॥ श्रीगणेशाय नमः॥

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: G11-FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 3.4

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2098	Tornillo ABC Canulado de 4.0x14mm					1
2099	Tornillo ABC Canulado de 4.0x16mm					1
2100	Tornillo ABC Canulado de 4.0x18mm					1
2101	Tornillo ABC Canulado de 4.0x20mm					1
2102	Tornillo ABC Canulado de 4.0x22mm					1
2103	Tornillo ABC Canulado de 4.0x24mm					1
2104	Tornillo ABC Canulado de 4.0x26mm					1
2105	Tornillo ABC Canulado de 4.0x28mm					1
2106	Tornillo ABC Canulado de 4.0x30mm					1
2107	Tornillo ABC Canulado de 4.0x35mm					1
2108	Tornillo ABC Canulado de 4.0x40mm					1
2109	Tornillo ABC Canulado de 4.0x45mm					1
2110	Tornillo ABC Canulado de 4.0x50mm					1
2111	Tornillo ABC Canulado de 4.0x55mm					1
2112	Tornillo ABC Canulado de 4.0x60mm					1
2113	Arandela lisa de 4.0 mm en Titanio para Tornillo Canulado					1
2114	Arandela con pinchos de 4.0 mm en Titanio para Tornillo Canulado.					1
2115	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x45mm Titania					1
2116	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x50mm Titania					1
2117	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x55mm Titania					1
2118	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x60mm Titania					1
2119	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x65mm Titania					1
2120	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x70mm Titania					1
2121	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x75mm Titania					1
2122	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x80mm Titania					1
2123	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x85mm Titania					1
2124	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x90mm Titania					1
2125	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x95mm Titania					1
2126	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x100mm Titania					1
2127	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x105mm Titania					1
2128	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x110mm Titania					1
2129	Tornillo ABC Canulado Rosca Total de 6.5 x 45mm					1
2130	Tornillo ABC Canulado Rosca Total de 6.5 x 50mm					1
2131	Tornillo ABC Canulado Rosca Total de 6.5 x 55mm					1
2132	Tornillo ABC Canulado Rosca Total de 6.5 x 60mm					1
2133	Tornillo ABC Canulado Rosca Total de 6.5 x 65mm					1
2134	Tornillo ABC Canulado Rosca Total de 6.5 x 70mm					1

"Trabajando por la Salud del pueblo Arucano"

Calle 15.16-17 Esquina, P.O. Box 097 - 8850030 - Correo electrónico: contacto@hospitalbarvicento.gov.cr Página Web

www.hospitalsanviente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca

YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2135	Tornillo ABC Canulado Rosca Total de 6.5 x 75mm	1
2136	Tornillo ABC Canulado Rosca Total de 6.5 x 80mm	1
2137	Tornillo ABC Canulado Rosca Total de 6.5 x 85mm	1
2138	Tornillo ABC Canulado Rosca Total de 6.5 x 90mm	1
2139	Tornillo ABC Canulado Rosca Total de 6.5 x 95mm	1
2140	Tornillo ABC Canulado Rosca Total de 6.5 x 100mm	1
2141	Tornillo ABC Canulado Rosca Total de 6.5 x 105mm	1
2142	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x50mm Titanio	1
2143	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x55mm Titanio	1
2144	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x60mm Titanio	1
2145	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x65mm Titanio	1
2146	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x70mm Titanio	1
2147	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x75mm Titanio	1
2148	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x80mm Titanio	1
2149	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x85mm Titanio	1
2150	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x90mm Titanio	1
2151	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x95mm Titanio	1
2152	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x100mm Titanio	1
2153	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x105mm Titanio	1
2154	Arandela Iza de 6.5mm/7.3mm en Titanio para Tornillo Canulado	1
2155	Arandela con pincha de 6.5mm/7.3mm en Titanio para Tornillo Canulado	1
2156	Tornillo mini Herberden 2.4mmx12, rosca corta	1
2157	Tornillo mini Herberden 2.4mmx14, rosca corta	1
2158	Tornillo mini Herberden 2.4mmx16, rosca corta	1
2159	Tornillo mini Herberden 2.4mmx18, rosca corta	1
2160	Tornillo mini Herberden 2.4mmx20, rosca corta	1
2161	Tornillo mini Herberden 2.4mmx22, rosca corta	1
2162	Tornillo mini Herberden 2.4mmx24, rosca corta	1
2163	Tornillo mini Herberden 2.4mmx26, rosca corta	1
2164	Tornillo mini Herberden 2.4mmx28, rosca corta	1
2165	Tornillo mini Herberden 2.4mmx18, rosca larga	1
2166	Tornillo mini Herberden 2.4mmx20, rosca larga	1
2167	Tornillo mini Herberden 2.4mmx22, rosca larga	1
2168	Tornillo mini Herberden 2.4mmx24, rosca larga	1
2169	Tornillo mini Herberden 2.4mmx26, rosca larga	1
2170	Tornillo mini Herberden 2.4mmx28, rosca larga	1
2171	Tornillo mini Herberden 2.4mmx30, rosca larga	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina, PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarauca.gov.co Página Web: www.hospitalarauca.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GUJ- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2172	Smilni placa ABC recta de 1,5 x 3 Orif			
2173	Smilni placa ABC recta de 1,5 x 4 Orif			
2174	Smilni placa ABC recta de 1,5 x 5 Orif			
2175	Smilni placa ABC recta de 1,5 x 6 Orif			
2176	Smilni placa ABC recta de 1,5 x 7 Orif			
2177	Smilni placa ABC recta de 1,5 x 8 Orif			
2178	Smilni placa ABC recta de 1,5 x 9 Orif			
2179	Smilni placa ABC recta de 1,5 x 10 orif			
2180	placa en T 1,5 cabeza 3 x 4 orif			
2181	placa en T 1,5 cabeza 3 x 5 orif			
2182	placa en T 1,5 cabeza 3 x 6 orif			
2183	placa en T 1,5 cabeza 3 x 7 orif			
2184	placa en T 1,5 cabeza 3 x 8 orif			
2185	placa en T 1,5 cabeza 3 x 9 orif			
2186	placa en T 1,5 cabeza 3 x 10 orif			
2187	placa en T 1,5 cabeza 4 x 4 orif			
2188	placa en T 1,5 cabeza 4 x 5 orif			
2189	placa en T 1,5 cabeza 4 x 6 orif			
2190	placa en T 1,5 cabeza 4 x 7 orif			
2191	placa en T 1,5 cabeza 4 x 8 orif			
2192	placa en T 1,5 cabeza 4 x 9 orif			
2193	placa en T 1,5 cabeza 4 x 10 orif			
2194	placa arco en T 1,5 cabeza 2 x 3 orif			
2195	placa arco en T 1,5 cabeza 2 x 4 orif			
2196	placa arco en T 1,5 cabeza 2 x 5 orif			
2197	placa arco en T 1,5 cabeza 2 x 6 orif			
2198	placa arco en T 1,5 cabeza 2 x 7 orif			
2199	placa arco en T 1,5 cabeza 3 x 3 orif			
2200	placa arco en T 1,5 cabeza 3 x 4 orif			
2201	placa arco en T 1,5 cabeza 3 x 5 orif			
2202	placa arco en T 1,5 cabeza 3 x 6 orif			
2203	placa arco en T 1,5 cabeza 3 x 7 orif			
2204	Tornillo cortical de 1,5 x 6mm, stardrive, autorroscante			
2205	Tornillo cortical de 1,5 x 7mm, stardrive, autorroscante			
2206	Tornillo cortical de 1,5 x 8mm, stardrive, autorroscante			
2207	Tornillo cortical de 1,5 x 9mm, stardrive, autorroscante			
2208	Tornillo cortical de 1,5 x 10mm, stardrive, autorroscante			

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15, 16-17 Esquina, P.O. Box (097) - 9950030 Correo electrónico: contactenos@hospitalenservicente.gov.co Página Web:www.hospitalenservicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-PR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2209	Tornillo cortical de 1.5 x 11mm, stdrive, autoroscante	1
2210	Tornillo cortical de 1.5 x 12mm, stdrive, autoroscante	1
2211	Tornillo cortical de 1.5 x 13mm, stdrive, autoroscante	1
2212	Tornillo cortical de 1.5 x 14mm, stdrive, autoroscante	1
2213	Tornillo cortical de 1.5 x 15mm, stdrive, autoroscante	1
2214	Tornillo cortical de 1.5 x 16mm, stdrive, autoroscante	1
2215	Tornillo cortical de 1.5 x 17mm, stdrive, autoroscante	1
2216	Tornillo cortical de 1.5 x 18mm, stdrive, autoroscante	1
2217	Tornillo cortical de 1.5 x 19mm, stdrive, autoroscante	1
2218	Tornillo cortical de 1.5 x 20mm, stdrive, autoroscante	1
2219	Smini placa ABC recta de 2.0 x 4 orif	1
2220	Smini placa ABC recta de 2.0 x 5 orif	1
2221	Smini placa ABC recta de 2.0 x 6 orif	1
2222	Smini placa ABC recta de 2.0 x 7 orif	1
2223	Smini placa ABC recta de 2.0 x 8 orif	1
2224	Smini placa ABC recta de 2.0 x 9 orif	1
2225	Smini placa ABC recta de 2.0 x 10 orif	1
2226	placa en T de 2.0 cabeza 3 x 4 orif	1
2227	placa en T de 2.0 cabeza 3 x 5 orif	1
2228	placa en T de 2.0 cabeza 3 x 6 orif	1
2229	placa en T de 2.0 cabeza 3 x 7 orif	1
2230	placa en T de 2.0 cabeza 3 x 8 orif	1
2231	placa en T de 2.0 cabeza 3 x 9 orif	1
2232	placa en T de 2.0 cabeza 3 x 10 orif	1
2233	placa en T de 2.0 cabeza 4 x 4 orif	1
2234	placa en T de 2.0 cabeza 4 x 5 orif	1
2235	placa en T de 2.0 cabeza 4 x 6 orif	1
2236	placa en T de 2.0 cabeza 4 x 7 orif	1
2237	placa en T de 2.0 cabeza 4 x 8 orif	1
2238	placa en T de 2.0 cabeza 4 x 9 orif	1
2239	placa en T de 2.0 cabeza 4 x 10 orif	1
2240	placa arco en T 2.0 cabeza 2 x 3 orif	1
2241	placa arco en T 2.0 cabeza 2 x 4 orif	1
2242	placa arco en T 2.0 cabeza 2 x 5 orif	1
2243	placa arco en T 2.0 cabeza 2 x 6 orif	1
2244	placa arco en T 2.0 cabeza 2 x 7 orif	1
2245	placa arco en T 2.0 cabeza 2 x 8 orif	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 - Correo electrónico: contactenos@hospitalarauca.gov.co Página Web:www.hospitalarauca.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA S.A.S.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-036

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2246	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 3 orif.	1
2247	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 4 orif.	1
2248	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 5 orif.	1
2249	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 6 orif.	1
2250	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 7 orif.	1
2251	placa arco en T I 2.0 cabeza 3 x 8 orif.	1
2252	placa arco en T II sistema 2.0 x 2 orif.	1
2253	placa arco en T II sistema 2.0 x 3 orif.	1
2254	placa arco en T II sistema 2.0 x 4 orif.	1
2255	placa arco en L de 2.0 x 2 orif. izq.	1
2256	placa arco en L de 2.0 x 3 orif. izq.	1
2257	Placa arco en L de 2.0 x 4 orif. izq.	1
2258	Placa arco en L de 2.0 x 2 orif. der.	1
2259	Placa arco en L de 2.0 x 3 orif. der.	1
2260	Placa arco en L de 2.0 x 4 orif. der.	1
2261	Tornillo cortical de 2.0 x 6mm, stardrive, autorroscante	1
2262	Tornillo cortical de 2.0 x 7mm, stardrive, autorroscante	1
2263	Tornillo cortical de 2.0 x 8mm, stardrive, autorroscante	1
2264	Tornillo cortical de 2.0 x 9mm, stardrive, autorroscante	1
2265	Tornillo cortical de 2.0 x 10mm, stardrive, autorroscante	1
2266	Tornillo cortical de 2.0 x 11mm, stardrive, autorroscante	1
2267	Tornillo cortical de 2.0 x 12mm, stardrive, autorroscante	1
2268	Tornillo cortical de 2.0 x 13mm, stardrive, autorroscante	1
2269	Tornillo cortical de 2.0 x 14mm, stardrive, autorroscante	1
2270	Tornillo cortical de 2.0 x 15mm, stardrive, autorroscante	1
2271	Tornillo cortical de 2.0 x 16mm, stardrive, autorroscante	1
2272	Tornillo cortical de 2.0 x 17mm, stardrive, autorroscante	1
2273	Tornillo cortical de 2.0 x 18mm, stardrive, autorroscante	1
2274	Tornillo cortical de 2.0 x 19mm, stardrive, autorroscante	1
2275	Tornillo cortical de 2.0 x 20mm, stardrive, autorroscante	1
2276	Smilni placa ABC recta de 2,7 x 3	1
2277	Smilni placa ABC recta de 2,7 x 4 orif	1
2278	Smilni placa ABC recta de 2,7 x 5 orif	1
2279	Smilni placa ABC recta de 2,7 x 6 orif	1
2280	Smilni placa ABC recta de 2,7 x 7 orif	1
2281	Smilni placa ABC recta de 2,7 x 8 orif	1
2282	placa arco en T I de 2,7 x 3 orif	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15'16-17 Esquina. PBX (097) – 8850020 Correo electrónico: contactenos@hospitalosanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalosanvicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca

YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-PR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

2283	placa arco en T I de 2,7 x 4 orif.	1
2284	placa arco en T I de 2,7 x 5 orif.	1
2285	placa arco en T I de 2,7 x 6 orif.	1
2286	placa arco en T I de 2,7 x 7 orif.	1
2287	placa arco en T I de 2,7 x 8 orif.	1
2288	placa arco en T II de 2,7 x 3 orif.	1
2289	placa arco en L de 2,7 x 3 izq.	1
2290	placa arco en L de 2,7 x 4 izq.	1
2291	placa arco en L de 2,7 x 3 der.	1
2292	placa arco en L de 2,7 x 4 der.	1
2293	placa arco en T II de 2,7 x 2 orif.	1
2294	placa arco en T II de 2,7 x 4 orif.	1
2295	placa arco en L de 2,7 x 2 izq.	1
2296	placa arco en L de 2,7 x 2 der.	1
2297	Placa ABC LCP recta bloq. 1,5mm x 4 orif.	1
2298	Placa ABC LCP recta bloq. 1,5mm x 6 orif.	1
2299	Placa recta bloq. 1,5mm x 6 orif.	1
2300	Placa recta bloq. 1,5mm x 12 orif.	1
2301	Placa en T bloq. 1,5mm cabeza de 3 x 4 orif.	1
2302	Placa en T bloq. 1,5mm cabeza de 3 x 6 orif.	1
2303	Placa en T bloq. 1,5mm Cabeza de 4 x 4 orif.	1
2304	Placa en T bloq. 1,5mm Cabeza de 4 x 8 orif.	1
2305	Placa en Y bloq. 1,5mm x 4 orif.	1
2306	Placa en Y bloq. 1,5mm x 8 orif.	1
2307	Placa Condilar bloq. 1,5mm x 4 orif.	1
2308	Placa Condilar bloq. 1,5mm x 6 orif.	1
2309	Placa 3D bloq. 1,5mm x 8 orif. bloq.	1
2310	Placa 3D bloq. 1,5mm x 8 orif. der.	1
2311	Placa ABC LCP recta bloq. 2,0mm x 4 orif.	1
2312	Placa ABC LCP recta bloq. 2,0mm x 5 orif.	1
2313	Placa ABC LCP recta bloq. 2,0mm x 6 orif.	1
2314	Placa ABC LCP recta bloq. 2,0mm x 7 orif.	1
2315	Placa ABC LCP recta bloq. 2,0mm x 8 orif.	1
2316	Placa adaptación bloq. 2,0mm x 6 orif.	1
2317	Placa adaptación bloq. 2,0mm x 12 orif.	1
2318	Placa en T bloq. 2,0mm Cabeza de 3 x 3 orif.	1
2319	Placa en T bloq. 2,0mm Cabeza de 3 x 5 orif.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2320	Placa en T bloq. 2.0mm Cabeza de 3 x 7 orif.	
2321	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm x 3 orif.	
2322	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm x 5 orif.	
2323	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm x 7 orif.	
2324	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm x 3 orif.	
2325	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm x 5 orif.	
2326	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm x 7 orif.	
2327	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 3	
2328	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 5	
2329	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 7	
2330	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 4 orif.	
2331	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 5 orif.	
2332	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 6 orif.	
2333	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 7 orif.	
2334	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 8 orif.	
2335	Placa adaptacion bloq. 2.4mm x 6 orif.	
2336	Placa adaptacion bloq. 2.4mm x 12 orif.	
2337	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 x 3 orif.	
2338	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 x 5 orif.	
2339	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 x 7 orif.	
2340	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 3 orif.	
2341	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 5	
2342	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 7	
2343	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 3 orif.	
2344	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 5 orif.	
2345	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 7 orif.	
2346	Placa condilar 2.4mm x 3 orif.	
2347	Placa condilar 2.4mm x 5 orif.	
2348	Placa condilar 2.4mm x 7 orif.	
2349	Placa en H bloq. 2.7mm x 5 orif.	
2350	Placa en H bloq. 2.7mm x 8 orif.	
2351	Placa recta bloq. de 2.7mm x 2 orif.	
2352	Placa en X bloq. De 2.7mm x 18mm para pie, pequeño	
2353	Placa en X bloq. De 2.7mm x 24mm para pie, mediano	
2354	Placa en X bloq. De 2.7mm x 30mm para pie, grande	
2355	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 4 orif.	
2356	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 5 orif.	

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 15-17 Esquina, PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:www.hospital-sanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanArauca

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA S.A.S.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJL- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2357	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 6 orif	
2358	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 7 orif	
2359	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 8 orif	
2360	Placa de adaptacion bloq. 2.7mm x 6	
2361	Placa de adaptacion bloq. 2.7mm x 12	
2362	Placa en T bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif.	
2363	Placa en T bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif.	
2364	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif lza.	
2365	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif lza.	
2366	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif der.	
2367	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif der.	
2368	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif lza.	
2369	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif lza.	
2370	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif der.	
2371	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif der.	
2372	Placa condilar bloq. 2.7mm x 3 orif.	
2373	Placa condilar bloq. 2.7mm x 5 orif.	
2374	Placa condilar bloq. 2.7mm x 7 orif.	
2375	Tornillo bloqueado 1.5 x 6mm, stardrive, autorroscante.	
2376	Tornillo bloqueado 1.5 x 8mm, stardrive, autorroscante.	
2377	Tornillo bloqueado 1.5 x 10mm, stardrive, autorroscante.	
2378	Tornillo bloqueado 1.5 x 12mm, stardrive, autorroscante.	
2379	Tornillo bloqueado 1.5 x 14mm, stardrive, autorroscante.	
2380	Tornillo bloqueado 1.5 x 16mm, stardrive, autorroscante.	
2381	Tornillo bloqueado 1.5 x 18mm, stardrive, autorroscante.	
2382	Tornillo bloqueado 1.5 x 20mm, stardrive, autorroscante.	
2383	Tornillo bloqueado 2.0 x 6mm, stardrive, autorroscante.	
2384	Tornillo bloqueado 2.0 x 8mm, stardrive, autorroscante.	
2385	Tornillo bloqueado 2.0 x 10mm, stardrive, autorroscante.	
2386	Tornillo bloqueado 2.0 x 12mm, stardrive, autorroscante.	
2387	Tornillo bloqueado 2.0 x 14mm, stardrive, autorroscante.	
2388	Tornillo bloqueado 2.0 x 16mm, stardrive, autorroscante.	
2389	Tornillo bloqueado 2.0 x 18mm, stardrive, autorroscante.	
2390	Tornillo bloqueado 2.0 x 20mm, stardrive, autorroscante.	
2391	Tornillo bloqueado 2.0 x 22mm, stardrive, autorroscante.	
2392	Tornillo bloqueado 2.0 x 24mm, stardrive, autorroscante.	
2393	Tornillo bloqueado 2.0 x 26mm, stardrive, autorroscante.	

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) - 0800030- Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicente.gov.co Página Web:
www.hospitalnavicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTION JURIDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

2394	Tornillo bloqueado 2.0 x 28mm, stardrive, autorroscante	1
2395	Tornillo bloqueado 2.0 x 30mm, stardrive, autorroscante	1
2396	Tornillo bloqueado de 2.7 x 6mm, stardrive, autorroscante	1
2397	Tornillo bloqueado de 2.7 x 8mm, stardrive, autorroscante	1
2398	Tornillo bloqueado de 2.7 x 10mm, stardrive, autorroscante	1
2399	Tornillo bloqueado de 2.7 x 12mm, stardrive, autorroscante	1
2400	Tornillo bloqueado de 2.7 x 14mm, stardrive, autorroscante	1
2401	Tornillo bloqueado de 2.7 x 16mm, stardrive, autorroscante	1
2402	Tornillo bloqueado de 2.7 x 18mm, stardrive, autorroscante	1
2403	Tornillo bloqueado de 2.7 x 20mm, stardrive, autorroscante	1
2404	Tornillo bloqueado de 2.7 x 22mm, stardrive, autorroscante	1
2405	Tornillo bloqueado de 2.7 x 24mm, stardrive, autorroscante	1
2406	Tornillo bloqueado de 2.7 x 26mm, stardrive, autorroscante	1
2407	Tornillo bloqueado de 2.7 x 28mm, stardrive, autorroscante	1
2408	Tornillo bloqueado de 2.7 x 30mm, stardrive, autorroscante	1
2409	Tornillo cortical 2.4 x 6mm, stardrive, autorroscante	1
2410	Tornillo cortical 2.4 x 8mm, stardrive, autorroscante	1
2411	Tornillo cortical 2.4 x 10mm, stardrive, autorroscante	1
2412	Tornillo cortical 2.4 x 12mm, stardrive, autorroscante	1
2413	Tornillo cortical 2.4 x 14mm, stardrive, autorroscante	1
2414	Tornillo cortical 2.4 x 16mm, stardrive, autorroscante	1
2415	Tornillo cortical 2.4 x 18mm, stardrive, autorroscante	1
2416	Tornillo cortical 2.4 x 20mm, stardrive, autorroscante	1
2417	Tornillo cortical 2.4 x 22mm, stardrive, autorroscante	1
2418	Tornillo cortical 2.4 x 24mm, stardrive, autorroscante	1
2419	Tornillo cortical 2.4 x 26mm, stardrive, autorroscante	1
2420	Tornillo cortical 2.4 x 28mm, stardrive, autorroscante	1
2421	Tornillo cortical 2.4 x 30mm, stardrive, autorroscante	1
2422	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8'X 270	1
2423	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8'X 285	1
2424	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8'X 300	1
2425	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8'X 315	1
2426	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8'X 330	1
2427	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8'X 345	1
2428	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8'X 360	1
2429	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9'X 270	1
2430	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9'X 285	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ- FR-036

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2431	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 300	1
2432	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 315	1
2433	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 330	1
2434	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 345	1
2435	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 360	1
2436	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 270	1
2437	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 285	1
2438	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 300	1
2439	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 315	1
2440	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 330	1
2441	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 345	1
2442	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 360	1
2443	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 25	1
2444	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 30	1
2445	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 35	1
2446	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 40	1
2447	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 45	1
2448	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 50	1
2449	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 55	1
2450	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 60	1
2451	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 65	1
2452	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 70	1
2453	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 75	1
2454	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 80	1
2455	Tornillo de Cierre Universal Tibial	1
2456	Tornillo de Cierre Universal Femoral	1
2457	Clavo Universal Femoral de 9 X 340	1
2458	Clavo Universal Femoral de 9 X 360	1
2459	Clavo Universal Femoral de 9 X 380	1
2460	Clavo Universal Femoral de 9 X 400	1
2461	Clavo Universal Femoral de 10 X 340	1
2462	Clavo Universal Femoral de 10 X 360	1
2463	Clavo Universal Femoral de 10 X 380	1
2464	Clavo Universal Femoral de 10 X 400	1
2465	Clavo Universal Femoral de 11 X 340	1
2466	Clavo Universal Femoral de 11 X 360	1
2467	Clavo Universal Femoral de 11 X 380	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8910030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarvicente.gov.co Página Web: www.hospitalarvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanArauca YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2468	Clavo Universal Femoral de 11 X400	1
2469	Clavo Universal Femoral de 11 X420	1
2470	Clavo Universal Femoral de 12 X360	1
2471	Clavo Universal Femoral de 12 X380	1
2472	Clavo Universal Femoral de 12 X400	1
2473	Clavo Universal Femoral de 12 X420	1
2474	Tornillo de Femur de 4,9 X 25	1
2475	Tornillo de Femur de 4,9 X 30	1
2476	Tornillo de Femur de 4,9 X 35	1
2477	Tornillo de Femur de 4,9 X 40	1
2478	Tornillo de Femur de 4,9 X 45	1
2479	Tornillo de Femur de 4,9 X 50	1
2480	Tornillo de Femur de 4,9 X 55	1
2481	Tornillo de Femur de 4,9 X 60	1
2482	Tornillo de Femur de 4,9 X 65	1
2483	Tornillo de Femur de 4,9 X 70	1
2484	Tornillo de Femur de 4,9 X 75	1
2485	Tornillo de Femur de 4,9 X 80	1
2486	Tornillo de Femur de 4,9 X 85	1
2487	Clavo distal de femur 11x190	1
2488	Clavo distal de femur 11x200	1
2489	Clavo distal de femur 11x250	1
2490	Clavo distal de femur 11x270	1
2491	Clavo distal de femur 11x300	1
2492	Clavo distal de femur 12x150	1
2493	Clavo distal de femur 12x200	1
2494	Clavo distal de femur 12x250	1
2495	Clavo distal de femur 12x270	1
2496	Clavo distal de femur 12x300	1
2497	Tornillo de Cieno de femur distal	1
2498	Clavo universal de humero multibloqueo 7x110	1
2499	Clavo universal de humero multibloqueo 7x160	1
2500	Clavo universal de humero multibloqueo 7x180	1
2501	Clavo universal de humero multibloqueo 7x200	1
2502	Clavo universal de humero multibloqueo 7x220	1
2503	Clavo universal de humero multibloqueo 7x240	1
2504	Clavo universal de humero multibloqueo 7x260	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) - 0850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravica.gov.co Página Web: www.hospitalaravica.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA S.A.S.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GIJ- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2505	Clavo universal de humero multibloqueo 8x110	1
2506	Clavo universal de humero multibloqueo 8x160	1
2507	Clavo universal de humero multibloqueo 8x180	1
2508	Clavo universal de humero multibloqueo 8x200	1
2509	Clavo universal de humero multibloqueo 8x220	1
2510	Clavo universal de humero multibloqueo 8x260	1
2511	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 18	1
2512	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 20	1
2513	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 22	1
2514	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 24	1
2515	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 26	1
2516	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 28	1
2517	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 30	1
2518	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 35	1
2519	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 40	1
2520	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 45	1
2521	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 50	1
2522	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 20	1
2523	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 25	1
2524	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 30	1
2525	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 35	1
2526	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 40	1
2527	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 45	1
2528	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 50	1
2529	Tornillo de cierre de humero	1
2530	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x170mm CRFC	1
2531	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x200mm CRFC	1
2532	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x240mm CRFC	1
2533	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x170mm CRFC	1
2534	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x200mm CRFC	1
2535	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x240mm CRFC	1
2536	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x170mm CRFC	1
2537	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x200mm CRFC	1
2538	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x240mm CRFC	1
2539	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x170mm CRFC	1
2540	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x200mm CRFC	1
2541	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x240mm CRFC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (007) – 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Pagina Web:
www.hospital-sanvicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2542	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 9x340mm Izquierdo CRFL	1
2543	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 9x380mm Izquierdo CRFL	1
2544	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 9x420mm Izquierdo CRFL	1
2545	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 9x340mm Derecho CRFL	1
2546	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 9x380mm Derecho CRFL	1
2547	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 9x420mm Derecho CRFL	1
2548	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 10x340mm Izquierdo CRFL	1
2549	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 10x380mm Izquierdo CRFL	1
2550	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 10x420mm Izquierdo CRFL	1
2551	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 10x340mm Derecho CRFL	1
2552	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 10x380mm Derecho CRFL	1
2553	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 10x420mm Derecho CRFL	1
2554	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 11x340mm Izquierdo CRFL	1
2555	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 11x380mm Izquierdo CRFL	1
2556	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 11x420mm Izquierdo CRFL	1
2557	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 11x340mm Derecho CRFL	1
2558	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 11x380mm Derecho CRFL	1
2559	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 11x420mm Derecho CRFL	1
2560	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 12x340mm Izquierdo CRFL	1
2561	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 12x380mm Izquierdo CRFL	1
2562	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 12x420mm Izquierdo CRFL	1
2563	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 12x340mm Derecho CRFL	1
2564	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 12x380mm Derecho CRFL	1
2565	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 12x420mm Derecho CRFL	1
2566	Cilindra Helicoidal x75mm Titania	1
2567	Cilindra Helicoidal x80mm Titania	1
2568	Cilindra Helicoidal x85mm Titania	1
2569	Cilindra Helicoidal x90mm Titania	1
2570	Cilindra Helicoidal x95mm Titania	1
2571	Cilindra Helicoidal x100mm Titania	1
2572	Cilindra Helicoidal x105mm Titania	1
2573	Cilindra Helicoidal x110mm Titania	1
2574	Cilindra Helicoidal x115mm Titania	1
2575	tapon de cierre para PFNA, corto	1
2576	tapon de cierre para PFNA, largo	1
2577	ClavoFlexible de 2,0 X 400 en Titania	1
2578	ClavoFlexible de 2,5 X 400 en Titania	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 16, 16-17 Esquina. PBX (097) - 6950030 Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospital-sanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

2579	ClavoFlexible de 3.0 X 400 en Titánio	1
2580	ClavoFlexible de 3.5X 400 en Titánio	1
2581	ClavoFlexible de 4.0 X 400 en Titánio	1
2582	Tapón de cierre clavo elastico ø2.0/ø2.5	1
2583	Tapón de cierre clavo elastico ø3.0/ø3.5/ø4.0	1
2584	Clavo de Kirschner ø1.0x230, doble punta sin rosca	1
2585	Clavo de Kirschner ø1.2x230, doble punta sin rosca	1
2586	Clavo de Kirschner ø1.5x230, doble punta sin rosca	1
2587	Clavo de Kirschner ø1.8x230, doble punta sin rosca	1
2588	Clavo de Kirschner ø2.0x230, doble punta sin rosca	1
2589	Clavo de Steinmann ø2.5x230 punta sencilla sin rosca	1
2590	Clavo de Steinmann ø3.0x300 punta sencilla sin rosca	1
2591	Clavo de Steinmann ø3.5x300 punta sencilla sin rosca	1
2592	Clavo de Steinmann ø4.5x300 punta sencilla sin rosca	1
2593	Clavo Universal de Femur II, canulado, Iza. ø9x300mm	1
2594	Clavo Universal de Femur II, canulado, Iza. ø9x320mm	1
2595	Clavo Universal de Femur II, canulado, Iza. ø9x340mm	1
2596	Clavo Universal de Femur II, canulado, Iza. ø9x360mm	1
2597	Clavo Universal de Femur II, canulado, Iza. ø9x380mm	1
2598	Clavo Universal de Femur II, canulado, Iza. ø9x400mm	1
2599	Clavo Universal de Femur II, canulado, Iza. ø9x420mm	1
2600	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ø9x300mm	1
2601	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ø9x320mm	1
2602	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ø9x340mm	1
2603	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ø9x360mm	1
2604	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ø9x380mm	1
2605	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ø9x400mm	1
2606	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ø9x420mm	1
2607	Clavo Universal de Femur II, canulado, Iza. ø10x300mm	1
2608	Clavo Universal de Femur II, canulado, Iza. ø10x320mm	1
2609	Clavo Universal de Femur II, canulado, Iza. ø10x340mm	1
2610	Clavo Universal de Femur II, canulado, Iza. ø10x360mm	1
2611	Clavo Universal de Femur II, canulado, Iza. ø10x380mm	1
2612	Clavo Universal de Femur II, canulado, Iza. ø10x400mm	1
2613	Clavo Universal de Femur II, canulado, Iza. ø10x420mm	1
2614	Clavo Universal de Femur II, canulado, Iza. ø10x460mm	1
2615	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ø10x300mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalesanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalesanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA S.A.S.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GIJ- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2616	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 10 \times 320 \text{ mm}$	1
2617	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 10 \times 340 \text{ mm}$	1
2618	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 10 \times 360 \text{ mm}$	1
2619	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 10 \times 380 \text{ mm}$	1
2620	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 10 \times 400 \text{ mm}$	1
2621	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 10 \times 420 \text{ mm}$	1
2622	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 10 \times 460 \text{ mm}$	1
2623	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 11 \times 300 \text{ mm}$	1
2624	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 11 \times 320 \text{ mm}$	1
2625	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 11 \times 340 \text{ mm}$	1
2626	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 11 \times 360 \text{ mm}$	1
2627	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 11 \times 380 \text{ mm}$	1
2628	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 11 \times 400 \text{ mm}$	1
2629	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 11 \times 420 \text{ mm}$	1
2630	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 11 \times 300 \text{ mm}$	1
2631	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 11 \times 320 \text{ mm}$	1
2632	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 11 \times 340 \text{ mm}$	1
2633	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 11 \times 360 \text{ mm}$	1
2634	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 11 \times 380 \text{ mm}$	1
2635	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 11 \times 400 \text{ mm}$	1
2636	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 11 \times 420 \text{ mm}$	1
2637	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 12 \times 380 \text{ mm}$	1
2638	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 12 \times 400 \text{ mm}$	1
2639	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 12 \times 420 \text{ mm}$	1
2640	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 12 \times 350 \text{ mm}$	1
2641	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 12 \times 400 \text{ mm}$	1
2642	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 12 \times 420 \text{ mm}$	1
2643	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 8 \times 255 \text{ mm}$	1
2644	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 8 \times 270 \text{ mm}$	1
2645	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 8 \times 285 \text{ mm}$	1
2646	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 8 \times 300 \text{ mm}$	1
2647	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 8 \times 315 \text{ mm}$	1
2648	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 8 \times 330 \text{ mm}$	1
2649	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 8 \times 345 \text{ mm}$	1
2650	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 8 \times 360 \text{ mm}$	1
2651	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 9 \times 255 \text{ mm}$	1
2652	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 9 \times 270 \text{ mm}$	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 9850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravica.gov.co Página Web:
www.hospitalaravica.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA S.S.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04


FECHA: 02/05/2023

2653	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 9 \times 285 \text{ mm}$	1
2654	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 9 \times 300 \text{ mm}$	1
2655	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 9 \times 315 \text{ mm}$	1
2656	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 9 \times 330 \text{ mm}$	1
2657	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 9 \times 345 \text{ mm}$	1
2658	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 9 \times 360 \text{ mm}$	1
2659	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 10 \times 255 \text{ mm}$	1
2660	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 10 \times 270 \text{ mm}$	1
2661	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 10 \times 285 \text{ mm}$	1
2662	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 10 \times 300 \text{ mm}$	1
2663	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 10 \times 315 \text{ mm}$	1
2664	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 10 \times 330 \text{ mm}$	1
2665	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 10 \times 345 \text{ mm}$	1
2666	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 10 \times 360 \text{ mm}$	1
2667	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 11 \times 330 \text{ mm}$	1
2668	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 11 \times 345 \text{ mm}$	1
2669	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 11 \times 360 \text{ mm}$	1
2670	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 11 \times 376 \text{ mm}$	1
2671	Clavo Universal de Tibia II, canulado, $\phi 11 \times 390 \text{ mm}$	1
2672	Tornillo de bloqueo de 4,9x26 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2673	Tornillo de bloqueo de 4,9x28 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2674	Tornillo de bloqueo de 4,9x30 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2675	Tornillo de bloqueo de 4,9x32 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2676	Tornillo de bloqueo de 4,9x34 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2677	Tornillo de bloqueo de 4,9x36 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2678	Tornillo de bloqueo de 4,9x38 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2679	Tornillo de bloqueo de 4,9x40 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2680	Tornillo de bloqueo de 4,9x42 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2681	Tornillo de bloqueo de 4,9x44 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2682	Tornillo de bloqueo de 4,9x46 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2683	Tornillo de bloqueo de 4,9x48 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2684	Tornillo de bloqueo de 4,9x50 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2685	Tornillo de bloqueo de 4,9x52 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2686	Tornillo de bloqueo de 4,9x54 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2687	Tornillo de bloqueo de 4,9x56 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2688	Tornillo de bloqueo de 4,9x58 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2689	Tornillo de bloqueo de 4,9x60 mm para Clavo Universal de Femur II	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) - 8850030. Correo electrónico: contactenos@hospitalarauca.gov.co Página Web:www.hospitalarauca.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



Calle 15 16-17 Esquina PBX (087) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2727	Tornillo de bloqueo de 4,0x44 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2728	Tornillo de bloqueo de 4,0x46 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2729	Tornillo de bloqueo de 4,0x48 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2730	Tornillo de bloqueo de 4,0x50 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2731	Tornillo de bloqueo de 4,0x52 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2732	Tornillo de bloqueo de 4,0x54 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2733	Tornillo de bloqueo de 4,0x56 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2734	Tornillo de bloqueo de 4,0x58 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2735	Tornillo de bloqueo de 4,0x60 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2736	Tornillo de bloqueo de 4,0x62 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2737	Tornillo de bloqueo de 4,0x64 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2738	Tornillo de bloqueo de 4,0x66 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2739	Tornillo de bloqueo de 5,0x30 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2740	Tornillo de bloqueo de 5,0x35 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2741	Tornillo de bloqueo de 5,0x40 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2742	Tornillo de bloqueo de 5,0x45 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2743	Tornillo de bloqueo de 5,0x50 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2744	Tornillo de bloqueo de 5,0x55 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2745	Tornillo de bloqueo de 5,0x60 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2746	Tornillo de bloqueo de 5,0x65 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2747	Tornillo de bloqueo de 5,0x70 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2748	Tornillo de bloqueo de 5,0x75 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2749	Tornillo de bloqueo de 5,0x80 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2750	Tapón de cierre para Clavo Universal de Tibia II	1
2751	Tapón de cierre para Clavo Universal de Tibia II x5mm	1
2752	Tapón de cierre para Clavo Universal de Tibia II x10mm	1
2753	Tapón de cierre para Clavo Universal de Tibia II x15mm	1
2754	Sistema Fijador de Muñeca Tipo Colles 160 (clavos incluidos)	1
2755	Fijador Externo de Muñeca Lineal (Clavos incluidos)	1
2756	Sistema Fijador de Falange Duplo (clavos incluidos)	1
2757	Sistema Fijador de Falange Unico (clavos incluidos)	1
2758	Fijador externo para antebrazo 150mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2759	Fijador externo para antebrazo 170mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2760	Fijador externo para tibia 200mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2761	Fijador externo para tibia 250mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2762	Fijador externo para tibia 300mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2763	Fijador externo para femur 350mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web: www.hospitalсанvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2764	Fijador externo para femur 400mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2765	Injerto oseo tipo putty 5cc	1
2766	Injerto oseo tipo putty 10cc	1
2767	Injerto oseo granulado 5cc	1
2768	Injerto oseo granulado 10cc	1
2769	Alambre Cercloje 1.0mm	1
2770	Alambre Cercloje 1.2mm	1
2771	Borra de carbono 31 mm	1
2772	Rotula Tubo a Tubo titanio	1
2773	Rotula universal titanio	1
2774	Rotula Metafisaria	1
2775	Clavos Schanz 5.0mm	1
2776	STIMULAN INYECTABLE 5CC	1
2777	STIMULAN INYECTABLE 10CC	1
2778	STIMULAN RAPID CURE 5 CC	1
2779	STIMULAN RAPID CURE 10CC	1
2780	STIMULAN RAPID CURE 20CC	1
2781	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS	1
2782	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.0 MM CON 2 AGUJAS	1
2783	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2784	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 4 AGUJAS	1
2785	ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 4.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2786	ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2787	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM SIN AGUJAS Y CINTA	1
2788	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 2 AGUJAS Y CINTA	1
2789	ANCLA EN PEEK 2.5MM CON 4 AGUJAS	1
2790	ANCLA ROSCADA EN PEEK 3.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2791	ANCLA ROSCADA EN PEEK 5.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2792	ANCLA ROSCADA EN PEEK 6.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2793	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+PEEK 3.5 MM	1
2794	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+PEEK 5.0 MM	1
2795	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+TITANIO 3.5 MM	1
2796	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+TITANIO 5.0 MM	1
2797	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.2 MM CON 2 AGUJAS	1
2798	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2799	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.8 MM CON 4 AGUJAS	1
2800	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 2.9 MM CON 4 AGUJAS	1

Trabajando por la Salud del pueblo Araucano

Calle 15, 16-17 Esquina. PBX (097) - 8856030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalarvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

2801	ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE Ø 3.0	1
2802	ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE Ø 5.5	1
2803	KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE	1
2804	KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE HTH	1
2805	KNITBUTTON 10 MM	1
2806	ENDOBUTTON 15 MM	1
2807	ENDOBUTTON 20 MM	1
2808	ENDOBUTTON 25 MM	1
2809	KNITBUTTON PLACA JUMBO	1
2810	KNITBUTTON JUMBO (PLACA CON RANURA)	1
2811	MINI KNITROPE DOBLE PLACA (CON AGUJAS)	1
2812	MINI KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE DOBLE PLACA	1
2813	MEDIUM KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA)	1
2814	MEDIUM KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (PLACA - BOTÓN)	1
2815	LARGE KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (TRIPLE PLACA)	1
2816	LARGE KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA)	1
2817	KNITLOOP - EXTRAIBLE LADO ABAJO	1
2818	KNITROPE BUTTON LARGE (10 MM)	1
2819	KNITROPE BUTTON (8 MM)	1
2820	SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE (LADO ABAJO)	1
2821	SUPER SUTURA BLANCA # 2 CON AGUJA	1
2822	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 2 CON AGUJA	1
2823	SUPER SUTURA BLANCA/NEGRA # 2 CON AGUJA	1
2824	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 5 CON AGUJA	1
2825	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 5 SIN AGUJA	1
2826	SUPER SUTURA EN LOOP # 2 CON AGUJA RECTA	1
2827	SUPER SUTURA EN CINTA BLANCA 1.5 x 90 CM SIN AGUJA	1
2828	SUPER SUTURA EN CINTA BLANCA 2.0 x 90 CM SIN AGUJA	1
2829	SISTEMA REPARACION MENISCAL FUERA-DENTRO # 2/0 BLANCA	1
2830	SISTEMA REPARACION MENISCAL FUERA-DENTRO # 2/0 AZUL	1
2831	ANCLAJE MEDIAL PEEK 4.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	1
2832	ANCLAJE MEDIAL PEEK 5.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	1
2833	ANCLAJE EN PEEK 2.9 MM CON 4 AGUJAS, 2 SUTURAS #2	1
2834	ANCLAJE DE SUTURA INESTABILIDAD 3.0MM 2 SUTURAS	1
2835	ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE - PLGA+B-TCP DOS HEBRAS - Ø4.5mm	1
2836	ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE - PLGA+B-TCP - Ø5.5mm	1
2837	ANCLAJE MEDIAL HEALMAX - PLGA+B-TCP DOS HEBRAS - Ø4.75mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalbmvukente.gov.co Página Web:
www.hospitalbmvukente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanArauca
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GUJ- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2838	ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) PEEK 1 HEBRA - Ø4.5mm	1
2839	ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) BIOCOMBI UNA HEBRA - Ø4.75mm	1
2840	ANCLAJE BIOCOMPUESTO 2.6 MM 2 SUTURAS CON AGUJAS	1
2841	ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM, 1 SUTURA CON AGUJAS	1
2842	ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 2 SUTURA CON AGUJAS	1
2843	ANCLAJE SIN NUDO KNOTLESS PEEK/PEEK, 5.5MM X 20MM	1
2844	ANCLAJE LABRAL (PRESS-IN) PEEK 2.9 * 10MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	1
2845	SUTURA CON ANCLAJE 3.5MM TITANIO	1
2846	SUTURA CON ANCLAJE 5.0MM TITANIO	1
2847	SUTURA CON ANCLAJE 6.5MM TITANIO	1
2848	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS, 1 SUTURA #2/0	1
2849	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2850	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON AGUJAS	1
2851	SUTURA USP 2, BLANCA, AGUJA MO-6 CobraBlack	1
2852	SUTURA USP 2, AZUL/AZUL, AGUJA MO-6	1
2853	CINTA-SUTURA, BLANCA/AZUL, 2.0mm, SIN AGUJA	1
2854	CINTA-SUTURA, AZUL/AZUL, 2.0mm, SIN AGUJA	1
2855	CANULA DE 6.5 * 70MM CON TAPÓN	1
2856	CANULA DE 8.5 * 70MM CON TAPÓN	1
2857	RADIOFRECUENCIA DE PLASMA CIRCULAR 90° SUCCION (Esteril - uso Único)	1
2858	RADIOFRECUENCIA DE PLASMA PEQUEÑAS ARTICULACIONES (Esteril - uso Único)	1
2859	EBERLE - 4.2mm ACERO - CUCHILLA Y/O FRESA SHAPER (USO)	1
2860	SET TUBOS BOMBA IRRIGACIÓN - KIT COMPLETO - EBERLE (Esteril - uso Único)	1
2861	SISTEMA REPARACION MENISCAL DENTRO-FUERA	1
2862	SISTEMA REPARACION MENISCAL DENTRO-FUERA #2/0 BLANCA	1
2863	SISTEMA DE SUTURA PARA REPARACIÓN DE MENISCO SEMICURVO	1
2864	GUIA CON OJAL	1
2865	GUIA FLEXIBLE NITINOL	1
2866	PLACA JUMBO "XTENDOBUTTON" (REVISIÓN ACU)	1
2867	BOTÓN LIBRE TIPO "DOG-BONE" 8MM	1
2868	BOTÓN LIBRE TIPO "DOG-BONE" 10MM	1
2869	SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE HTH	1
2870	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR	1
2871	SISTEMA AJUSTABLE DOBLE ENDOBUTTON SIN DESMOSIS	1
2872	SUTURA DE REPARACIÓN DOBLE BOTÓN SIN DESMOSIS	1
2873	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR (UNA PLACA)	1
2874	SUTURA DE REPARACIÓN DE SEPARACIÓN ACROMIOCLAVICULAR	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 15-17 Esquina. P.O. Box (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicente.gov.co Página Web:www.hospitalnavicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca. Twitter: @SanArauca

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2875	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR (DOBLE PLACA)	1
2876	ORTHOBUTTON 12 MM	1
2877	ORTHOBUTTON 15 MM	1
2878	ORTHOBUTTON 20 MM	1
2879	ORTHOBUTTON AJUSTABLE	1
2880	FIBERWIRE # 5 W/NEEDLE	1
2881	FIBERWIRE # 2	1
2882	FIBERSTICK # 2	1
2883	FIBERLINK # 2	1
2884	FIBERLOOP # 2	1
2885	FIBERLOOP #, 2.0	1
2886	FIBERTAPE # 2	1
2887	FIBERWIRE # 2-0	1
2888	FIBERWIRE # 2-0 W/NEEDLE	1
2889	FIBERWIRE # 4-0 W/NEEDLE	1
2890	FIBERSTICK # 2-0	1
2891	FIBERLOOP # 4-0	1
2892	LABRALTape 1.5 MM	1
2893	SUTURETape, 1.3MM W/NEEDLE	1
2894	CAMISA DARTSTICK STRAIGHT	1
2895	CAMISA DARTSTICK 15° UP	1
2896	KIT REPARADOR MENISCAL VIPER SMALL	1
2897	KIT REPARADOR MENISCAL VIPER MEDIUM	1
2898	MENISCAL CINCH	1
2899	CORTADOR DE SUTURA	1
2900	PROTECTOR MENISCUS SUTURING	1
2901	AGUJAS DE REPARACIÓN MENISCAL	1
2902	MICRO SUTURELASSO CURVE PEQUEÑA	1
2903	MICRO SUTURELASSO STRAIGHT	1
2904	MICRO SUTURELASSO SHORT 70°	1
2905	ESTACION DE TRABAJO PARA TRANSPLANTE MENISCAL	1
2906	AGUJA SCORPION KNEE	1
2907	TORNILLO DE ANCLAJE FASTAK 2.8 MM	1
2908	ANCLAJE BIÓCOMPOSITE SUTURETAK 3 X 14MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE	1
2909	TORNILLO DE ANCLAJE PERCUTANEO SUTURETAK 2/4 MM	1
2910	PEEK PUSHLOCK 2.9 MM X 15.5 MM	1
2911	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FI 11 5.5 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanArauca

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

2912	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT 4.5 MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE	1
2913	TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 MM DOBLE SUTURA	1
2914	TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 DOBLE SUTURA W/NEEDLE	1
2915	TORNILLO DE ANCLAJE SWIVELock SP 4.75 MM VENTED	1
2916	SWIVELock BIOCOMPOSITE 4.75MM X 19.1MM VENTED OJAL CERRADO	1
2917	TITANIUM SWIVELock SP 4.75 MM VNTED	1
2918	BIOCOMPOSITE SWIVELock C 4.75MM X 19.1MM W/BUE FIBRTAPE LOOP	1
2919	BIOCOMPOSITE SWIVELock C 4.75MM X 19.1MM W/BLACK TIGERTAPE LOOP	1
2920	PEEK PUSHLOCK 4.5 MM X 24 MM	1
2921	SWIVELock TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.5 MM	1
2922	SWIVELock CERRADO TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.1 MM	1
2923	DOG BONE	1
2924	KIT DOG BONE PARA RECONSTRUCCION A.C.	1
2925	KIT DOG BONE PARA RECONSTRUCCION A.C.	1
2926	CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 7 CMS (AMARILLA)	1
2927	CANULA TWIST-IN 6 MM X 7 CMS (VERDE)	1
2928	CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 9 CMS (AZUL)	1
2929	CANULA CRISTAL 5.75 MM X 7 CMS (NARANJA)	1
2930	CANULA GEMINI	1
2931	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 3 CMS	1
2932	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 4 CMS	1
2933	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 5 CMS	1
2934	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 2 CMS	1
2935	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 3 CMS	1
2936	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 4 CMS	1
2937	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 5 CMS	1
2938	PASSPORT CANNULA, 12 MM ID X 3 CMS	1
2939	SUTURELASSO 45°	1
2940	SUTURELASSO 90°	1
2941	CORKSCREW SUTURELASSO 45° LEFT	1
2942	CORKSCREW SUTURELASSO 45° RIGHT	1
2943	SUTURELASSO SD 90° STRAIGHT	1
2944	SUTURELASSO SD 90° CURVE LEFT	1
2945	SUTURELASSO SD 90° CURVE RIGHT	1
2946	BANANA SUTURELASSO	1
2947	SUTURELASSO WIRE LOOP	1
2948	QUICKPASS LASSO DE 90° CURVE LEFT	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15'16-17 Esquina. PBX (007) - 8860030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravica.gov.co Página Web:
www.hospitalaravica.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2949	QUICKPASS LASSO DE 90° CURVE RIGHT	1
2950	QUICKPASS WIRE LOOP	1
2951	AGUJA SCORPION SUREFIRE	1
2952	AGUJA SCORPION	1
2953	AGUJA SCORPION MULTIFIRE	1
2954	MEDIDOR ARTROSCÓPICO 220 MM X 60°	1
2955	CABLE DE IRRIGACIÓN	1
2956	CABLE DE IRRIGACIÓN - EXTENSIÓN	1
2957	CABLE DE IRRIGACIÓN -MODULAR	1
2958	CABLE DE IRRIGACIÓN DUALWAYE	1
2959	STAR SLEEVE, VELCRO	1
2960	ARTHROVAC FLOOR SUCTION SYSTEM	1
2961	ARTHROVAC TELESCOPING HANDLE W/CONNECTOR	1
2962	ARTHROVAC FELT PADS FOR FLOOR SUCTION SYSTEM	1
2963	ECOSUCCIONADOR	1
2964	PASADOR DE SUTURA	1
2965	EXCALIBUR 3.8 MM	1
2966	SABRE 4.0 MM X 13 CMS	1
2967	TORPEDO 4.0 MM X 13 CMS	1
2968	EXCALIBUR 5.0 MM	1
2969	END CUTTER 3.8 MM	1
2970	BONE CUTTER	1
2971	CLEARCUT ROUND BURR, 8 FLUTE, 5.0 MM X 13 CMS	1
2972	CLEARCUT OVAL BURR, 8 FLUTE, 5.0 MM X 13 CMS	1
2973	POWER PICK 30°	1
2974	POWERASP 4.0 MM X 13 CMS	1
2975	SABRE SJ 2.0 MM X 7 CMS	1
2976	SABRE, SJ, 3.0MM X 7 CM	1
2977	DISSECTOR SJ 3.0MM X 7 CMS	1
2978	OVAL BURR SJ 10 FLUTE 3.0 MM X 7 CMS	1
2979	ROUND BURR SJ 8 FLUTE 3.0 MM X 7 CMS	1
2980	DISSECTOR, 3.0MM X 7CM	1
2981	SABRE, 2.0MM X 7CM	1
2982	BURR, OVAL, 10 FLUTE, 3.0MM	1
2983	SABRE, 3.0MM X 7CM	1
2984	BURR, ROUND, 10 FLUTE, 3.0MM	1
2985	SABRE, 3.5MM X 7CM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina, PBX (087) - 8850030 - Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web:www.hospitalсанvicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2986	BURR ROUND HIP, 8 FLUTE 4.0 MM X 19 CMS	1
2987	EXCALIBUR CURVED INP 4.2 MM X 19 CMS	1
2988	TORPEDO HIP 4.2 MM X 19 CMS	1
2989	BURR ROUND HIP, 8 FLUTE 5.0 MM X 19 CMS	1
2990	ARTHREX COOLCUT, ASPIRATING ABLATOR, 3 MM X 50°	1
2991	ARTHREX COOLCUT, ASPIRATING ABLATOR, 3 MM X 90°	1
2992	ARTHREX COOLCUT ABLATOR, MENISCECTOMY 45°	1
2993	ARTHREX COOLCUT ABLATOR, HOOK 90°	1
2994	ARTHREX COOLCUT SJ BALL	1
2995	ARTHREX COOLCUT SJ BALL 45	1
2996	MINI TIGHTROPE 1.1 MM	1
2997	MINI TIGHTROPE 2.7 MM	1
2998	TORNILLO DE ANCLAJE MINIFASTAK 2.4 MM	1
2999	TORNILLO DE ANCLAJE MICRO-CORKSCREW FT 2.2 MM	1
3000	NANO-CORKSCREW FT	1
3001	BIOCOMPOSITE SWIVELock 3.5MM X 15.8MM	1
3002	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT 3.5MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE	1
3003	TIGHTROPE SYNDESMOSIS	1
3004	TIGHTROPE SYNDESMOSIS- ACERO	1
3005	CORREA DISTRACCION DE TOBILLO	1
3006	SISTEMA DE REPARACION BICEPS DISTAL	1
3007	SET DE REPARACION PARA TENDON DE AGUILES PARA	1
3008	KIT DE REPARACION DE PLACA PLANTAR	1
3009	GUIA PROSTOP	1
3010	GUIA PROSTOP PLUS	1
3011	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 10MM	1
3012	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 11MM	1
3013	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 12MM	1
3014	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 13MM	1
3015	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 14MM	1
3016	PEEK SWIVELock-DX 3.5MM X 8.5MM	1
3017	MINI CORKSCREW	1
3018	MINI PUSHLOCK PEEK	1
3019	KIT MINISUTURE TAK	1
3020	KIT TFCC INSTRUMENTAL	1
3021	TRAMPA PARA DEDOS PEQUEÑA	1
3022	TRAMPA PARA DEDOS MEDIANA	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15, 16-17 Esquina. PBX (097) - 8858030- Correo electrónico: contactanos@hospitalnavicente.gov.co Página Web: www.hospitalnavicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

3023	TRAMPA PARA DEDOS GRANDE	
3024	TRAMPA PARA DEDOS EXTRA GRANDE	
3025	PADS PARA TRACCION DE MANO	
3026	ALMOHADILLA DE CONTRACCION	
3027	EXPRESSEW 10 NEEDLE PK5	
3028	RETRORAMER (6-12MM)	
3029	CLEARCANNULA-THREADED 7.0MMX75MM 5PK -ST	
3030	CLEARCANNULA-THREADED 8.5MMX75MM 5PK -ST	
3031	RESTORE TIB CANN THRD *PK/5	
3032	COR DISPOSABLE SYSTEM 4MM	
3033	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 4MM	
3034	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 5MM	
3035	COR DISPOSABLE SYSTEM W/PERP 10MM	
3036	OMNICUT 4.2 RES BLADE 5PK	
3037	OMNICUT 5.2 RES BLADE 5PK	
3038	Aggressive Cutter 3.5 mm	
3039	Aggressive Cutter 4.2 mm	
3040	Resector diám. 3.5 mm de diám long 120mm	
3041	Resector diám. 4.2 mm de diám long 120mm	
3042	2.7MM MINI FULL RAD PLUS 5PK	
3043	2.7MM MINI ULTRA-AGGR PLUS 5PK	
3044	FULL RADIUS CUTTER 3.5MM 5PK	
3045	3.5MM FULL RADIUS PLUS 5PK	
3046	AGGRESIVE CUTTER LO 3.5MM 5PK	
3047	3.5MM AGGRESSIVE PLUS 5PK	
3048	3.5MM ULTRA-AGGR PLUS 5PK	
3049	FULL RADIUS 4.0MM 5PK	
3050	AGGRESSIVE 4.0MM 5PK	
3051	ULTRA AGGRESSIVE PLUS 4.0MM 5PK	
3052	VAPR CLIPSE 90 ELECTRODE W HAND CNTRL	
3053	VAPR 2.3MM SIDE -EA	
3054	VAPR 2.3MM END -EA	
3055	VAPR 2.3MM SIDE SH -EA	
3056	VAPR 3.5MM FLEX END -EA	
3057	VAPR 3.5MM FLEX SIDE EFFECTI-PCEELECTRODE-EA	
3058	VAPR 3.5MM HOOK 90 DEG -EA	
3059	VAPR 3.5MM FLEX SIDE -EA	

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (087) - 8850000 - Correo electrónico: contactenos@hospitalaravica.gov.co Página Web:
www.hospitalaravica.gov.co | Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca -
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU-FR-035

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

VERSION: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|--|
| 3060 | VAPR S90 4.0MM W/INTEGR HDP -EA | |
| 3061 | VAPR PREMIERE 90 ELECTRODE -EA | |
| 3062 | VAPR 3.5MM HOOK 1-PIECE ELECTRODE -EA | |
| 3063 | ROUND BURR DK GREEN 4.0MM 5PK | |
| 3064 | 4.0MM ROUND BURR PLUS 5PK | |
| 3065 | BARREL BURR 4.0MM 5PK | |
| 3066 | 4.0MM ROUND TRDO BURR PLUS 5PK | |
| 3067 | BARREL BUR (DARK BLUE) 5.5MM | |
| 3068 | BARREL TORNADO BUR(D BURGANDY)5.5MM | |
| 3069 | FRESA 5.5 MM ROUND BURR X 6 UNIDADES | |
| 3070 | Fresa Ovalada 5.5mm | |
| 3071 | GII QA+ O/C CP-2 *EA | |
| 3072 | GRYPHON P BR DS ANCHOR W/OCC | |
| 3073 | GRYPHON BR W/ PROKNOT | |
| 3074 | GRYPHON PEEK W/PROKNOT | |
| 3075 | 4.5HLX ADV BR ANC-DYNA 3-SUT | |
| 3076 | 5.5 HEALIX ADVANCE BR W/OCCORD | |
| 3077 | HEALIX AV BR 5.5 TAPE WHT/BLUE | |
| 3078 | 5.5HLX ADV PK ANC-DYNA 3-SUT | |
| 3079 | 5.5HLX ADV PK ANC-DYNA W/ NDL | |
| 3080 | 5.5 HEALIX ADVANCE PEEK W/OCCORD | |
| 3081 | HEALIX AV PK 4.5 TAPE BLUE | |
| 3082 | 4.75 HEALIX ADVANCE KNTLSS BR | |
| 3083 | 5.5MM HEALIX ADV SP BKC ANCHOR | |
| 3084 | 4.75 HEALIX ADVANCE KNTLSS PK | |
| 3085 | 4.9MM HEALIX ADV SP PEEK ANCHOR | |
| 3086 | 5.5 HEALIX TI ANCHOR W/OCCORD | |
| 3087 | 5.5 HEALIX TI ANCHOR W/OCCORD | |
| 3088 | 4.5 HEALIX TI ANCHOR W/OCCORD | |
| 3089 | HEALIX TRANSTEND TI ANC W/OCC | |
| 3090 | HEALIX TRANSTEND-TI IMPL SYS | |
| 3091 | LATARGET PROCEEDURE KIT | |
| 3092 | MINIQA+ #0RTHOCORD OS-2 | |
| 3093 | MICROQA+ W/#4OC P3 | |
| 3094 | MICRIFIXQA+ W/#4OC P3 | |
| 3095 | MINILOK QA+ # 2-0 OC V5 | |
| 3096 | ORTHOCORD VIOLET W/MO7 TAPRNDL * PK/12 | |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15.16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@losplaisamirante.gov.ec Página Web:

www.hospitalarvicente.gov.br - Facebook: Hospital San Vicente Araucaria - Twitter: @SanVicenteAraucaria

YouTube; Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA S.A.S.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | | |
|------|--------------------------------------|--|--|
| 3097 | ORTHOCORD VIOLET W/MO7 TAPRNDL 1PK | | |
| 3098 | NR MENSCL SUT NDL W2-0 OC 5PK | | |
| 3099 | CHIA PERCPASSER SUTURE PASSER 5 PACK | | |
| 3100 | IDEAL SUTURE SHUTTLE 45 DEGREES LEFT | | |
| 3101 | IDEAL SHUTTLE 45 DEGREES RIGHT -G | | |
| 3102 | IDEAL SUTURE SHUTTLE 90 DEGREES | | |
| 3103 | ACL ACC STRSHOT PASS 9.5 *PK/10 | | |
| 3104 | PERCANNULA SYSTEM | | |
| 3105 | PERMATAPE 2.5 BLUE - 1PK | | |
| 3106 | PERMATAPE 2.5 WHITE/BLUE - 1PK | | |
| 3107 | VAPR HANDPIECE *5A | | |
| 3108 | ABSOLUTE G-W NTNL 1.1MMX15 6PK | | |
| 3109 | CORTICAL FXATION FXD LOOP 15MM | | |
| 3110 | CORTICAL FXATION FXD LOOP 20MM | | |
| 3111 | RGDLOOP ADJUSTABLE STD | | |
| 3112 | RGDLOOP ADJUSTABLE LONG | | |
| 3113 | RGDLOOP ADJUSTABLE XLARG | | |
| 3114 | RIGIDLOOP XL IMPLANT | | |
| 3115 | SPEEDTRAP WHITE 20MM | | |
| 3116 | SPEEDTRAP WHITE 30MM | | |
| 3117 | SPEEDTRAP GRN/WHITE 20MM | | |
| 3118 | 7X15 MILAGRO INTERFERENCE SCREW | | |
| 3119 | 8X15 MILAGRO INTERFERENCE SCREW | | |
| 3120 | MILAGRO ADVANCE SCREW 7X23MM | | |
| 3121 | MILAGRO ADVANCE SCREW 8X23MM | | |
| 3122 | MILAGRO ADVANCE SCREW 9X23MM | | |
| 3123 | MILAGRO ADVANCE SCREW 10X23MM | | |
| 3124 | MILAGRO ADVANCE SCREW 8X30MM | | |
| 3125 | MILAGRO ADVANCE SCREW 9X30MM | | |
| 3126 | MILAGRO ADVANCE SCREW 10X30MM | | |
| 3127 | MILAGRO ADVANCE SCREW 11X30MM | | |
| 3128 | MILAGRO ADVANCE SCREW 9X35MM | | |
| 3129 | MILAGRO ADVANCE SCREW 10X35MM | | |
| 3130 | MILAGRO ADVANCE SCREW 11X35MM | | |
| 3131 | MILAGRO ADVANCE SCREW 12X35MM | | |
| 3132 | MILAGRO ADVANCE SCREW 7X30MM | | |
| 3133 | MILAGRO ADVANCE SCREW 12X30MM | | |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalariviamito.gov.co Página Web:
www.hospitalariviamito.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanArauca
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|--|
| 3134 | TRUESPAN 0 DEGREE PEEK | |
| 3135 | TRUESPAN 12 DEGREE PEEK | |
| 3136 | TRUESPAN 24 DEGREE PEEK | |
| 3137 | INTERMED TUBESSET SCHKVLE 24PK | |
| 3138 | REUSE PATIENT SET FMS 24PK | |
| 3139 | IRRIGATION TUBESSET 24PK | |
| 3140 | INFLOW TUBING FMS VUE 24PK | |
| 3141 | PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 5X5 | |
| 3142 | PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 2,5X7,5 | |
| 3143 | PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 7,5X7,5 | |
| 3144 | PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 10X10 | |
| 3145 | PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 5X5 | |
| 3146 | PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 7,5X7,5 | |
| 3147 | PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 10X10 | |
| 3148 | NEURO-PATCH 6X14CM | |
| 3149 | NEURO-PATCH 6X8CM | |
| 3150 | NEURO-PATCH 4X10CM | |
| 3151 | NEURO-PATCH 4X5CM | |
| 3152 | NEURO-PATCH 2X10CM | |
| 3153 | NEURO-PATCH 1,5X3CM | |
| 3154 | LYOPLANT ONLAY 2,5X2,5CM | |
| 3155 | LYOPLANT ONLAY 5,0X5,0CM | |
| 3156 | LYOPLANT ONLAY 2,5X7,5CM | |
| 3157 | LYOPLANT ONLAY 7,5X7,5CM | |
| 3158 | LYOPLANT ONLAY 10,0X12,5CM | |
| 3159 | MICROMALLA 85MMX50MM,0,2MM | |
| 3160 | MALLA 85MMX53MM,0,6MM | |
| 3161 | MINIMAL 85MMX53MM,0,3MM | |
| 3162 | MALLA ULTRA CONTORNO 163MMX115MMX0,6MM SIST 1,5 | |
| 3163 | MALLA 100MMX100MM,0,2MM | |
| 3164 | MALLA 100 MMX100MM,0,3MM | |
| 3165 | MALLA CONTORNEABLE 100X100MM, DE 0,6 MM | |
| 3166 | MALLA PEQUEÑA PARA PISO ORBITAL 0,3MM | |
| 3167 | MALLA MEDIANA PARA PISO ORBITAL 0,3MM | |
| 3168 | MALLA GRANDE PARA PISO ORBITAL 0,3MM | |
| 3169 | MALLA ORBITAL N.O.E 0,3MM | |
| 3170 | MALLA CONTORNEADA ORBITAL 12Q, SMALL | |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina PBX (097) – 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarvicente.gov.co Página Web: www.hospitalarvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanArauca YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTION JURIDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|--|
| 3171 | MALLA CONTORNEADA ORBITAL DERE, SMALL | |
| 3172 | MALLA CONTORNEADA ORBITAL IZQ, LARGE | |
| 3173 | MALLA CONTORNEADA ORBITAL DERE, LARGE | |
| 3174 | MALLA ULTRA CONTORNO SIST 1,5 D,3MM | |
| 3175 | MALLA PREFORMADA OCCIPITAL 0,6 MM 117,47 X 108 X 22,22mm | |
| 3176 | MALLA PREFORMADA PARIETAL IZQ 0,6 MM 152,4 X 109,5 X 28,7mm | |
| 3177 | MALLA PREFORMADA PARIETAL DERE 0,6 MM 154,9 X 106,7 X 29,9mm | |
| 3178 | MALLA PREFORMADA PARIETAL "L" IZQ 0,6 MM 195 X 113 X 30mm | |
| 3179 | MALLA PREFORMADA PARIETAL "L" DERE 0,6 MM 195 X 113 X 30mm | |
| 3180 | PLACA TIFANIO PAULUS CHIN 2MM, SIST 2,0 | |
| 3181 | PLACA CHIN 2MM, SIST 2,0 | |
| 3182 | PLACA CHIN 4MM, SIST 2,0 | |
| 3183 | PLACA CHIN 6MM, SIST 2,0 | |
| 3184 | PLACA CHIN 8MM, SIST 2,0 | |
| 3185 | PLACA CHIN 10MM, SIST 2,0 | |
| 3186 | PLACA CHIN 12MM, SIST 2,0 | |
| 3187 | MINIPLACA DE TREPANACION "S", 12mm | |
| 3188 | MINIPLACA DE TREPANACION "M", 7mm | |
| 3189 | MINIPLACA DE TREPANACION "L" | |
| 3190 | MINIPLACA NEURO RECTA 2 ORF "M" | |
| 3191 | MINIPLACA NEURO RECTA 2 ORF C/P "L" | |
| 3192 | MINIPLACA NEURO GAP "S" | |
| 3193 | MINIPLACA NEURO GAP "M" | |
| 3194 | MINIPLACA NEURO GAP "L" | |
| 3195 | MINIPLACA NEURO CUADRADA 2X2 | |
| 3196 | MINIPLACA NEURO SUBTEMPORAL "M" | |
| 3197 | MINIPLACA NEURO SUBTEMPORAL "L" | |
| 3198 | MINIPLACA MATRIX 2X4 SIST 2,0 | |
| 3199 | MINIPLACA MATRIX DE 2 X 6 SIST 2,0 | |
| 3200 | MINIPLACA MATRIX 2X6 CURVA, SIST 2,0 | |
| 3201 | MINIPLACA MATRIX 2X8 PEQUEÑA, SIST 2,0 | |
| 3202 | PLACA RECTA DE COMPRESION, 4 ORF, 1,0MM C/P "M" SIST 2,0 | |
| 3203 | PLACA RECTA DE COMPRESION, 4 ORF, 1,0MM C/P "L" SIST 2,0 | |
| 3204 | PLACA RECTA DE COMPRESION, 6 ORF, 1,0MM C/P "M" SIST 2,0 | |
| 3205 | PLACA MATRIX DE 2 X 8 CURVA DE 2,0 MM | |
| 3206 | PL. TIN RECTA 4 ORIF SIST 1,6 CMF | |
| 3207 | PL. TIN RECTA 4 ORIF PTE 6MM SIST. 0,6 CMF | |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15,16-17 Esquina, PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------|
|  HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | CÓDIGO: GJU- FR-035 |
| | PROCESO GESTION JURIDICA | | VERSIÓN: 04 |
| | ESTUDIO DE NECESIDADES | | FECHA: 02/05/2023 |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 3208 | PL. TIN RECTA 4 ORIF PTE 8MM SIST. 1.6 CMF | | |
| 3209 | PL. TIN RECTA 6 ORIF SIST. 1.6 CMF | | |
| 3210 | PL. TIN RECTA 8 ORIF SIST. 1.6 CMF | | |
| 3211 | PL. TIN RECTA 16 ORIF SIST. 1.6 CMF | | |
| 3212 | PL. TIN L- IZQ 4 ORIF SIST. 1.6 CMF | | |
| 3213 | PL. TIN L- DER 4 ORIF SIST. 1.6 CMF | | |
| 3214 | PL. TIN L- IZQ 4 ORIF 8MM PTE SIST. 1.6 CMF | | |
| 3215 | PL. TIN L- DER 4 ORIF 8MM PTE SIST. 1.6 CMF | | |
| 3216 | PL. TIN BURR SMALL 12X0.6MM CMF | | |
| 3217 | PL. TIN BURR MEDIUM 17X0.6MM CMF | | |
| 3218 | PL. TIN BURR LARGE 20X0.5MM CMF | | |
| 3219 | PL. TIN RECTA 2 ORIF SHORT SIST. 1.6 | | |
| 3220 | PL. TIN L-100° IZQ 5 ORIF 5MM PTE SIST. 1.6 CMF | | |
| 3221 | PL. TIN L-100° DER 5 ORIF 5MM PTE SIST. 1.6 CMF | | |
| 3222 | PL. TIN T-6 ORIF SIST. 1.6 CMF | | |
| 3223 | PL. TIN T-5 ORIF 10MM PTE SIST. 1.6 CMF | | |
| 3224 | PL. TIN Y-5 ORIF SIST. 1.6 CMF | | |
| 3225 | PL. TIN DOBLE Y- 6 ORIF 8MM PTE 1.6 CMF | | |
| 3226 | PL. TIN ORBITAL 6 ORIF SIST. 1.6 CMF | | |
| 3227 | PL. TIN ORBITAL 8 ORIF SIST. 1.6 CMF | | |
| 3228 | MALLA TIN PISO ORBITAL SMALL 0.3 MM SIST. 1.6 CMF | | |
| 3229 | MALLA TIN PISO ORBITAL COMPUESTA 0.3 MM SIST. 1.6 CMF | | |
| 3230 | MALLA TIN PISO ORBITAL 12 ORIF 0.3MM SIST. 1.6 CMF | | |
| 3231 | MALLA TIN PISO ORBITAL 16 ORIF SIST. 0.3MM SIST. 1.6 CMF | | |
| 3232 | TORNILLO TIN SIST. 1.6X4MM CMF | | |
| 3233 | TORNILLO TIN SIST. 1.6X5MM CMF | | |
| 3234 | TORNILLO TIN SIST. 1.6X6MM CMF | | |
| 3235 | TORNILLO TIN SIST. 1.6X7MM CMF | | |
| 3236 | TORNILLO TIN SIST. 1.6X9MM CMF | | |
| 3237 | TORNILLO TIN EMER SIST. 1.9X5MM CMF | | |
| 3238 | TORNILLO TIN EMER SIST. 1.9X7MM CMF | | |
| 3239 | TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X4MM CMF | | |
| 3240 | TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X6MM CMF | | |
| 3241 | TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X7MM CMF | | |
| 3242 | PL. MINI RECTA 4 ORIF SIST. 2.0 CMF | | |
| 3243 | PL. MINI RECTA 6 ORIF SIST. 2.0 CMF | | |
| 3244 | PL. MINI RECTA 8 ORIF SIST. 2.0 CMF | | |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 16-17 Esquina. PBX. (097) - 8980930 Correo electrónico: comunicacion@hospitalсанvicente.gov.co Página Web: www.hospitalсанvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca. Twitter: @SanArauca. Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | | |
|------|---|--|--|
| 3245 | PL. MINI RECTA 16 ORIF SIST. 2.0 CMF | | |
| 3246 | PL. MINI RECTA 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF | | |
| 3247 | PL. MINI RECTA 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF | | |
| 3248 | PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF | | |
| 3249 | PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF | | |
| 3250 | PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE MEDIO SIST. 2.0 CMF | | |
| 3251 | PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE MEDIO SIST. 2.0 CMF | | |
| 3252 | PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF | | |
| 3253 | PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF | | |
| 3254 | PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE MEDIO 110° SIST. 2.0 CMF | | |
| 3255 | PL. MINI T-5 ORIF 90° PTE LARGO SIST. 2.0 CMF | | |
| 3256 | PL. MINI Y- 5 ORIF 5 IST. 2.0 CMF | | |
| 3257 | PL. MINI DOBLE Y- 6 ORIF SIST. 2.0 CMF | | |
| 3258 | PL. MINI DOBLE Y- 6 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF | | |
| 3259 | PL. MINI ORBITAL 6 ORIF SIST. 2.0 CMF | | |
| 3260 | PL. MINI ORBITAL 8 ORIF SIST. 2.0 CMF | | |
| 3261 | TORNILLO MINI SIST. 2.0X5MM CMF | | |
| 3262 | TORNILLO MINI SIST. 2.0X6MM CMF | | |
| 3263 | TORNILLO MINI SIST. 2.0X7MM CMF | | |
| 3264 | TORNILLO MINI SIST. 2.0X9MM CMF | | |
| 3265 | TORNILLO MINI SIST. 2.0X11MM CMF | | |
| 3266 | TORNILLO MINI SIST. 2.0X13MM CMF | | |
| 3267 | TORNILLO MINI SIST. 2.0X15MM CMF | | |
| 3268 | TORNILLO MINI EMER SIST. 2.0X7MM CMF | | |
| 3269 | TORNILLO MINI EMER SIST. 2.0X9MM CMF | | |
| 3270 | TORNILLO MINI SELF-D SIST. 2.0X6MM CMF | | |
| 3271 | TORNILLO MINI SELF-D SIST. 2.0X7MM CMF | | |
| 3272 | TORNILLO IMF SIST. 2.0X8MM CMF | | |
| 3273 | TORNILLO IMF SIST. 2.0X10MM CMF | | |
| 3274 | TORNILLO IMF SIST. 2.0X12MM CMF | | |
| 3275 | PL. CONDILAR 8 ORIF SIST. 2.0 CMF | | |
| 3276 | PL. CONDILAR 5 ORIF SIST. 2.0 CMF | | |
| 3277 | PL. SAGITAL 6 ORIF SIST. 2.0 CMF | | |
| 3278 | MALLA AGUJER 85 X 50 X 0.30 SIST. 1.5 CMF | | |
| 3279 | MALLA PREFORMADA TITANIO PISO ORBITAL CMF | | |
| 3280 | MALLA FENESTRADA 85 X 50 X 0.30 CMF | | |
| 3281 | MALLA MALEABLE 85 X 50 X 0.30 SIST. 1.5 CMF | | |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



Hospital San Vicente de Arauca

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO: GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|---|
| 3282 | MALLA RECONSTRUCCION CMF SIST 2.0 100X100X0.6 MM | 1 |
| 3283 | MALLA RECONSTRUCCION CMF SIST 1.5 120X90X0.6 MM | 1 |
| 3284 | FRESA DE REPUESTO P.GB302R/GB303R/GB307R | 1 |
| 3285 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D1.0 | 1 |
| 3286 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN+ D1.8 | 1 |
| 3287 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN+ D2.7 | 1 |
| 3288 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D3.0 | 1 |
| 3289 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D4.0 | 1 |
| 3290 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D5.0 | 1 |
| 3291 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D6.0 | 1 |
| 3292 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D1.0 | 1 |
| 3293 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D1.8 | 1 |
| 3294 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D2.7 | 1 |
| 3295 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D3.0 | 1 |
| 3296 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D4.0 | 1 |
| 3297 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D5.0 | 1 |
| 3298 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D6.0 | 1 |
| 3299 | ELAN 4 1 ANILLO BROCA ESPIRAL D1.5 | 1 |
| 3300 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ SOFT D1.5 | 1 |
| 3301 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ SOFT D2.0 | 1 |
| 3302 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ DIAM.D1.5 | 1 |
| 3303 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ DIAM.D2.0 | 1 |
| 3304 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D3.0 | 1 |
| 3305 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D4.0 | 1 |
| 3306 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D5.0 | 1 |
| 3307 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D6.0 | 1 |
| 3308 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D8.0 | 1 |
| 3309 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D2.3 | 1 |
| 3310 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D3.0 | 1 |
| 3311 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D4.5 | 1 |
| 3312 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D5.0 | 1 |
| 3313 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CRANEOT. ESTÁNDAR | 1 |
| 3314 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA FLAMA D9.0 | 1 |
| 3315 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA+ SOFT D3.0 | 1 |
| 3316 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA+ DIAM.D3.0 | 1 |
| 3317 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D1.0 | 1 |
| 3318 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D2.0 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 16 16-17 Esquina, PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:
www.hospital-sanvicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca -
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|---|
| 3319 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D3,0 | 1 |
| 3320 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D4,0 | 1 |
| 3321 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D5,0 | 1 |
| 3322 | ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D6,0 | 1 |
| 3323 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D2,3 | 1 |
| 3324 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D3,0 | 1 |
| 3325 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D4,0 | 1 |
| 3326 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D5,0 | 1 |
| 3327 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D6,0 | 1 |
| 3328 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D7,0 | 1 |
| 3329 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D8,0 | 1 |
| 3330 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA TC D3,0 | 1 |
| 3331 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CÓNICA TC D1,2 | 1 |
| 3332 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CÓNICA TC D1,6 | 1 |
| 3333 | ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CILINDR. TC D2,3 | 1 |
| 3334 | STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY DE ACEITE | 1 |
| 3335 | CEMENTO CON ANTIBIOTICO | 1 |
| 3336 | CEMENTO MIMIX SGR | 1 |
| 3337 | CEMENTO MIMIX 10GR | 1 |
| 3338 | CEMENTO MIMIX 25 GR | 1 |
| 3339 | PANEL 25X25MM SIST 1,5 LB | 1 |
| 3340 | PANEL 25X50MM SIST 1,5 LB | 1 |
| 3341 | PANEL 50X50MM SIST 1,5 LB | 1 |
| 3342 | PLACA RECTA, 4 ORF SIST 1,5 LB | 1 |
| 3343 | PLACA RECTA, 4 ORF C/P SIST 1,5 LB | 1 |
| 3344 | PLACA RECTA, 6 ORF SIST 1,5 LB | 1 |
| 3345 | PLACA RECTA, 6 ORF C/P SIST 1,5 LB | 1 |
| 3346 | PLACA RECTA, 8 ORF SIST 1,5 LB | 1 |
| 3347 | PLACA RECTA, 8 ORF C/P SIST 1,5 LB | 1 |
| 3348 | PLACA RECTA, 20 ORF SIST 1,5 LB | 1 |
| 3349 | PLACA EN "Y" S/P SIST 1,5 LB | 1 |
| 3350 | PLACA EN "X" C/P SIST 1,5 LB | 1 |
| 3351 | PLACA EN "E" DER S/P SIST 1,5 LB | 1 |
| 3352 | PLACA EN "Z" IZQ S/P SIST 1,5 LB | 1 |
| 3353 | PLACA CURVA, 6 ORF SIST 1,5 LB | 1 |
| 3354 | PLACA RECTA DE 2 X19 ORIFICIOS SIST 1,5 LB | 1 |
| 3355 | PANEL DE 100X 100 SISTEMA 1,5 LB | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8880330 Correo electrónico: contactenos@hospitalosanvicente.gov.co Pagina Web:www.hospitalosanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 3356 | PLACA PISO DE ORBITA PREFORMADA 2Q LB 1,5 | 1 |
| 3357 | PLACA PISO ORBITA PREFORMADA DER LB 1,5 | 1 |
| 3358 | TORNILLO 1.5X3MM, 2/PQT SIST 1.5 LB | 1 |
| 3359 | TORNILLO 1.5X4MM, 2/PQT SIST 1.5 LB | 2 |
| 3360 | TORNILLO 1.5X5MM, 2/PQT SIST 1.5 LB | 2 |
| 3361 | TORNILLO 1.5X6MM, 2/PQT SIST 1.5 LB | 1 |
| 3362 | TORNILLO 1.5X7MM 2/PQT SIST 1.5 LB | 1 |
| 3363 | TORNILLO 1.5X8MM 2/PQT SIST 1.5 LB | 1 |
| 3364 | TORNILLO 1.5X4MM 4/PQT SIST 1.5 LB | 1 |
| 3365 | TORNILLO 1.5X5MM 4/PQT SIST 1.5 LB | 1 |
| 3366 | *BROCA 1.1MM TOPE 5MM LB | 1 |
| 3367 | *BROCA 1.1MM TOPE 7MM LB | 1 |
| 3368 | PANEL 42MMX42MM LB | 1 |
| 3369 | PLACA EN "L" DER, SIST 2.0MM LB | 1 |
| 3370 | PLACA EN "L" IZQ, SIST 2.0 MM LB | 1 |
| 3371 | PLACA CURVA 6 ORF, SIST 2.0 MM LB | 1 |
| 3372 | PLACA EN "X" GRANDE, SIST 2.0 MM LB | 1 |
| 3373 | PLACA EN "Y", SIST 2.0 MM LB | 1 |
| 3374 | PLACA RECTA, 8 ORF SIST 2.0 MM LB | 1 |
| 3375 | PLACA RECTA, 6 ORF SIST 2.0 MM LB | 1 |
| 3376 | PLACA RECTA, 4 ORF SIST 2.0 MM LB | 1 |
| 3377 | PLACA RECTA, 4 ORF, C/P SIST 2.0 MM LB | 1 |
| 3378 | PLACA RECTA, 6 ORF, C/P SIST 2.0 MM LB | 1 |
| 3379 | PLACA RECTA, 8 ORF, C/P SIST 2.0 MM LB | 1 |
| 3380 | PLACA CURVA, 6 ORF C/P SIST 2.0 MM LB | 1 |
| 3381 | PLACA RECTA, 16 ORF SIST 2.0 MM LB | 1 |
| 3382 | TORNILLO 2.0X5MM, 2/PQT SIST 2.0 LB | 1 |
| 3383 | TORNILLO 2.0X7MM, 2/PQT SIST 2.0 LB | 1 |
| 3384 | TORNILLO 2.0X9MM, 2/PQT SIST 2.0 LB | 1 |
| 3385 | TORNILLO 2.0X11MM, 2/PQT SIST 2.0 LB | 1 |
| 3386 | TORNILLO 2.5X5MM, 2/PQT SIST 2.0 LB | 1 |
| 3387 | TORNILLO 2.5X7MM, 2/PQT SIST 2.0 LB | 1 |
| 3388 | *BROCA 1.5x50mm TOPE 5, SIST 2.0 | 1 |
| 3389 | *BROCA 1.5x50mm TOPE 7, SIST 2.0 | 1 |
| 3390 | *BROCA 1.7 TOPE 5MM LB | 1 |
| 3391 | *BROCA 1.7 TOPE 9MM LB | 1 |
| 3392 | *LAPIZ DE CONTORNO LB | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (037) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravica.gov.co Página Web:
www.hospitalaravica.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca -
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 3393 | IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 12MM SP | | | | |
| 3394 | IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 16MM SP | | | | |
| 3395 | IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 20MM SP | | | | |
| 3396 | RAPID FLAP 14 MM LS CLAMP | | | | |
| 3397 | MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA. 15 MM 6A-JM | | | | |
| 3398 | MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 15 MM 5A-JM | | | | |
| 3399 | MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 22MM 6A-JM | | | | |
| 3400 | MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 22 MM 5A-JM | | | | |
| 3401 | MINIPLACA NEURO DOBLE Y C/PTE 5 X 6 A-JM | | | | |
| 3402 | MINIPLACA NEURO CURV. PQNA GP 25MM 6A-JM | | | | |
| 3403 | MINIPLACA NEURO CURV. MED GP 35MM 6A-JM | | | | |
| 3404 | MINIPLACA NEURO CURV. LARGA GP 45MM 6A-JM | | | | |
| 3405 | MINIPLACA NEURO CUADRA DA 4 A -JM | | | | |
| 3406 | MINIPLACA NEURO RECT. CORTA PTE 5MM 2A-JM | | | | |
| 3407 | MINIPLACA NEURO RECTA 6 A -JM | | | | |
| 3408 | MINIPLACA NEURO RECTA C/PTE 9 X 2A -JM | | | | |
| 3409 | MINITORNILLO NEURO 1.6 X 3 MM -JM | | | | |
| 3410 | MINITORNILLO NEURO 1.6 X 4 MM -JM | | | | |
| 3411 | MINITORNILLO NEURO 1.6 X 5 MM -JM | | | | |
| 3412 | MINITORNILLO NEURO EMERG. 1.9 X 4 MM -JM | | | | |
| 3413 | MINIMALLA NEURO 3D-3MA (100X95)-JM | | | | |
| 3414 | MINIMALLA NEURO 3D (200*200)-3MA -JM | | | | |
| 3415 | MINIMALLA NEURO 3D-3MD (100X100) JM | | | | |
| 3416 | MINIMALLA NEURO 3D (200*200) 3MD -JM | | | | |
| 3417 | SPEEDY FLAP CLAMP 12 DIAM. -JM | | | | |
| 3418 | SPEEDY FLAP CLAMP 18 DIAM. -JM | | | | |
| 3419 | SPEEDY FLAP CLAMP 20 DIAM. -JM | | | | |
| 3420 | TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 1.7 MM | | | | |
| 3421 | TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 2.0 MM | | | | |
| 3422 | TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 2.3 O 2.4 MM | | | | |
| 3423 | TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 3.0 MM | | | | |
| 3424 | TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 3.5 MM | | | | |
| 3425 | TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 4.0 MM | | | | |
| 3426 | TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 5.5 MM | | | | |
| 3427 | AGUJAS PARA CANULADOS DE COMPRESION | | | | |
| 3428 | PINES SISTEMA ARTRODESIS DE MUÑECA | | | | |
| 3429 | PLACA ARTRODESIS DEL CARPO | | | | |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 1B-17 Esquina. PBX (097) - 8950030 Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalсанvicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 3430 | TORNILLO CORTICAL PARA PLACA ARTRODESIS DEL CARPO | 1 |
| 3431 | TORNILLO BLOQUEADO AV PARA PLACA ARTRODESIS DEL CARPO | 1 |
| 3432 | PINES GUIA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO | 1 |
| 3433 | PLACA BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO | 1 |
| 3434 | HOJA DE MINISIERRA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO | 1 |
| 3435 | TORNILLO DE BLOQUEO PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO | 1 |
| 3436 | TORNILLO DE CORTICAL PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO | 1 |
| 3437 | PLACAS HUMERO DISTAL EXTRAARTICULAR | 1 |
| 3438 | TORNILLO CORTICAL PARA PLACA HUMERO DISTAL EXTRAARTICULAR | 1 |
| 3439 | FIJADOR DE CODO ARTICULADO 100 - 130 MM | 1 |
| 3440 | Cam Recto, Estandar Micro Movimiento x 5 H/Codo | 1 |
| 3441 | Mecanismo Central Estabilizador de Codo | 1 |
| 3442 | Llave Allen 6 mm | 1 |
| 3443 | Clavo De Schanz Cónico Ø5.0-6.0mm | 1 |
| 3444 | Clavo De Schanz Cónico Ø3.5-4.5mm | 1 |
| 3445 | CABEZA PROTESIS CUPULA RADIAL MODULAR | 1 |
| 3446 | VASTAGO CEMENTADO PROTESIS CUPULA RADIAL MODULAR | 1 |
| 3447 | PLACA DE CUBITO DISTAL LCP | 1 |
| 3448 | TORNILLOS 2.0 BLOQUEO PLACA CUBITO DISTAL | 1 |
| 3449 | TORNILLOS 2.0 CORTICAL PLACA CUBITO DISTAL | 1 |
| 3450 | PLACA RADIO CABEZA PROXIMAL | 1 |
| 3451 | SIERRA DE GIGLI DE ALAMBRE TRENZADO 50 CM | 1 |
| 3452 | VALVULA DERIVACION ESTANDAR HAKIM TPO-DIAFRAGMA | 1 |
| 3453 | VALVULA PARA ADULTO PROGRAMABLE | 1 |
| 3454 | VALVULA PROGRAMABLE HAKIM | 1 |
| 3455 | TOOL MR8-F2/1A723 MR8 F2 7/16" CM TAPER 2.3MM | 1 |
| 3456 | TOOL MR8-9 CR BALL 215 MM DIAMETRO UM UNIDAD | 1 |
| 3457 | Cuerpo Intervertebral 11 x 20 | 1 |
| 3458 | Cuerpo Intervertebral 11 x 25 | 1 |
| 3459 | Cuerpo Intervertebral 12 x 20 | 1 |
| 3460 | Cuerpo Intervertebral 12 x 25 | 1 |
| 3461 | Rótula | 1 |
| 3462 | Pin de Schanz Lumbar | 1 |
| 3463 | Pin de Schanz Sacro | 1 |
| 3464 | Pin de Schanz Torácico | 1 |
| 3465 | Placa Torácica x 50 mm | 1 |
| 3466 | Placa Torácica x 60 mm | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravica.gov.co Página Web:
www.hospitalaravica.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca -
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



Hospital San Vicente de Arauca S.A.S.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJL-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | | |
|------|--|--|--|
| 3467 | Placa Toraxica x 70 mm | | |
| 3468 | Placa Toraxica x 80 mm | | |
| 3469 | Placa Toraxica x 90 mm | | |
| 3470 | Placa Toraxica x 100 mm | | |
| 3471 | Placa Toraxica x 110 mm | | |
| 3472 | Placa Toracolumbar x 50 mm | | |
| 3473 | Placa Toracolumbar x 60 mm | | |
| 3474 | Placa Toracolumbar x 70 mm | | |
| 3475 | Placa Toracolumbar x 80 mm | | |
| 3476 | Placa Toracolumbar x 90 mm | | |
| 3477 | Placa Toracolumbar x 100 mm | | |
| 3478 | Placa Toracolumbar x 110 mm | | |
| 3479 | Placa Toracolumbar x 120 mm | | |
| 3480 | Placa Toracolumbar x 130 mm | | |
| 3481 | Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 20 | | |
| 3482 | Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 25 | | |
| 3483 | Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 30 | | |
| 3484 | Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 35 | | |
| 3485 | Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 40 | | |
| 3486 | Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 45 | | |
| 3487 | Tornillo Toracolumbar Anterior 6.5 x 25 | | |
| 3488 | Tornillo Toracolumbar Anterior 6.5 x 30 | | |
| 3489 | Tornillo Toracolumbar Anterior 6.5 x 35 | | |
| 3490 | Tornillo Toracolumbar Anterior 6.5 x 40 | | |
| 3491 | Tornillo Toracolumbar Anterior 6.5 x 45 | | |
| 3492 | Tornillo Toracolumbar Anterior 6.5 x 50 | | |
| 3493 | Tornillo Toracolumbar Posterior 7.0 x 25 | | |
| 3494 | Tornillo Toracolumbar Posterior 7.0 x 30 | | |
| 3495 | Tornillo Toracolumbar Posterior 7.0 x 35 | | |
| 3496 | Tornillo Toracolumbar Posterior 7.0 x 40 | | |
| 3497 | Tornillo Toracolumbar Posterior 7.0 x 45 | | |
| 3498 | Tornillo Toracolumbar Posterior 7.0 x 50 | | |
| 3499 | Tornillo Toraxico Posterior 5.5 x 20 | | |
| 3500 | Tornillo Toraxico Posterior 5.5 x 25 | | |
| 3501 | Tornillo Toraxico Posterior 5.5 x 30 | | |
| 3502 | Tornillo Toraxico Posterior 5.5 x 35 | | |
| 3503 | Tornillo Toraxico Posterior 5.5 x 40 | | |
| 3504 | Tornillo Toraxico Posterior 5.5 x 45 | | |
| 3505 | Tuerca | | |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 15-17 Esquina, PBX (057) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicente.gov.co Página Web:
www.hospitalnavicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-PR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 3506 | Placa Cervical Autoestable x 21mm | 1 |
| 3507 | Placa Cervical Autoestable x 24mm | 1 |
| 3508 | Placa Cervical Autoestable x 26mm | 1 |
| 3509 | Placa Cervical Autoestable x 28mm | 1 |
| 3510 | Placa Cervical Autoestable x 30mm | 1 |
| 3511 | Placa Cervical Autoestable x 33mm | 1 |
| 3512 | Placa Cervical Autoestable x 36mm | 1 |
| 3513 | Placa Cervical Autoestable x 39mm | 1 |
| 3514 | Placa Cervical Autoestable x 42mm | 1 |
| 3515 | Placa Cervical Autoestable x 45mm | 1 |
| 3516 | Placa Cervical Autoestable x 48mm | 1 |
| 3517 | Placa Cervical Autoestable x 52mm | 1 |
| 3518 | Placa Cervical Autoestable x 56mm | 1 |
| 3519 | Placa Cervical Autoestable x 60mm | 1 |
| 3520 | Placa Cervical Autoestable x 64mm | 1 |
| 3521 | Placa Cervical Autoestable x 70mm | 1 |
| 3522 | Placa Cervical Autoestable x 76mm | 1 |
| 3523 | Placa Cervical Autoestable x 85mm | 1 |
| 3524 | Tornillo Monoaxial 4.0 x 12mm | 1 |
| 3525 | Tornillo Monoaxial 4.0 x 14mm | 1 |
| 3526 | Tornillo Monoaxial 4.0 x 16mm | 1 |
| 3527 | Tornillo Monoaxial 4.0 x 18mm | 1 |
| 3528 | Tornillo Monoaxial 4.0 x 20mm | 1 |
| 3529 | Tornillo Monoaxial de Emergencia 4.5 x 12mm | 1 |
| 3530 | Tornillo Monoaxial de Emergencia 4.5 x 14mm | 1 |
| 3531 | Tornillo Monoaxial de Emergencia 4.5 x 16mm | 1 |
| 3532 | Tornillo Monoaxial de Emergencia 4.5 x 18mm | 1 |
| 3533 | Tornillo Monoaxial de Emergencia 4.5 x 20mm | 1 |
| 3534 | Malla Cilíndrica RV 12x30mm | 1 |
| 3535 | Malla Cilíndrica RV 12x70mm | 1 |
| 3536 | Malla Cilíndrica RV 16x30mm | 1 |
| 3537 | Malla Cilíndrica RV 16x70mm | 1 |
| 3538 | Malla Cilíndrica RV 20x30mm | 1 |
| 3539 | Malla Cilíndrica RV 20x70mm | 1 |
| 3540 | Malla Cilíndrica RV 20x140mm | 1 |
| 3541 | Malla Cilíndrica RV 25x20mm | 1 |
| 3542 | Malla Cilíndrica RV 25x70mm | 1 |
| 3543 | Anillo Recto x 16mm | 1 |
| 3544 | Anillo Recto Largo x 16mm | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"



San Vicente de Arauca S.A.S.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/06/2023

| | | |
|------|---|---|
| 3545 | Anillo Inclinado A x 16mm | 1 |
| 3546 | Anillo Inclinado A Largo x 16mm | 1 |
| 3547 | Anillo Inclinado B x 16mm | 1 |
| 3548 | Anillo Inclinado B Largo x 16mm | 1 |
| 3549 | Anillo Recto x 20mm | 1 |
| 3550 | Anillo Recto Largo x 20mm | 1 |
| 3551 | Anillo Inclinado A x 20mm | 1 |
| 3552 | Anillo Inclinado A Largo x 20mm | 1 |
| 3553 | Anillo Inclinado B x 20mm | 1 |
| 3554 | Anillo Inclinado B Largo x 20mm | 1 |
| 3555 | Anillo Recto x 25mm | 1 |
| 3556 | Anillo Recto Largo x 25mm | 1 |
| 3557 | Anillo Inclinado A x 25mm | 1 |
| 3558 | Anillo Inclinado A Largo x 25mm | 1 |
| 3559 | Anillo Inclinado B x 25mm | 1 |
| 3560 | Anillo Inclinado B Largo x 25mm | 1 |
| 3561 | Tornillo RV | 1 |
| 3562 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.0x10 | 1 |
| 3563 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.0x12 | 1 |
| 3564 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.0x14 | 1 |
| 3565 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.0x16 | 1 |
| 3566 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x10 | 1 |
| 3567 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x12 | 1 |
| 3568 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x14 | 1 |
| 3569 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x16 | 1 |
| 3570 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x18 | 1 |
| 3571 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x20 | 1 |
| 3572 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x22 | 1 |
| 3573 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x24 | 1 |
| 3574 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x26 | 1 |
| 3575 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x28 | 1 |
| 3576 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x30 | 1 |
| 3577 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x32 | 1 |
| 3578 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x34 | 1 |
| 3579 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x12 | 1 |
| 3580 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x14 | 1 |
| 3581 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x16 | 1 |
| 3582 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x18 | 1 |
| 3583 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x20 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (087) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarauca.gov.co Página Web: www.hospitalarauca.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJA-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|---|
| 3584 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x25 | 1 |
| 3585 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x30 | 1 |
| 3586 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.5x20 | 1 |
| 3587 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.5x25 | 1 |
| 3588 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.5x30 | 1 |
| 3589 | Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.5x35 | 1 |
| 3590 | Tornillo Poliaxial Trasarticular Estándar 3.5x35 | 1 |
| 3591 | Tornillo Poliaxial Trasarticular Estándar 3.5x40 | 1 |
| 3592 | Tornillo Poliaxial Trasarticular Estándar 3.5x45 | 1 |
| 3593 | Tornillo Poliaxial Trasarticular Estándar 3.5x50 | 1 |
| 3594 | Tornillo Poliaxial Trasarticular Estándar 3.5x55 | 1 |
| 3595 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.0x10 | 1 |
| 3596 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.0x12 | 1 |
| 3597 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.0x14 | 1 |
| 3598 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.0x16 | 1 |
| 3599 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x10 | 1 |
| 3600 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x12 | 1 |
| 3601 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x14 | 1 |
| 3602 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x16 | 1 |
| 3603 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x18 | 1 |
| 3604 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x20 | 1 |
| 3605 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x22 | 1 |
| 3606 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x24 | 1 |
| 3607 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x26 | 1 |
| 3608 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x28 | 1 |
| 3609 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x30 | 1 |
| 3610 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x32 | 1 |
| 3611 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x34 | 1 |
| 3612 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x12 | 1 |
| 3613 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x14 | 1 |
| 3614 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x16 | 1 |
| 3615 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x18 | 1 |
| 3616 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x20 | 1 |
| 3617 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x25 | 1 |
| 3618 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x30 | 1 |
| 3619 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.5x20 | 1 |
| 3620 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.5x25 | 1 |
| 3621 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.5x30 | 1 |
| 3622 | Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.5x35 | 1 |

Trabajando por la Salud del pueblo Araucano

Calle 15/16-17 Esquna. PBX (097) - 8950030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarauca.gov.co Página Web:
www.hospitalarauca.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca. Twitter: @SanArauca
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO-GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJM- FR-036

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 3623 | Tornillo Poliaxial Trasarticular Extremo 3.5x35 | 1 |
| 3624 | Tornillo Poliaxial Trasarticular Extremo 3.5x40 | 1 |
| 3625 | Tornillo Poliaxial Trasarticular Extremo 3.5x45 | 1 |
| 3626 | Tornillo Poliaxial Trasarticular Extremo 3.5x50 | 1 |
| 3627 | Tornillo Poliaxial Trasarticular Extremo 3.5x55 | 1 |
| 3628 | Tornillo Barra Placa Occipital por 6mm | 1 |
| 3629 | Tornillo Barra Placa Occipital por 8mm | 1 |
| 3630 | Tornillo Barra Placa Occipital por 10mm | 1 |
| 3631 | Tornillo Barra Placa Occipital Emergencia de 6mm | 1 |
| 3632 | Tornillo Barra Placa Occipital Emergencia de 8mm | 1 |
| 3633 | Tornillo Barra Placa Occipital Emergencia de 10mm | 1 |
| 3634 | Tornillo Placa Occipital 4.0x6mm | 1 |
| 3635 | Tornillo Placa Occipital 4.0x8mm | 1 |
| 3636 | Tornillo Placa Occipital 4.0x10mm | 1 |
| 3637 | Tornillo Placa Occipital 4.0x12mm | 1 |
| 3638 | Tornillo Placa Occipital 4.0x14mm | 1 |
| 3639 | Tornillo Placa Occipital 4.0x16mm | 1 |
| 3640 | Tornillo Placa Occipital 4.5x6mm | 1 |
| 3641 | Tornillo Placa Occipital 4.5x8mm | 1 |
| 3642 | Tornillo Placa Occipital 4.5x10mm | 1 |
| 3643 | Tornillo Placa Occipital 4.5x12mm | 1 |
| 3644 | Tornillo Placa Occipital 4.5x14mm | 1 |
| 3645 | Tornillo Placa Occipital 4.5x16mm | 1 |
| 3646 | Gancho Conector Cervical | 1 |
| 3647 | Gancho Laminar Cervical | 1 |
| 3648 | Gancho Laminar Grande Cervical | 1 |
| 3649 | Barra Curvo Dorsal SS | 1 |
| 3650 | Barra Curvo Dorsal LM | 1 |
| 3651 | Barra Curvo Dorsal LL | 1 |
| 3652 | Barra Longitudinal Cervical 3.5 x 120 | 1 |
| 3653 | Barra Longitudinal Cervical 3.5 x 140 | 1 |
| 3654 | Barra Longitudinal Cervical 3.5 x 160 | 1 |
| 3655 | Barra Longitudinal Cervical 3.5 x 210 | 1 |
| 3656 | Barra Placa Occipital | 1 |
| 3657 | Barra Placa Occipital derecha | 1 |
| 3658 | Barra Placa Occipital izquierda | 1 |
| 3659 | Barra Placa Occipital Predoblada derecha | 1 |
| 3660 | Barra Placa Occipital Predoblada izquierda | 1 |
| 3661 | Conector Lateral | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 050030 Correo electrónico: contactenos@hospitalensanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalensanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO: GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GRU-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 3662 | Placa Occipital 50mm | 1 |
| 3663 | Placa Occipital 60mm | 1 |
| 3664 | Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x20 | 1 |
| 3665 | Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x25 | 1 |
| 3666 | Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x30 | 1 |
| 3667 | Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x35 | 1 |
| 3668 | Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x40 | 1 |
| 3669 | Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x45 | 1 |
| 3670 | Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x20 | 1 |
| 3671 | Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x25 | 1 |
| 3672 | Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x30 | 1 |
| 3673 | Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x35 | 1 |
| 3674 | Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x40 | 1 |
| 3675 | Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x45 | 1 |
| 3676 | Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 30 | 1 |
| 3677 | Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 35 | 1 |
| 3678 | Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 40 | 1 |
| 3679 | Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 30 | 1 |
| 3680 | Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 35 | 1 |
| 3681 | Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 40 | 1 |
| 3682 | Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 45 | 1 |
| 3683 | Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 50 | 1 |
| 3684 | Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 35 | 1 |
| 3685 | Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 40 | 1 |
| 3686 | Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 45 | 1 |
| 3687 | Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 50 | 1 |
| 3688 | Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 55 | 1 |
| 3689 | Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 30 | 1 |
| 3690 | Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 35 | 1 |
| 3691 | Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 40 | 1 |
| 3692 | Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 45 | 1 |
| 3693 | Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 50 | 1 |
| 3694 | Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 55 | 1 |
| 3695 | Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 30 | 1 |
| 3696 | Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 35 | 1 |
| 3697 | Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 40 | 1 |
| 3698 | Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 45 | 1 |
| 3699 | Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 50 | 1 |
| 3700 | Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 55 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15'16-17 Esquina, PBX (097) - 8850000 Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalсанvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTION JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 3701 | Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 30 | 1 |
| 3702 | Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 35 | 1 |
| 3703 | Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 40 | 1 |
| 3704 | Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 45 | 1 |
| 3705 | Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 50 | 1 |
| 3706 | Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 55 | 1 |
| 3707 | Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x25mm | 1 |
| 3708 | Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x30mm | 1 |
| 3709 | Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x35mm | 1 |
| 3710 | Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x40mm | 1 |
| 3711 | Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x45mm | 1 |
| 3712 | Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x50mm | 1 |
| 3713 | Tornillo Biaxial Torácico 5.0x30 | 1 |
| 3714 | Tornillo Biaxial Torácico 5.0x35 | 1 |
| 3715 | Tornillo Biaxial Torácico 5.0x40 | 1 |
| 3716 | Tornillo Biaxial Torácico 5.0x45 | 1 |
| 3717 | Tornillo Biaxial Torácico 5.0x50 | 1 |
| 3718 | Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x30mm | 1 |
| 3719 | Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x35mm | 1 |
| 3720 | Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x40mm | 1 |
| 3721 | Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x45mm | 1 |
| 3722 | Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x50mm | 1 |
| 3723 | Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x55mm | 1 |
| 3724 | Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x60mm | 1 |
| 3725 | Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x65mm | 1 |
| 3726 | Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x30 | 1 |
| 3727 | Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x35 | 1 |
| 3728 | Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x40 | 1 |
| 3729 | Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x45 | 1 |
| 3730 | Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x50 | 1 |
| 3731 | Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x55 | 1 |
| 3732 | Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x60 | 1 |
| 3733 | Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x65 | 1 |
| 3734 | Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x30 | 1 |
| 3735 | Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x35 | 1 |
| 3736 | Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x40 | 1 |
| 3737 | Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x45 | 1 |
| 3738 | Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x50 | 1 |
| 3739 | Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x55 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitaldevicente.gov.co Página Web:
www.hospitaldevicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArcaica -
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04.

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---------------------------------------|---|
| 3740 | Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x60 | 1 |
| 3741 | Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x65 | 1 |
| 3742 | Tornillo Biaxial Sacro 7.0x30 | 1 |
| 3743 | Tornillo Biaxial Sacro 7.0x35 | 1 |
| 3744 | Tornillo Biaxial Sacro 7.0x40 | 1 |
| 3745 | Tornillo Biaxial Sacro 7.0x45 | 1 |
| 3746 | Tornillo Biaxial Sacro 7.0x50 | 1 |
| 3747 | Tornillo Biaxial Sacro 7.0x55 | 1 |
| 3748 | Tornillo Biaxial Sacro 7.0x60 | 1 |
| 3749 | Tornillo Biaxial Sacro 7.0x65 | 1 |
| 3750 | T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x25 | 1 |
| 3751 | T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x30 | 1 |
| 3752 | T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x35 | 1 |
| 3753 | T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x40 | 1 |
| 3754 | T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x45 | 1 |
| 3755 | T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x50 | 1 |
| 3756 | T. Biaxial Toracico Reduc. 5.0x30 | 1 |
| 3757 | T. Biaxial Toracico Reduc. 5.0x35 | 1 |
| 3758 | T. Biaxial Toracico Reduc. 5.0x40 | 1 |
| 3759 | T. Biaxial Toracico Reduc. 5.0x45 | 1 |
| 3760 | T. Biaxial Toracico Reduc. 5.0x50 | 1 |
| 3761 | T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x30 | 1 |
| 3762 | T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x35 | 1 |
| 3763 | T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x40 | 1 |
| 3764 | T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x45 | 1 |
| 3765 | T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x50 | 1 |
| 3766 | T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x55 | 1 |
| 3767 | T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x60 | 1 |
| 3768 | T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x65 | 1 |
| 3769 | T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x30 | 1 |
| 3770 | T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x35 | 1 |
| 3771 | T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x40 | 1 |
| 3772 | T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x45 | 1 |
| 3773 | T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x50 | 1 |
| 3774 | T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x55 | 1 |
| 3775 | T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x60 | 1 |
| 3776 | T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x65 | 1 |
| 3777 | T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x30 | 1 |
| 3778 | T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x35 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina, PBX (087) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicente.gov.co Página Web:
www.hospitalnavicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanArauca
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTION JURIDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-036
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 3779 | T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x40 | 1 |
| 3780 | T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x45 | 1 |
| 3781 | T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x50 | 1 |
| 3782 | T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x55 | 1 |
| 3783 | T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x60 | 1 |
| 3784 | T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x65 | 1 |
| 3785 | T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x30 | 1 |
| 3786 | T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x35 | 1 |
| 3787 | T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x40 | 1 |
| 3788 | T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x45 | 1 |
| 3789 | T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x50 | 1 |
| 3790 | T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x55 | 1 |
| 3791 | T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x60 | 1 |
| 3792 | T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x65 | 1 |
| 3793 | Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x20 | 1 |
| 3794 | Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x25 | 1 |
| 3795 | Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x30 | 1 |
| 3796 | Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x35 | 1 |
| 3797 | Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x40 | 1 |
| 3798 | Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x45 | 1 |
| 3799 | Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x25mm | 1 |
| 3800 | Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x30mm | 1 |
| 3801 | Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x35mm | 1 |
| 3802 | Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x40mm | 1 |
| 3803 | Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x45mm | 1 |
| 3804 | Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x50mm | 1 |
| 3805 | Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x30 | 1 |
| 3806 | Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x35 | 1 |
| 3807 | Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x40 | 1 |
| 3808 | Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x45 | 1 |
| 3809 | Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x50 | 1 |
| 3810 | Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x30 | 1 |
| 3811 | Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x35 | 1 |
| 3812 | Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x40 | 1 |
| 3813 | Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x45 | 1 |
| 3814 | Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x50 | 1 |
| 3815 | Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x30 | 1 |
| 3816 | Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x35 | 1 |
| 3817 | Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x40 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (097) - 8060830 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravice.gov.co Página Web:
www.hospitalaravice.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 3818 | Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x45 | 1 |
| 3819 | Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x50 | 1 |
| 3820 | Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x30 | 1 |
| 3821 | Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x35 | 1 |
| 3822 | Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x40 | 1 |
| 3823 | Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x45 | 1 |
| 3824 | Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x50 | 1 |
| 3825 | Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x55 | 1 |
| 3826 | Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x30 | 1 |
| 3827 | Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x35 | 1 |
| 3828 | Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x40 | 1 |
| 3829 | Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x45 | 1 |
| 3830 | Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x50 | 1 |
| 3831 | Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x55 | 1 |
| 3832 | Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x30 | 1 |
| 3833 | Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x35 | 1 |
| 3834 | Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x40 | 1 |
| 3835 | Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x45 | 1 |
| 3836 | Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x50 | 1 |
| 3837 | Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x55 | 1 |
| 3838 | Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 30 | 1 |
| 3839 | Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 35 | 1 |
| 3840 | Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 40 | 1 |
| 3841 | Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 45 | 1 |
| 3842 | Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 50 | 1 |
| 3843 | Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 55 | 1 |
| 3844 | Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 60 | 1 |
| 3845 | Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 65 | 1 |
| 3846 | Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x35 | 1 |
| 3847 | Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x40 | 1 |
| 3848 | Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x45 | 1 |
| 3849 | Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x30 | 1 |
| 3850 | Tornillo Poliaxial Sacro speed 7.0x35 | 1 |
| 3851 | Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x40 | 1 |
| 3852 | Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x45 | 1 |
| 3853 | Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x50 | 1 |
| 3854 | Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x55 | 1 |
| 3855 | Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x60 | 1 |
| 3856 | Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x65 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15:16-17 Esquina. PBX (087) - 0850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalarica.gov.co Página Web:
www.hospitalarica.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA S.A.S.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJL-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|---|
| 3857 | Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x70 | 1 |
| 3858 | Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x75 | 1 |
| 3859 | Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x80 | 1 |
| 3860 | Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x85 | 1 |
| 3861 | Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x90 | 1 |
| 3862 | Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x95 | 1 |
| 3863 | Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x100 | 1 |
| 3864 | Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x110 | 1 |
| 3865 | Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x120 | 1 |
| 3866 | Tornillo Poliaxial Ilíaco Speed 7.5x30 | 1 |
| 3867 | Tornillo Poliaxial Ilíaco Speed 7.5x35 | 1 |
| 3868 | Tornillo Poliaxial Ilíaco Speed 7.5x40 | 1 |
| 3869 | Tornillo Poliaxial Ilíaco Speed 7.5x45 | 1 |
| 3870 | Tornillo Poliaxial Ilíaco Speed 7.5x50 | 1 |
| 3871 | Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x20 | 1 |
| 3872 | Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x25 | 1 |
| 3873 | Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x30 | 1 |
| 3874 | Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x35 | 1 |
| 3875 | Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x40 | 1 |
| 3876 | Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x45 | 1 |
| 3877 | Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x50 | 1 |
| 3878 | Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 30 | 1 |
| 3879 | Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 35 | 1 |
| 3880 | Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5x40 | 1 |
| 3881 | Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 45 | 1 |
| 3882 | Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 50 | 1 |
| 3883 | Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x30 | 1 |
| 3884 | Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x35 | 1 |
| 3885 | Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x40 | 1 |
| 3886 | Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x45 | 1 |
| 3887 | Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x50 | 1 |
| 3888 | Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x30 | 1 |
| 3889 | Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x35 | 1 |
| 3890 | Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x40 | 1 |
| 3891 | Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x25 | 1 |
| 3892 | Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x30 | 1 |
| 3893 | Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x35 | 1 |
| 3894 | Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x40 | 1 |
| 3895 | Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x45 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8550030 Correo electrónico: contactenos@hospitalsonvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsonvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTION JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|---|
| 3896 | Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x50 | 1 |
| 3897 | Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x35 | 1 |
| 3898 | Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x40 | 1 |
| 3899 | Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x45 | 1 |
| 3900 | Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x50 | 1 |
| 3901 | Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x35 | 1 |
| 3902 | Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x40 | 1 |
| 3903 | Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x45 | 1 |
| 3904 | Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x50 | 1 |
| 3905 | Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x30 | 1 |
| 3906 | Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x35 | 1 |
| 3907 | Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x40 | 1 |
| 3908 | Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x45 | 1 |
| 3909 | Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x50 | 1 |
| 3910 | Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x30 | 1 |
| 3911 | Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x35 | 1 |
| 3912 | Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x40 | 1 |
| 3913 | Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x45 | 1 |
| 3914 | Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x50 | 1 |
| 3915 | Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x55 | 1 |
| 3916 | Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 30 | 1 |
| 3917 | Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 35 | 1 |
| 3918 | Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 40 | 1 |
| 3919 | Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 45 | 1 |
| 3920 | Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 50 | 1 |
| 3921 | Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 55 | 1 |
| 3922 | Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 60 | 1 |
| 3923 | Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 65 | 1 |
| 3924 | Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción 7.0x45 | 1 |
| 3925 | Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x35 | 1 |
| 3926 | Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x40 | 1 |
| 3927 | Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x45 | 1 |
| 3928 | Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x50 | 1 |
| 3929 | Tornillo Poliaxial Sacro De Reducción Speed 7.0x70 | 1 |
| 3930 | Tornillo Poliaxial Sacro De Reducción Speed 7.0x75 | 1 |
| 3931 | Tornillo Poliaxial Sacro De Reducción Speed 7.0x80 | 1 |
| 3932 | Tornillo Poliaxial Sacro De Reducción Speed 7.0x85 | 1 |
| 3933 | Tornillo Poliaxial Sacro De Reducción Speed 7.0x90 | 1 |
| 3934 | Tornillo Poliaxial Sacro De Reducción Speed 7.0x95 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: coninclenos@hospitalbanvicenta.gov.co Página Web:
www.hospitalbanvicenta.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 3935 | Tomillo Poliaxial Sacro De Reducción Speed 7.0x100 | 1 |
| 3936 | Tomillo Poliaxial Sacro De Reducción Speed 7.0x105 | 1 |
| 3937 | Tomillo Poliaxial Sacro De Reducción Speed 7.0x110 | 1 |
| 3938 | Tomillo Poliaxial Sacro De Reducción Speed 7.0x115 | 1 |
| 3939 | Tomillo Poliaxial Sacro De Reducción Speed 7.0x120 | 1 |
| 3940 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x25 | 1 |
| 3941 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x30 | 1 |
| 3942 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x35 | 1 |
| 3943 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x40 | 1 |
| 3944 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x45 | 1 |
| 3945 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x50 | 1 |
| 3946 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x55 | 1 |
| 3947 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x60 | 1 |
| 3948 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x65 | 1 |
| 3949 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x70 | 1 |
| 3950 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x75 | 1 |
| 3951 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x80 | 1 |
| 3952 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x85 | 1 |
| 3953 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x90 | 1 |
| 3954 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x95 | 1 |
| 3955 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x100 | 1 |
| 3956 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x105 | 1 |
| 3957 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x110 | 1 |
| 3958 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x115 | 1 |
| 3959 | Tomillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x120 | 1 |
| 3960 | Gancho Conector | 1 |
| 3961 | Gancho Laminar Torácico | 1 |
| 3962 | Gancho Laminar Torácico De Reducción | 1 |
| 3963 | Tomillo Gancho Pedicular x 14 | 1 |
| 3964 | Tomillo Gancho Pedicular x 16 | 1 |
| 3965 | Tomillo Gancho Pedicular x 18 | 1 |
| 3966 | Tomillo Gancho Pedicular x 20 | 1 |
| 3967 | Tomillo Gancho Pedicular x 25 | 1 |
| 3968 | Tomillo Gancho Pedicular x 30 | 1 |
| 3969 | Tomillo Gancho Pedicular x 35 | 1 |
| 3970 | Conector Transverso Ajustable 1 | 1 |
| 3971 | Conector Transverso Ajustable 2 | 1 |
| 3972 | Conector Transverso Ajustable 3 | 1 |
| 3973 | Conector Transverso Ajustable 4 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. POX (007) - 8860030 Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicente.gov.co Página Web:
www.hospitalnavicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca -
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA S.A.S.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJM- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|---|
| 3974 | Conector Transverso Ajustable 5 | 1 |
| 3975 | Amara Barra Luque L1 | 1 |
| 3976 | Amara Barra Luque L2 | 1 |
| 3977 | Amara Barra Luque L3 | 1 |
| 3978 | Barra Longitudinal 6.0 x 40 | 1 |
| 3979 | Barra Longitudinal 6.0 x 50 | 1 |
| 3980 | Barra Longitudinal 6.0 x 60 | 1 |
| 3981 | Barra Longitudinal 6.0 x 70 | 1 |
| 3982 | Barra Longitudinal 6.0 x 80 | 1 |
| 3983 | Barra Longitudinal 6.0 x 90 | 1 |
| 3984 | Barra Longitudinal 6.0 x 100 | 1 |
| 3985 | Barra Longitudinal 6.0 x 110 | 1 |
| 3986 | Barra Longitudinal 6.0 x 120 | 1 |
| 3987 | Barra Longitudinal 6.0 x 130 | 1 |
| 3988 | Barra Longitudinal 6.0 x 140 | 1 |
| 3989 | Barra Longitudinal 6.0 x 150 | 1 |
| 3990 | Barra Longitudinal 6.0 x 165 | 1 |
| 3991 | Barra Longitudinal 6.0 x 180 | 1 |
| 3992 | Barra Longitudinal 6.0 x 210 | 1 |
| 3993 | Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 45 | 1 |
| 3994 | Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 55 | 1 |
| 3995 | Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 65 | 1 |
| 3996 | Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 75 | 1 |
| 3997 | Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 85 | 1 |
| 3998 | Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 95 | 1 |
| 3999 | Barra Longitudinal 6.0 X 300 | 1 |
| 4000 | Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0x300 | 1 |
| 4001 | Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 340 | 1 |
| 4002 | Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 360 | 1 |
| 4003 | Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 420 | 1 |
| 4004 | Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 460 | 1 |
| 4005 | Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 480 | 1 |
| 4006 | Barra Longitudinal 6.0 X 480 | 1 |
| 4007 | Barra Longitudinal 6.0 x 500 | 1 |
| 4008 | Barra Transversa x 40 | 1 |
| 4009 | Barra Transversa x 60 | 1 |
| 4010 | Barra Transversa x 80 | 1 |
| 4011 | Barra Transversa x 100 | 1 |
| 4012 | Tamilla Canulada Torácica 5.0x25 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicente.gov.co Página Web:
www.hospitalnavicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA S.A.S.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-PR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---------------------------------------|---|
| 4013 | Tornillo Canulado Torácico 5.0x30 | 1 |
| 4014 | Tornillo Canulado Torácico 5.0x35 | 1 |
| 4015 | Tornillo Canulado Torácico 5.0x40 | 1 |
| 4016 | Tornillo Canulado Torácico 5.0x45 | 1 |
| 4017 | Tornillo Canulado Torácico 5.0x50 | 1 |
| 4018 | Tornillo Canulado Torácico 5.0x55 | 1 |
| 4019 | Tornillo Canulado Torácico 5.0x60 | 1 |
| 4020 | Tornillo Canulado Torácico 5.0x65 | 1 |
| 4021 | Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x25 | 1 |
| 4022 | Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x30 | 1 |
| 4023 | Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x35 | 1 |
| 4024 | Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x40 | 1 |
| 4025 | Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x45 | 1 |
| 4026 | Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x50 | 1 |
| 4027 | Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x55 | 1 |
| 4028 | Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x60 | 1 |
| 4029 | Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x65 | 1 |
| 4030 | Tornillo Canulado Lumbar 6.0x25 | 1 |
| 4031 | Tornillo Canulado Lumbar 6.0x30 | 1 |
| 4032 | Tornillo Canulado Lumbar 6.0x35 | 1 |
| 4033 | Tornillo Canulado Lumbar 6.0x40 | 1 |
| 4034 | Tornillo Canulado Lumbar 6.0x45 | 1 |
| 4035 | Tornillo Canulado Lumbar 6.0x50 | 1 |
| 4036 | Tornillo Canulado Lumbar 6.0x55 | 1 |
| 4037 | Tornillo Canulado Lumbar 6.0x60 | 1 |
| 4038 | Tornillo Canulado Lumbar 6.0x65 | 1 |
| 4039 | Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5x25 | 1 |
| 4040 | Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5x30 | 1 |
| 4041 | Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5x35 | 1 |
| 4042 | Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5x40 | 1 |
| 4043 | Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5x45 | 1 |
| 4044 | Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5x50 | 1 |
| 4045 | Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5x55 | 1 |
| 4046 | Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5x60 | 1 |
| 4047 | Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5x65 | 1 |
| 4048 | Tornillo Canulado Sacro 7.0x25 | 1 |
| 4049 | Tornillo Canulado Sacro 7.0x30 | 1 |
| 4050 | Tornillo Canulado Sacro 7.0x35 | 1 |
| 4051 | Tornillo Canulado Sacro 7.0x40 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (097) - 8850830 Correo electrónico: contactenos@hospitalarvicente.gov.co Página Web: www.hospitalarvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTION JURIDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- PR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 4052 | Tomillo Canulado Sacro 7.0x45 | 1 |
| 4053 | Tomillo Canulado Sacro 7.0x50 | 1 |
| 4054 | Tomillo Canulado Sacro 7.0x55 | 1 |
| 4055 | Tomillo Canulado Sacro 7.0x60 | 1 |
| 4056 | Tomillo Canulado Sacro 7.0x65 | 1 |
| 4057 | Tomillo Canulado Ilíaco 7.5x25 | 1 |
| 4058 | Tomillo Canulado Ilíaco 7.5x30 | 1 |
| 4059 | Tomillo Canulado Ilíaco 7.5x35 | 1 |
| 4060 | Tomillo Canulado Ilíaco 7.5x40 | 1 |
| 4061 | Tomillo Canulado Ilíaco 7.5x45 | 1 |
| 4062 | Tomillo Canulado Ilíaco 7.5x50 | 1 |
| 4063 | Tomillo Canulado Ilíaco 7.5x55 | 1 |
| 4064 | Tomillo Canulado Ilíaco 7.5x60 | 1 |
| 4065 | Tomillo Canulado Ilíaco 7.5x65 | 1 |
| 4066 | Tomillo Canulado Torácico De Reduccion 5.0x25 | 1 |
| 4067 | Tomillo Canulado Torácico De Reduccion 5.0x30 | 1 |
| 4068 | Tomillo Canulado Torácico De Reduccion 5.0x35 | 1 |
| 4069 | Tomillo Canulado Torácico De Reduccion 5.0x40 | 1 |
| 4070 | Tomillo Canulado Torácico De Reduccion 5.0x45 | 1 |
| 4071 | Tomillo Canulado Torácico De Reduccion 5.0x50 | 1 |
| 4072 | Tomillo Canulado Torácico De Reduccion 5.0x55 | 1 |
| 4073 | Tomillo Canulado Torácico De Reduccion 5.0x60 | 1 |
| 4074 | Tomillo Canulado Torácico De Reduccion 5.0x65 | 1 |
| 4075 | Tomillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x25 | 1 |
| 4076 | Tomillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x30 | 1 |
| 4077 | Tomillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x35 | 1 |
| 4078 | Tomillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x40 | 1 |
| 4079 | Tomillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x45 | 1 |
| 4080 | Tomillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x50 | 1 |
| 4081 | Tomillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x55 | 1 |
| 4082 | Tomillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x60 | 1 |
| 4083 | Tomillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x65 | 1 |
| 4084 | Tomillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x25 | 1 |
| 4085 | Tomillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x30 | 1 |
| 4086 | Tomillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x35 | 1 |
| 4087 | Tomillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x40 | 1 |
| 4088 | Tomillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x45 | 1 |
| 4089 | Tomillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x50 | 1 |
| 4090 | Tomillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x55 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15' 16-17 Esquina. PBX (027) - 8860030 Correo electrónico: contactenos@hospitalsermiviente.gov.co Página Web:
www.hospitalsermiviente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca. Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO: GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 4091 | Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x60 | 1 |
| 4092 | Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x65 | 1 |
| 4093 | Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x25 | 1 |
| 4094 | Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x30 | 1 |
| 4095 | Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x35 | 1 |
| 4096 | Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x40 | 1 |
| 4097 | Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x45 | 1 |
| 4098 | Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x50 | 1 |
| 4099 | Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x55 | 1 |
| 4100 | Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x60 | 1 |
| 4101 | Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x65 | 1 |
| 4102 | Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x25 | 1 |
| 4103 | Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x30 | 1 |
| 4104 | Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x35 | 1 |
| 4105 | Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x40 | 1 |
| 4106 | Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x45 | 1 |
| 4107 | Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x50 | 1 |
| 4108 | Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x55 | 1 |
| 4109 | Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x60 | 1 |
| 4110 | Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x65 | 1 |
| 4111 | Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x25 | 1 |
| 4112 | Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x30 | 1 |
| 4113 | Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x35 | 1 |
| 4114 | Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x40 | 1 |
| 4115 | Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x45 | 1 |
| 4116 | Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x50 | 1 |
| 4117 | Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x55 | 1 |
| 4118 | Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x60 | 1 |
| 4119 | Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x65 | 1 |
| 4120 | Cánula | 1 |
| 4121 | Apisonador Cánula | 1 |
| 4122 | Barra Dura 6.0 x 260mm | 1 |
| 4123 | Barra Dura 6.0 x 300mm | 1 |
| 4124 | Barra Dura 6.0 x 340mm | 1 |
| 4125 | Barra Dura 6.0 x 380mm | 1 |
| 4126 | Barra Dura 6.0 x 420mm | 1 |
| 4127 | Barra Dura 6.0 x 460mm | 1 |
| 4128 | Barra Dura 6.0 x 500mm | 1 |
| 4129 | Barra Dura 6.0 x 540mm | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravica.gov.co Página Web:
www.hospitalaravica.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca -
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARICA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---------------------------------|---|
| 4130 | Barra 6.0L - 5.5L | 1 |
| 4131 | Barra 6.0XL - 5.5L | 1 |
| 4132 | Barra 6.0L - 5.0L | 1 |
| 4133 | Barra 6.0S - 5.0L | 1 |
| 4134 | Barra 6.0XL - 5.0L | 1 |
| 4135 | Barra Longitudinal Dura x 300mm | 1 |
| 4136 | Barra Longitudinal Dura x 360mm | 1 |
| 4137 | Barra Longitudinal Dura x 480mm | 1 |
| 4138 | Barra Longitudinal Dura x 240mm | 1 |
| 4139 | Barra Longitudinal Dura x 420mm | 1 |
| 4140 | Barra Longitudinal Dura x 510mm | 1 |
| 4141 | Barra Longitudinal 5.0 x 180 | 1 |
| 4142 | Barra Longitudinal 5.0 x 210 | 1 |
| 4143 | Barra Longitudinal 5.0 x 260 | 1 |
| 4144 | Barra Longitudinal 5.0 x 300 | 1 |
| 4145 | Barra Longitudinal 5.0 x 360 | 1 |
| 4146 | Barra Longitudinal 5.0 x 480 | 1 |
| 4147 | Barra 5.0S - 3.5L | 1 |
| 4148 | Barra 5.0S - 3.5S | 1 |
| 4149 | Barra Dura 5.5 x 300mm | 1 |
| 4150 | Barra Dura 5.5 x 340mm | 1 |
| 4151 | Barra Dura 5.5 x 380mm | 1 |
| 4152 | Barra Dura 5.5 x 420mm | 1 |
| 4153 | Barra Dura 5.5 x 460mm | 1 |
| 4154 | Caja Cervical Pequeña de 4mm | 1 |
| 4155 | Caja Cervical Pequeña de 5mm | 1 |
| 4156 | Caja Cervical Pequeña de 6mm | 1 |
| 4157 | Caja Cervical Pequeña de 7mm | 1 |
| 4158 | Caja Cervical en PEEK de 4.7mm | 1 |
| 4159 | Caja Cervical en PEEK de 5.7mm | 1 |
| 4160 | Caja Cervical en PEEK de 6.7mm | 1 |
| 4161 | Caja Cervical en PEEK de 7.7mm | 1 |
| 4162 | Caja Cervical en PEEK de 8.7mm | 1 |
| 4163 | Caja Cervical en PEEK de 9.7mm | 1 |
| 4164 | Espaciador Interespinal x 8mm | 1 |
| 4165 | Espaciador Interespinal x 10mm | 1 |
| 4166 | Espaciador Interespinal x 12mm | 1 |
| 4167 | Espaciador Interespinal x 14mm | 1 |
| 4168 | Espaciador Interespinal x 16mm | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Aricaño"

Calle 15/16-17 Esquina. P.O. (097) - 0850030 Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:
www.hospital-sanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arica - Twitter: @SanArica -
 YouTube: Hospital San Vicente de Arica, Arica / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|-------------------------------------|---|
| 4169 | Caja de Fusión TLIF en PEEK de 6mm | 1 |
| 4170 | Caja de Fusión TLIF en PEEK de 7mm | 1 |
| 4171 | Caja de Fusión TLIF en PEEK de 8mm | 1 |
| 4172 | Caja de Fusión TLIF en PEEK de 9mm | 1 |
| 4173 | Caja de Fusión TLIF en PEEK de 10mm | 1 |
| 4174 | Caja de Fusión TLIF en PEEK de 11mm | 1 |
| 4175 | Caja de Fusión TLIF en PEEK de 12mm | 1 |
| 4176 | Caja de Fusión TLIF en PEEK de 13mm | 1 |
| 4177 | Caja de Fusión TLIF en PEEK de 14mm | 1 |
| 4178 | Caja de Fusión TLIF en PEEK de 15mm | 1 |
| 4179 | Caja de Fusión TLIF R de 6mm | 1 |
| 4180 | Caja de Fusión TLIF R de 7mm | 1 |
| 4181 | Caja de Fusión TLIF R de 8mm | 1 |
| 4182 | Caja de Fusión TLIF R de 9mm | 1 |
| 4183 | Caja de Fusión TLIF R de 10mm | 1 |
| 4184 | Caja de Fusión TLIF R de 11mm | 1 |
| 4185 | Caja de Fusión TLIF R de 12mm | 1 |
| 4186 | Caja de Fusión TLIF R de 13mm | 1 |
| 4187 | Caja de Fusión TLIF R de 14mm | 1 |
| 4188 | Caja de Fusión TLIF R de 15mm | 1 |
| 4189 | Caja de Fusión TLIF PRO de 6mm | 1 |
| 4190 | Caja de Fusión TLIF PRO de 7mm | 1 |
| 4191 | Caja de Fusión TLIF PRO de 8mm | 1 |
| 4192 | Caja de Fusión TLIF PRO de 9mm | 1 |
| 4193 | Caja de Fusión TLIF PRO de 10mm | 1 |
| 4194 | Caja de Fusión TLIF PRO de 11mm | 1 |
| 4195 | Caja de Fusión TLIF PRO de 12mm | 1 |
| 4196 | Caja de Fusión TLIF PRO de 13mm | 1 |
| 4197 | Caja de Fusión TLIF PRO de 14mm | 1 |
| 4198 | Caja de Fusión TLIF PRO de 15mm | 1 |
| 4199 | Caja de Fusión TLIF PRO de 16mm | 1 |
| 4200 | Barra Longitudinal Pediátrica x 180 | 1 |
| 4201 | Barra Longitudinal Pediátrica x 210 | 1 |
| 4202 | Barra Longitudinal Pediátrica x 300 | 1 |
| 4203 | Barra Longitudinal Pediátrica x 360 | 1 |
| 4204 | Barra Longitudinal Pediátrica x 480 | 1 |
| 4205 | Barra 4.76 L - 3.5 L | 1 |
| 4206 | Barra 4.76 L - 3.5 S | 1 |
| 4207 | Barra 4.76 S - 3.5 L | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8860030 Correo electrónico: contactenos@hospitalservicente.gov.co Página Web:

www.hospitalservicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--------------------------------------|--|
| 4208 | Barra 4.76 S - 3.5 S | |
| 4209 | Barra 6 L - 4.76 L | |
| 4210 | Barra 6 L - 4.76 S | |
| 4211 | Barra 6 S - 4.76 L | |
| 4212 | Barra 6 S - 4.76 S | |
| 4213 | Gancho Laminar | |
| 4214 | Gancho Laminar Grande | |
| 4215 | Gancho Torácico | |
| 4216 | Gancho Torácico Reducido | |
| 4217 | Gancho Rotado DER | |
| 4218 | Gancho Rotado IZQ | |
| 4219 | Gancho Pedicular | |
| 4220 | Gancho Pedicular Grande | |
| 4221 | Conector Pediatrico | |
| 4222 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 4.0x25 | |
| 4223 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 4.0x30 | |
| 4224 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 4.0x35 | |
| 4225 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 4.0x40 | |
| 4226 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 4.0x45 | |
| 4227 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 4.0x50 | |
| 4228 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 4.5x25 | |
| 4229 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 4.5x30 | |
| 4230 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 4.5x35 | |
| 4231 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 4.5x40 | |
| 4232 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 4.5x45 | |
| 4233 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 4.5x50 | |
| 4234 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 5.0x30 | |
| 4235 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 5.0x35 | |
| 4236 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 5.0x40 | |
| 4237 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 5.0x45 | |
| 4238 | Tornillo Monoaxial Pediatrico 5.0x50 | |
| 4239 | Tornillo Poliaxial Pediatrico 3.5x20 | |
| 4240 | Tornillo Poliaxial Pediatrico 3.5x25 | |
| 4241 | Tornillo Poliaxial Pediatrico 3.5x30 | |
| 4242 | Tornillo Poliaxial Pediatrico 3.5x35 | |
| 4243 | Tornillo Poliaxial Pediatrico 3.5x40 | |
| 4244 | Tornillo Poliaxial Pediatrico 4.0x25 | |
| 4245 | Tornillo Poliaxial Pediatrico 4.0x30 | |
| 4246 | Tornillo Poliaxial Pediatrico 4.0x35 | |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030. Correo electrónico: contactenos@hospitalaravica.gov.co Página Web:
www.hospitalaravica.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 4247 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 4,0x40 | 1 |
| 4248 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 4,0x45 | 1 |
| 4249 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 4,0x50 | 1 |
| 4250 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 4,5x25 | 1 |
| 4251 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 4,5x30 | 1 |
| 4252 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 4,5x35 | 1 |
| 4253 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 4,5x40 | 1 |
| 4254 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 4,5x45 | 1 |
| 4255 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 4,5x50 | 1 |
| 4256 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 5,0x30 | 1 |
| 4257 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 5,0x35 | 1 |
| 4258 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 5,0x40 | 1 |
| 4259 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 5,0x45 | 1 |
| 4260 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 5,0x50 | 1 |
| 4261 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 5,5x30 | 1 |
| 4262 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 5,5x35 | 1 |
| 4263 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 5,5x40 | 1 |
| 4264 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 5,5x45 | 1 |
| 4265 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 5,5x50 | 1 |
| 4266 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 5,5x60 | 1 |
| 4267 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 5,5x65 | 1 |
| 4268 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 5,5x70 | 1 |
| 4269 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 3,5x15 | 1 |
| 4270 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 3,5x50 | 1 |
| 4271 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 6,0x30 | 1 |
| 4272 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 6,0x35 | 1 |
| 4273 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 6,0x40 | 1 |
| 4274 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 6,0x45 | 1 |
| 4275 | Tornillo Poliaxial Pediátrico 6,0x50 | 1 |
| 4276 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3,5x20 | 1 |
| 4277 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3,5x25 | 1 |
| 4278 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3,5x30 | 1 |
| 4279 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3,5x35 | 1 |
| 4280 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3,5x40 | 1 |
| 4281 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3,5x45 | 1 |
| 4282 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3,5x50 | 1 |
| 4283 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4,0x25 | 1 |
| 4284 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4,0x30 | 1 |
| 4285 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4,0x35 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15, 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalсанvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: G/JU- FR-035

PROCESO GESTION JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 4286 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.0x40 | 1 |
| 4287 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.0x45 | 1 |
| 4288 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.0x50 | 1 |
| 4289 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x25 | 1 |
| 4290 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x30 | 1 |
| 4291 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x35 | 1 |
| 4292 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x40 | 1 |
| 4293 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x45 | 1 |
| 4294 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x50 | 1 |
| 4295 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.0x30 | 1 |
| 4296 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.0x35 | 1 |
| 4297 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.0x40 | 1 |
| 4298 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.0x45 | 1 |
| 4299 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.0x50 | 1 |
| 4300 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x30 | 1 |
| 4301 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x35 | 1 |
| 4302 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x40 | 1 |
| 4303 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x45 | 1 |
| 4304 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x50 | 1 |
| 4305 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x60 | 1 |
| 4306 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x65 | 1 |
| 4307 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x70 | 1 |
| 4308 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 6.0x30 | 1 |
| 4309 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 6.0x35 | 1 |
| 4310 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 6.0x40 | 1 |
| 4311 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 6.0x45 | 1 |
| 4312 | Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 6.0x50 | 1 |
| 4313 | Tornillo de Bloqueo | 1 |
| 4314 | Tornillo de Bloqueo Fusible | 1 |
| 4315 | Tornillo Gancho Pedicular Pediátrico x 10 | 1 |
| 4316 | Tornillo Gancho Pedicular Pediátrico x 12 | 1 |
| 4317 | Tornillo Gancho Pedicular Pediátrico x 14 | 1 |
| 4318 | Tornillo Gancho Pedicular Pediátrico x 16 | 1 |
| 4319 | Malla Cervical de 12x10mm | 1 |
| 4320 | Malla Cervical de 12x12mm | 1 |
| 4321 | Malla Cervical de 12x14mm | 1 |
| 4322 | Malla Cervical de 12x16mm | 1 |
| 4323 | Malla Cervical de 12x18mm | 1 |
| 4324 | Malla Cervical de 12x20mm | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 18-17 Equino. PBX (097) – 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalariviente.gov.co Página Web:
www.hospitalariviente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|----------------------------------|---|
| 4325 | Malla Cervical de 12x22mm | 1 |
| 4326 | Malla Cervical de 12x24mm | 1 |
| 4327 | Malla Cervical de 12x26mm | 1 |
| 4328 | Malla Cervical de 12x28mm | 1 |
| 4329 | Malla Cervical de 12x30mm | 1 |
| 4330 | Malla Cervical de 12x32mm | 1 |
| 4331 | Malla Cervical de 12x34mm | 1 |
| 4332 | Malla Cervical de 12x36mm | 1 |
| 4333 | Malla Cervical de 12x38mm | 1 |
| 4334 | Malla Cervical de 12x40mm | 1 |
| 4335 | Malla Cervical de 12x42mm | 1 |
| 4336 | Malla Cervical de 12x44mm | 1 |
| 4337 | Malla Cervical de 12x46mm | 1 |
| 4338 | Malla Cervical de 12x48mm | 1 |
| 4339 | Malla Cervical de 12x50mm | 1 |
| 4340 | Barra Longitudinal por 40mm | 1 |
| 4341 | Barra Longitudinal por 50mm | 1 |
| 4342 | Barra Longitudinal por 60mm | 1 |
| 4343 | Barra Longitudinal por 70mm | 1 |
| 4344 | Barra Longitudinal por 80mm | 1 |
| 4345 | Barra Longitudinal por 90mm | 1 |
| 4346 | Barra Longitudinal por 110mm | 1 |
| 4347 | Barra Longitudinal por 130mm | 1 |
| 4348 | Barra Longitudinal por 150mm | 1 |
| 4349 | Barra Longitudinal por 180mm | 1 |
| 4350 | Barra Longitudinal por 210mm | 1 |
| 4351 | Barra Longitudinal por 300mm | 1 |
| 4352 | Barra Longitudinal por 480mm | 1 |
| 4353 | Barra con Hexágono por 200mm | 1 |
| 4354 | Barra con Hexágono por 260mm | 1 |
| 4355 | Barra con Hexágono por 300mm | 1 |
| 4356 | Barra con Hexágono por 340mm | 1 |
| 4357 | Barra con Hexágono por 380mm | 1 |
| 4358 | Barra con Hexágono por 420mm | 1 |
| 4359 | Barra con Hexágono por 450mm | 1 |
| 4360 | Barra con Hexágono por 460mm | 1 |
| 4361 | Barra con Hexágono por 480mm | 1 |
| 4362 | Barra con Hexágono por 510mm | 1 |
| 4363 | Barra Longitudinal Luque por 500 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8950030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaraviceinte.gov.co Página Web: www.hospitalaraviceinte.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 4364 | Barra Transversa por 40mm | 1 |
| 4365 | Barra Transversa por 60mm | 1 |
| 4366 | Barra Transversa por 80mm | 1 |
| 4367 | Barra Transversa por 100mm | 1 |
| 4368 | Barra 5.5L - 3.5S | 1 |
| 4369 | Barra Curvada para Escoliosis por 300mm | 1 |
| 4370 | Barra Curvada para Escoliosis por 340mm | 1 |
| 4371 | Barra Curvada para Escoliosis por 380mm | 1 |
| 4372 | Barra Curvada para Escoliosis por 420mm | 1 |
| 4373 | Barra Curvada para Escoliosis por 460mm | 1 |
| 4374 | Barra Curvada para Escoliosis por 500mm | 1 |
| 4375 | Barra Curvada para Escoliosis por 510mm | 1 |
| 4376 | Conector Transverso | 1 |
| 4377 | Conector Ilíaco Neutro x 20 | 1 |
| 4378 | Conector Ilíaco Neutro x 25 | 1 |
| 4379 | Conector Ilíaco Neutro x 30 | 1 |
| 4380 | Conector Ilíaco Neutro x 40 | 1 |
| 4381 | Gancho Laminar Pequeño | 1 |
| 4382 | Gancho Laminar Pequeño de Reducción | 1 |
| 4383 | Gancho Laminar Mediano | 1 |
| 4384 | Gancho Laminar Mediano de Reducción | 1 |
| 4385 | Gancho Pedicular de Reducción | 1 |
| 4386 | Gancho Rotado Izquierdo | 1 |
| 4387 | Gancho Rotado Derecho | 1 |
| 4388 | Gancho Inclinado Izquierdo | 1 |
| 4389 | Gancho Inclinado Izquierdo de Reducción | 1 |
| 4390 | Gancho Inclinado Derecho | 1 |
| 4391 | Gancho Inclinado Derecho de Reducción | 1 |
| 4392 | Tornillo Monoaxial 4.0x25 | 1 |
| 4393 | Tornillo Monoaxial 4.0x30 | 1 |
| 4394 | Tornillo Monoaxial 4.0x35 | 1 |
| 4395 | Tornillo Monoaxial 4.0x40 | 1 |
| 4396 | Tornillo Monoaxial 4.5x25 | 1 |
| 4397 | Tornillo Monoaxial 4.5x30 | 1 |
| 4398 | Tornillo Monoaxial 4.5x35 | 1 |
| 4399 | Tornillo Monoaxial 4.5x40 | 1 |
| 4400 | Tornillo Monoaxial 5.0x30 | 1 |
| 4401 | Tornillo Monoaxial 5.0x35 | 1 |
| 4402 | Tornillo Monoaxial 5.0x40 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 16'15-17 Equino, PBX (097)- 8950030 Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04-

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---------------------------|---|
| 4403 | Tornillo Monoaxial 5,0x45 | 1 |
| 4404 | Tornillo Monoaxial 5,5x35 | 1 |
| 4405 | Tornillo Monoaxial 5,5x40 | 1 |
| 4406 | Tornillo Monoaxial 5,5x45 | 1 |
| 4407 | Tornillo Monoaxial 5,5x50 | 1 |
| 4408 | Tornillo Monoaxial 6,0x35 | 1 |
| 4409 | Tornillo Monoaxial 6,0x40 | 1 |
| 4410 | Tornillo Monoaxial 6,0x45 | 1 |
| 4411 | Tornillo Monoaxial 6,0x50 | 1 |
| 4412 | Tornillo Poliaxial 4,0x25 | 1 |
| 4413 | Tornillo Poliaxial 4,0x30 | 1 |
| 4414 | Tornillo Poliaxial 4,0x35 | 1 |
| 4415 | Tornillo Poliaxial 4,0x40 | 1 |
| 4416 | Tornillo Poliaxial 4,0x45 | 1 |
| 4417 | Tornillo Poliaxial 4,5x25 | 1 |
| 4418 | Tornillo Poliaxial 4,5x30 | 1 |
| 4419 | Tornillo Poliaxial 4,5x35 | 1 |
| 4420 | Tornillo Poliaxial 4,5x40 | 1 |
| 4421 | Tornillo Poliaxial 4,5x45 | 1 |
| 4422 | Tornillo Poliaxial 4,5x50 | 1 |
| 4423 | Tornillo Poliaxial 5,0x25 | 1 |
| 4424 | Tornillo Poliaxial 5,0x30 | 1 |
| 4425 | Tornillo Poliaxial 5,0x35 | 1 |
| 4426 | Tornillo Poliaxial 5,0x40 | 1 |
| 4427 | Tornillo Poliaxial 5,0x45 | 1 |
| 4428 | Tornillo Poliaxial 5,0x50 | 1 |
| 4429 | Tornillo Poliaxial 5,5x25 | 1 |
| 4430 | Tornillo Poliaxial 5,5x30 | 1 |
| 4431 | Tornillo Poliaxial 5,5x35 | 1 |
| 4432 | Tornillo Poliaxial 5,5x40 | 1 |
| 4433 | Tornillo Poliaxial 5,5x45 | 1 |
| 4434 | Tornillo Poliaxial 5,5x50 | 1 |
| 4435 | Tornillo Poliaxial 5,5x55 | 1 |
| 4436 | Tornillo Poliaxial 6,0x25 | 1 |
| 4437 | Tornillo Poliaxial 6,0x30 | 1 |
| 4438 | Tornillo Poliaxial 6,0x35 | 1 |
| 4439 | Tornillo Poliaxial 6,0x40 | 1 |
| 4440 | Tornillo Poliaxial 6,0x45 | 1 |
| 4441 | Tornillo Poliaxial 6,0x50 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 15-17 Esquina, PBX (097) - 8950030 Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web:www.hospitalсанvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO: GESTION JURIDICA
ESTUDIO: DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

| | | | |
|------|--|--|--|
| 4442 | Tornillo Poliaxial 6.0x55 | | |
| 4443 | Tornillo Poliaxial 6.5x35 | | |
| 4444 | Tornillo Poliaxial 6.5x40 | | |
| 4445 | Tornillo Poliaxial 6.5x45 | | |
| 4446 | Tornillo Poliaxial 6.5x50 | | |
| 4447 | Tornillo Poliaxial 6.5x55 | | |
| 4448 | Tornillo Poliaxial 7.0x30 | | |
| 4449 | Tornillo Poliaxial 7.0x35 | | |
| 4450 | Tornillo Poliaxial 7.0x40 | | |
| 4451 | Tornillo Poliaxial 7.0x45 | | |
| 4452 | Tornillo Poliaxial 7.0x50 | | |
| 4453 | Tornillo Poliaxial 7.0x55 | | |
| 4454 | Tornillo Poliaxial 7.0x60 | | |
| 4455 | Tornillo Poliaxial 7.0x65 | | |
| 4456 | Tornillo Poliaxial 7.0x70 | | |
| 4457 | Tornillo Poliaxial 7.0x75 | | |
| 4458 | Tornillo Poliaxial 7.0x80 | | |
| 4459 | Tornillo Poliaxial 7.0x85 | | |
| 4460 | Tornillo Poliaxial 7.0x90 | | |
| 4461 | Tornillo Poliaxial 7.0x95 | | |
| 4462 | Tornillo Poliaxial 7.0x100 | | |
| 4463 | Tornillo Poliaxial 7.0x105 | | |
| 4464 | Tornillo Poliaxial 7.0x110 | | |
| 4465 | Tornillo Poliaxial 7.0x115 | | |
| 4466 | Tornillo Poliaxial 7.0x120 | | |
| 4467 | Tornillo Poliaxial de Reducción 4.0x25 | | |
| 4468 | Tornillo Poliaxial de Reducción 4.0x30 | | |
| 4469 | Tornillo Poliaxial de Reducción 4.0x35 | | |
| 4470 | Tornillo Poliaxial de Reducción 4.0x40 | | |
| 4471 | Tornillo Poliaxial de Reducción 4.5x25 | | |
| 4472 | Tornillo Poliaxial de Reducción 4.5x30 | | |
| 4473 | Tornillo Poliaxial de Reducción 4.5x35 | | |
| 4474 | Tornillo Poliaxial de Reducción 4.5x40 | | |
| 4475 | Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x25 | | |
| 4476 | Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x30 | | |
| 4477 | Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x35 | | |
| 4478 | Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x40 | | |
| 4479 | Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x45 | | |
| 4480 | Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x50 | | |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15.16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaraviceinte.gov.co Página Web: www.hospitalaraviceinte.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GRU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|---|
| 4481 | Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x35 | 1 |
| 4482 | Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x25 | 1 |
| 4483 | Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x30 | 1 |
| 4484 | Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x35 | 1 |
| 4485 | Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x40 | 1 |
| 4486 | Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x45 | 1 |
| 4487 | Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x50 | 1 |
| 4488 | Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x55 | 1 |
| 4489 | Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x25 | 1 |
| 4490 | Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x30 | 1 |
| 4491 | Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x35 | 1 |
| 4492 | Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x40 | 1 |
| 4493 | Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x45 | 1 |
| 4494 | Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x50 | 1 |
| 4495 | Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x55 | 1 |
| 4496 | Tornillo Poliaxial de Reducción 6.5x30 | 1 |
| 4497 | Tornillo Poliaxial de Reducción 6.5x35 | 1 |
| 4498 | Tornillo Poliaxial de Reducción 6.5x40 | 1 |
| 4499 | Tornillo Poliaxial de Reducción 6.5x45 | 1 |
| 4500 | Tornillo Poliaxial de Reducción 6.5x50 | 1 |
| 4501 | Tornillo Poliaxial de Reducción 6.5x55 | 1 |
| 4502 | Tornillo Poliaxial de Reducción 7.0x30 | 1 |
| 4503 | Tornillo Poliaxial de Reducción 7.0x35 | 1 |
| 4504 | Tornillo Poliaxial de Reducción 7.0x40 | 1 |
| 4505 | Tornillo Poliaxial de Reducción 7.0x45 | 1 |
| 4506 | Tornillo Poliaxial de Reducción 7.0x50 | 1 |
| 4507 | Tornillo Poliaxial de Reducción 7.0x55 | 1 |
| 4508 | Tornillo Poliaxial de Reducción 7.0x60 | 1 |
| 4509 | Tornillo Poliaxial de Reducción 7.0x65 | 1 |
| 4510 | Bloqueador 1 | 1 |
| 4511 | Bloqueador 2 | 1 |
| 4512 | Conector Axial 6.0 - 5.0 | 1 |
| 4513 | Conector Axial 6.0 - 5.5 | 1 |
| 4514 | Conector Axial 6.0 - 4.76 | 1 |
| 4515 | Conector Axial 6.0 - 3.5 | 1 |
| 4516 | Conector Axial 5.5 - 5.5 | 1 |
| 4517 | Conector Axial 5.5 - 4.76 | 1 |
| 4518 | Conector Axial 5.5 - 3.5 | 1 |
| 4519 | Conector Axial 4.76 - 4.76 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (007) - 8860030 Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicente.gov.co Página Web:www.hospitalnavicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca

YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035
VERSIÓN: 03
FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 4520 | Conector Axial 4.76 - 3.5 | 1 |
| 4521 | Conector Axial 3.5 - 3.5 | 1 |
| 4522 | Conector Lado a Lado 6.0 - 6.0 | 1 |
| 4523 | Conector Lado a Lado 6.0 - 5.5 | 1 |
| 4524 | Conector Lado a Lado 6.0 - 4.76 | 1 |
| 4525 | Conector Lado a Lado 6.0 - 3.5 | 1 |
| 4526 | Conector Lado a Lado 5.5 - 5.5 | 1 |
| 4527 | Conector Lado a Lado 5.5 - 4.76 | 1 |
| 4528 | Conector Lado a Lado 5.5 - 3.5 | 1 |
| 4529 | Conector Lado a Lado 4.76 - 4.76 | 1 |
| 4530 | Conector Lado a Lado 4.76 - 3.5 | 1 |
| 4531 | Conector Lado a Lado 3.5 - 3.5 | 1 |
| 4532 | Caja Cervical Bloqueada de 4mm | 1 |
| 4533 | Caja Cervical Bloqueada de 5mm | 1 |
| 4534 | Caja Cervical Bloqueada de 6mm | 1 |
| 4535 | Caja Cervical Bloqueada de 7mm | 1 |
| 4536 | Caja Cervical Bloqueada de 8mm | 1 |
| 4537 | Caja Cervical Bloqueada de 9mm | 1 |
| 4538 | Caja Cervical Bloqueada de 10mm | 1 |
| 4539 | Tomillo B x 10mm | 1 |
| 4540 | Tomillo B x 12mm | 1 |
| 4541 | Tomillo B x 14mm | 1 |
| 4542 | Tomillo B x 16mm | 1 |
| 4543 | Tomillo B x 18mm | 1 |
| 4544 | Tomillo B x 20mm | 1 |
| 4545 | Tomillo B de Emergencia x 10mm | 1 |
| 4546 | Tomillo B de Emergencia x 12mm | 1 |
| 4547 | Tomillo B de Emergencia x 14mm | 1 |
| 4548 | Tomillo B de Emergencia x 16mm | 1 |
| 4549 | Tomillo B de Emergencia x 18mm | 1 |
| 4550 | Tomillo B de Emergencia x 20mm | 1 |
| 4551 | Tomillo B Truncado x 10mm | 1 |
| 4552 | Tomillo B Truncado x 12mm | 1 |
| 4553 | Tomillo B Truncado x 14mm | 1 |
| 4554 | Tomillo B Truncado x 16mm | 1 |
| 4555 | Tomillo B Truncado x 18mm | 1 |
| 4556 | Tomillo B Truncado x 20mm | 1 |
| 4557 | Set para citoplastia SWS 15MM | 1 |
| 4558 | Cemento para Citoplastia SUBITON VTP CIFO | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15'16-17 Esquina PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalarvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035
VERSIÓN: 04-
FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 4559 | Mixtable Bone Expander System | 1 |
| 4560 | Standard Access Double Balloon Set, 8 Gauge, 10mm | 1 |
| 4561 | Standard Access Double Balloon Set, 8 Gauge, 15mm | 1 |
| 4562 | Standard Access Double Balloon Set, 8 Gauge, 20mm | 1 |
| 4563 | Set Subitan VTP Integral con aguja plástica 3.0 X 150mm | 1 |
| 4564 | subitan vtp - cemento para vertebroplastia | 1 |
| 4565 | Accessory Kit | 1 |
| 4566 | Bone Cement Mixer and Dispensing System | 1 |
| 4567 | PMMA Bone Cement | 1 |
| 4568 | Aguja Para Biopsia de Hueso y Vertebroplastia | 1 |
| 4569 | Aguja Subitan Vertebroplastia X 3.0 X 150MM (Mango Plastico) | 1 |
| 4570 | Agujas VTP -Biopsia 3.0 X 150MM Metálica | 1 |
| 4571 | Trocac | 1 |
| 4572 | Biopsy Kit | 1 |
| 4573 | Electrodo de tubo laríngeo | 1 |
| 4574 | Estimulador de Tubo Laríngeo | 1 |
| 4575 | Celda cervical de 12,4x14mm, Altura de 5mm - PEEK | 1 |
| 4576 | Celda cervical de 12,4x14mm, Altura de 6mm - PEEK | 1 |
| 4577 | Celda cervical de 12,4x14mm, Altura de 7mm - PEEK | 1 |
| 4578 | Celda cervical de 12,4x14mm, Altura de 8mm - PEEK | 1 |
| 4579 | Celda cervical de 12,4x14mm, Altura de 9mm - PEEK | 1 |
| 4580 | Celda cervical de 12,4x14mm, Altura de 10mm - PEEK | 1 |
| 4581 | Tornillo Diam 2,4 x 14 | 1 |
| 4582 | Tornillo Diam 2,4 x 16 | 1 |
| 4583 | Tornillo Diam 2,4 x 18 | 1 |
| 4584 | Tornillo de celda cervical con rosca x 12mm | 1 |
| 4585 | Tornillo de celda cervical con rosca x 14mm | 1 |
| 4586 | Tornillo de celda cervical con rosca x 16mm | 1 |
| 4587 | Tornillo de celda cervical con rosca x 18mm | 1 |
| 4588 | Tornillo de celda cervical con rosca x 20mm | 1 |
| 4589 | Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 9H mm | 1 |
| 4590 | Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 9H mm | 1 |
| 4591 | Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 10H mm | 1 |
| 4592 | Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 10H mm | 1 |
| 4593 | Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 11H mm | 1 |
| 4594 | Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 11H mm | 1 |
| 4595 | Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 12H mm | 1 |
| 4596 | Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 12H mm | 1 |
| 4597 | Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 13H mm | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15' 16-17 Esquina, PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA S.A.S

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTION JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 4598 | Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 15H mm | 1 |
| 4599 | Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 14H mm | 1 |
| 4600 | Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 14H mm | 1 |
| 4601 | Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 15H mm | 1 |
| 4602 | Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 15H mm | 1 |
| 4603 | Disco Cuchilla | 1 |
| 4604 | 24 Puigadas Alambre Guía | 1 |
| 4605 | 1.4MM X 18IN SS K-Wire Trocar Tip | 1 |
| 4606 | DESCARGABLES NEURO MONITOREO, SONTA | 1 |
| 4607 | Savannah®-T 5.5mm X 30mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4608 | Savannah®-T 5.5mm X 35mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4609 | Savannah®-T 5.5mm X 40mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4610 | Savannah®-T 5.5mm X 45mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4611 | Savannah®-T 5.5mm X 50mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4612 | Savannah®-T 6.5mm X 30mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4613 | Savannah®-T 6.5mm X 35mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4614 | Savannah®-T 6.5mm X 40mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4615 | Savannah®-T 6.5mm X 45mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4616 | Savannah®-T 6.5mm X 50mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4617 | Savannah®-T 6.5mm X 55mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4618 | Savannah®-T 6.5mm X 60mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4619 | Savannah®-T 6.5mm X 65mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4620 | Savannah®-T 7.5mm X 30mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4621 | Savannah®-T 7.5mm X 35mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4622 | Savannah®-T 7.5mm X 40mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4623 | Savannah®-T 7.5mm X 45mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4624 | Savannah®-T 7.5mm X 50mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4625 | Savannah®-T 7.5mm X 55mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4626 | Savannah®-T 7.5mm X 60mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4627 | Savannah®-T 7.5mm X 65mm Poly Cannulated High Top Screw | 1 |
| 4628 | Savannah®-T Curved Notched Rod | 1 |
| 4629 | Savannah®-T Set Screw | 1 |
| 4630 | Celda chica (9°) x 11mm | 1 |
| 4631 | Celda chica (9°) x 13mm | 1 |
| 4632 | Celda chica (9°) x 15mm | 1 |
| 4633 | Celda mediana (9°) x 11mm | 1 |
| 4634 | Celda mediana (9°) x 13mm | 1 |
| 4635 | Celda mediana (9°) x 15mm | 1 |
| 4636 | Celda chloa x 11mm | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 18-17 Esquina, PBX (097) - 8950030 Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:
www.hospital-sanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTION JURIDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 4637 | Celda chica x13mm | 1 |
| 4638 | Celda chica x15mm | 1 |
| 4639 | Celda mediana x11mm | 1 |
| 4640 | Celda mediana x13mm | 1 |
| 4641 | Celda mediana x15mm | 1 |
| 4642 | Tornillo para esponjosa bloqueado diam 3.5 x 20mm | 1 |
| 4643 | Tornillo para esponjosa bloqueado diam 3.5 x 25mm | 1 |
| 4644 | Tornillo para esponjosa bloqueado diam 3.5 x 30mm | 1 |
| 4645 | Tornillo para esponjosa bloqueado diam 3.5 x 35mm | 1 |
| 4646 | Tornillo para esponjosa bloqueado diam 3.5 x 40mm | 1 |
| 4647 | Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:10-13mm, 0° | 1 |
| 4648 | Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:12-17mm, 0° | 1 |
| 4649 | Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:16-25mm, 0° | 1 |
| 4650 | Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:16-25mm, 6° | 1 |
| 4651 | Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:24-40mm, 0° | 1 |
| 4652 | Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:24-40mm, 6° | 1 |
| 4653 | Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:39-65mm, 0° | 1 |
| 4654 | Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:39-65mm, 6° | 1 |
| 4655 | Membrana 25x25 mm 4 capas | 1 |
| 4656 | Membrana 25x75 mm 4 capas | 1 |
| 4657 | Membrana 50x50 mm 4 capas | 1 |
| 4658 | Membrana 75x75 mm 4 capas | 1 |
| 4659 | Membrana 100x125 mm 4 capas | 1 |
| 4660 | Membrana 40x70 mm 2 capas | 1 |
| 4661 | Membrana 50x100 mm 2 capas | 1 |
| 4662 | Membrana 100x100 mm 2 capas | 1 |
| 4663 | Membrana 100x150 mm 2 capas | 1 |
| 4664 | Membrana 150x250 mm 2 capas | 1 |
| 4665 | Membrana 40x70 mm 4 capas | 1 |
| 4666 | Membrana 50x100 mm 4 capas | 1 |
| 4667 | Membrana 100x100 mm 4 capas | 1 |
| 4668 | Membrana 100x150 mm 4 capas | 1 |
| 4669 | Membrana 150x250 mm 4 capas | 1 |
| 4670 | Membrana 40x70 mm 6 capas | 1 |
| 4671 | Membrana 50x100 mm 6 capas | 1 |
| 4672 | Membrana 100x100 mm 6 capas | 1 |
| 4673 | Membrana 100x150 mm 6 capas | 1 |
| 4674 | Membrana 150x250 mm 6 capas | 1 |
| 4675 | Membrana 40x70 mm 8 capas | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina, PBX (097) - 6850030 Correo electrónico: contactencia@hospitalsearni.cerinte.gov.co Página Web:
www.hospitalsearni.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO: GESTION JURIDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-PR-005
VERSIÓN: 04
FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 4676 | Membrana 50x100 mm 8 capas | 1 |
| 4677 | Membrana 100x100 mm 8 capas | 1 |
| 4678 | Membrana 100x150 mm 8 capas | 1 |
| 4679 | Membrana 150x250 mm 8 capas | 1 |
| 4680 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 10 orif. ac | 1 |
| 4681 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 12 orif. ac | 1 |
| 4682 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 7 orif. ac | 1 |
| 4683 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 8 orif. ac | 1 |
| 4684 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 9 orif. ac | 1 |
| 4685 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 11 orif. ac | 1 |
| 4686 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 12 orif. ac | 1 |
| 4687 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 4 orif. ac | 1 |
| 4688 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 5 orif. ac | 1 |
| 4689 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 6 orif. ac | 1 |
| 4690 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en L (VPE) de 3.5mm x 5 orif ti | 1 |
| 4691 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en L (VPE) de 3.5mm x 4 orif ti | 1 |
| 4692 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 6 orif ti | 1 |
| 4693 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 7 orif ti | 1 |
| 4694 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 8 orif ti | 1 |
| 4695 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 9 orif ti | 1 |
| 4696 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 10 orif ti | 1 |
| 4697 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 11 orif ti | 1 |
| 4698 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 12 orif ti | 1 |
| 4699 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 13 orif ti | 1 |
| 4700 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 14 orif ti | 1 |
| 4701 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 15 orif ti | 1 |
| 4702 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 16 orif ti | 1 |
| 4703 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en J (VPE) de 3.5mm x 10 orif ti | 1 |
| 4704 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en J (VPE) de 3.5mm x 12 orif ti | 1 |
| 4705 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en J (VPE) de 3.5mm x 14 orif ti | 1 |
| 4706 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en J (VPE) de 3.5mm x 16 orif ti | 1 |
| 4707 | Placa de reconstrucción y bloqueo curva de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 6 orif ti | 1 |
| 4708 | Placa de reconstrucción y bloqueo curva de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 8 orif ti | 1 |
| 4709 | Placa de bloqueo de Sinfis Vortex (VPE) de 3.5mm x 4 orif ti | 1 |
| 4710 | Placa de bloqueo de Sinfis Vortex (VPE) de 3.5mm x 6 orif ti | 1 |
| 4711 | Tornillo cortical de pelvis cualquier medida | 1 |
| 4712 | Tornillo canulado para pelvis resca completa cualquier medida | 1 |
| 4713 | Tornillo canulado para pelvis resca parcial cualquier medida | 1 |
| 4714 | RESTRICTOR DE CEMENTO AIRPLUG DB | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina PBX (097) - 8050030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarauca.gov.co Página Web:
www.hospitalarauca.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|---|
| 4715 | RESTRICCIÓN DE CEMENTO AIRPLUG 10 | 1 |
| 4716 | RESTRICCIÓN DE CEMENTO AIRPLUG 12 | 1 |
| 4717 | RESTRICCIÓN DE CEMENTO AIRPLUG 14 | 1 |
| 4718 | RESTRICCIÓN DE CEMENTO AIRPLUG 16 | 1 |
| 4719 | TAPON DE CIERRE ACETABULAR PAVI | 1 |
| 4720 | INSERTO EN CERAMICA Ø 28 / 36 (46/48/50) | 1 |
| 4721 | INSERTO EN CERAMICA Ø 32 / 41 (52/54) | 1 |
| 4722 | INSERTO EN CERAMICA Ø 32 / 44 (56/58) | 1 |
| 4723 | INSERTO EN CERAMICA Ø 32 / 48 (60/62) | 1 |
| 4724 | INSERTO PAVI CON REBORDE Ø 28.T36 | 1 |
| 4725 | INSERTO PAVI CON REBORDE Ø 28.T41 | 1 |
| 4726 | INSERTO PAVI CON REBORDE Ø 28.T44 | 1 |
| 4727 | INSERTO PAVI CON REBORDE Ø 28.T48 | 1 |
| 4728 | INSERTO PAVI CON REBORDE Ø 28.T52 | 1 |
| 4729 | COPA PAVI TORNILLO HAP Ø 46.36 | 1 |
| 4730 | COPA PAVI TORNILLO HAP Ø 48.36 | 1 |
| 4731 | COPA PAVI TORNILLO HAP Ø 50.36 | 1 |
| 4732 | COPA PAVI TORNILLO HAP Ø 52.41 | 1 |
| 4733 | COPA PAVI TORNILLO HAP Ø 54.41 | 1 |
| 4734 | COPA PAVI TORNILLO HAP Ø 56.44 | 1 |
| 4735 | COPA PAVI TORNILLO HAP Ø 58.44 | 1 |
| 4736 | COPA PAVI TORNILLO HAP Ø 60.48 | 1 |
| 4737 | COPA PAVI TORNILLO HAP Ø 62.48 | 1 |
| 4738 | COPA PAVI TORNILLO HAP Ø 64 MM | 1 |
| 4739 | VASTAGO PAVI 135 ° HAP T08 (Dispositivo) | 1 |
| 4740 | VASTAGO PAVI 135.2 HAP T09 | 1 |
| 4741 | VASTAGO PAVI 135 ° HAP T10 | 1 |
| 4742 | VASTAGO PAVI 135 ° HAP T11 | 1 |
| 4743 | VASTAGO PAVI 135 ° HAP T12 | 1 |
| 4744 | VASTAGO PAVI 135 ° HAP T13 | 1 |
| 4745 | VASTAGO PAVI 135.2 HAP T14 | 1 |
| 4746 | VASTAGO PAVI 135.2 HAP T15 | 1 |
| 4747 | VASTAGO PAVI 135 ° HAP T16 | 1 |
| 4748 | VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA.T9 | 1 |
| 4749 | VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA.T10 | 1 |
| 4750 | VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA.T11 | 1 |
| 4751 | VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA.T12 | 1 |
| 4752 | VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA.T13 | 1 |
| 4753 | VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA.T14 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 18-17 Esquina. PBX (097) - 0050030 Correo electrónico: contactenos@hospitalarviente.gov.co Página Web:
www.hospitalarviente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

101



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.T

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO GESTION JURIDICA
ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|---|
| 4754 | VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA-T15 | 1 |
| 4755 | VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T09 | 1 |
| 4756 | VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T10 | 1 |
| 4757 | VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T11 | 1 |
| 4758 | VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T12 | 1 |
| 4759 | VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T13 | 1 |
| 4760 | VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T14 | 1 |
| 4761 | VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T15 | 1 |
| 4762 | VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T16 | 1 |
| 4763 | CABEZA CERAMICA 12/14 ø 28 -3.5 | 1 |
| 4764 | CABEZA CERAMICA 12/14 ø 32 -4 | 1 |
| 4765 | CABEZA CERAMICA 12/14 ø 28 +3.5 | 1 |
| 4766 | CABEZA CERAMICA 12/14 ø 32 +4 | 1 |
| 4767 | CABEZA CERAMICA 12/14 ø 28 0 | 1 |
| 4768 | CABEZA CERAMICA 12/14 ø 32 0 | 1 |
| 4769 | CABEZA CERAMICA 12/14 ø 36 -4 | 1 |
| 4770 | CABEZA CERAMICA 12/14 ø 36 0 | 1 |
| 4771 | CABEZA CERAMICA 12/14 ø 36 +4 | 1 |
| 4772 | COPA CARGOS TORNILLO ø 46 39 | 1 |
| 4773 | COPA CARGOS TORNILLO ø 48 39 | 1 |
| 4774 | COPA CARGOS TORNILLO ø 50 44 | 1 |
| 4775 | COPA CARGOS TORNILLO ø 52 44 | 1 |
| 4776 | COPA CARGOS TORNILLO ø 54 48 | 1 |
| 4777 | COPA CARGOS TORNILLO ø 56 48 | 1 |
| 4778 | COPA CARGOS TORNILLO ø 58 48 | 1 |
| 4779 | COPA CARGOS TORNILLO ø 60 48 | 1 |
| 4780 | COPA CARGOS TORNILLO ø 62 48 | 1 |
| 4781 | INSERTO CARGOS CON REBORDE ø 28 T39 | 1 |
| 4782 | INSERTO CARGOS CON REBORDE ø 28 T44 | 1 |
| 4783 | INSERTO CARGOS CON REBORDE ø 28 T48 | 1 |
| 4784 | COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° ø 28 X 44 | 1 |
| 4785 | COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° ø 28 X 46 | 1 |
| 4786 | COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° ø 28 X 48 | 1 |
| 4787 | COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° ø 28 X 50 | 1 |
| 4788 | COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° ø 28 X 52 | 1 |
| 4789 | COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° ø 28 X 54 | 1 |
| 4790 | COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° ø 28 X 56 | 1 |
| 4791 | COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° ø 28 X 58 | 1 |
| 4792 | CABEZA EN CROMO COBALTO ø 28 CUELLO CORTO -3.5 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJ- FR-035

PROCESO GESTION JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|---|
| 4793 | CABEZA EN CROMO COBALTO ø 28 CUELLO LARGO + 3.5 | 1 |
| 4794 | CABEZA EN CROMO COBALTO ø 28 CUELLO ESTÁNDAR | 1 |
| 4795 | CABEZA EN CROMO COBALTO ø 28 CUELLO EXTRA +7.0 | 1 |
| 4796 | COPA INTEGRAL RECONSTRUCCION HAPT50 | 1 |
| 4797 | COPA INTEGRAL RECONSTRUCCION HAPT54 | 1 |
| 4798 | COPA INTEGRAL RECONSTRUCCION HAPT58 | 1 |
| 4799 | COPA INTEGRAL RECONSTRUCCION HAPT62 | 1 |
| 4800 | COPA INTEGRAL T50 | 1 |
| 4801 | COPA INTEGRAL T54 | 1 |
| 4802 | COPA INTEGRAL T58 | 1 |
| 4803 | COPA INTEGRAL T62 | 1 |
| 4804 | VASTAGO REVISION INTEGRAL CEMENTADO ø 11 L160 | 1 |
| 4805 | VASTAGO REVISION INTEGRAL CEMENTADO ø 13 L160 | 1 |
| 4806 | VASTAGO REVISION INTEGRAL CEMENTADO ø 13 L200 | 1 |
| 4807 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO ø 11 L160 | 1 |
| 4808 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO ø 11 L200 | 1 |
| 4809 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO ø 13 L160 | 1 |
| 4810 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO ø 13 L200 | 1 |
| 4811 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO ø 15 L160 | 1 |
| 4812 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO ø 15 L200 | 1 |
| 4813 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO ø 17 L160 | 1 |
| 4814 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO ø 17 L200 | 1 |
| 4815 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO ø 19 L160 | 1 |
| 4816 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO ø 19 L200 | 1 |
| 4817 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO ø 21 L160 | 1 |
| 4818 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO ø 21 L200 | 1 |
| 4819 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO ø 23 L160 | 1 |
| 4820 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO ø 23 L200 | 1 |
| 4821 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO ø 25 L160 | 1 |
| 4822 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO ø 25 L200 | 1 |
| 4823 | INSERTO INTEGRAL T50 N42 | 1 |
| 4824 | INSERTO INTEGRAL T54 N46 | 1 |
| 4825 | INSERTO INTEGRAL T58 N50 | 1 |
| 4826 | INSERTO INTEGRAL T62 N54 | 1 |
| 4827 | BLOQUE METAFISIARIO INTEGRAL 30 | 1 |
| 4828 | BLOQUE METAFISIARIO INTEGRAL 40 | 1 |
| 4829 | BLOQUE METAFISIARIO INTEGRAL 60 | 1 |
| 4830 | BLOQUE METAFISIARIO INTEGRAL 80 | 1 |
| 4831 | BLOQUE METAFISIARIO INTEGRAL 100 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 16 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@icepsal.gov.co Página Web:
www.hospital-san-vicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca. Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 01

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|---|
| 4832 | BLOQUE METAFISIARIO INTEGRAL 120 | 1 |
| 4833 | NUCLEO DOBLE MOVILIDAD Ø 22 [T50 INTEGRAL - T42 QUATTRO] | 1 |
| 4834 | PLACA INTEGRAL L250 | 1 |
| 4835 | CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 Ø 22.2 -2 | 1 |
| 4836 | CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 Ø 28 -3.5 | 1 |
| 4837 | CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 Ø 22.2 +3 | 1 |
| 4838 | CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 Ø 28 +3.5 | 1 |
| 4839 | CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 Ø 22.2 0 | 1 |
| 4840 | CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 Ø 28 0 | 1 |
| 4841 | CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 Ø 28 +7 | 1 |
| 4842 | TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L28 | 1 |
| 4843 | TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L30 | 1 |
| 4844 | TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L32 | 1 |
| 4845 | TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L34 | 1 |
| 4846 | TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L36 | 1 |
| 4847 | TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L38 | 1 |
| 4848 | TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L40 | 1 |
| 4849 | TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L45 | 1 |
| 4850 | TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L50 | 1 |
| 4851 | TORNILLO BLOQUEO L30 | 1 |
| 4852 | TORNILLO BLOQUEO L35 | 1 |
| 4853 | TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 9.5 L20 | 1 |
| 4854 | TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 9.5 L25 | 1 |
| 4855 | TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 9.5 L30 | 1 |
| 4856 | TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 9.5 L35 | 1 |
| 4857 | TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 9.5 L40 | 1 |
| 4858 | TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 9.5 L45 | 1 |
| 4859 | TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 9.5 L50 | 1 |
| 4860 | TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 9.5 L55 | 1 |
| 4861 | TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 9.5 L60 | 1 |
| 4862 | COPA RENTETIVA CEMENTADA Ø 28 T48 | 1 |
| 4863 | COPA RENTETIVA CEMENTADA Ø 28 T50 | 1 |
| 4864 | COPA RENTETIVA CEMENTADA Ø 28 T52 | 1 |
| 4865 | COPA RENTETIVA CEMENTADA Ø 28 T54 | 1 |
| 4866 | COPA RENTETIVA CEMENTADA Ø 28 T56 | 1 |
| 4867 | COPA RENTETIVA CEMENTADA Ø 28 T60 | 1 |
| 4868 | COPA ACETABULAR MBA MULTIHOLE HAP Ø 42 MM | 1 |
| 4869 | COPA ACETABULAR MBA MULTIHOLE HAP Ø 44 MM | 1 |
| 4870 | INSERTO PE. MBA ENVOLVENTE CON REBORDE DE 10° 44 MM | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (097) - 8860030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravica.gov.co Página Web:
www.hospitalaravica.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia.



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 4871 | INSERTO PE. MBA ENVOLVENTE CON REBORDE DE 10° 42 MM | 1 |
| 4872 | COPA QUATTRO CEMENTADA T44 PNP | 1 |
| 4873 | COPA QUATTRO CEMENTADA T46 PNP | 1 |
| 4874 | COPA QUATTRO CEMENTADA T48 PNP | 1 |
| 4875 | COPA QUATTRO CEMENTADA T50 PNP | 1 |
| 4876 | COPA QUATTRO CEMENTADA T52 PNP | 1 |
| 4877 | COPA QUATTRO CEMENTADA T54 PNP | 1 |
| 4878 | COPA QUATTRO CEMENTADA T56 PNP | 1 |
| 4879 | COPA QUATTRO CEMENTADA T58 PNP | 1 |
| 4880 | COPA QUATTRO CEMENTADA T60 PNP | 1 |
| 4881 | COPA QUATTRO VPS HAP T44 PNP | 1 |
| 4882 | COPA QUATTRO VPS HAP T46 PNP | 1 |
| 4883 | COPA QUATTRO VPS HAP T48 PNP | 1 |
| 4884 | COPA QUATTRO VPS HAP T50 PNP | 1 |
| 4885 | COPA QUATTRO VPS HAP T52 PNP | 1 |
| 4886 | COPA QUATTRO VPS HAP T54 PNP | 1 |
| 4887 | COPA QUATTRO VPS HAP T56 PNP | 1 |
| 4888 | COPA QUATTRO VPS HAP T58 PNP | 1 |
| 4889 | COPA QUATTRO VPS HAP T60 PNP | 1 |
| 4890 | COPA QUATTRO VPS HAP T62 PNP | 1 |
| 4891 | COPA QUATTRO PF HAP T44 PNP | 1 |
| 4892 | COPA QUATTRO PF HAP T46 PNP | 1 |
| 4893 | COPA QUATTRO PF HAP T48 PNP | 1 |
| 4894 | COPA QUATTRO PF HAP T50 PNP | 1 |
| 4895 | COPA QUATTRO PF HAP T52 PNP | 1 |
| 4896 | COPA QUATTRO PF HAP T54 PNP | 1 |
| 4897 | COPA QUATTRO PF HAP T56 PNP | 1 |
| 4898 | COPA QUATTRO PF HAP T58 PNP | 1 |
| 4899 | COPA QUATTRO PF HAP T60 PNP | 1 |
| 4900 | COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 44 | 1 |
| 4901 | COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 46 | 1 |
| 4902 | COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 48 | 1 |
| 4903 | COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 50 | 1 |
| 4904 | COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 52 | 1 |
| 4905 | COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 54 | 1 |
| 4906 | COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 56 | 1 |
| 4907 | COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 58 | 1 |
| 4908 | COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 60 | 1 |
| 4909 | NUCLEO DOBLE MOVILIDAD a 28 T48 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (007) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravica.gov.co Página Web:
www.hospitalaravica.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 4910 | NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T50 (T50 INTEGRA - T50 QUATTRO) | 1 |
| 4911 | NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T52 | 1 |
| 4912 | NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T54 (T62 INTEGRA - T54 QUATTRO) | 1 |
| 4913 | NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T56 | 1 |
| 4914 | NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T58 | 1 |
| 4915 | NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T60 | 1 |
| 4916 | NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 22 T44 | 1 |
| 4917 | NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 22 T46 (T54 INTEGRA - T46 QUATTRO) | 1 |
| 4918 | NUCLEO T44 CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 C | 1 |
| 4919 | NUCLEO T46 CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 C | 1 |
| 4920 | NUCLEO T44 CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 L | 1 |
| 4921 | NUCLEO T46 CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 L | 1 |
| 4922 | NUCLEO T44 CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 M | 1 |
| 4923 | NUCLEO T46 CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 M | 1 |
| 4924 | NUCLEO T45 CERALEPINE 12/14 C | 1 |
| 4925 | NUCLEO T50 CERALEPINE 12/14 C | 1 |
| 4926 | NUCLEO T52 CERALEPINE 12/14 C | 1 |
| 4927 | NUCLEO T54 CERALEPINE 12/14 C | 1 |
| 4928 | NUCLEO T56 CERALEPINE 12/14 C | 1 |
| 4929 | NUCLEO T58 CERALEPINE 12/14 C | 1 |
| 4930 | NUCLEO T60 CERALEPINE 12/14 C | 1 |
| 4931 | NUCLEO T45 CERALEPINE 12/14 L | 1 |
| 4932 | NUCLEO T50 CERALEPINE 12/14 L | 1 |
| 4933 | NUCLEO T52 CERALEPINE 12/14 L | 1 |
| 4934 | NUCLEO T54 CERALEPINE 12/14 L | 1 |
| 4935 | NUCLEO T56 CERALEPINE 12/14 L | 1 |
| 4936 | NUCLEO T58 CERALEPINE 12/14 L | 1 |
| 4937 | NUCLEO T60 CERALEPINE 12/14 L | 1 |
| 4938 | NUCLEO T45 CERALEPINE 12/14 M | 1 |
| 4939 | NUCLEO T50 CERALEPINE 12/14 M | 1 |
| 4940 | NUCLEO T52 CERALEPINE 12/14 M | 1 |
| 4941 | NUCLEO T54 CERALEPINE 12/14 M | 1 |
| 4942 | NUCLEO T56 CERALEPINE 12/14 M | 1 |
| 4943 | NUCLEO T58 CERALEPINE 12/14 M | 1 |
| 4944 | NUCLEO T60 CERALEPINE 12/14 M | 1 |
| 4945 | INSERTO CERAMICA CARGOS ø 32 39G | 1 |
| 4946 | INSERTO CERAMICA CARGOS ø 36 44G | 1 |
| 4947 | INSERTO CERAMICA CARGOS ø 36 48G | 1 |
| 4948 | VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T09 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8890030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU-PR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/06/2023

| | | |
|------|--|---|
| 4949 | VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T10 | 1 |
| 4950 | VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T11 | 1 |
| 4951 | VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T12 | 1 |
| 4952 | VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T13 | 1 |
| 4953 | VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T14 | 1 |
| 4954 | VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T15 | 1 |
| 4955 | VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T16 | 1 |
| 4956 | VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS NO CEMENTADA T 12 X 200 | 1 |
| 4957 | VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS NO CEMENTADA T 12 X 250 | 1 |
| 4958 | VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS NO CEMENTADA T 14 X 200 | 1 |
| 4959 | VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS NO CEMENTADA T 14 X 250 | 1 |
| 4960 | VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS NO CEMENTADA T 16X200 | 1 |
| 4961 | VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS CEMENTADO T 12X200 | 1 |
| 4962 | VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS CEMENTADO T 12X250 | 1 |
| 4963 | TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 5.5 L20 | 1 |
| 4964 | TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 5.5 L25 | 1 |
| 4965 | TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 5.5 L30 | 1 |
| 4966 | TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 5.5 L35 | 1 |
| 4967 | ANILLO MARC.K DERECHO T3 | 1 |
| 4968 | ANILLO MARC.K DERECHO T4 | 1 |
| 4969 | ANILLO MARC.K DERECHO T5 | 1 |
| 4970 | ANILLO MARC.K DERECHO T6 | 1 |
| 4971 | ANILLO MARC.K IZQUIERDA T3 | 1 |
| 4972 | ANILLO MARC.K IZQUIERDA T4 | 1 |
| 4973 | ANILLO MARC.K IZQUIERDA T5 | 1 |
| 4974 | ANILLO MARC.K IZQUIERDA T6 | 1 |
| 4975 | TORNILLO CORTICAL L20 | 1 |
| 4976 | TORNILLO CORTICAL L35 | 1 |
| 4977 | TORNILLO CORTICAL L45 | 1 |
| 4978 | TORNILLO CORTICAL L55 | 1 |
| 4979 | TORNILLO CORTICAL PARA ANILLO L30 | 1 |
| 4980 | TORNILLO CORTICAL PARA ANILLO L40 | 1 |
| 4981 | TORNILLO CORTICAL PARA ANILLO L50 | 1 |
| 4982 | TORNILLO CORTICAL PARA ANILLO L60 | 1 |
| 4983 | TORNILLO CORTICAL L65 | 1 |
| 4984 | TORNILLO CORTICAL L70 | 1 |
| 4985 | TORNILLO CORTICAL L75 | 1 |
| 4986 | TORNILLO CORTICAL L80 | 1 |
| 4987 | TORNILLO CORTICAL L85 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalenservicentro.gov.co Página Web:
www.hospitalenservicentro.gov.co Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GUJ- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 4988 | COPA BIPOLAR UHL ø 22.2 T40 | 1 |
| 4989 | COPA BIPOLAR UHL ø 28 T42 | 1 |
| 4990 | COPA BIPOLAR UHL ø 28 T44 | 1 |
| 4991 | COPA BIPOLAR UHL ø 28 T46 | 1 |
| 4992 | COPA BIPOLAR UHL ø 28 T48 | 1 |
| 4993 | COPA BIPOLAR UHL ø 28 T50 | 1 |
| 4994 | COPA BIPOLAR UHL ø 28 T52 | 1 |
| 4995 | COPA BIPOLAR UHL ø 28 T54 | 1 |
| 4996 | COPA BIPOLAR UHL ø 28 T56 | 1 |
| 4997 | COPA BIPOLAR UHL ø 28 T58 | 1 |
| 4998 | COPA BIPOLAR UHL ø 28 T60 | 1 |
| 4999 | VASTAGO METACARPANO MAIA T10 | 1 |
| 5000 | VASTAGO MAIA T75 | 1 |
| 5001 | VASTAGO MAIA T85 | 1 |
| 5002 | VASTAGO MAIA T95 | 1 |
| 5003 | TABILLA MAIA POST-OP | 1 |
| 5004 | CUELLO MAIA CON OFFSET M | 1 |
| 5005 | CUELLO MAIA CON OFFSET L | 1 |
| 5006 | CUELLO MAIA CON OFFSET XL | 1 |
| 5007 | COPA TRAPEZOIDAL MAIA STANDARD ø 8 | 1 |
| 5008 | COPA TRAPEZOIDAL MAIA RETENTIVA ø 8 | 1 |
| 5009 | COPA TRAPEZOIDAL MAIA RETENTIVA ø 10 | 1 |
| 5010 | FEMUR ROTAX CEMENTADA DERECHA T1 | 1 |
| 5011 | FEMUR ROTAX CEMENTADA IZQUIERDA T1 | 1 |
| 5012 | FEMUR ROTAX CEMENTADA DERECHA T2 | 1 |
| 5013 | FEMUR ROTAX CEMENTADA IZQUIERDA T2 | 1 |
| 5014 | FEMUR ROTAX CEMENTADA DERECHA T3 | 1 |
| 5015 | FEMUR ROTAX CEMENTADA IZQUIERDA T3 | 1 |
| 5016 | COMPONENTE TIBIAL ROTAX CEMENTADA T1 | 1 |
| 5017 | COMPONENTE TIBIAL ROTAX CEMENTADA T2 | 1 |
| 5018 | COMPONENTE TIBIAL ROTAX CEMENTADA T3 | 1 |
| 5019 | VASTAGO DE ANCLAJE ROTAX CEMENTADA L075 | 1 |
| 5020 | VASTAGO DE ANCLAJE ROTAX CEMENTADA L105 | 1 |
| 5021 | VASTAGO DE ANCLAJE ROTAX CEMENTADA L125 | 1 |
| 5022 | ROTULA ROTAX CEMENTADA T1 | 1 |
| 5023 | ROTULA ROTAX CEMENTADA T2 | 1 |
| 5024 | ROTULA ROTAX CEMENTADA T3 | 1 |
| 5025 | CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T1 H05 | 1 |
| 5026 | CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T1 H10 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (087) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravica.gov.co Página Web:www.hospitalaravica.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 004

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|---|
| 5027 | CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T2 H05 | 1 |
| 5028 | CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T2 H10 | 1 |
| 5029 | CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T3 H05 | 1 |
| 5030 | CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T3 H10 | 1 |
| 5031 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 1 | 1 |
| 5032 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 2 | 1 |
| 5033 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 3 | 1 |
| 5034 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 4 | 1 |
| 5035 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 5 | 1 |
| 5036 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 6 | 1 |
| 5037 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 7 | 1 |
| 5038 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 8 | 1 |
| 5039 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 9 | 1 |
| 5040 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 10 | 1 |
| 5041 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 11 | 1 |
| 5042 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 1 | 1 |
| 5043 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 2 | 1 |
| 5044 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 3 | 1 |
| 5045 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 4 | 1 |
| 5046 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 5 | 1 |
| 5047 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 6 | 1 |
| 5048 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 7 | 1 |
| 5049 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 8 | 1 |
| 5050 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 9 | 1 |
| 5051 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 10 | 1 |
| 5052 | COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 11 | 1 |
| 5053 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 1 | 1 |
| 5054 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 2 | 1 |
| 5055 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 3 | 1 |
| 5056 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 4 | 1 |
| 5057 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 5 | 1 |
| 5058 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 6 | 1 |
| 5059 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 7 | 1 |
| 5060 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 8 | 1 |
| 5061 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 9 | 1 |
| 5062 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 10 | 1 |
| 5063 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 11 | 1 |
| 5064 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 1 | 1 |
| 5065 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 2 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 16 15-17 Esquina, PBX (097) - 8950030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsermiviente.gov.co Página Web:
www.hospitalsermiviente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 5066 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 3 | 1 |
| 5067 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 4 | 1 |
| 5068 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 5 | 1 |
| 5069 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 6 | 1 |
| 5070 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 7 | 1 |
| 5071 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 8 | 1 |
| 5072 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 9 | 1 |
| 5073 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 10 | 1 |
| 5074 | COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 11 | 1 |
| 5075 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 1 | 1 |
| 5076 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 2 | 1 |
| 5077 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 3 | 1 |
| 5078 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 4 | 1 |
| 5079 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 5 | 1 |
| 5080 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 6 | 1 |
| 5081 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 7 | 1 |
| 5082 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 8 | 1 |
| 5083 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 9 | 1 |
| 5084 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 10 | 1 |
| 5085 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 11 | 1 |
| 5086 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 1 | 1 |
| 5087 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 2 | 1 |
| 5088 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 3 | 1 |
| 5089 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 4 | 1 |
| 5090 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 5 | 1 |
| 5091 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 6 | 1 |
| 5092 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 7 | 1 |
| 5093 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 8 | 1 |
| 5094 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 9 | 1 |
| 5095 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 10 | 1 |
| 5096 | COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 11 | 1 |
| 5097 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 1 | 1 |
| 5098 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 2 | 1 |
| 5099 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 3 | 1 |
| 5100 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 4 | 1 |
| 5101 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 5 | 1 |
| 5102 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 6 | 1 |
| 5103 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 7 | 1 |
| 5104 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 8 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15'16-17 Esquina. PBX (087) - 8650030- Correo electrónico: contactenos@hospitalmilenio.gov.co Pagina Web:
www.hospitalmilenio.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|---|
| 5105 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 9 | 1 |
| 5106 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 10 | 1 |
| 5107 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 11 | 1 |
| 5108 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 1 | 1 |
| 5109 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 2 | 1 |
| 5110 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 3 | 1 |
| 5111 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 4 | 1 |
| 5112 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 5 | 1 |
| 5113 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 6 | 1 |
| 5114 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 7 | 1 |
| 5115 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 8 | 1 |
| 5116 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 9 | 1 |
| 5117 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 10 | 1 |
| 5118 | COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 11 | 1 |
| 5119 | INSERTO P.E. KNEO PS T1 H9 | 1 |
| 5120 | INSERTO P.E. KNEO PS T1 H10 | 1 |
| 5121 | INSERTO P.E. KNEO PS T1 H11 | 1 |
| 5122 | INSERTO P.E. KNEO PS T1 H13 | 1 |
| 5123 | INSERTO P.E. KNEO PS T1 H15 | 1 |
| 5124 | INSERTO P.E. KNEO PS T1 H17 | 1 |
| 5125 | INSERTO P.E. KNEO PS T2 H9 | 1 |
| 5126 | INSERTO P.E. KNEO PS T2 H10 | 1 |
| 5127 | INSERTO P.E. KNEO PS T2 H11 | 1 |
| 5128 | INSERTO P.E. KNEO PS T2 H13 | 1 |
| 5129 | INSERTO P.E. KNEO PS T2 H15 | 1 |
| 5130 | INSERTO P.E. KNEO PS T2 H17 | 1 |
| 5131 | INSERTO P.E. KNEO PS T3 H9 | 1 |
| 5132 | INSERTO P.E. KNEO PS T3 H10 | 1 |
| 5133 | INSERTO P.E. KNEO PS T3 H11 | 1 |
| 5134 | INSERTO P.E. KNEO PS T3 H13 | 1 |
| 5135 | INSERTO P.E. KNEO PS T3 H15 | 1 |
| 5136 | INSERTO P.E. KNEO PS T3 H17 | 1 |
| 5137 | INSERTO P.E. KNEO PS T4 H9 | 1 |
| 5138 | INSERTO P.E. KNEO PS T4 H10 | 1 |
| 5139 | INSERTO P.E. KNEO PS T4 H11 | 1 |
| 5140 | INSERTO P.E. KNEO PS T4 H13 | 1 |
| 5141 | INSERTO P.E. KNEO PS T4 H15 | 1 |
| 5142 | INSERTO P.E. KNEO PS T4 H17 | 1 |
| 5143 | INSERTO P.E. KNEO PS T5 H9 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web: www.hospital-sanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanArauca Youtube: Hospital San Vicente de Arauca Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|------------------------------|---|
| 5144 | INSERTO P.E. KNEO PS T5 H10 | 1 |
| 5145 | INSERTO P.E. KNEO PS T5 H11 | 1 |
| 5146 | INSERTO P.E. KNEO PS T5 H13 | 1 |
| 5147 | INSERTO P.E. KNEO PS T5 H15 | 1 |
| 5148 | INSERTO P.E. KNEO PS T5 H17 | 1 |
| 5149 | INSERTO P.E. KNEO PS T6 H9 | 1 |
| 5150 | INSERTO P.E. KNEO PS T6 H10 | 1 |
| 5151 | INSERTO P.E. KNEO PS T6 H11 | 1 |
| 5152 | INSERTO P.E. KNEO PS T6 H13 | 1 |
| 5153 | INSERTO P.E. KNEO PS T6 H15 | 1 |
| 5154 | INSERTO P.E. KNEO PS T6 H17 | 1 |
| 5155 | INSERTO P.E. KNEO PS T7 H9 | 1 |
| 5156 | INSERTO P.E. KNEO PS T7 H10 | 1 |
| 5157 | INSERTO P.E. KNEO PS T7 H11 | 1 |
| 5158 | INSERTO P.E. KNEO PS T7 H13 | 1 |
| 5159 | INSERTO P.E. KNEO PS T7 H15 | 1 |
| 5160 | INSERTO P.E. KNEO PS T7 H17 | 1 |
| 5161 | INSERTO P.E. KNEO PS T8 H9 | 1 |
| 5162 | INSERTO P.E. KNEO PS T8 H10 | 1 |
| 5163 | INSERTO P.E. KNEO PS T8 H11 | 1 |
| 5164 | INSERTO P.E. KNEO PS T8 H13 | 1 |
| 5165 | INSERTO P.E. KNEO PS T8 H15 | 1 |
| 5166 | INSERTO P.E. KNEO PS T8 H17 | 1 |
| 5167 | INSERTO P.E. KNEO PS T9 H9 | 1 |
| 5168 | INSERTO P.E. KNEO PS T9 H10 | 1 |
| 5169 | INSERTO P.E. KNEO PS T9 H11 | 1 |
| 5170 | INSERTO P.E. KNEO PS T9 H13 | 1 |
| 5171 | INSERTO P.E. KNEO PS T9 H15 | 1 |
| 5172 | INSERTO P.E. KNEO PS T9 H17 | 1 |
| 5173 | INSERTO P.E. KNEO PS T10 H9 | 1 |
| 5174 | INSERTO P.E. KNEO PS T10 H10 | 1 |
| 5175 | INSERTO P.E. KNEO PS T10 H11 | 1 |
| 5176 | INSERTO P.E. KNEO PS T10 H13 | 1 |
| 5177 | INSERTO P.E. KNEO PS T10 H15 | 1 |
| 5178 | INSERTO P.E. KNEO PS T10 H17 | 1 |
| 5179 | INSERTO P.E. KNEO PS T11 H9 | 1 |
| 5180 | INSERTO P.E. KNEO PS T11 H10 | 1 |
| 5181 | INSERTO P.E. KNEO PS T11 H11 | 1 |
| 5182 | INSERTO P.E. KNEO PS T11 H13 | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 16, 16-17 Esquina, PBX (097) – 8950030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravice.gov.co Página Web:
www.hospitalaravice.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SvArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA P.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTION JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|---|
| 5183 | INSERTO P.E. KNEO PS T11 H15 | 1 |
| 5184 | INSERTO P.E. KNEO PS T11 H17 | 1 |
| 5185 | VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 12 X 30MM | 1 |
| 5186 | VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 12 X 50MM | 1 |
| 5187 | VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 12 X 70MM | 1 |
| 5188 | VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 14 X 30MM | 1 |
| 5189 | VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 14 X 50MM | 1 |
| 5190 | VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 14 X 70MM | 1 |
| 5191 | PATELA CEMENTADA KNEO 27 MM | 1 |
| 5192 | PATELA CEMENTADA KNEO 30 MM | 1 |
| 5193 | PATELA CEMENTADA KNEO 33 MM | 1 |
| 5194 | PATELA CEMENTADA KNEO 36 MM | 1 |
| 5195 | PATELA CEMENTADA KNEO 39 MM | 1 |
| 5196 | KIT DE 5 CANULAS SYRFX | 1 |
| 5197 | KIT PARA CEMENTADO SYRFX | 1 |
| 5198 | KIT VISIOFIX | 1 |
| 5199 | KIT VISIOFIX 2 DERECHA | 1 |
| 5200 | KIT VISIOFIX 2 IZQUIERDA | 1 |
| 5201 | KIT VISIOFIX 3 DERECHA | 1 |
| 5202 | KIT VISIOFIX 3 IZQUIERDA | 1 |
| 5203 | VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø9.5mm-132° | 1 |
| 5204 | VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø10mm-132° | 1 |
| 5205 | VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø11.5mm-132° | 1 |
| 5206 | VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø13mm-132° | 1 |
| 5207 | VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø8.5mm-140° | 1 |
| 5208 | VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø10mm-140° | 1 |
| 5209 | VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø11.5mm-140° | 1 |
| 5210 | VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø13mm-140° | 1 |
| 5211 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø7mm-132° | 1 |
| 5212 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø8.5mm-132° | 1 |
| 5213 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø10mm-132° | 1 |
| 5214 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø11.5mm-132° | 1 |
| 5215 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø7mm-140° | 1 |
| 5216 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø8.5mm-140° | 1 |
| 5217 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø10mm-140° | 1 |
| 5218 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø11.5mm-140° | 1 |
| 5219 | Vastago Humeral Corto Ø7mm-132°/NoCem. | 1 |
| 5220 | Vastago Humeral Corto Ø8.5mm-132°/NoCem. | 1 |
| 5221 | Vastago Humeral Corto Ø10mm-132°/NoCem. | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina PBX (087) - 8850000 Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicente.gov.co Página Web:www.hospitalnavicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJU-FR-035

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|---|
| 5222 | Vástago Humeral Corto Ø11,5mm-132°/NoCem. | 1 |
| 5223 | Vástago Humeral Corto Ø13mm-132°/NoCem. | 1 |
| 5224 | Vástago Humeral Corto Ø7mm-140°/NoCem. | 1 |
| 5225 | Vástago Humeral Corto Ø8,5mm-140°/NoCem. | 1 |
| 5226 | Vástago Humeral Corto Ø10mm-140°/NoCem. | 1 |
| 5227 | Vástago Humeral Corto Ø11,5mm-140°/NoCem. | 1 |
| 5228 | Vástago Humeral Corto Ø13mm-140°/NoCem. | 1 |
| 5229 | Cabeza humeral excéntrica Ø40H13mm | 1 |
| 5230 | Cabeza humeral excéntrica Ø43H15mm | 1 |
| 5231 | Cabeza humeral excéntrica Ø46H17mm | 1 |
| 5232 | Cabeza humeral excéntrica Ø49H18mm | 1 |
| 5233 | Cabeza humeral excéntrica Ø49H20mm | 1 |
| 5234 | Glenoide Poly Ø30 | 1 |
| 5235 | Glenoide Poly Ø33 | 1 |
| 5236 | Glenoide Poly Ø36 | 1 |
| 5237 | Glenoide Poly Ø36R34 | 1 |
| 5238 | Copa humeral centrada 8° | 1 |
| 5239 | Copa humeral centrada 0° | 1 |
| 5240 | Copa humeral excéntrica 0° | 1 |
| 5241 | Copa humeral excéntrica 10 | 1 |
| 5242 | Inserto estándar Ø38mm/+6 | 1 |
| 5243 | Inserto estándar Ø38mm/+9 | 1 |
| 5244 | Inserto estándar Ø38mm/+12 | 1 |
| 5245 | Inserto retentivo Ø38mm/+9 | 1 |
| 5246 | Inserto estándar Ø42mm/+6 | 1 |
| 5247 | Inserto estándar Ø42mm/+9 | 1 |
| 5248 | Inserto estándar Ø42mm/+12 | 1 |
| 5249 | Inserto retentivo Ø42mm/+9 | 1 |
| 5250 | Glenosfera Ø38 parabase 25mm | 1 |
| 5251 | Glenosfera Ø42 parabase 25mm | 1 |
| 5252 | Glenosfera Ø38 parabase 25mm | 1 |
| 5253 | Glenosfera granulada Ø38 parabase 25mm | 1 |
| 5254 | Glenosfera granulada Ø42 parabase 25mm | 1 |
| 5255 | Glenosfera granulada Ø38 parabase 25mm | 1 |
| 5256 | Base glenoide Ø28 helicoidal | 1 |
| 5257 | Base glenoide Ø28 helicoidal universal | 1 |
| 5258 | Base glenoide Ø28 vástago estándar | 1 |
| 5259 | Base glenoide reducida Ø25- vástago estándar | 1 |
| 5260 | Base glenoide Ø28 vástago largo | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 15-17 Esquina. PBX (097) – 8860030 Correo electrónico: contactos@hospitalaravica.gov.co Página Web: www.hospitalaravica.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|--|---|
| 5261 | Base glenoida reducida Ø25- vástago largo | 1 |
| 5262 | Tornillo Ø5L15mm | 1 |
| 5263 | Tornillo Ø5L20mm | 1 |
| 5264 | Tornillo Ø5L25mm | 1 |
| 5265 | Tornillo Ø5L30mm | 1 |
| 5266 | Tornillo Ø5L35mm | 1 |
| 5267 | Tornillo Ø5L40mm | 1 |
| 5268 | Tornillo Ø5L45mm | 1 |
| 5269 | Base humeral Ø21/L22mm | 1 |
| 5270 | Base humeral Ø21/L24mm | 1 |
| 5271 | Cabeza humeral centrada Ø40H14mm | 1 |
| 5272 | Cabeza humeral centrada Ø43H15mm | 1 |
| 5273 | Cabeza humeral centrada Ø46H17mm | 1 |
| 5274 | Cabeza humeral centrada Ø49H18mm | 1 |
| 5275 | Cabeza humeral centrada Ø49H20mm | 1 |
| 5276 | Vástago humeral trauma Ø8.5mm | 1 |
| 5277 | Vástago humeral trauma Ø10mm | 1 |
| 5278 | Vástago humeral trauma Ø11.5mm | 1 |
| 5279 | Tornillo bloqueo Ø4mmL20mm | 1 |
| 5280 | Tornillo bloqueo Ø4mmL22mm | 1 |
| 5281 | Tornillo bloqueo Ø4mmL24mm | 1 |
| 5282 | Tornillo bloqueo Ø4mmL26mm | 1 |
| 5283 | Tornillo bloqueo Ø4mmL28mm | 1 |
| 5284 | Tornillo bloqueo Ø4mmL30mm | 1 |
| 5285 | Tornillo bloqueo Ø4mmL32mm | 1 |
| 5286 | Tornillo bloqueo Ø4mmL34mm | 1 |
| 5287 | Tornillo bloqueo Ø4mmL36mm | 1 |
| 5288 | Tornillo bloqueo Ø4mmL38mm | 1 |
| 5289 | Tornillo bloqueo Ø4mmL42mm | 1 |
| 5290 | Tornillo bloqueo Ø4mmL46mm | 1 |
| 5291 | Tornillo bloqueo Ø4mmL50mm | 1 |
| 5292 | Tapón obturador cónico (x6) | 1 |
| 5293 | Clavo humeral Ø7mm-L135mm | 1 |
| 5294 | Clavo humeral Ø8mm-L140mm | 1 |
| 5295 | Clavo humeral Ø9mm-L145mm | 1 |
| 5296 | Clavo humeral Ø7mm-L220mm | 1 |
| 5297 | Clavo humeral Ø8mm-L225mm | 1 |
| 5298 | Clavo humeral Ø9mm-L230mm | 1 |
| 5299 | CEMENTO OSED CON GENIAMICINA BAJA VISCOSIDAD | 1 |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15°16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalaravica.gov.co Página Web: www.hospitalaravica.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJA-PR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

| | | |
|------|---|--|
| 5300 | CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA VISCOSIDAD STD | |
| 5301 | CAMPO QUIRURGICO EN U. PLASTICO 152CM X 213CM | |
| 5302 | CAMPO YODADO 67X45CM | |
| 5303 | SUPER SUTURA BLANCA # 2 CON AGUJA | |
| 5304 | SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 2 CON AGUJA | |
| 5305 | SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 5 CON AGUJA # 45. | |
| 5306 | PIN KIRSCHNER 2,0 x 150 | |
| 5307 | HOJA DE SIERRA | |
| 5308 | HOJA DE SIERRA ANCHA 110MMX22MM | |
| 5309 | HOJA DE SIERRA ANCHA PEQUEA | |
| 5310 | HOJA DE SIERRA ANGOSTA 90MMX14MM | |
| 5311 | HOJA DE SIERRA ANCHA 900MMX19MM | |

6. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO

7. PLAZO

El contrato tendrá un plazo de **DOS (2) MESES y/o hasta agotar recursos**, lo que ocurra primero, contado a partir de la legalización y perfeccionamiento del contrato.

8. LUGAR DE EJECUCIÓN:

En las instalaciones del Hospital San Vicente de Arauca ESE, Ubicado en Calle 15 No. 16-17 de la ciudad de Arauca.

9. VALOR DEL CONTRATO

El valor correspondiente para la presente contratación es la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$350.000.000) M/CTE.**

10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER PARA EL PAGO DEL CONTRATO

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina PBX (097) - 8650030 Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalсанvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER PARA EL PAGO DEL CONTRATO

La E. S. E. para el cumplimiento del presente proceso afectarán los rubros presupuestales relacionados a continuación, de acuerdo con el CDP No. 505 de 04 de agosto de 2025 para desarrollo de esta contratación en los tiempos y valores establecidos.

En Los Rubros Presupuestales

| RUBRO | DESCRIPCION | VALOR |
|--------------------------|---|---------------|
| 2,4,5,01.04,014815001 01 | INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA | \$350.000.000 |

El valor total de la propuesta no podrá exceder de dicho valor, de lo contrario no será hábil.

11. FORMA DE PAGO.

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., pagará el valor del contrato, previa presentación de la orden de Pago debidamente soportada, así:

- a) Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor del Contrato, se pagará mediante presentación de Actas parciales, formuladas por el contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por la supervisión y satisfacción del por la supervisión, previa presentación de certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de estampillas, debiendo el contratista allegar los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago.

Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de acta parcial aprobada por la Oficina de Gestión y Garantía de la Calidad del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.

- b) El veinte por ciento (20%) restante del valor total, previo recibo a Satisfacción y suscripción del Acta de Liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte de la supervisión. En todo caso los pagos se encuentran sujetos de acuerdo a la liquidez financiera de la entidad.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850350-Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web: www.hospitalсанvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

10. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION.

La Ley 100 de 1993, en su artículo 195, numeral 6, establece que, en materia contractual, las Empresas Sociales del Estado (ESE) se rigen por el derecho privado. No obstante, estas entidades, de manera discrecional, pueden incluir cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Asimismo, deben aplicar los principios generales de la función administrativa y la gestión fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia.

- Adicionalmente, las ESE están sujetas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades prevista en la normativa para la contratación estatal. En este contexto, deben también cumplir con lo dispuesto en la Resolución No. 5185 de 2013, mediante la cual el Ministerio de Salud y Protección Social establece los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten su propio estatuto de contratación, el cual registrá sus actividades contractuales.

En este sentido, el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., mediante el Acuerdo 009 de 2023, expidió su Estatuto de Contratación. Dicho estatuto establece, en su Capítulo VIII, el procedimiento de **INVITACIÓN PÚBLICA**, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.3 y 39.3.1, relativa a la **CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA**.

ANÁLISIS DEL SECTOR.

- En cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.6.61 del Decreto 1082 de 2015 y la guía para la elaboración de estudios de sector emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, el Hospital San Vicente de Arauca elabora el presente **ANÁLISIS DE SECTOR** como parte del proceso de contratación. Durante la etapa de planeación, la Entidad deberá realizar un análisis exhaustivo del sector relacionado con el objeto del proceso de contratación, considerando las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de gestión de riesgos. Este análisis debe ser debidamente documentado y quedar consignado en los documentos que conforman el proceso de contratación.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Dentro del estudio del sector, el Hospital San Vicente de Arauca ha realizado un análisis exhaustivo de los diversos procesos contractuales relacionadas con el objeto contractual que se busca llevar a cabo, con el fin de satisfacer la necesidad previamente identificada.

Así las cosas, se realizó una verificación de demanda de adquisiciones previas realizadas por parte de la entidad, tomando como base la información de los últimos cinco (5) años.

| AÑO | CONTRATANTE | PROCESO Y OBJETO | PROCESO Y CONTRATO NÚMERO | NOMBRE DEL CONTRATISTA | VALOR |
|------|--------------------------------|--|---------------------------|---|---------------|
| 2021 | HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ALTA ROTACIÓN PARA REALIZAR DE MANERA OPORTUNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL ÁREA QUIRÚRGICA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. | SU-020-2021 | JAIMES RUEDA & COMPAÑÍA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS | \$50.000.000 |
| 2022 | HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROQUIRURGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. | SU-012-2022 | JAIMES RUEDA & COMPAÑÍA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS | \$100.000.000 |
| 2022 | HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROQUIRURGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. | SU-017-2022 | JAIMES RUEDA & COMPAÑÍA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS | \$150.000.000 |
| 2023 | HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROQUIRURGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. | SU-029-2023 | JAIMES RUEDA & COMPAÑÍA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS | \$150.000.000 |
| 2024 | HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROQUIRURGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. | SU-026-2024 | JAIMES RUEDA & COMPAÑÍA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS | \$300.000.000 |
| 2025 | HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROQUIRURGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. | SU-021-2025 | JAIMES RUEDA & COMPAÑÍA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS | \$400.000.000 |

ANÁLISIS DE LA OFERTA

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (057) – 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web: www.hospitalсанvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

Con el fin de identificar los proveedores en el mercado nacional y saber quiénes han participado como oferentes y contratistas en procesos de contratación con Entidades Estatales, en relación con el objeto del estudio previo, se consultó la página del SECOP información que permitiera conocer los requisitos habilitantes, valor de contratos, oferentes, modalidades de selección, objeto, entre otros; teniendo en cuenta las condiciones generales del sector. Para efectos realizó verificación de adquisiciones en otras entidades, tomando como base de información los últimos tres (3) años

| AÑO | CONTRATANTE | PROCESO / OBJETO | PROCESO / CONTRATO Nro. | CONTRATISTA | VALOR |
|------|--|--|-------------------------|--|---------------|
| 2022 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA. | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS. | 20221222-001 | MEDIGSALUD S.A.S R/L LINA MARCELA BERNAL | \$ 90.000.000 |
| 2023 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELARIA | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO, MAGDALENA | 11LCP-09B-2023 | DAVID ANTONIO ANAYA OLIVEROS-PROVEEDORES ORTOPÉDICOS S.A.S | \$50.000.000 |
| 2024 | E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VIEF7 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VIEF7-SANTANDER | 137 DE 2024 | CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S- NATALIA ELVIRA PANDINO | \$ 40.000.000 |
| 2025 | E.S.E HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO, MAGDALENA | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO, MAGDALENA | No. 11LCP-09B-2025 | DAVID ANTONIO ANAYA OLIVEROS-PROVEEDORES ORTOPÉDICOS S.A.S | \$ 50.000.000 |

● Análisis del Sector Económico

Con el propósito de establecer un valor estimado de contratación ajustado a las condiciones actuales del mercado, la entidad llevó a cabo una verificación de los precios de los bienes a adquirir, en el marco del proceso contractual cuyo objeto corresponde al "Suministro de material de osteosíntesis para el tratamiento de las especialidades de ortopedia, traumatología, neurocirugía y maxilo facial del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E."

En este sentido, se solicitó la cotización a tres proveedores del sector, con el fin de contar con una base comparativa que permita determinar la razonabilidad de los valores ofertados, identificar condiciones comerciales y evaluar las tendencias del mercado. Este ejercicio se realizó teniendo en cuenta la pluralidad de ítems requeridos y la especialización técnica de los productos.

Dada el volumen y variedad de los ítems incluídos, y con el fin de mantener la claridad y organización del presente documento, el estudio de mercado y las respectivas cotizaciones se anexan como documento complementario al estudio previo, para efectos de consulta, análisis detallado y soporte de la determinación del valor estimado (ver anexo).

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN TÉCNICA QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anteriores, el proveedor debe garantizar los siguientes aspectos:

- **REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA**

El oferente debe anexar a la propuesta el certificado de buenas prácticas de manufactura, el registro sanitario vigente (en medio magnético) o en su defecto por encontrarse en trámite de renovación adjuntar la solicitud de trámite de renovación ante el INVIMA. (Decreto 677 de 1995 Artículo 17 y 18 Ministerio de Salud y de la Protección Social).

- **FECHA DE VENCIMIENTO**

La fecha de vencimiento del material suministrado no podrá ser menor de 2 años y al momento de la entrega no podrá ser su vida útil menos del 75%.

- **EMPAQUE**

El proveedor al momento de entregar el material de osteosíntesis debe corresponder a la presentación brindada en la oferta del producto.

El material que por expiración, por medidas sanitarias, o que no cumpla con el procedimiento de distribución será devuelto.

11. GARANTÍAS EXIGIDAS:

De conformidad con lo estipulado en el acuerdo 009 de 2023, mediante el cual se aprueba el estatuto de contratación y se adopta el Manual de contratación, el cual en su artículo 48 establece que el contratista deberá constituir a través de una compañía de seguros legalmente establecida en

Colombia las siguientes garantías: **Garantía De Seriedad De La Oferta:** La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor de La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Arauca otorgada por una compañía de seguros, legalmente establecidas en Colombia, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta, y vigencia de noventa (90) días; en todo caso la garantía deberá estar vigente desde la fecha y hora de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. La Oficina Asesora Jurídica del Hospital podrá solicitar al proponente, la ampliación de la vigencia de la garantía cuando se prorrogue el plazo establecido para la adjudicación. En todo caso la garantía deberá estar vigente hasta la aprobación de la póliza de cumplimiento. La póliza y sus anexos deberán presentarse debidamente firmada junto con la propuesta, condición que de no cumplirse no será subsanable y será causal de rechazo de la oferta. La póliza debe ser debidamente firmada por la persona natural (representante legal) o jurídica; si se omite la firma se asume como no presentada y será causal de rechazo de la oferta. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de sus representantes legales o a nombre del consorcio; si es presentado por una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedida por la Cámara de Comercio o autoridad competente, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. En caso de ser tomada de forma distinta será causal de rechazo. Con la garantía de seriedad, el proponente garantiza: • Que mantendrá la propuesta sin modificarla, desde la fecha de cierre del proceso y durante el periodo de validez de la misma. • Que firmará el contrato en caso de ser adjudicado y ejecutará los demás actos requeridos para la legalización y el perfeccionamiento del mismo, dentro de los plazos previstos en estos términos de la invitación. • Que constituirá las garantías exigidas para el cumplimiento del contrato, dentro de la oportunidad requerida. El valor asegurado quedará a favor de la E.S.E Hospital San Vicente de Arauca cuando el proponente incumpla con alguno de los casos citados. Es entendido que la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta, no exonera al proponente de las acciones jurídicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados al Hospital, no cubiertos por el valor de la citada garantía.

Las garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual, en donde resulte ganador en el proceso de la modalidad de selección deberá constituir a favor de la Empresa Social

del Estado Hospital San Vicente de Arauca identificada con el NIT 800.218.979-4 la garantía única expedido por una compañía de seguros legalmente establecida, que tenga las siguientes amparos, coberturas y vigencias:

a) **Garantía de Cumplimiento:** El amparo de cumplimiento cubre la E.S.E Hospital San Vicente de Arauca contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende el pago de las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva. El pago de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que la Entidad pueda acudir a otras vías para reclamar los perjuicios que en exceso de este valor se le irroguen. El valor del amparo de cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria ni al diez por ciento (10%) del valor del contrato, de acuerdo con el decreto 1082 de 2015, por lo tanto, será de una cuantía equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, la vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del Acto de Inicio. En todo caso se mantendrá vigente hasta la liquidación del contrato.

b) **Garantía de Calidad de los bienes:** la cual deberá constituirse como el veinte (20%) del valor del contrato y cuya vigencia será la que se establezca en la invitación pública.

12. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA se obliga para con el Hospital a cumplir con las siguientes actividades:

- Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el documento regla, estudio de necesidad.
- Cumplir con el CCAA. Certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento este certificado lo da el invima **Decreto 4725 del 21 dic 2005**, remisión de entrega y manual de uso.
- Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor y/o supervisor del contrato.
- Responder por la buena calidad de los elementos suministrados en este contrato.
- Constituir y ampliar las garantías que se exija en el contrato.



- f) Las demás estipuladas en el estudio de necesidad, invitación, requerimientos técnicos y demás documentación integrante del proceso contractual.
- g) El material que por sus características sea de uso frecuente y perentorio para atender intervenciones de urgencias será solicitada como un primer pedido, con base en el estado técnica que será suministrado.
- h) El Ingreso de todo material de osteosíntesis se debe realizar por el Almacén de la ESE y bajo la responsabilidad del titular de esa dependencia, en su empaque original, contramarcado, de acuerdo a lo ofertado, según lo solicitado por los ejecutantes del proceso, a través de las Coordinadoras de la Central de Esterilización, basados en los requerimientos de las ordenes médicas.
- i) La oportunidad del servicio en el despacho de los requerimientos solicitados no podrá ser superior a las 12 horas hábiles después de la solicitud telefónica por parte de la ESE, de otro modo se comprometería la oportunidad de la programación quirúrgica.
- j) Los materiales de osteosíntesis deben ser de excelente calidad, hecho con aleación de acero inoxidable y/o titanio, biocompatibles, deben ser resistentes a la fatiga, fuerza, ductibilidad y tensión. Características que se deben garantizar durante la ejecución del contrato y un tiempo más determinado.
- k) Los materiales de osteosíntesis deben ser de marcas reconocidas y avaladas por el INVIMA y BPM (certificado de buenas prácticas de manufactura) en el mercado que ofrezcan seguridad y adicionalmente cuenten con disponibilidad y respaldo al momento de un retiro de material o acomodación.
- l) Los materiales deben contar de manera oportuna con instrumental básico y especializado de su misma marca para la colocación del mismo en el acto quirúrgicos, incluyendo sus respectivos motores, perforadores, manómetros, mangueras, etc)
- m) El contratista deberá dejar los sets de materiales completos y con fechas vigentes de esterilización, relacionados en el pedido, [ALMACEN del ESE] y relacionados respectivamente en la remisión.
- n) El material de reemplazos articulares de cadera, rodilla, hombro debe venir en su empaque original de fábrica. EN CASO QUE SEA SOLICITADO

- o) Los oferentes deberán presentar al momento de la legalización del contrato el Certificado Buenas Prácticas de Manufacturas expedido por el INVIMA, de cada uno de los productos ofertados (de cada fabricante), así como cumplir con los mecanismos de Control de Calidad y las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia.
- p) La casa comercial que no entregue oportunamente los materiales de osteosíntesis incurrirá en incumplimiento del contrato y será sujeta a las sanciones económicas pertinentes.
- q) El Instrumental y material de osteosíntesis será revisado por el ejecutante beneficiario del proceso a través de la coordinadora de instrumentación quirúrgica.
- r) En el momento de la finalización del contrato si sean despachados productos que no se han utilizado y se requieren otros de los mismos grupos se cambiarán según la necesidad del hospital.

Es obligación del contratista contar con todos los bienes que está ofertando al momento de generarse la necesidad por parte del hospital, San Vicente de Arauca E.S.E.

12.1. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL:

- a. Pagar el Precio acordado de acuerdo a la forma de pago.
- b. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
- c. Adelantar revisión periódica de la prestación del servicio, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.
- d. Exigir que la calidad del servicio adquirido por el Hospital se ajusten a los requisitos mínimos previstos en la norma técnica obligatoria.
- e. Las demás estipuladas

12. PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

El proponente deberá presentar la propuesta en concordancia con los parámetros y términos establecidos, el escrito de respuesta deberá ser enviado a la oficina de contratación ubicada en la calle 15 No. 16-17 esquina, área de correspondencia o al correo juridico@hospitalosanvicente.gov.co y de manera de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA de la siguiente manera:

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalosanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalosanvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

- Sobre cerrado y sellado
- Tabla de contenido
- Separar por capítulo
- Carpeta cuatro alelos

13. REQUISITOS GENERALES:**JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.**

La presente convocatoria de mínima cuantía se adelanta conforme al Estatuto Contractual del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., el cual tiene su fundamento en la Resolución No. 5185 de 2013, modificada por la Resolución No. 1440 del 14 de agosto de 2024.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR (Convocatorias)

Podrán presentar propuestas en esta convocatoria las personas naturales o jurídicas, en forma individual, en consorcio, unión temporal que cumplan con las condiciones y requisitos mínimos de participación en el presente proceso de selección.

Para participar en la presente convocatoria, el proponente deberá cumplir previamente los siguientes requisitos y anexar los documentos respectivos que acrediten lo solicitado.

SI SE OMITE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS COMO OBLIGATORIOS Y EXCLUYENTES LA PROPUESTA NO SERÁ EVALUADA.

DOCUMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. Con el fin de verificar la capacidad jurídica del oferente, éste deberá anexar a su propuesta los documentos que se

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8860030 Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web: www.hospitalсанvicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

relacionan a continuación, y la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación:

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente, por el representante legal si es persona jurídica o por el representante del consorcio o unión temporal, si se trata de cualquiera de estas formas asociativas, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento de identidad.

Así mismo, deberá hacer la manifestación de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad; la firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que la acompañan.

EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Deberá estar expedido con una fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, donde acredite que su vigencia es igual a la vigencia del contrato y un (1) año más.

- Fotocopia Legible de la cedula de Ciudadanía.
 - Certificado de Antecedentes (disciplinarios, judiciales y fiscales - contraloría-) su expedición no deberá ser superior a 30 días.
 - Fotocopia Del RUT: de la persona natural o persona jurídica. En caso de Consorcio o Unión temporal de cada uno de los integrantes y el representante legal si es persona distinta a los integrantes deberá aportar el presente documento, cuya actividad deberá corresponder al Presente proceso de Selección.
 - Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales
- A. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) mes anterior a la fecha cierre del proceso de selección.
- B. Las personas naturales empleadores deberán acreditar a través del pago de los aportes a la Seguridad Social integral; esto es, la planilla de pago a los aportes para la seguridad social en salud y pensiones únicamente como cotizante independiente, adicionalmente si tienen trabajadores a su servicio deberán acreditar, el pago de los aportes al sistema Integral de

seguridad social y los parafiscales de ellos, en los casos que se requiera de conformidad con la normatividad vigente,

- C. Cuando se trate de Consorcios o Uniones temporales cada una de sus integrales deberá aportar la certificación aquí exigida.
- D. Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar deberán acreditar a través de los certificados de afiliación a salud y pensión o el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral,

- ✓ Certificado de Antecedentes Fiscales.
- ✓ Certificado de Antecedentes Disciplinarios
- ✓ Certificado de Antecedentes Judiciales.
- ✓ Verificación Registro Nacional de Medidas Correctivas
- ✓ Declaración Sobre inhabilidades O Incompatibilidades
- ✓ Documento de Constitución Del Proponente Plural
- ✓ Certificado de Delitos Sexuales

Experiencia: Se exigirán máximo (03) contratos terminados a satisfacción, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial expresado en S.M.M.L.V. al momento de la terminación del mismo.

14. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Por el hecho de presentar propuesta para este proceso, se entiende que la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse, de acuerdo con la invitación pública y la normatividad vigente. La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor de la E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o por una garantía bancaria otorgada

Trabajando por la Salud del pueblo Araucano

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:
www.hospital-sanvicente.gov.co – Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

por entidad bancaria y en general por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo autorizado por el reglamento del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor ofertado en su propuesta, con una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha del cierre. Con la propuesta se debe anexar la póliza y el recibo de cancelación de la prima correspondiente. Sin perjuicio de ello dichas pólizas no expirarán por falta de pago o por revocatoria unilateral.

15. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

☐ Para los efectos del presente proceso, se entenderán las siguientes categorías de riesgo:

En el presente estudio la entidad debe analizar los diferentes riesgos que son previsibles en las diferentes etapas que se desarrollan en el proceso contractual.

Se analizarán los riesgos previsibles en las siguientes etapas:

- PLANEACION
- SELECCIÓN
- CONTRATACION
- EJECUCION;

Una vez evaluados los riesgos identificados, la entidad establecerá el impacto de los mismos frente al desarrollo del presente contrato y la posibilidad de ocurrencia de los mismos, esta evaluación asignará

☐ los riesgos y su forma de mitigarlos.

Los riesgos se clasifican de la siguiente manera

- 1 raro (puede ocurrir excepcionalmente)
- 2 improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
- 3 posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
- 4 probable (probablemente va a ocurrir)
- 5 casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)

VALORACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850330 Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicente.gov.co Página Web: www.hospitalnavicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

| RIESGO | PROBABILIDAD | A QUIEN SE LE ASIGNA | QUIEN DEBE CONTROLARLO | FORMA DE MITIGARLO |
|---|--------------|----------------------------|----------------------------|--|
| La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u otro necesitado. | RARO | A LA ENTIDAD | LA ENTIDAD | Los estudios previos y la convocatoria debe ajustarse a la normatividad vigente |
| El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes | RARO | A LA ENTIDAD | LA ENTIDAD | Los estudios previos y la convocatoria debe ajustarse a la normatividad vigente |
| Riesgo de ofertas artificialmente bajas | IMPROBABLE | AL PROPONENTE | LA ENTIDAD | La oferta presentada debe ajustarse a los precios del mercado y las necesidades de la entidad contratante |
| Riesgo de que no se firme el contrato. | RARO | AL PROPONENTE | LA ENTIDAD | La entidad cuenta con las facultades legales para dar aplicabilidad ante la ausencia de la firma del contrato. |
| Riesgos asociados a los reclamos de licencias sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato | RARO | LA ENTIDAD | LA ENTIDAD | La entidad debe contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones correspondientes con el fin de evitar suspensiones que se asignen a terceros. |
| Riesgos Económicos: sobre los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. | POSIBLE | AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD | AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD | De acuerdo a la ejecución del contrato, es posible que existan incrementos en los precios de los insumos y desabastecimiento, los mismos deben ser informados de manera inmediata a la entidad |
| Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que | POSIBLE | AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD | AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD | De acuerdo a la ejecución del contrato se llegase a presentar una variación en los precios que afecten de |

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 Correo electrónico: contactenos@hospitalnavicente.gov.co Página Web: www.hospitalnavicente.gov.co - Facebook: Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca - YouTube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: G/JU- FR-036

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

afectará la ejecución económica del contrato.

mantenga grave la ejecución del contrato la entidad deberá evaluar la realidad de la posible variación.

16. CONVOCATORIA A VEEDURÍAS:

Se convoca a las a los veedores ciudadanos interesados en cada proceso de contratación de la E.S.E., con el propósito de que se ejerza el control ciudadano, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 270 de la Constitución política, la ley 850 de 2003.

17. SUPERVISION DEL CONTRATO:

La supervisión del presente contrato será ejercida por quien designa el director del **HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.**

Dado en Arauca, 28 de agosto de 2025.

Cordialmente,

DIANA FRANCO-ZAMBRANO
Subdirectora Científica
Hospital San Vicente de Arauca E.S.E

V.b.º ASESOR JURIDICO CONTRATACION.
Aspectos Jurídicos
Hospital San Vicente de Arauca E.S.E

Proyecto: Erika Andrea Ascanio- Profesional Especialista HSVA.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (057) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalсанvicente.gov.co Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia