

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

ESTUDIO PREVIO

DECRETO 1082 DE 2015 ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGIA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

RESPONSABLE DEL ESTUDIO: DIANA FRANCO ZAMBRANO / SUBDIRECTORA CIENTÍFICA
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE OCTUBRE DE 2025

La Subdirección Científica del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E, presenta a usted el ESTUDIO PREVIO que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en el Manual de Contratación de la E.S.E. y especialmente lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo No. 009 de 2023; con el fin de adelantar el proceso de selección y la consecuente celebración de un contrato en la modalidad de selección de contratación directa cuyo objeto corresponderá a **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E"**.

1. MARCO LEGAL QUE SOPORTAN LA CONTRATACIÓN

El Artículo 2º de la Constitución Política de Colombia establece que los fines esenciales del Estado son: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Asimismo, las autoridades de la República tienen como misión proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, al tiempo que aseguran el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Por su parte, el Artículo 209 de la Constitución Política subraya que toda administración pública debe fundamentarse en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Estos principios se garantizan mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones, asegurando la eficiencia en la gestión pública.

El marco constitucional y legal previsto en el Título XII, capítulo II de la Constitución, que regula la planeación en los organismos del Estado, se complementa con la Ley 152 de 1994, los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y otras normativas como la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. Este cuerpo normativo obliga a los servidores públicos a planificar de manera adecuada la contratación pública, garantizando el manejo eficiente del gasto público, la satisfacción de las necesidades colectivas y el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web: www.hospitalсанvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

En este sentido, el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 establece que los estudios y documentos previos son el soporte técnico para la elaboración de los pliegos de condiciones y los contratos, y deben ser realizados antes de cualquier actividad contractual. De igual forma, el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 (numeral 7) exige que se evalúe previamente la conveniencia del objeto a contratar y se obtengan las autorizaciones necesarias antes de iniciar el proceso de selección del contratista o la firma del contrato. Este artículo, modificado por la Ley 1474 de 2011, y en concordancia con la Ley 1150 de 2007, dispone que la entidad estatal debe realizar y publicitar los estudios previos, verificando la viabilidad de los recursos y el cumplimiento de los fines estatales.

De acuerdo con la Ordenanza N° 22 de 1996, el Hospital San Vicente de Arauca (HSVA) se transformó en una Empresa Social del Estado (E.S.E), definida como una entidad pública descentralizada de categoría especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Como parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, está sujeta al régimen previsto por la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias.

De igual forma, se ofrecerán a las empresas promotoras de salud, así como a otras personas naturales o jurídicas que lo requieran, servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado. Además, será fundamental atender las demandas del entorno mediante la mejora continua de los servicios y su funcionamiento, garantizando, a su vez, los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria estipulados por la ley y los reglamentos, con el propósito de desarrollar de manera efectiva su objeto misional

En este contexto, y en cumplimiento del Acuerdo de Junta Directiva No. 009 del 10 de julio de 2023, "Por medio del cual se expide y adopta el Manual de Contratación de la E.S.E.", así como en armonía con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, que consagra la atención de la salud como un servicio público a cargo del Estado, garantizando el acceso de todas las personas a servicios de promoción, protección y atención en salud, el HSVA procede a elaborar el presente estudio de necesidad y conveniencia.

2. NECESIDAD Y FORMA EN LA QUE SE PRETENDE SATISFACER

La E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA es una entidad descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Con el objeto de prestar servicios de salud de segundo nivel, de mediana complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Departamento y como parte del sistema de seguridad social en salud y con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos, a las prescripciones realizadas por las distintas especialidades tratantes, las autorizaciones realizadas por los diferentes pagadores, de esta manera debe garantizar la prestación de servicios de salud de nuestros pacientes atendidos en las diferentes sedes, y está estimada en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. Requiere **"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E"**. Necesario

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalسانvicente.gov.co Página Web: www.hospitalسانvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

para el desarrollo de las actividades asistenciales y administrativas que se requieran para garantizar la atención oportuna a los usuarios de la entidad".

El Hospital San Vicente de Arauca ESE se rige por los objetivos establecidos para las Empresas Sociales del Estado, entre los cuales destacan:

- Producir servicios de salud eficientes y efectivos, cumpliendo con las normas de calidad vigentes y la reglamentación correspondiente.
- Prestar los servicios de salud necesarios para la población, de acuerdo con las capacidades y recursos disponibles de la institución.
- Garantizar la rentabilidad social y financiera mediante un manejo gerencial adecuado, asegurando la sostenibilidad de la entidad.
- Ofrecer servicios y paquetes competitivos a Entidades Promotoras de Salud (EPS) y demás demandantes, con tarifas atractivas en el mercado.
- Adaptarse continuamente a los requerimientos del entorno, ajustando sus servicios y funcionamiento para satisfacer las necesidades de la comunidad.
- Fomentar la participación ciudadana y comunitaria, garantizando los mecanismos establecidos por la ley y los reglamentos vigentes.

Dentro del portafolio, a la fecha se tienen habilitados en el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., los servicios asistenciales hospitalarios, de urgencias y quirúrgicos como son: Esterilización, Quirófanos, Recuperación, los de Apoyo a la Atención son: Imagenología, Laboratorio Clínico, Servicio Transfusional, Servicio Farmacéutico.

Dentro del objeto social de la Empresa Social del Estado el HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E., se encuentra la prestación de servicios de salud de Mediana Complejidad, dentro del cual se encuentra contemplada la prestación del servicio de especialidades MEDICOS-QUIRURGICAS.

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. como Empresa Social del Estado, tiene dentro de su objeto social la prestación de servicios de salud de mediana complejidad, incluyendo la atención en especialidades médico-quirúrgicas. Esta misión implica garantizar la disponibilidad de bienes, medicamentos e insumos necesarios para responder de manera efectiva a las demandas de salud de la población, en concordancia con su objeto social.

En este contexto, se destaca la necesidad de contar con material de osteosíntesis, insumo esencial para la realización de procedimientos quirúrgicos asociados al tratamiento de fracturas y lesiones osteoarticulares. La contratación para su adquisición es indispensable para garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la atención a los pacientes.

El derecho a la salud, reconocido como un derecho fundamental en Colombia mediante la Ley Estatutaria 1751 de 2015, establece que los servicios de salud deben garantizarse de manera efectiva y oportuna, sin

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web: www.hospital-sanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

discriminación y bajo la supervisión del Estado. Este marco normativo obliga a las instituciones del sector salud a adecuar sus procesos y recursos para cumplir con este mandato constitucional.

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. desarrolla actividades de referencia y contra-referencia en el departamento de Arauca, consolidándose como una institución clave para la prestación de servicios quirúrgicos en la región. De acuerdo con los registros del Sistema de Información Hospitalaria (SIHO), el volumen de cirugías ha mostrado un incremento significativo durante 2024, con un total de 2,337 procedimientos realizados en el primer trimestre, 2,967 en el segundo y 3,463 en el tercero. Este aumento evidencia una mayor demanda de insumos médicos, particularmente material de osteosíntesis, indispensable para atender a los pacientes de manera adecuada.

- La falta de contratación para la adquisición de dispositivos médicos de osteosíntesis generaría consecuencias graves, tales como la interrupción de servicios quirúrgicos esenciales, lo que comprometería tanto la calidad de la atención como el derecho fundamental a la salud de los usuarios. Por lo tanto, es imprescindible avanzar en un proceso contractual que permita asegurar la disponibilidad de estos insumos.

En cumplimiento del principio de planeación, establecido en el marco legal colombiano, y con base en los objetivos misionales del hospital, se ha llevado a cabo el análisis técnico, jurídico y presupuestal necesario para garantizar la viabilidad de la contratación. Este estudio de necesidad y conveniencia confirma que la Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal requerida para adelantar el proceso, cumpliendo con las etapas y requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.

- En conclusión, el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. reitera la importancia de adelantar los trámites presupuestales, técnicos y jurídicos necesarios para la adquisición de material de osteosíntesis. Este proceso es esencial para garantizar la prestación continua y eficiente de los servicios de salud quirúrgicos, en línea con los principios constitucionales y los cometidos estatales en materia de salud pública.

3. CODIGOS UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del clasificador de Bienes y servicios:

CODIGO	NOMBRE- PRODUCTO
42291602	Tornillos o cables o alfileres o instrumentos para cortar alambre para uso quirúrgico.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

42242302	Dispositivos ortopédicos o materiales traumatológicos varios
42321501	Descripción: Alambre quirúrgico ortopédico
42295133	IMP-1047 Tornillo Bloqueo 3.5 X 28 Mm. Unidad 7. 2. Estantes de clavos ortopédicos o accesorios

4. OBJETO A CONTRATAR:

El objeto del contrato consiste en el "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

5. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El contratista deberá garantizar, durante todo el plazo de ejecución del suministro, la disponibilidad y el uso adecuado del material de osteosíntesis requerido para los procedimientos quirúrgicos en el Hospital San Vicente de Arauca. Este material será suministrado conforme a las especificaciones y necesidades planteadas por los especialistas de las áreas de ortopedia y traumatología, neurocirugía y cirugía maxilofacial, quienes lo soliciten. Las entregas deberán ajustarse estrictamente a las siguientes especificaciones técnicas establecidas para cada especialidad.

ITEMS	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	CANT
1	MICRO PLACA RECONSTRUCCION 2.0 MM - 8 ORIF TI	1
2	PLACA DE FIJACION EN TITANIO EN L X 6 ORIF IZQUIERDA OBLICUA	1
3	TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 8 12MM TI	1
4	TORNILLOS PRISIONEROS P / CIERRE DE GANCHO	1
5	PIN STEINMAN- KIRSH 1.5 MM * 230 MM	1
6	PIN STEINMAN-KIRSH 1.8 MM * 230 MM	1
7	PIN STEINMAN-KIRSH 2.0 MM X 230 MM AC	1
8	BARRAS LONGITUDINALES TI	1
9	EQUITAMP FIBRILLAR	1
10	PIN STEIMAN-KIRSH 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 MM X 230 MM AC	1
11	PIN STEINMAN KIRSH 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0MM X 300 MM AC	1
12	ARANDELAS DE 4.0 MM AC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

13	ARANDELA DE 6.5 MM AC	1
14	ALAMBRE DE CERCLAJE 0.8 MM N° 22 Y 24 AC	1
15	ARCO DE ERICH	1
16	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADO DE 5 CC JERINGA	1
17	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA 10 CC	1
18	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM * 20, 40 MM AC	1
19	PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 MM X 30, 35, 40, 45 MM TI	1
20	PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 MM X 40,55 MM TI	1
21	CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 380 MM TI	1
22	CLAVO SCHANZ 4.5 MM ROSCA 16 MM LONG 170	1
23	CLAVO SCHANZ 5.0 MM ROSCA 32 MM LONG 170, 200 MM	1
24	CLAVO SCHANZ 6.0 MM ROSCA 32 MM LONG 170 MM	1
25	ROTULA UNIVERSAL AO	1
26	BARRA DE CARBONO UNIVERSAL 150 MM	1
27	TORNILLO CORTICAL AUTOTARROCANTE DE 2.7 MM X 18, 16 MM TI	1
28	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.0 MM X 14, 16 MM TI	1
29	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 12, 16, 18, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 46 MM TI	1
30	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 MM TI	1
31	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 22, 28, 32, 34 MM TI	1
32	TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM * 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 MM TI	1
33	PLACA L.C.P RADIO DISTAL IZQ 4X4 ORIF.TI	1
34	PLACA L.C.P DE 3.5 MM X 6,7 ORIT. TI	1
35	PLACA L.C.P DE 3.5 MM * 7 ORIF-TI	1
36	PLACA LCP 3.5 X 6 ORIFICIO	1
37	PLACA DE PLATA TERCIO DE CAÑA X 6,7 ORIT. TI	1
38	PLACA DE PLATA TERCIO DE CAÑA X 8 ORIT. TI	1
39	PLACA DE 3.5 LC-DCP X 6 ORIFICIOS TITANIO	1
40	PLACA DE 3.5 LC-DCP X 7 ORIF. TI	1
41	PLACA LCD TERCIO DE CAÑA X 6 ORIF TI	1
42	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL X 5 ORIF TI	1
43	PLACA L.C.P DE HUMERO PROXIMAL LARGA * 7 ORIF TI	1
44	PLACA L.C.P. DE 3.5 MM * 6ORIF TI	1
45	PLACA L.C.P DE TIBIA DISTAL DE 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	1
46	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL 3.5 MM X 10 ORF DER TI.	1
47	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6, 8 ORIF. IZQ AC	1
48	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 4,5 ORIF. DER AC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

49	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4, 5 ORIF. IZQ AC	1
50	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5,6 ORIF. IZQ AC, DER AC	1
51	PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 5,6,7,8 H AC	1
52	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS- 3.5 MM X 4 ORIF. TI	1
53	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5 MM X 5,6,8, ORIF. IZQ TI	1
54	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5,7,9,11 ORIF. IZQ TI	1
55	PLACA LCP TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL - 3.5 MM X 5,7 ORIF. IZQ TI	1
56	PLACA LCP RECTA ANCHA - 4.5/5.0 MM X 6,8,19,12 H AC	1
57	PLACA LCP RECTA ESTRECHA - 4.5/5.0 MM X 6, 8,10,12 H TI	1
58	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5,7,9,11,13 ORIF. IZQ AC	1
59	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44-MM STARDRIVE AC	1
60	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,55,60 MM AC	1
61	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,55,60,65,70,75,80,85,90, MM TI	1
62	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46, 48 MM AC	1
63	PINES ROSCADOS	1
64	CLAVOS DE STEINMAN - 3.0,3.5,4.0,4.5 MM,50-250 MM	1
65	ARANDELAS DE 7 MM	1
66	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. DER TI - IZQ TI	1
67	PLACA LCP RADIO DISTAL 2.4/2.7 IZQ-2X 4,4X4 ORIF TI	1
68	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,0 MM NO. 22 Y 24 AC	1
69	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,2 MM NO. 20 AC	1
70	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,5 MM NO. 18 AC	1
71	ALAMBRE DE CERCLAJE 1,6 MM NO. 18 AC	1
72	MALLA DINAMICA 3D DE 90*90	1
73	SUSTITUTO-OSEO 5 CC	1
74	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 1 CC (JERINGA)	1
75	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,18,20 MM TI	1
76	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 5,6,7,9 MM	1
77	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 5 ORIF.	1
78	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 6,7, 8 ORIF.	1
79	MICRO PLACA EN T 1,5 MM - 4X8 ORIF.	1
80	MICRO PLACA PUENTE (0,8MM) EN T 1,5MM - 5 ORIF.	1
81	MICRO PLACA EN Y DUPLO (0,55MM) 1,5MM - 6 ORIF.	1
82	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 4,5,6,7,9,10,11,13,14,16 MM	1
83	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2,0 MM - 4,6,8,12 ORF.	1
84	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2,0 MM - 4, 6 ORIF.	1
85	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 5,7 ORIF.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

86	MINI-PLACA CUADRADA 2,0MM - 4 ORIF.	1
87	MINI-PLACA RECTANGULAR 2,0MM - 4, 5, 6, 7,8,9 ORIF.	1
88	MINI PLACA DE TREPANOS 2,0 MM	1
89	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 4,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19 MM TI	1
90	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 4,5,6,7,8,9,10 MM	1
91	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,19 MM	1
92	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5,6,7,8,9,10,11,12 ORIF. TI	1
93	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 ORIF.	1
94	TORNILLO DE SEGURIDAD DHS/ DCS TI	1
95	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 50,55,60,65,70,75,80,85,90,95 MM TI	1
96	SIERRA RECIPROCANTE 10,20,30 MM	1
97	ROTULA ARTICULACIÓN METAFISIARIA TI	1
98	BARRA EN CARBONO	1
99	ROTULA ARTICULADA TUBO TI	1
100	MALLA MAXILOFACIAL 30MM*30MM SISTEMA 1,5	1
101	MALLA MAXILOFACIAL 50 MM*100MM SISTEMA 1,5	1
102	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*30MM SISTEMA 1,5	1
103	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*4MM SISTEMA 1,5	1
104	MALLA MAXILOFACIAL 50MM*50MM SISTEMA 1,5	1
105	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	1
106	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 6,0 MM DER	1
107	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 8,0 MM DER	1
108	PLACA 1,5MM DOBLE H 6 ORF PUENTE 8,0 MM	1
109	PLACA 1,5MM EN X 6 ORF PUENTE 6,0 MM	1
110	PLACA 1,5MM EN X 6 ORF PUENTE 8,0 MM	1
111	PLACA 1,5MM EN X 6 ORF SIN PUENTE	1
112	PLACA 1,5MM EN H 7 ORF PUENTE 6,0 MM	1
113	PLACA 1,5MM EN H 7 ORF PUENTE 8,0 MM	1
114	PLACA 1,5MM EN H 7 ORF SIN PUENTE	1
115	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	1
116	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 6,0 MM IZQ	1
117	PLACA 1,5MM EN L 4 ORF PUENTE 8,0 MM IZQ	1
118	PLACA 1,5MM ORBITAL 8 ORF	1
119	PLACA 1,5MM ORBITAL 8 ORF PUNTE 6	1
120	PLACA 1,5MM ORBITAL 10 ORF	1
121	PLACA 1,5MM ORBITAL 10 ORF PUNTE 6	1
122	PLACA 1,5MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 6,0 MM DER	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

123	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 8.0 MM DER	1
124	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 6.0 MM IZQ	1
125	PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORF PTE 8.0 MM IZQ	1
126	PLACA 1.5 MM RECTA 4 ORF PUENTE 6.0 MM	1
127	PLACA 1.5 MM RECTA 6 ORF PUENTE 8.0 MM	1
128	PLACA 1.5 MM RECTA 16 ORF SIN PUENTE	1
129	PLACA 1.5 MM EN T 5 ORF SIN PUENTE	1
130	PLACA 1.5 MM EN Y 5 ORF SIN PUENTE	1
131	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 6.0 MM	1
132	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF PUENTE 8.0 MM	1
133	PLACA 1.5 MM EN H 7 ORF SIN PUENTE	1
134	MINI- PLACA RECTA PUENTE CORTO 1.5 MM - 6	1
135	MINI- PLACA PREHORMADA ORBITARIA 1.5 MM - 10 ORIF TI	1
136	MINI - PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 1.5 MM -5	1
137	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 4 ORIF.	1
138	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 6 ORIF.	1
139	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM-7 ORIF.	1
140	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5MM- 8 ORIF.	1
141	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 9 ORIF.	1
142	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5MM- 10 ORIF.	1
143	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 12 ORIF.	1
144	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1,5 MM- 16 ORIF.	1
145	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN OBLICUA 1,5 MM- 8 ORIF. IZQ.	1
146	MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN OBLICUA 1,5 MM- 8 ORIF.DER.	1
147	MICRO PLACA EN T 1,5 MM- 3X8 ORIF.	1
148	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN T 1,5MM - 5 ORIF.	1
149	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN Y 1,5MM - 5 ORIF.	1
150	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN Y 1,5MM - 5 ORIF.	1
151	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	1
152	MICRO PLACA PUENTE (0,7MM) EN L 90° IZQ. 1,5MM - 4 ORIF.	1
153	MICRO PLACA PUENTE (0,85MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	1
154	MICRO PLACA PUENTE (0,85MM) EN L 90° IZQ. 1,5MM - 4 ORIF.	1
155	MICRO PLACA PUENTE (10MM) EN L 90° DER 1,5MM - 4 ORIF.	1
156	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 5 ORIF.	1
157	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 6 ORIF.	1
158	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 7 ORIF.	1
159	MICROPLACA CONDILAR EN L 1,5MM - 8 ORIF.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

160	MALLA MICRO - DINAMICA 90X90 X 0.2 MM TI	1
161	MINI - PLACA E X 2.0 MM - 6 ORIF TI	1
162	MICRO PLACA RECONSTRUCCION 2.0 MM - 8 ORIF TI	1
163	PLACA 2.0 COMPRESION 4 ORF PUENTE 12 MM	1
164	PLACA 2.0 COMPRESION 4 ORF PUENTE 8 MM	1
165	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	1
166	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 8 MM DER	1
167	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF SIN PUENTE DER	1
168	PLACA 2.0 MM DOBLE H 6 ORF PUENTE 12 MM	1
169	PLACA 2.0 MM EN X 6 ORF PUENTE 8.0 MM	1
170	PLACA 2.0 MM EN X 6 ORF SIN PUENTE	1
171	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	1
172	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF PUENTE 8 MM IZQ	1
173	PLACA 2.0 MM EN L 4 ORF SIN PUENTE IZQ	1
174	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 12 MM DER	1
175	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM DER	1
176	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 12 MM IZQ	1
177	PLACA 2.0 MM OBLICUA EN L 4 ORF PUENTE 8.0 MM IZQ	1
178	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 10 MM	1
179	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 2 MM	1
180	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 4 MM	1
181	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 6 MM	1
182	PLACA 2.0 MM MENTON 4 ORF PUENTE 8 MM	1
183	PLACA 2.0 MM RECTA 4 ORF PUENTE 12 MM	1
184	PLACA 2.0 MM RECTA 4 ORF PUENTE 8.0 MM	1
185	PLACA 2.0 MM RECTA 6 ORF PUENTE 12 MM	1
186	PLACA 2.0 MM RECTA 16 ORF SIN PUENTE	1
187	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF PUENTE 12 MM	1
188	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF PUENTE 8.0 MM	1
189	PLACA 2.0 MM EN T 5 ORF SIN PUENTE	1
190	PLACA 2.0 MM EN Y 5 ORF PUENTE 8.0 MM	1
191	PLACA 2.0 MM EN Y 5 ORF SIN PUENTE	1
192	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2.0 MM - 4 ORF.	1
193	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2.0 MM - 6 ORF.	1
194	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2.0 MM - 8 ORF.	1
195	MINI-PLACA PREHORMADA ORBITARIA 2.0 MM - 12 ORF.	1
196	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2.0 MM - 4 ORIF.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

197	MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2,0 MM - 6 ORIF.	1
198	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 5 ORIF.	1
199	MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2,0 MM - 7 ORIF.	1
200	MINI-PLACA RECTANGULAR 2,0MM - 4 ORIF.	1
201	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 5 ORIF.	1
202	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 6 ORIF.	1
203	MINI-PLACA EN T 90 ° 2,0MM - 7 ORIF.	1
204	MINI-PLACA EN H 2,0MM - 7 ORIF.	1
205	MINI-PLACA EN H 2,0MM - 9 ORIF.	1
206	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1,5 MM LONG 4 MM TI	1
207	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1,5 MM LONG 5 MM TI	1
208	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1,5 MM LONG 6 MM TI	1
209	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1,5 MM LONG 7 MM TI	1
210	TORNILLO MF AUTORRAJANTE 1,5 MM LONG 8 MM TI	1
211	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1,8 MM X 5,0 M TI	1
212	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1,8 MM X 7,0 M TI	1
213	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 1,8 MM X 9,0 M TI	1
214	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 5 MM TI	1
215	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 6 MM TI	1
216	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 7 MM TI	1
217	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 9 MM TI	1
218	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 10 MM TI	1
219	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 11 MM TI	1
220	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 12 MM TI	1
221	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 13 MM TI	1
222	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 14 MM TI	1
223	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 16 MM TI	1
224	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 18 MM TI	1
225	TORNILLO CORTICAL 1,5 MM LONG 20 MM TI	1
226	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 5 MM TI	1
227	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 6 MM TI	1
228	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 7 MM TI	1
229	TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 9 MM TI	1
230	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 4 MM TI	1
231	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 5 MM TI	1
232	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 6 MM TI	1
233	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 7 MM TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO: GJU- FR-035****VERSIÓN: 04****FECHA: 02/05/2023**

234	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 8 MM TI	1
235	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 9 MM TI	1
236	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 10 MM TI	1
237	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 11 MM TI	1
238	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 12 MM TI	1
239	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 13 MM TI	1
240	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 14 MM TI	1
241	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 15 MM TI	1
242	TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 16 MM TI	1
243	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 4 MM TI	1
244	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 5 MM TI	1
245	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 6 MM TI	1
246	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 7 MM TI	1
247	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 8 MM TI	1
248	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 9 MM TI	1
249	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 10 MM TI	1
250	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 11 MM TI	1
251	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 12 MM TI	1
252	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 13 MM TI	1
253	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 15 MM TI	1
254	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 17 MM TI	1
255	TORNILLO MF AUTORAJANTE 2,0 MM LONG 19 MM TI	1
256	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 4 MM TI	1
257	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 5 MM	1
258	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 6 MM	1
259	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 7 MM	1
260	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 8 MM	1
261	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 9 MM	1
262	TORNILLO MF EMERGENCIA 2,4 MM LONG 10 MM	1
263	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 4 MM	1
264	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 5 MM	1
265	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 6 MM	1
266	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 7 MM	1
267	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 8 MM	1
268	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 9 MM	1
269	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 10 MM	1
270	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 11 MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

271	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 13 MM	1
272	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 15 MM	1
273	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 17 MM	1
274	TORNILLO MF AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 19 MM TI	1
275	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 5.0 MM TI	1
276	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 7.0 MM TI	1
277	TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2.3 X 9.0 MM TI	1
278	TORNILLO FIJACION INTERMAXILAR 2.0 MM X 11 MM	1
279	TORNILLO FIJACION INTERMAXILAR 2.0 MM X 15 MM	1
280	ALAMBRE DE CERCLAJE 1.0 MM Nº 22 Y 24 AC	1
281	ALAMBRE DE CERCLAJE 0.9 MM NO. 22 Y 24 AC	1
282	ARCO ERICH X 15 CMS	1
283	CLAVOS TIPO TEN	1
284	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 200MM	1
285	PIN KIRSCHNER 0.8MM X 230MM	1
286	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 150MM	1
287	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 200MM	1
288	PIN KIRSCHNER 1.0MM X 230MM	1
289	PIN KIRSCHNER 1.2MM X 230MM	1
290	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM	1
291	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 150MM -W	1
292	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 200MM	1
293	PIN KIRSCHNER 1.5MM X 230MM	1
294	PIN KIRSCHNER 1.6MM X 230MM	1
295	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 150MM	1
296	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 200MM	1
297	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.0MM X 230MM	1
298	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 150MM	1
299	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5 X 150MM - W	1
300	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 200MM	1
301	PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1.5MM X 230MM	1
302	PIN STEINMANN 2.0MM X 230MM	1
303	PIN STEINMANN 2.0MM X 300MM	1
304	PIN STEINMANN 2.5MM X 230MM	1
305	PIN STEINMANN 2.5MM X 300MM	1
306	PIN STEINMANN 3.0MM X 230MM	1
307	PIN STEINMANN 3.0MM X 300MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

308	PIN STEINMANN 4.0MM X 230MM	1
309	PIN STEINMANN ROSCADO 2.5MM X 230MM	1
310	PIN STEINMANN ROSCADO 3.0MM X 230MM	1
311	PIN STEINMANN ROSCADO 4.0MM X 230MM	1
312	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.0MM X 230MM	1
313	PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.5MM X 230MM	1
314	PIN PERCUTÁNEO	1
315	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 15 CM	1
316	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 20 CM	1
317	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 25 CM	1
318	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 30 CM	1
319	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 35 CM	1
320	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 40 CM	1
321	BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 45 CM	1
322	BARRA CANULADA DE 10MM X 10 CM	1
323	BARRA CANULADA DE 10MM X 15 CM	1
324	BARRA CANULADA DE 10MM X 20 CM	1
325	BARRA CANULADA DE 10MM X 25 CM	1
326	BARRA CANULADA DE 10MM X 30 CM	1
327	BARRA CANULADA DE 10MM X 35 CM	1
328	BARRA CANULADA DE 10MM X 40 CM	1
329	BARRA CANULADA DE 10MM X 45 CM	1
330	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 40 MM	1
331	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 60 MM	1
332	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 80 MM	1
333	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 100 MM	1
334	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 120 MM	1
335	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 140 MM	1
336	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 160 MM	1
337	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 180 MM	1
338	BARRA TUTOR AO DE 4.0MM X 200 MM	1
339	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150 MM	1
340	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 180 MM	1
341	CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 200 MM	1
342	CLAVOS DE SHANZ DE 4.0MM X 90 MM	1
343	CLAVOS DE SHANZ DE 2.5 MM X 90 MM	1
344	CLAVOS DE SHANZ DE 3.0MM X 90 MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

345	ROTULA UNIVERSAL TUBO A TUBO	1
346	ROTULA UNIVERSAL CON PIEZA EN T	1
347	MINIROTULA DE 4.0 MM	1
348	PLCA LCP 3.5 MM X 5 ORIF TI	1
349	PLCA LCP 3.5 MM X 6 ORIF TI	1
350	PLCA LCP 3.5 MM X 7 ORIF TI	1
351	PLCA LCP 3.5 MM X 8 ORIF TI	1
352	PLCA LCP 3.5 MM X 9 ORIF TI	1
353	PLCA LCP 3.5 MM X 10 ORIF TI	1
354	PLCA LCP 3.5 MM X 11 ORIF TI	1
355	PLCA LCP 3.5 MM X 12 ORIF TI	1
356	PLACA LCP 3,5 X 5 ORIFICIO AC	1
357	PLACA LCP 3,5 X 6 ORIFICIO AC	1
358	PLACA LCP 3,5 X 7 ORIFICIO AC	1
359	PLACA LCP 3,5 X 8 ORIFICIO AC	1
360	PLACA LCP 3,5 X 9 ORIFICIO AC	1
361	PLACA LCP 3,5 X 10 ORIFICIO AC	1
362	PLACA LCP 3,5 X 11 ORIFICIO AC	1
363	PLACA LCP 3,5 X 12 ORIFICIO AC	1
364	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
365	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	1
366	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. IZQ TI	1
367	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	1
368	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. DER TI	1
369	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. DER TI	1
370	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4 ORIF. IZQ TI	1
371	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
372	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 4 ORIF. DER TI	1
373	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA DISTAL-3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	1
374	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
375	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ TI	1
376	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	1
377	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. DER TI	1
378	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1
379	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	1
380	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. IZQ AC	1
381	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

382	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	1
383	PLACA LCP PARA CLAVÍCULA EN S- 3.5 MM X 8 ORIF. DER AC	1
384	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1
385	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	1
386	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	1
387	PLACA LCP CLAVÍCULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	1
388	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 5 H AC	1
389	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 6 H AC	1
390	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 7 H AC	1
391	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 8 H AC	1
392	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 9 H AC	1
393	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 10 H AC	1
394	PLACA LCP RECTA RECO- 3.5 MM X 12 H AC	1
395	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 4H	1
396	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 5H	1
397	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 6H	1
398	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 7H	1
399	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 8H	1
400	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 9H	1
401	PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 10H	1
402	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 4 ORIFICIOS	1
403	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 5 ORIFICIOS	1
404	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 6 ORIFICIOS	1
405	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 7 ORIFICIOS	1
406	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 8 ORIFICIOS	1
407	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 9 ORIFICIOS	1
408	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 10 ORIFICIOS	1
409	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 11 ORIFICIOS	1
410	PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 12 ORIFICIOS	1
411	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 5 ORIF AC	1
412	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 6 ORIF AC	1
413	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 7 ORIF AC	1
414	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 8 ORIF AC	1
415	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 9 ORIF AC	1
416	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 10 ORIF AC	1
417	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 11 ORIF AC	1
418	PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 12 ORIF AC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO: GJU- FR-035****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN: 04****ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA: 02/05/2023**

419	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 6 ORIF. TI	1
420	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 7 ORIF. TI	1
421	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 9 ORIF. TI	1
422	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 10 ORIF. TI	1
423	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 11 ORIF. TI	1
424	PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 12 ORIF. TI	1
425	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 5 ORIF. TI	1
426	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 6 ORIF. TI	1
427	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 7 ORIF. TI	1
428	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 8 ORIF. TI	1
429	PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS - 3.5 MM X 9 ORIF. TI	1
430	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
431	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	1
432	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	1
433	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	1
434	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
435	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	1
436	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	1
437	PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	1
438	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
439	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	1
440	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	1
441	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	1
442	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 15 ORF.	1
443	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
444	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	1
445	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	1
446	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	1
447	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 15 ORF.	1
448	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1
449	PLACA HUMERO DISTAL POSTERO LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1
450	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 3 ORF.	1
451	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
452	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 5 ORF.	1
453	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	1
454	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	1
455	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

456	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	1
457	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	1
458	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	1
459	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 12 ORF.	1
460	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL DERECHA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1
461	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 3 ORF.	1
462	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 4 ORF.	1
463	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 5 ORF.	1
464	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 6 ORF.	1
465	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 7 ORF.	1
466	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 8 ORF.	1
467	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 9 ORF.	1
468	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 10 ORF.	1
469	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 11 ORF.	1
470	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 12 ORF.	1
471	PLACA HUMERO DISTAL LATERAL IZQUIERDA TITANIO ANGULO VARIABLE X 13 ORF.	1
472	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 3 ORIFICIOS	1
473	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 5 ORIFICIOS	1
474	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 7 ORIFICIOS	1
475	PLACA BBC HUMERO PROXIMAL X 9 ORIFICIOS	1
476	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
477	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5MM X 6 ORIF. IZQ TI	1
478	PLACA LCP HUMERO DISTAL LATERAL-2.7/3.5MM X 8 ORIF. IZQ TI	1
479	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5MM X 9 ORIF. IZQ TI	1
480	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5MM X 10 ORIF. IZQ TI	1
481	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5MM X 8 ORIF. DER TI	1
482	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5MM X 9 ORIF. DER TI	1
483	PLACA LCP HUMERO DISTAL MEDIAL-2.7/3.5MM X 10 ORIF. DER TI	1
484	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 3H	1
485	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 5H	1
486	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 7H	1
487	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL DER. X 9H	1
488	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 3H	1
489	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 5H	1
490	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 7H	1
491	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL MEDIAL IZQ. X 9H	1
492	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 3H	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

493	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 5H	1
494	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 7H	1
495	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 9H	1
496	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL DER. X 11H	1
497	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 3H	1
498	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 5H	1
499	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 7H	1
500	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 9H	1
501	PLACA INNOBLOX ANATOMICA HUMERO DISTAL LATERAL IZQ. X 11H	1
502	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 4 ORIF. IZQ AC	1
503	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1
504	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC	1
505	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 4 ORIF. DER AC	1
506	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 5 ORIF. DER AC	1
507	PLACA LCP OLECRANON-3.5 MM X 6 ORIF. DER AC	1
508	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 4H	1
509	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 6H	1
510	PLACA INNOBLOX OLECRANON TITANIO X 8H	1
511	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
512	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 7 ORIF. IZQ TI	1
513	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 9 ORIF. IZQ TI	1
514	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 11 ORIF. IZQ TI	1
515	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 5 ORIF. DER TI	1
516	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 7 ORIF. DER TI	1
517	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 9 ORIF. DER TI	1
518	PLACA LCP TIBIA DISTAL MEDIAL - 3.5 MM X 11 ORIF. DER TI	1
519	PLACA LCP TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL - 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
520	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 5 ORIFICIOS	1
521	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 8 ORIFICIOS	1
522	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 11 ORIFICIOS	1
523	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO DER X 13 ORIFICIOS	1
524	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 5 ORIFICIOS	1
525	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 8 ORIFICIOS	1
526	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 11 ORIFICIOS	1
527	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL MEDIAL ACERO IZQ X 13 ORIFICIOS	1
528	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 5 ORIFICIOS	1
529	PLACA BBC BLOQ AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 8 ORIFICIOS	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO: GJU- FR-035****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN: 04****ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA: 02/05/2023**

530	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 11 ORIFICIOS	1
531	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO DER X 13 ORIFICIOS	1
532	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 5 ORIFICIOS	1
533	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 8 ORIFICIOS	1
534	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 11 ORIFICIOS	1
535	PLACA BBC BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL AV ACERO IZQ X 13 ORIFICIOS	1
536	PLACA FDL PERONE X 2 ORIFICIOS ACERO	1
537	PLACA FDL PERONE X 3 ORIFICIOS ACERO	1
538	PLACA FDL PERONE X 4 ORIFICIOS ACERO	1
539	PLACA FDL PERONE X 5 ORIFICIOS ACERO	1
540	PLACA FDL PERONE X 6 ORIFICIOS ACERO	1
541	PLACA FDL PERONE X 7 ORIFICIOS ACERO	1
542	PLACA FDL PERONE X 8 ORIFICIOS ACERO	1
543	PLACA FDL PERONE X 9 ORIFICIOS ACERO	1
544	PLACA FDL PERONE X 10 ORIFICIOS ACERO	1
545	PLACA FDL PERONE X 11 ORIFICIOS ACERO	1
546	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 3 ORIF. IZQ TI	1
547	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 5 ORIF. IZQ TI	1
548	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 3 ORIF. DER TI	1
549	PLACA LCP RADIO DISTAL VOLAR MEDIAL -2.4/2.7 MM X 5 ORIF. DER TI	1
550	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIF. TI	1
551	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIF. TI	1
552	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIF. TI	1
553	PLACA DE RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIF. TI	1
554	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIF. TI	1
555	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIF. TI	1
556	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIF. TI	1
557	PLACA DE RADIO DISTAL II ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIF. TI	1
558	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 2 ORIFICIOS	1
559	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE IZQUIERDA X 4 ORIFICIOS	1
560	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE DERECHA X 2 ORIFICIOS	1
561	PLACA RADIO DISTAL III ANGULO VARIABLE DERECHA X 4 ORIFICIOS	1
562	PLACA RADIX II PALMAR DERECHA X 2H	1
563	PLACA RADIX II PALMAR DERECHA X 4H	1
564	PLACA RADIX II PALMAR IZQUIERDA X 2H	1
565	PLACA RADIX II PALMAR IZQUIERDA X 4H	1
566	PLACA RADIX II DORSAL DERECHA X 2H	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

567	PLACA RADIX II DORSAL DERECHA X 4H	1
568	PLACA RADIX II DORSAL IZQUIERDA X 2H	1
569	PLACA RADIX II DORSAL IZQUIERDA X 4H	1
570	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 3 ORIF	1
571	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 4 ORIF	1
572	PLACA TIBIA PROXIMAL POSTEROMEDIAL PF X 5 ORIF	1
573	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 4 ORIF IZQ	1
574	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 6 ORIF IZQ	1
575	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 8 ORIF IZQ	1
576	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 4 ORIF DER	1
577	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 6 ORIF DER	1
578	PLACA LATERAL CABEZA TIBIAL 3,5 MM X 8 ORIF DER	1
579	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 4 ORIF IZQ	1
580	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 6 ORIF IZQ	1
581	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 8 ORIF IZQ	1
582	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 4 ORIF DER	1
583	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 6 ORIF DER	1
584	PLACA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3,5 PF X 8 ORIF DER	1
585	PLACA LCP DE PERONE - 3.5 MM X 4 H AC.	1
586	PLACA LCP CALCÁNEO - 3.5 MM X 10 ORIF. DER AC.	1
587	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 12 MM EN ACERO.	1
588	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 14 MM EN ACERO.	1
589	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 16 MM EN ACERO.	1
590	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 18 MM EN ACERO.	1
591	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 20 MM EN ACERO.	1
592	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 22 MM EN ACERO.	1
593	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 24 MM EN ACERO.	1
594	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 26 MM EN ACERO.	1
595	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 28 MM EN ACERO.	1
596	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 30 MM EN ACERO.	1
597	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 32 MM EN ACERO.	1
598	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 34 MM EN ACERO.	1
599	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 36 MM EN ACERO.	1
600	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 38 MM EN ACERO.	1
601	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 40 MM EN ACERO.	1
602	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 42 MM EN ACERO.	1
603	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 44 MM EN ACERO.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES**

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

604	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 46 MM EN ACERO.	1
605	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 48 MM EN ACERO.	1
606	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 45 MM EN ACERO.	1
607	TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 50 MM EN ACERO.	1
608	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X12MM STARDRIVE AC	1
609	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X14MM STARDRIVE AC	1
610	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X16MM STARDRIVE AC	1
611	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X18MM STARDRIVE AC	1
612	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X20MM STARDRIVE AC	1
613	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X22MM STARDRIVE AC	1
614	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X24MM STARDRIVE AC	1
615	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X26MM STARDRIVE AC	1
616	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X28MM STARDRIVE AC	1
617	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X30MM STARDRIVE AC	1
618	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X32MM STARDRIVE AC	1
619	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X34MM STARDRIVE AC	1
620	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X36MM STARDRIVE AC	1
621	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X38MM STARDRIVE AC	1
622	TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X40MM STARDRIVE AC	1
623	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X42MM STARDRIVE AC	1
624	TORNILLO CORTICAL AUTO- 3.5 MM X44MM STARDRIVE AC	1
625	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 12 MM AC	1
626	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 14 MM AC	1
627	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 16 MM AC	1
628	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 18 MM AC	1
629	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 20 MM AC	1
630	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 22 MM AC	1
631	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 24 MM AC	1
632	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 26 MM AC	1
633	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 28 MM AC	1
634	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 30 MM AC	1
635	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 32 MM AC	1
636	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 34 MM AC	1
637	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 36 MM AC	1
638	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 38 MM AC	1
639	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 40 MM AC	1
640	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 42 MM AC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web: www.hospital-sanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

641	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 44 MM AC	1
642	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 46 MM AC	1
643	TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 48 MM AC	1
644	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 14 MM AC	1
645	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 16 MM AC	1
646	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 18 MM AC	1
647	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 20 MM AC	1
648	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 22 MM AC	1
649	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 24 MM AC	1
650	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 26 MM AC	1
651	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 28 MM AC	1
652	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 30 MM AC	1
653	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 32 MM AC	1
654	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 34 MM AC	1
655	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 36 MM AC	1
656	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 38 MM AC	1
657	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 40 MM AC	1
658	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 42 MM AC	1
659	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 44 MM AC	1
660	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 46 MM AC	1
661	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 48 MM AC	1
662	TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 50 MM AC	1
663	ARANDELAS DE 7 MM TI	1
664	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 12 MM TI	1
665	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 14 MM TI	1
666	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 16 MM TI	1
667	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 18 MM TI	1
668	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 20 MM TI	1
669	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 22 MM TI	1
670	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 24 MM TI	1
671	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 26 MM TI	1
672	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 28 MM TI	1
673	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 30 MM TI	1
674	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 32 MM TI	1
675	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 34 MM TI	1
676	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 36 MM TI	1
677	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 38 MM TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO: GJU- FR-035****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN: 04****ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA: 02/05/2023**

678	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 40 MM TI	1
679	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 45 MM TI	1
680	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 12 MM TI	1
681	TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 14 MM TI	1
682	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 16 MM TI	1
683	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 18 MM TI	1
684	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 20 MM TI	1
685	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 22 MM TI	1
686	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 24 MM TI	1
687	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 26 MM TI	1
688	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 28 MM TI	1
689	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 30 MM TI	1
690	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 32 MM TI	1
691	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 34 MM TI	1
692	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 35 MM TI	1
693	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 36 MM TI	1
694	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 38 MM TI	1
695	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 40 MM TI	1
696	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 45 MM TI	1
697	TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM X 50 MM TI	1
698	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 14MM	1
699	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 16MM	1
700	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 18MM	1
701	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 20MM	1
702	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 22MM	1
703	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 24MM	1
704	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 26MM	1
705	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 28MM	1
706	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 30MM	1
707	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 32MM	1
708	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 34MM	1
709	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 36MM	1
710	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 38MM	1
711	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 40MM	1
712	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 42MM	1
713	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 44MM	1
714	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 45MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

715	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 46MM	1
716	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 48MM	1
717	TORNILLO CANULADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 50MM	1
718	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 10 MM	1
719	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 12 MM	1
720	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 14 MM	1
721	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 16 MM	1
722	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 18 MM	1
723	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 20 MM	1
724	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 22 MM	1
725	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 24 MM	1
726	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 26 MM	1
727	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 28 MM	1
728	TORNILLO BBC BLOQUEADO DE 2.4 X 30 MM	1
729	TORNILLO BBC DE 2.4 X 12 MM EN TITANIO	1
730	TORNILLO BBC DE 2.4 X 14 MM EN TITANIO	1
731	TORNILLO BBC DE 2.4 X 16 MM EN TITANIO	1
732	TORNILLO BBC DE 2.4 X 18 MM EN TITANIO	1
733	TORNILLO BBC DE 2.4 X 20 MM EN TITANIO	1
734	TORNILLO BBC DE 2.4 X 22 MM EN TITANIO	1
735	TORNILLO BBC DE 2.4 X 24 MM EN TITANIO	1
736	TORNILLO BBC DE 2.4 X 26 MM EN TITANIO	1
737	TORNILLO BBC DE 2.4 X 28 MM EN TITANIO	1
738	TORNILLO BBC DE 2.4 X 30 MM EN TITANIO	1
739	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 10	1
740	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 12	1
741	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 14	1
742	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 16	1
743	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 18	1
744	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 20	1
745	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 22	1
746	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 24	1
747	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 26	1
748	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 28	1
749	TORNILLO DE BLOQUEO BBC 2.7 MM X 30	1
750	TORNILLO BBC DE 2.7 X 12 MM EN TITANIO	1
751	TORNILLO BBC DE 2.7 X 14 MM EN TITANIO	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

752	TORNILLO BBC DE 2,7 X 16 MM EN TITANIO	1
753	TORNILLO BBC DE 2,7 X 18 MM EN TITANIO	1
754	TORNILLO BBC DE 2,7 X 20 MM EN TITANIO	1
755	TORNILLO BBC DE 2,7 X 22 MM EN TITANIO	1
756	TORNILLO BBC DE 2,7 X 24 MM EN TITANIO	1
757	TORNILLO BBC DE 2,7 X 26 MM EN TITANIO	1
758	TORNILLO BBC DE 2,7 X 28 MM EN TITANIO	1
759	TORNILLO BBC DE 2,7 X 30 MM EN TITANIO	1
760	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 12 MM TITANIO	1
761	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 14 MM TITANIO	1
762	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 16 MM TITANIO	1
763	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 18 MM TITANIO	1
764	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 20 MM TITANIO	1
765	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 22 MM TITANIO	1
766	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 24 MM TITANIO	1
767	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 26 MM TITANIO	1
768	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 28 MM TITANIO	1
769	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2,7 X 30 MM TITANIO	1
770	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 12MM	1
771	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 14MM	1
772	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 16MM	1
773	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 18MM	1
774	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 20MM	1
775	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 22MM	1
776	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 24MM	1
777	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 26MM	1
778	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 28MM	1
779	TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2,7 X 30MM	1
780	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 10MM	1
781	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 12MM	1
782	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 14MM	1
783	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 16MM	1
784	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 18MM	1
785	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 20MM	1
786	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 22MM	1
787	TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2,4 X 24MM	1
788	PLACA MINIFIX HAND 1.5 BIAxIAL X 16H	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

789	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESIÓN X 6H P12	1
790	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESIÓN X 6H P8	1
791	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION CONDILAR DER	1
792	PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION CONDILAR IZQ	1
793	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 16H	1
794	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 6H P6	1
795	PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 6H P8	1
796	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN T 2H X 8H	1
797	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN T 3H X 8H	1
798	PLACA MINIFIX HAND 1.5 TRAPECIO 8H DERECHA	1
799	PLACA MINIFIX HAND 1.5 TRAPECIO 8H IZQUIERDA	1
800	PLACA MINIFIX HAND 1.5 EN Y 3H X 8H	1
801	PLACA MINIFIX HAND 2.0 BIAIXIAL X 16H	1
802	PLACA MINIFIX HAND 2.0 CONDILAR	1
803	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESIÓN X 6H P12	1
804	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESIÓN X 6H P8	1
805	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESION CONDILAR DER	1
806	PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESION CONDILAR IZQ	1
807	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 16H	1
808	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 6H P6	1
809	PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 6H P8	1
810	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN T 2H X 8H	1
811	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN T 3H X 8H	1
812	PLACA MINIFIX HAND 2.0 TRAPECIO 8H DERECHA	1
813	PLACA MINIFIX HAND 2.0 TRAPECIO 8H IZQUIERDA	1
814	PLACA MINIFIX HAND 2.0 EN Y 3H X 8H	1
815	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 6MM -TI	1
816	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 7MM -TI	1
817	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 8MM -TI	1
818	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 9MM -TI	1
819	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 10MM -TI	1
820	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 11MM -TI	1
821	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 12MM -TI	1
822	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 13MM -TI	1
823	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 14MM -TI	1
824	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 15MM -TI	1
825	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 16MM -TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

826	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 18MM -TI	1
827	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 20MM -TI	1
828	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 22MM -TI	1
829	TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 24MM -TI	1
830	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 6MM -TI	1
831	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 7MM -TI	1
832	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 8MM -TI	1
833	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 9MM -TI	1
834	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 10MM -TI	1
835	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 11MM -TI	1
836	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 12MM -TI	1
837	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 13MM -TI	1
838	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 14MM -TI	1
839	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 15MM -TI	1
840	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 16MM -TI	1
841	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 18MM -TI	1
842	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 20MM -TI	1
843	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 22MM -TI	1
844	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 24MM -TI	1
845	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 6MM -TI	1
846	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 8MM -TI	1
847	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.8MM X 10MM -TI	1
848	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 6MM -TI	1
849	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 7MM -TI	1
850	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 8MM -TI	1
851	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 9MM -TI	1
852	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 10MM -TI	1
853	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 11MM -TI	1
854	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 12MM -TI	1
855	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 13MM -TI	1
856	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 14MM -TI	1
857	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 15MM -TI	1
858	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 16MM -TI	1
859	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 18MM -TI	1
860	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 20MM -TI	1
861	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 22MM -TI	1
862	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 24MM -TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO:** GJU- FR-035**VERSIÓN:** 04**FECHA:** 02/05/2023

863	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 6MM -TI	1
864	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 8MM -TI	1
865	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3 MM X 10MM -TI	1
866	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3MM X 12MM TI	1
867	TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 2.3MM X 14MM TI	1
868	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 6 ORIF TI	1
869	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 8 ORIF TI	1
870	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 10 ORIF TI	1
871	PLACA LCP ESTRECHA DE 4.5 MM * 12 ORIF TI	1
872	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 6 ORIF. AC	1
873	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 8 ORIF. AC	1
874	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 9 ORIF. AC	1
875	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 12 ORIF. AC	1
876	PLACA LC DCP ANCHA 4.5 MM X 14 ORIF. AC	1
877	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 6 ORIF. AC	1
878	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 8 ORIF. AC	1
879	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 10 ORIF. AC	1
880	PLACA LC DCP ANGOSTA 4.5 MM X 12-ORIF. AC	1
881	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 4 ORIFICIOS	1
882	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 5 ORIFICIOS	1
883	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 6 ORIFICIOS	1
884	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 7 ORIFICIOS	1
885	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 8 ORIFICIOS	1
886	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 9 ORIFICIOS	1
887	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 10 ORIFICIOS	1
888	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 12 ORIFICIOS	1
889	PLACA BBC 4.5 ANGOSTA AC X 14 ORIFICIOS	1
890	PLACA BBC ANCHA AC X 4 ORIFICIOS	1
891	PLACA BBC ANCHA AC X 5 ORIFICIOS	1
892	PLACA BBC ANCHA AC X 6 ORIFICIOS	1
893	PLACA BBC ANCHA AC X 7 ORIFICIOS	1
894	PLACA BBC ANCHA AC X 8 ORIFICIOS	1
895	PLACA BBC ANCHA AC X 9 ORIFICIOS	1
896	PLACA BBC ANCHA AC X 10 ORIFICIOS	1
897	PLACA BBC ANCHA AC X 12 ORIFICIOS	1
898	PLACA BBC ANCHA AC X 14 ORIFICIOS	1
899	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 4 ORIFICIOS BLOQUEADA	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

900	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
901	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
902	PLACA EN T SOSTEN 4,5 X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
903	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
904	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
905	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 DER X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
906	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 6 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
907	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 8 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
908	PLACA EN L SOSTÉN TIBIAL 4,5 IZQ X 10 ORIFICIOS BLOQUEADA	1
909	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1
910	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC	1
911	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC	1
912	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC	1
913	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. IZQ AC	1
914	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC	1
915	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC	1
916	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC	1
917	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC	1
918	PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. DER AC	1
919	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. IZQ AC	1
920	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC	1
921	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC	1
922	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC	1
923	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC	1
924	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. DER AC	1
925	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC	1
926	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC	1
927	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC	1
928	PLACA LC-DCP TIBIA PROX LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC	1
929	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. AC	1
930	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 6 ORIF. AC	1
931	PLACA LC-DCP EN T - 4.5/5.0 MM X 8 ORIF. AC	1
932	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 4 ORIF. AC	1
933	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 6 ORIF. AC	1
934	PLACA LC-DCP EN L - 4.5/5.0 MM X 8 ORIF. AC	1
935	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. DER TI	1
936	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+5 ORIF. IZQ TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

937	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+7 ORIF. DER TI	1
938	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+7 ORIF. IZQ TI	1
939	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+9 ORIF. DER TI	1
940	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+9 ORIF. IZQ TI	1
941	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+11 ORIF. DER TI	1
942	PLACA L.C.P DE FEMUR PROX. 4.5/5+11 ORIF. IZQ TI	1
943	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5 ORIF.	1
944	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 6 ORIF.	1
945	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 7 ORIF.	1
946	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 8 ORIF.	1
947	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 9 ORIF.	1
948	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 10 ORIF.	1
949	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 11 ORIF.	1
950	PLACA DHS 135° 4.5 MM X 12 ORIF.	1
951	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 2 ORIF.	1
952	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 3 ORIF.	1
953	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 4 ORIF.	1
954	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 5 ORIF.	1
955	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 6 ORIF.	1
956	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 7 ORIF.	1
957	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 8 ORIF.	1
958	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 9 ORIF.	1
959	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 10 ORIF.	1
960	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 11 ORIF.	1
961	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 12 ORIF.	1
962	PLACA DCS 95° 4.5 MM X 14 ORIF.	1
963	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 50 MM TI	1
964	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 55 MM	1
965	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 60 MM	1
966	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 65 MM	1
967	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 70 MM	1
968	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 75 MM	1
969	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 80 MM	1
970	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 85 MM	1
971	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 90 MM	1
972	TORNILLO DESLIZANTE DHS/DCS LONG 95 MM TI	1
973	ARANDELAS DE 13 MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

974	ARANDELAS DE 13 MM TI	1
975	ARANDELA DENTADA DE 17 MM AC	1
976	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 20 MM TI	1
977	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 22 MM TI	1
978	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 24 MM TI	1
979	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 26 MM TI	1
980	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 28 MM TI	1
981	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 30 MM TI	1
982	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 32 MM TI	1
983	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 34 MM TI	1
984	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 36 MM TI	1
985	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 38 MM TI	1
986	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 40 MM TI	1
987	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 42 MM TI	1
988	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 44 MM TI	1
989	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 46 MM TI	1
990	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 48 MM TI	1
991	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 50 MM TI	1
992	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 52 MM TI	1
993	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 54 MM TI	1
994	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 56 MM TI	1
995	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 58 MM TI	1
996	TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 60 MM TI	1
997	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22 MM TI	1
998	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 24 MM TI	1
999	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 26 MM TI	1
1000	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 28 MM TI	1
1001	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 30 MM TI	1
1002	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 32 MM TI	1
1003	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 34 MM TI	1
1004	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 36 MM TI	1
1005	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 38 MM TI	1
1006	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 40 MM TI	1
1007	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 42 MM TI	1
1008	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 44 MM TI	1
1009	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 46 MM TI	1
1010	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 48 MM TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO: GJU- FR-035****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN: 04****ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA: 02/05/2023**

1011	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 50 MM TI	1
1012	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 55 MM TI	1
1013	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 60 MM TI	1
1014	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 65 MM TI	1
1015	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 70 MM TI	1
1016	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 75 MM TI	1
1017	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 80 MM TI	1
1018	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 85 MM TI	1
1019	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 90 MM TI	1
1020	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 35 MM TI	1
1021	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 40 MM TI	1
1022	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 45 MM TI	1
1023	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 50 MM TI	1
1024	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 55 MM TI	1
1025	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 60 MM TI	1
1026	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 65 MM TI	1
1027	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 70 MM TI	1
1028	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 75 MM TI	1
1029	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 80 MM TI	1
1030	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 85 MM TI	1
1031	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 90 MM TI	1
1032	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 95 MM TI	1
1033	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 100 MM TI	1
1034	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 105 MM TI	1
1035	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 110 MM TI	1
1036	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 40 MM TI	1
1037	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 45 MM TI	1
1038	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 50 MM TI	1
1039	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 55 MM TI	1
1040	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 60 MM TI	1
1041	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 65 MM TI	1
1042	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 70 MM TI	1
1043	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 75 MM TI	1
1044	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 80 MM TI	1
1045	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 85 MM TI	1
1046	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 90 MM TI	1
1047	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 95 MM TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES**

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1048	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 100 MM TI	1
1049	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 105 MM TI	1
1050	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 110 MM TI	1
1051	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 22 MM AC	1
1052	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 24 MM AC	1
1053	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 26 MM AC	1
1054	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 28 MM AC	1
1055	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 30 MM AC	1
1056	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 32 MM AC	1
1057	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 34 MM AC	1
1058	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 36 MM AC	1
1059	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 38 MM AC	1
1060	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 40 MM AC	1
1061	TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 42 MM AC	1
1062	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 44 MM AC	1
1063	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 46 MM AC	1
1064	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 48 MM AC	1
1065	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 50 MM AC	1
1066	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 55 MM AC	1
1067	TORNILLO CORTICAL AUTO- 4.5 MM X 60 MM AC	1
1068	TORNILLO ESPONJOSA R32- 6.5 MM X 30 MM AC	1
1069	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 35 MM AC	1
1070	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 40 MM AC	1
1071	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 45 MM AC	1
1072	TORNILLO ESPONJOSA R32- 6.5 MM X 50 MM AC	1
1073	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 55 MM AC	1
1074	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 60 MM AC	1
1075	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 65 MM AC	1
1076	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 70 MM AC	1
1077	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 75 MM AC	1
1078	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 80 MM AC	1
1079	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 85 MM AC	1
1080	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 90 MM AC	1
1081	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 95 MM AC	1
1082	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 100 MM AC	1
1083	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 105 MM AC	1
1084	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 110 MM AC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1085	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 15 MM AC	1
1086	TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 120 MM AC	1
1087	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 30 MM AC	1
1088	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 35 MM AC	1
1089	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 40 MM AC	1
1090	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 45 MM AC	1
1091	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 50 MM AC	1
1092	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 55 MM AC	1
1093	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 60 MM AC	1
1094	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 65 MM AC	1
1095	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 70 MM AC	1
1096	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 75 MM AC	1
1097	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 80 MM AC	1
1098	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 85 MM AC	1
1099	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 90 MM AC	1
1100	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 95 MM AC	1
1101	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 100 MM AC	1
1102	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 105 MM AC	1
1103	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 110 MM AC	1
1104	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 115 MM AC	1
1105	TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 120 MM AC	1
1106	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22 MM	1
1107	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 24 MM	1
1108	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 26 MM	1
1109	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 28 MM	1
1110	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 30 MM	1
1111	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 32 MM	1
1112	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 34 MM	1
1113	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 36 MM	1
1114	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 38 MM	1
1115	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 40 MM	1
1116	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 42 MM	1
1117	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 44 MM	1
1118	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 46 MM	1
1119	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 48 MM	1
1120	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 50 MM	1
1121	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 55 MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURÍDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO: GJU- FR-035****VERSIÓN: 04****FECHA: 02/05/2023**

1122	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 60 MM	1
1123	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 65 MM	1
1124	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 70 MM	1
1125	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 75 MM	1
1126	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 80 MM	1
1127	TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 85 MM	1
1128	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 12 MM TI	1
1129	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 14MM	1
1130	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 16 MM	1
1131	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 18 MM	1
1132	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 20 MM TI	1
1133	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 25 MM	1
1134	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 30 MM	1
1135	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 35 MM	1
1136	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 40 MM	1
1137	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 45 MM	1
1138	TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 50 MM TI	1
1139	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 12 MM TI	1
1140	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 14 MM	1
1141	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 16MM	1
1142	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 18 MM	1
1143	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 20 MM TI	1
1144	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 25 MM	1
1145	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 30 MM	1
1146	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 35 MM	1
1147	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 45 MM	1
1148	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 50 MM	1
1149	TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 60 MM TI	1
1150	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 30 MM TI	1
1151	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 35 MM TI	1
1152	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 40 MM TI	1
1153	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 45 MM TI	1
1154	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 50 MM TI	1
1155	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 55 MM TI	1
1156	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 60MM TI	1
1157	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 65 MM TI	1
1158	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 70 MM TI	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1159	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 75 MM TI	1
1160	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 80 MM TI	1
1161	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 85 MM TI	1
1162	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 90 MM TI	1
1163	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 95 MM TI	1
1164	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 100 MM TI	1
1165	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 105 MM TI	1
1166	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 110 MM TI	1
1167	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 115 MM TI	1
1168	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 16 MM LONG 120 MM TI	1
1169	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 30 MM TI	1
1170	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 35 MM TI	1
1171	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 40 MM TI	1
1172	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 45 MM TI	1
1173	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 50 MM TI	1
1174	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 55 MM TI	1
1175	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 60 MM TI	1
1176	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 65 MM TI	1
1177	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 70 MM TI	1
1178	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 75 MM TI	1
1179	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 80 MM TI	1
1180	TORNILLO CANULADO 6.5 MM ROSCA 32 MM LONG 85 MM TI	1
1181	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 340MM	1
1182	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 360MM	1
1183	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 380MM	1
1184	CLAVO BLOQ. FEMUR 10MM X 400MM	1
1185	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 340MM	1
1186	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 360MM	1
1187	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 380MM	1
1188	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 400MM	1
1189	CLAVO BLOQ. FEMUR 11MM X 420MM	1
1190	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 340MM	1
1191	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 360MM	1
1192	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 380MM	1
1193	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 400MM	1
1194	CLAVO BLOQ. FEMUR 12MM X 420MM	1
1195	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 340MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1196	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 360MM	1
1197	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 380MM	1
1198	CLAVO BLOQ. FEMUR 9.0MM X 400MM	1
1199	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 320 MM TI	1
1200	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 340 MM TI	1
1201	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 360 MM TI	1
1202	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 380 MM TI	1
1203	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 400 MM TI	1
1204	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 420 MM TI	1
1205	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 440 MM TI	1
1206	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 10 MM LONG 460 MM TI	1
1207	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 320 MM TI	1
1208	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 340 MM TI	1
1209	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 360 MM TI	1
1210	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 380 MM TI	1
1211	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 400 MM TI	1
1212	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 420 MM TI	1
1213	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 11 MM LONG 440 MM TI	1
1214	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 320 MM TI	1
1215	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 340 MM TI	1
1216	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 360 MM TI	1
1217	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 380 MM TI	1
1218	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 400 MM TI	1
1219	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 420 MM TI	1
1220	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 440 MM TI	1
1221	CLAVO BLOQUEADO DE FEMMUR 12 MM LONG 460 MM TI	1
1222	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 260MM	1
1223	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 280MM	1
1224	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 300MM	1
1225	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 320MM	1
1226	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 340MM	1
1227	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 360MM	1
1228	CLAVO BLOQ. TIBIA NO FRES. 8.0MM X 380MM	1
1229	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 260 MM	1
1230	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 280 MM	1
1231	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 300 MM	1
1232	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 320 MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1233	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 340 MM	1
1234	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 360 MM	1
1235	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 380 MM	1
1236	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 260 MM	1
1237	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 280 MM	1
1238	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 300 MM	1
1239	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 320 MM	1
1240	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 340 MM	1
1241	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 360 MM	1
1242	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 380 MM	1
1243	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 260 MM	1
1244	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 280 MM	1
1245	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 300 MM	1
1246	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 320 MM	1
1247	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 340 MM	1
1248	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 360 MM	1
1249	CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 380 MM	1
1250	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 25MM TI	1
1251	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 30MM TI	1
1252	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 35MM TI	1
1253	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 40MM TI	1
1254	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 45MM TI	1
1255	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 50MM TI	1
1256	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 55MM TI	1
1257	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 60MM TI	1
1258	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 65MM TI	1
1259	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 70MM TI	1
1260	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 75MM TI	1
1261	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 80MM TI	1
1262	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 25MM	1
1263	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 30MM	1
1264	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 35MM	1
1265	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 40MM	1
1266	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 45MM	1
1267	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 50MM	1
1268	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 55MM	1
1269	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 60MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO:** GJU- FR-035**VERSIÓN:** 04**FECHA:** 02/05/2023

1270	PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X L 65MM	1
1271	TAPON DE CIERRE DE TIBIA / FEMUR	1
1272	PLACA OCCIPITAL X 31MM - 50MM	1
1273	BARRA OCCIPITAL X70	1
1274	BARRA OCCIPITAL X120	1
1275	BARRA OCCIPITAL X200	1
1276	BARRA PRECURVAS	1
1277	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X10MM	1
1278	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X12MM	1
1279	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X14MM	1
1280	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X16MM	1
1281	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X18MM	1
1282	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X20MM	1
1283	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X22MM	1
1284	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X24MM	1
1285	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X26MM	1
1286	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X28MM	1
1287	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X30MM	1
1288	TORNILLOS MULTIAXIAL 3,5X32MM	1
1289	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X10MM	1
1290	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X12MM	1
1291	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X14MM	1
1292	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X16MM	1
1293	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X18MM	1
1294	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X20MM	1
1295	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X22MM	1
1296	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X24MM	1
1297	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X26MM	1
1298	PLACA 3" CERV. I NIVEL *22-36MM	1
1299	PLACA 3" CERV. II NIVEL *38-54MM	1
1300	PLACA 3" CERV. MULTINIVEL *56-90MM	1
1301	TORNILLO AUTOESTABLE	1
1302	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 12*30MM	1
1303	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 12*70MM	1
1304	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 16*30MM	1
1305	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 16*70MM	1
1306	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 20*30MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucaño"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO: GJU- FR-035****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN: 04****ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA: 02/05/2023**

1307	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 20*70MM	1
1308	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 25*30MM	1
1309	MALLA CILINDRICAS CERVICAL 25*70MM	1
1310	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 16MM	1
1311	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 20MM	1
1312	ANILLO PARA CIERRE DE MALLA CERVICAL DE 25MM	1
1313	TORNILLO PARA DIJACIÓN DE MALLA DE 25MM	1
1314	TORNILLOS PRISIONEROS P / CIERRE	1
1315	PLACA DE LAMINOPLASTIA SMALL	1
1316	PLACA DE LAMINOPLASTIA MEDIUM	1
1317	PLACA DE LAMINOPLASTIA LARGE	1
1318	TORNILLO LAMINA PRIMA 2,0*5MM	1
1319	TORNILLO REVISIÓN 2,5*5MM	1
1320	TORNILLO MASA LATERAL 2,7*5-8MM	1
1321	TORN.REVISIÓN 3,2*5-8MM	1
1322	CAGE CERVICAL PEEK 5*12	1
1323	CAGE CERVICAL PEEK 6*12	1
1324	CAGE CERVICAL PEEK 7*12	1
1325	CAGE CERVICAL PEEK 8*12	1
1326	CAGE CERVICAL PEEK 9*12	1
1327	CAGE CERVICAL PEEK 10*12	1
1328	CAGE CERVICAL PEEK 5*15	1
1329	CAGE CERVICAL PEEK 6*15	1
1330	CAGE CERVICAL PEEK 7*15	1
1331	CAGE CERVICAL PEEK 8*15	1
1332	CAGE CERVICAL PEEK 9*15	1
1333	CONECTOR LATERAL OFFSET*15-25MM	1
1334	CONECTOR LATERAL BARRA-BARRA 5,5/5,5	1
1335	CONECTOR FIJO 21MM-23MM	1
1336	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*30 MM	1
1337	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*35 MM	1
1338	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*40 MM	1
1339	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*45 MM	1
1340	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*50 MM	1
1341	TORNILLOS MULTIAXIAL 5,5*55 MM	1
1342	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*25 MM	1
1343	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*30 MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO:** GJU- FR-035**PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN:** 04**ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA:** 02/05/2023

1344	TRONILLOS TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*35 MM	1
1345	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*40 MM	1
1346	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*45 MM	1
1347	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*50 MM	1
1348	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*55 MM	1
1349	TORNILLOS MULTIAXIAL 6,5*60 MM	1
1350	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*25 MM	1
1351	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*30 MM	1
1352	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*35 MM	1
1353	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*40 MM	1
1354	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*45 MM	1
1355	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*50 MM	1
1356	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*55 MM	1
1357	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*60 MM	1
1358	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*65 MM	1
1359	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*70 MM	1
1360	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*75 MM	1
1361	TORNILLOS MULTIAXIAL 7,5*80 MM	1
1362	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*70 MM	1
1363	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*75 MM	1
1364	TORNILLOS MULTIAXIAL 8,5*80 MM	1
1365	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,5*25 MM	1
1366	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X28MM	1
1367	TORNILLOS MULTIAXIAL 4,0X30MM	1
1368	CONECTOR AXIAL 3,0X55MM	1
1369	GANCHO LAMINAR 4,5MM	1
1370	GANCHO LAMINAR 6,0MM	1
1371	ESPACIADOR INTERESPINOZO TIPO COFLEX	1
1372	CLAVO TRANSPENDICULARES TIPO SCHANZ TI	1
1373	BARRAS LONGITUDINALES TI	1
1374	BARRA O CONECTOR TRANSVERSO TI (DOS GANCHO UNA BARRA)	1
1375	INJERTO DE DURAMADRE SUTURABLE 5 CM X 5 CM	1
1376	INJERTO DE DURAMADRE 2,5 CM X 2,5 CM	1
1377	INJERTO DE DURAMADRE SUTURABLE 2,5 CM X 2,5 CM	1
1378	INJERTO DE DURAMADRE 5 CM X 5 CM	1
1379	SUSTITUTO OSEO 2,5 CC	1
1380	SUSTITUTO OSEO 10 CC	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1381	SUSTITUTO OSEO 15 CC	1
1382	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 2.5 CC (JERINGA)	1
1383	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 5 CC (JERINGA)	1
1384	MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 10 CC (JERINGA)	1
1385	FRESA DE ABORDAJE Y CUCHILLA CRANEAL	1
1386	SURGICEL FIBRILLAR	1
1387	BERIPLAST DE 3 ML	1
1388	BERIPLAST DE 1 ML	1
1389	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA PARA ADULTO	1
1390	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA PEDIÁTRICA	1
1391	VÁLVULA PARA HIDROCÉFALA NEONATAL	1
1392	MEROCEL CON TUVO DE VENTILACIÓN	1
1393	MEROCEL SIN TUVO DE VENTILACIÓN	1
1394	SIERRA RECIPROCANTE 10 MM	1
1395	SIERRA RECIPROCANTE 20 MM	1
1396	SIERRA RECIPROCANTE 30 MM	1
1397	PROTESIS THOMPSON STD 39 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1
1398	PROTESIS THOMPSON STD 41 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1
1399	PROTESIS THOMPSON STD 43 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1
1400	PROTESIS THOMPSON STD 45 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1
1401	PROTESIS THOMPSON STD 47 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1
1402	PROTESIS THOMPSON STD 49 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1
1403	PROTESIS THOMPSON STD 51 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1
1404	PROTESIS THOMPSON STD 53 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D. Y UDRAPE	1
1405	CLAVO DE SCHANZ PUNTA-TRIANGULAR DE 5,0MM	1
1406	Placa de Calcaneo I, Derecha	1
1407	Placa de Calcaneo I, izquierda	1
1408	Placa ABC para calcaneo izquierda en Tit 69mm x 15 orificios	1
1409	Placa ABC para calcaneo derecha en Tit 69mm x 15 orificios	1
1410	Placa ABC para calcaneo izquierda 75mm x 15 orificios Titanio	1
1411	Placa ABC para calcaneo derecha 75mm x 15 orificios Titanio	1
1412	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Pequeña, Izquierda	1
1413	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Pequeña, Derecha	1
1414	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Mediana, Izquierda	1
1415	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Mediana, Derecha	1
1416	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Grande, Izquierda	1
1417	MD Placa Bloqueada de Calcaneo, Grande, Derecha	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1418	Placa ABC de femur proximal de 3 orif iza	1
1419	Placa ABC de femur proximal de 4 orif iza	1
1420	Placa ABC de femur proximal de 5 orif iza	1
1421	Placa ABC de femur proximal de 6 orif iza	1
1422	Placa ABC de femur proximal de 7 orif iza	1
1423	Placa ABC de femur proximal de 8 orif iza	1
1424	Placa ABC de femur proximal de 9 orif iza	1
1425	Placa ABC de femur proximal de 10 orif iza	1
1426	Placa ABC de femur proximal de 12 orif iza	1
1427	Placa ABC de femur proximal de 3 orif der	1
1428	Placa ABC de femur proximal de 4 orif der	1
1429	Placa ABC de femur proximal de 5 orif der	1
1430	Placa ABC de femur proximal de 6 orif der	1
1431	Placa ABC de femur proximal de 7 orif der	1
1432	Placa ABC de femur proximal de 8 orif der	1
1433	Placa ABC de femur proximal de 9 orif der	1
1434	Placa ABC de femur proximal de 10 orif der	1
1435	Placa ABC de femur proximal de 12 orif der	1
1436	Placa abc reconstruccion pelvica x 4 orif.	1
1437	Placa abc reconstruccion pelvica x 5 orif.	1
1438	Placa abc reconstruccion pelvica x 6 orif.	1
1439	Placa abc reconstruccion pelvica x 7 orif.	1
1440	Placa abc reconstruccion pelvica x 8 orif.	1
1441	Placa abc reconstruccion pelvica x 9 orif.	1
1442	Placa abc reconstruccion pelvica x 10 orif.	1
1443	Placa abc reconstruccion pelvica x 12 orif.	1
1444	Placa ABC Ancha en Tit x 6 orificios	1
1445	Placa ABC Ancha en Tit x 7 orificios	1
1446	Placa ABC Ancha en Tit x 8 orificios	1
1447	Placa ABC Ancha en Tit x 9 orificios	1
1448	Placa ABC Ancha en Tit x 10 orificios	1
1449	Placa ABC Ancha en Tit x 12 orificios	1
1450	Placa ABC Ancha en Tit x 13 orificios	1
1451	Placa ABC Ancha en Tit x 14 orificios	1
1452	Placa ABC Ancha en Tit x 16 orificios	1
1453	Placa ABC Angosta en Tit x 4 orificios	1
1454	Placa ABC Angosta en Tit x 5 orificios	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1455	Placa ABC Angosta en Tit x 6 orificios	1
1456	Placa ABC Angosta en Tit x 7 orificios	1
1457	Placa ABC Angosta en Tit x 8 orificios	1
1458	Placa ABC Angosta en Tit x 9 orificios	1
1459	Placa ABC Angosta en Tit x 10 orificios	1
1460	Placa ABC Angosta en Tit x 12 orificios	1
1461	Placa ABC Angosta en Tit x 14 orificios	1
1462	Placa ABC Angosta en Tit x 16 orificios	1
1463	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 5 orificios	1
1464	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 6 orificios	1
1465	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 7 orificios	1
1466	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 8 orificios	1
1467	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 9 orificios	1
1468	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 10 orificios	1
1469	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 11 orificios	1
1470	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 12 orificios	1
1471	Placa ABC Condilo Femoral Izquierda en tit x 13 orificios	1
1472	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 5 orificios	1
1473	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 6 orificios	1
1474	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 7 orificios	1
1475	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 8 orificios	1
1476	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 9 orificios	1
1477	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 10 orificios	1
1478	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 11 orificios	1
1479	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 12 orificios	1
1480	Placa ABC Condilo Femoral derecha en tit x 13 orificios	1
1481	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 5 orificios	1
1482	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 7 orificios	1
1483	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 9 orificios	1
1484	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 10 orificios	1
1485	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 11 orificios	1
1486	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 12 orificios	1
1487	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II izquierda en tit x 13 orificios	1
1488	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 5 orificios	1
1489	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 7 orificios	1
1490	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 8 orificios	1
1491	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 9 orificios	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano" *

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1492	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 10 orificios	1
1493	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 11 orificios	1
1494	Placa ABC Femur Distal Lateral Tipo II derecha en tit x 12 orificios	1
1495	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 3 orificios Titanio	1
1496	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 4 orificios Titanio	1
1497	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 5 orificios Titanio	1
1498	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 6 orificios Titanio	1
1499	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 7 orificios Titanio	1
1500	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 8 orificios Titanio	1
1501	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 9 orificios Titanio	1
1502	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 10 orificios Titanio	1
1503	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 11 orificios Titanio	1
1504	Placa ABC palo de golf de tibia izquierda x 12 orificios Titanio	1
1505	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 3 orificios Titanio	1
1506	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 4 orificios Titanio	1
1507	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 5 orificios Titanio	1
1508	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 6 orificios Titanio	1
1509	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 7 orificios Titanio	1
1510	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 8 orificios Titanio	1
1511	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 9 orificios Titanio	1
1512	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 10 orificios Titanio	1
1513	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 11 orificios Titanio	1
1514	Placa ABC palo de golf de tibia derecha x 12 orificios Titanio	1
1515	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 3 orificios	1
1516	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 4 orificios	1
1517	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 5 orificios	1
1518	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 6 orificios	1
1519	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 7 orificios	1
1520	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 8 orificios	1
1521	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 9 orificios	1
1522	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 10 orificios	1
1523	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 11 orificios	1
1524	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 12 orificios	1
1525	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II izquierda x 13 orificios	1
1526	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 3 orificios	1
1527	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 4 orificios	1
1528	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 5 orificios	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1529	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 6 orificios	1
1530	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 7 orificios	1
1531	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 8 orificios	1
1532	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 9 orificios	1
1533	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 10 orificios	1
1534	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 11 orificios	1
1535	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 12 orificios	1
1536	Placa ABC Tibia Proximal Lateral Tipo II derecha x 13 orificios	1
1537	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 3 orificios	1
1538	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 4 orificios	1
1539	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 5 orificios	1
1540	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 6 orificios	1
1541	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 7 orificios	1
1542	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 8 orificios	1
1543	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 9 orificios	1
1544	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 10 orificios	1
1545	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 11 orificios	1
1546	Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en Tit x 12 orificios	1
1547	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 3 orificios	1
1548	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 4 orificios	1
1549	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 5 orificios	1
1550	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 6 orificios	1
1551	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 7 orificios	1
1552	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 8 orificios	1
1553	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 9 orificios	1
1554	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 10 orificios	1
1555	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 11 orificios	1
1556	Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en Tit x 12 orificios	1
1557	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 3 orificios	1
1558	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 4 orificios	1
1559	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 5 orificios	1
1560	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 6 orificios	1
1561	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 7 orificios	1
1562	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 8 orificios	1
1563	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 9 orificios	1
1564	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 10 orificios	1
1565	Placa ABC Pilon Tibial Lateral izquierda en Tit x 12 orificios	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15'16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO: GJU- FR-035****PROCESO GESTIÓN JURÍDICA****VERSIÓN: 04****ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA: 02/05/2023**

1566	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 3 orificios	1
1567	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 4 orificios	1
1568	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 5 orificios	1
1569	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 6 orificios	1
1570	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 7 orificios	1
1571	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 8 orificios	1
1572	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 9 orificios	1
1573	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 10 orificios	1
1574	Placa ABC Pilon Tibial Lateral derecha en Tit x 12 orificios	1
1575	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 3 orif. Izquierda	1
1576	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. Izquierda	1
1577	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 7 orif. Izquierda	1
1578	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 3 orif. Derecha	1
1579	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. Derecha	1
1580	Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 7 orif. Derecha	1
1581	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 4 orif. Izquierda	1
1582	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 6 orif. Izquierda	1
1583	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 8 orif. Izquierda	1
1584	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 4 orif. Derecha	1
1585	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 6 orif. Derecha	1
1586	Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 8 orif. Derecha	1
1587	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 5 orif. Izquierda	1
1588	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 9 orif. Izquierda	1
1589	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. Izquierda	1
1590	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 17 orif. Izquierda	1
1591	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 5 orif. Derecha	1
1592	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 9 orif. Derecha	1
1593	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. Derecha	1
1594	Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 17 orif. Derecha	1
1595	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 2 orif. Combinados	1
1596	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 4 orif. Combinados	1
1597	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 6 orif. Combinados	1
1598	Placa de bloqueo tibial proximal Medial posterior 3,5 x 8 orif. Combinados	1
1599	Placa LC- DCP de 3.5 x 4 orificios Titanio	1
1600	Placa LC- DCP de 3.5 x 5 orificios Titanio	1
1601	Placa LC- DCP de 3.5 x 6 orificios Titanio	1
1602	Placa LC- DCP de 3.5 x 7 orificios Titanio	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) -- 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1603	Placa LC- DCP de 3.5 x 8 orificios Titanio	1
1604	Placa LC- DCP de 3.5 x 9 orificios Titanio	1
1605	Placa LC- DCP de 3.5 x 10 orificios Titanio	1
1606	Placa ABC DCP de 3.5 x 11 orificios Titanio	1
1607	Placa ABC DCP de 3.5 x 12 orificios Titanio	1
1608	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 4 orificios	1
1609	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 5 orificios	1
1610	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 6 orificios	1
1611	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 7 orificios	1
1612	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 8 orificios	1
1613	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 9 orificios	1
1614	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 10 orificios	1
1615	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 11 orificios	1
1616	Placa ABC de Reconstruccion 3.5mm en Tit x 12 orificios	1
1617	Placa ABC 1/3 x 4 orificios Titanio	1
1618	Placa ABC 1/3 x 5 orificios Titanio	1
1619	Placa ABC 1/3 x 6 orificios Titanio	1
1620	Placa ABC 1/3 x 7 orificios Titanio	1
1621	Placa ABC 1/3 x 8 orificios Titanio	1
1622	Placa ABC 1/3 x 9 orificios Titanio	1
1623	Placa ABC 1/3 x 10 orificios Titanio	1
1624	Placa ABC 1/3 x 12 orificios Titanio	1
1625	Placa ABC Clavicular izquierda x 4 orificios-Titanio	1
1626	Placa ABC Clavicular izquierda x 5 orificios Titanio	1
1627	Placa ABC Clavicular izquierda x 6 orificios Titanio	1
1628	Placa ABC Clavicular izquierda x 7 orificios Titanio	1
1629	Placa ABC Clavicular izquierda x 8 orificios Titanio	1
1630	Placa ABC Clavicular izquierda x 9 orificios Titanio	1
1631	Placa ABC Clavicular izquierda x 10 orificios Titanio	1
1632	Placa ABC Clavicular izquierda x 11 orificios Titanio	1
1633	Placa ABC Clavicular izquierda x 12 orificios Titanio	1
1634	Placa ABC Clavicular derecha x 4 orificios Titanio	1
1635	Placa ABC Clavicular derecha x 5 orificios Titanio	1
1636	Placa ABC Clavicular derecha x 6 orificios Titanio	1
1637	Placa ABC Clavicular derecha x 7 orificios Titanio	1
1638	Placa ABC Clavicular derecha x 8 orificios Titanio	1
1639	Placa ABC Clavicular derecha x 9 orificios Titanio	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) -- 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1640	Placa ABC Clavicular derecha x 10 orificios Titanio	1
1641	Placa ABC Clavicular derecha x 11 orificios Titanio	1
1642	Placa ABC Clavicular derecha x 12 orificios Titanio	1
1643	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 3, orificios Titanio	1
1644	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 4 orificios Titanio	1
1645	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 5 orificios Titanio	1
1646	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 6 orificios Titanio	1
1647	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 7 orificios Titanio	1
1648	Placa ABC Distal de Perone izquierda x 8 orificios Titanio	1
1649	Placa ABC Distal de Perone derecha x 3 orificios Titanio	1
1650	Placa ABC Distal de Perone derecha x 4 orificios Titanio	1
1651	Placa ABC Distal de Perone derecha x 5 orificios Titanio	1
1652	Placa ABC Distal de Perone derecha x 6 orificios Titanio	1
1653	Placa ABC Distal de Perone derecha x 7 orificios Titanio	1
1654	Placa ABC Distal de Perone derecha x 8 orificios Titanio	1
1655	Placa ABC distal humeral subcondilar, Iza.	1
1656	Placa ABC distal humeral subcondilar, Der.	1
1657	Placa ABC radio distal small x 2 orif. izquierda	1
1658	Placa ABC radio distal small x 3 orif. izquierda	1
1659	Placa ABC radio distal small x 4 orif. izquierda	1
1660	Placa ABC radio distal small x 5 orif. izquierda	1
1661	Placa ABC radio distal small x 2 orif. derecha	1
1662	Placa ABC radio distal small x 3 orif. derecha	1
1663	Placa ABC radio distal small x 4 orif. derecha	1
1664	Placa ABC radio distal small x 5 orif. derecha	1
1665	Placa ABC radio distal large x 2 orif. izquierda	1
1666	Placa ABC radio distal large x 3 orif. izquierda	1
1667	Placa ABC radio distal large x 4 orif. izquierda	1
1668	Placa ABC radio distal large x 5 orif. izquierda	1
1669	Placa ABC radio distal large x 2 orif. derecha	1
1670	Placa ABC radio distal large x 3 orif. derecha	1
1671	Placa ABC radio distal large x 4 orif. derecha	1
1672	Placa ABC radio distal large x 5 orif. derecha	1
1673	Placa ABC radio proximal x 2 orif orificios combinados, Iza.	1
1674	Placa ABC radio proximal x 3 orif orificios combinados, Iza.	1
1675	Placa ABC radio proximal x 4 orif orificios combinados, Iza.	1
1676	Placa ABC radio proximal x 2 orif orificios combinados, der.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:

www.hospital-sanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN****PROCESO GESTIÓN JURÍDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO: GJU- FR-035****VERSIÓN: 04****FECHA: 02/05/2023**

1677	Placa ABC radio proximal x 3 orif orificios combinados, der.	1
1678	Placa ABC radio proximal x 4 orif orificios combinados, der.	1
1679	Placa ABC Radio Metacarpal diafisiaria, Izq.	1
1680	Placa ABC Radio Metacarpal diafisiaria, Der.	1
1681	Placa ABC Distal clavicular, orificios combinados, Izq.	1
1682	Placa ABC Distal clavicular, orificios combinados, Der.	1
1683	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 3 orificios	1
1684	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 4 orificios	1
1685	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 5 orificios	1
1686	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 6 orificios	1
1687	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 7 orificios	1
1688	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 15mm x 8 orificios	1
1689	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 3 orificios	1
1690	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 4 orificios	1
1691	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 5 orificios	1
1692	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 6 orificios	1
1693	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 7 orificios	1
1694	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 15mm x 8 orificios	1
1695	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 3 orificios	1
1696	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 4 orificios	1
1697	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 5 orificios	1
1698	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 6 orificios	1
1699	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 7 orificios	1
1700	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit izquierda de 18mm x 8 orificios	1
1701	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 3 orificios	1
1702	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 4 orificios	1
1703	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 5 orificios	1
1704	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 6 orificios	1
1705	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 7 orificios	1
1706	Placa ABC Gancho para Clavícula en tit derecha de 18mm x 8 orificios	1
1707	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (100°)	1
1708	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (110°)	1
1709	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 4 orif (120°)	1
1710	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 6 orif (120°)	1
1711	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 3.5 x 3 orif (150°)	1
1712	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 3 orif (100°)	1
1713	Placa de Cadera Pediátrica Bloqueada 5.0 x 3 orif (110°)	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1714	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 5.0 x 4 orif (120°)	1
1715	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 5.0 x 6 orif (120°)	1
1716	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 5.0 x 3 orif (150°)	1
1717	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 3.5 x 3 orif (130°)	1
1718	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 3.5 x 4 orif (130°)	1
1719	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 3.5 x 5 orif (130°)	1
1720	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 3.5 x 6 orif (130°)	1
1721	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 3.5 x 7 orif (130°)	1
1722	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 3.5 x 8 orif (130°)	1
1723	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 3.5 x 9 orif (130°)	1
1724	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 5.0 x 3 orif (130°)	1
1725	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 5.0 x 4 orif (130°)	1
1726	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 5.0 x 5 orif (130°)	1
1727	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 5.0 x 6 orif (130°)	1
1728	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 5.0 x 7 orif (130°)	1
1729	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 5.0 x 8 orif (130°)	1
1730	Placa de Cadera Pediatría Bloqueada 5.0 x 9 orif (130°)	1
1731	Placa bloqueada cúbito distal	1
1732	Placa bloqueada de radio distal medial, izq.	1
1733	Placa bloqueada de radio distal medial, der.	1
1734	Placa bloq. de radio distal lateral x 5 orif	1
1735	Placa bloq. de radio distal lateral x 6 orif	1
1736	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 3 orif, izq.	1
1737	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 4 orif, izq.	1
1738	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 5 orif, izq.	1
1739	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 6 orif, izq.	1
1740	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 7 orif, izq.	1
1741	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 8 orif, izq.	1
1742	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 3 orif, der.	1
1743	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 4 orif, der.	1
1744	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 5 orif, der.	1
1745	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 6 orif, der.	1
1746	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 7 orif, der.	1
1747	Placa bloq. lateral posterior de peroné x 8 orif, der.	1
1748	Placa ABC de humero distal lateral II x 3 orif, izq.	1
1749	Placa ABC de humero distal lateral II x 4 orif, izq.	1
1750	Placa ABC de humero distal lateral II x 5 orif, izq.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO: GJU- FR-035****VERSIÓN: 04****FECHA: 02/05/2023**

1751	Placa ABC de humero distal lateral II x 6 orif. Iza.	1
1752	Placa ABC de humero distal lateral II x 7 orif. Iza.	1
1753	Placa ABC de humero distal lateral II x 8 orif. Iza.	1
1754	Placa ABC de humero distal lateral II x 9 orif. Iza.	1
1755	Placa ABC de humero distal lateral II x 3 orif. Der.	1
1756	Placa ABC de humero distal lateral II x 4 orif. Der.	1
1757	Placa ABC de humero distal lateral II x 5 orif. Der.	1
1758	Placa ABC de humero distal lateral II x 6 orif. Der.	1
1759	Placa ABC de humero distal lateral II x 7 orif. Der.	1
1760	Placa ABC de humero distal lateral II x 8 orif. Der.	1
1761	Placa ABC de humero distal lateral II x 9 orif. Der.	1
1762	Placa ABC de humero distal medial II x 3 orif Iza.	1
1763	Placa ABC de humero distal medial II x 4 orif Iza.	1
1764	Placa ABC de humero distal medial II x 5 orif Iza.	1
1765	Placa ABC de humero distal medial II x 6 orif Iza.	1
1766	Placa ABC de humero distal medial II x 7 orif Iza.	1
1767	Placa ABC de humero distal medial II x 8 orif Iza.	1
1768	Placa ABC de humero distal medial II x 9 orif Iza.	1
1769	Placa ABC de humero distal medial II x 3 orif der.	1
1770	Placa ABC de humero distal medial II x 4 orif der.	1
1771	Placa ABC de humero distal medial II x 5 orif der.	1
1772	Placa ABC de humero distal medial II x 6 orif der.	1
1773	Placa ABC de humero distal medial II x 7 orif der.	1
1774	Placa ABC de humero distal medial II x 8 orif der.	1
1775	Placa ABC de humero distal medial II x 9 orif der.	1
1776	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 2, angula variable, iza.	1
1777	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 3, angula variable, iza.	1
1778	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 2, angula variable, der.	1
1779	Placa ABC radio distal, cabeza de 7 orif x 3, angula variable, der.	1
1780	Placa en ocho puente de arco x 12mm	1
1781	Placa en ocho puente de arco x 16mm	1
1782	Placa en ocho forma de terraza x 16mm	1
1783	Placa en ocho forma de terraza x 12mm	1
1784	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 16mm para placa en ocho	1
1785	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 18mm para placa en ocho	1
1786	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 20mm para placa en ocho	1
1787	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 22mm para placa en ocho	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO:** GJU- FR-035**VERSIÓN:** 04**FECHA:** 02/05/2023

1788	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 24mm para placa en ocho	1
1789	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 26mm para placa en ocho	1
1790	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 28mm para placa en ocho	1
1791	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 30mm para placa en ocho	1
1792	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 32mm para placa en ocho	1
1793	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 34mm para placa en ocho	1
1794	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 36mm para placa en ocho	1
1795	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 38mm para placa en ocho	1
1796	Tornillo cortical canulado 4.5mm x 40mm para placa en ocho	1
1797	Tornillo ABC Cortical de 3.5x10mm	1
1798	Tornillo ABC Cortical de 3.5x12mm	1
1799	Tornillo ABC Cortical de 3.5x14mm	1
1800	Tornillo ABC Cortical de 3.5x16mm	1
1801	Tornillo ABC Cortical de 3.5x18mm	1
1802	Tornillo ABC Cortical de 3.5x20mm	1
1803	Tornillo ABC Cortical de 3.5x22mm	1
1804	Tornillo ABC Cortical de 3.5x24mm	1
1805	Tornillo ABC Cortical de 3.5x26mm	1
1806	Tornillo ABC Cortical de 3.5x28mm	1
1807	Tornillo ABC Cortical de 3.5x30mm	1
1808	Tornillo ABC Cortical de 3.5x32mm	1
1809	Tornillo ABC Cortical de 3.5x34mm	1
1810	Tornillo ABC Cortical de 3.5x36mm	1
1811	Tornillo ABC Cortical de 3.5x38mm	1
1812	Tornillo ABC Cortical de 3.5x40mm	1
1813	Tornillo ABC Cortical de 3.5x45mm	1
1814	Tornillo ABC Cortical de 3.5x50mm	1
1815	Tornillo ABC Cortical de 3.5x65mm	1
1816	Tornillo ABC Cortical de 3.5x70mm	1
1817	Tornillo ABC Cortical de 3.5x75mm	1
1818	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x16mm, rosca media	1
1819	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x18mm, rosca media	1
1820	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x20mm, rosca media	1
1821	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x22mm, rosca media	1
1822	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x24mm, rosca media	1
1823	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x26mm, rosca media	1
1824	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x28mm, rosca media	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

1825	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x30mm, rosca media	1
1826	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x35mm, rosca media	1
1827	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x36mm, rosca media	1
1828	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x38mm, rosca media	1
1829	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x40mm, rosca media	1
1830	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x45mm, rosca media	1
1831	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x50mm, rosca media	1
1832	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x55mm, rosca media	1
1833	Tornillo ABC esponjoso de 4.0x60mm, rosca media	1
1834	Tornillo ABC Cortical de 4.5x20mm Titania autorroscante	1
1835	Tornillo ABC Cortical de 4.5x22mm Titania autorroscante	1
1836	Tornillo ABC Cortical de 4.5x24mm Titania autorroscante	1
1837	Tornillo ABC Cortical de 4.5x26mm Titania autorroscante	1
1838	Tornillo ABC Cortical de 4.5x28mm Titania autorroscante	1
1839	Tornillo ABC Cortical de 4.5x30mm Titania autorroscante	1
1840	Tornillo ABC Cortical de 4.5x32mm Titania autorroscante	1
1841	Tornillo ABC Cortical de 4.5x34mm Titania autorroscante	1
1842	Tornillo ABC Cortical de 4.5x36mm Titania autorroscante	1
1843	Tornillo ABC Cortical de 4.5x38mm Titania autorroscante	1
1844	Tornillo ABC Cortical de 4.5x40mm Titania autorroscante	1
1845	Tornillo ABC Cortical de 4.5x42mm Titania autorroscante	1
1846	Tornillo ABC Cortical de 4.5x44mm Titania autorroscante	1
1847	Tornillo ABC Cortical de 4.5x46mm Titania autorroscante	1
1848	Tornillo ABC Cortical de 4.5x48mm Titania autorroscante	1
1849	Tornillo ABC Cortical de 4.5x50mm Titania autorroscante	1
1850	Tornillo ABC Cortical de 4.5x52mm Titania autorroscante	1
1851	Tornillo ABC Cortical de 4.5x54mm Titania autorroscante	1
1852	Tornillo ABC Cortical de 4.5x56mm Titania autorroscante	1
1853	Tornillo ABC Cortical de 4.5x58mm Titania autorroscante	1
1854	Tornillo ABC Cortical de 4.5x60mm Titania autorroscante	1
1855	Tornillo ABC Cortical de 4.5x62mm Titania autorroscante	1
1856	Tornillo ABC Cortical de 4.5x64mm Titania autorroscante	1
1857	Tornillo ABC Cortical de 4.5x66mm Titania autorroscante	1
1858	Tornillo ABC Cortical de 4.5x70mm Titania autorroscante	1
1859	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 35 en Titania	1
1860	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 40 en Titania	1
1861	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 45 en Titania	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO:** GJU- FR-035**PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN:** 04**ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA:** 02/05/2023

1862	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 50 en Titanio	1
1863	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 55 en Titanio	1
1864	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 60 en Titanio	1
1865	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 65 en Titanio	1
1866	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 70 en Titanio	1
1867	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 75 en Titanio	1
1868	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 80 en Titanio	1
1869	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 85 en Titanio	1
1870	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6,5 x 90 en Titanio	1
1871	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 35 en Titanio	1
1872	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 40 en Titanio	1
1873	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 45 en Titanio	1
1874	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 50 en Titanio	1
1875	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 55 en Titanio	1
1876	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 60 en Titanio	1
1877	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 65 en Titanio	1
1878	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 70 en Titanio	1
1879	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 75 en Titanio	1
1880	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 80 en Titanio	1
1881	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 85 en Titanio	1
1882	Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6,5 x 90 en Titanio	1
1883	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x10mm Titanio	1
1884	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x12mm Titanio	1
1885	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x14mm Titanio	1
1886	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x16mm Titanio	1
1887	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x18mm Titanio	1
1888	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x20mm Titanio	1
1889	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x22mm Titanio	1
1890	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x24mm Titanio	1
1891	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x26mm Titanio	1
1892	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x28mm Titanio	1
1893	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x30mm Titanio	1
1894	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x32mm Titanio	1
1895	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x34mm Titanio	1
1896	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x35mm Titanio	1
1897	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x38mm Titanio	1
1898	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x40mm Titanio	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO: GJU- FR-035****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN: 04****ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA: 02/05/2023**

1899	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x42mm Titania	1
1900	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x45mm Titania	1
1901	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x50mm Titania	1
1902	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x65mm Titania	1
1903	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x70mm Titania	1
1904	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 3.5x75mm Titania	1
1905	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x20mm Titania	1
1906	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x22mm Titania	1
1907	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x24mm Titania	1
1908	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x26mm Titania	1
1909	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x28mm Titania	1
1910	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x30mm Titania	1
1911	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x32mm Titania	1
1912	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x34mm Titania	1
1913	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x36mm Titania	1
1914	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x38mm Titania	1
1915	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x40mm Titania	1
1916	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x42mm Titania	1
1917	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x44mm Titania	1
1918	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x45mm Titania	1
1919	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x46mm Titania	1
1920	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x48mm Titania	1
1921	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x50mm Titania	1
1922	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x55mm Titania	1
1923	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x60mm Titania	1
1924	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x65mm Titania	1
1925	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x70mm Titania	1
1926	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x75mm Titania	1
1927	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x80mm Titania	1
1928	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x85mm Titania	1
1929	Tornillo ABC Bloqueo Autorroscante de 5.0x90mm Titania	1
1930	Tornillo/cabeza conica 3,5 x 12MM	1
1931	Tornillo/cabeza conica 3,5 x 14MM	1
1932	Tornillo cabeza conica 3,5 x 16MM	1
1933	Tornillo cabeza conica 3,5 x 18MM	1
1934	Tornillo cabeza conica 3,5 x 20MM	1
1935	Tornillo cabeza conica 3,5 x 22MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

1936	Tornillo cabeza conica 3,5 x 24MM	1
1937	Tornillo cabeza conica 3,5 x 26MM	1
1938	Tornillo cabeza conica 3,5 x 28MM	1
1939	Tornillo cabeza conica 3,5 x 30MM	1
1940	Tornillo cabeza conica 3,5 x 32MM	1
1941	Tornillo cabeza conica 3,5 x 34MM	1
1942	Tornillo cabeza conica 3,5 x 36MM	1
1943	Tornillo cabeza conica 3,5 x 38MM	1
1944	Tornillo cabeza conica 3,5 x 40MM	1
1945	Tornillo cabeza conica 3,5 x 42MM	1
1946	Tornillo cabeza conica 3,5 x 44MM	1
1947	Tornillo cabeza conica 3,5 x 46MM	1
1948	Tornillo cabeza conica 3,5 x 48MM	1
1949	Tornillo cabeza conica 3,5 x 50MM	1
1950	Tornillo cabeza conica 3,5 x 55MM	1
1951	Tornillo cabeza conica 3,5 x 60MM	1
1952	Tornillo cabeza conica 3,5 x 65MM	1
1953	Tornillo cabeza conica 3,5 x 70MM	1
1954	Tornillo cabeza conica 3,5 x 75MM	1
1955	Tornillo cabeza conica 3,5 x 36 rosca parcial	1
1956	Tornillo cabeza conica 3,5 x 38 rosca parcial	1
1957	Tornillo cabeza conica 3,5 x 40 rosca parcial	1
1958	Tornillo cabeza conica 3,5 x 42 rosca parcial	1
1959	Tornillo cabeza conica 3,5 x 44 rosca parcial	1
1960	Tornillo cabeza conica 3,5 x 46 rosca parcial	1
1961	Tornillo cabeza conica 3,5 x 48 rosca parcial	1
1962	Tornillo cabeza conica 3,5 x 50 rosca parcial	1
1963	Tornillo cabeza conica 3,5 x 55 rosca parcial	1
1964	Tornillo cabeza conica 3,5 x 60 rosca parcial	1
1965	Tornillo cabeza conica 3,5 x 65 rosca parcial	1
1966	Tornillo cabeza conica 3,5 x 70 rosca parcial	1
1967	Tornillo cabeza conica 3,5 x 75 rosca parcial	1
1968	Tornillo cabeza conica 5,0 x 22MM	1
1969	Tornillo cabeza conica 5,0 x 24MM	1
1970	Tornillo cabeza conica 5,0 x 26MM	1
1971	Tornillo cabeza conica 5,0 x 28MM	1
1972	Tornillo cabeza conica 5,0 x 30MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

1973	Tornillo cabeza conica 5,0 x 32MM	1
1974	Tornillo cabeza conica 5,0 x 34MM	1
1975	Tornillo cabeza conica 5,0 x 36MM	1
1976	Tornillo cabeza conica 5,0 x 38MM	1
1977	Tornillo cabeza conica 5,0 x 40MM	1
1978	Tornillo cabeza conica 5,0 x 42MM	1
1979	Tornillo cabeza conica 5,0 x 44MM	1
1980	Tornillo cabeza conica 5,0 x 46MM	1
1981	Tornillo cabeza conica 5,0 x 48MM	1
1982	Tornillo cabeza conica 5,0 x 50MM	1
1983	Tornillo cabeza conica 5,0x 55MM	1
1984	Tornillo cabeza conica 5,0 x 60MM	1
1985	Tornillo cabeza conica 5,0 x 65MM	1
1986	Tornillo cabeza conica 5,0 x 70MM	1
1987	Tornillo cabeza conica 5,0 x 75MM	1
1988	Tornillo cabeza conica 5,0 x 80MM	1
1989	Tornillo cabeza conica 5,0 x 85MM	1
1990	Tornillo cabeza conica 5,0 x 90MM	1
1991	Tornillo cabeza conica 5,0x 42 rosca parcial	1
1992	Tornillo cabeza conica 5,0 x 44 rosca parcial	1
1993	Tornillo cabeza conica 5,0x 46 rosca parcial	1
1994	Tornillo cabeza conica 5,0 x 48 rosca parcial	1
1995	Tornillo cabeza conica 5,0 x 50 rosca parcial	1
1996	Tornillo cabeza conica 5,0 x 55 rosca parcial	1
1997	Tornillo cabeza conica 5,0-x 60 rosca parcial	1
1998	Tornillo cabeza conica 5,0 x 65 rosca parcial	1
1999	Tornillo cabeza conica 5,0 x 70 rosca parcial	1
2000	Tornillo cabeza conica 5,0 x 75 rosca parcial	1
2001	Tornillo cabeza conica 5,0 x 80 rosca parcial	1
2002	Tornillo cabeza conica 5,0 x 85 rosca parcial	1
2003	Tornillo cabeza conica 5,0 x 90 rosca parcial	1
2004	Tornillo canulado de 7.3mm, rosca media, cabeza conica	1
2005	Tornillo canulado de 7.3mm, rosca completa, cabeza conica	1
2006	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 60 en Titanio	1
2007	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 65 en Titanio	1
2008	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 70 en Titanio	1
2009	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 75 en Titanio	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2010	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 80 en Titanio	1
2011	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 83 en Titanio, rojo	1
2012	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 85 en Titanio	1
2013	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 90 en Titanio	1
2014	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 95 en Titanio	1
2015	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 100 en Titanio	1
2016	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 105 en Titanio	1
2017	Tornillo ABC Bloqueo Canulado de 7,3 x 110 en Titanio	1
2018	Tornillo ABC cortical 2.7 x 8 Stardrive	1
2019	Tornillo ABC cortical 2.7 x 9 Stardrive	1
2020	Tornillo ABC cortical 2.7 x 10 Stardrive	1
2021	Tornillo ABC cortical 2.7 x 11 Stardrive	1
2022	Tornillo ABC cortical 2.7 x 12 Stardrive	1
2023	Tornillo ABC cortical 2.7 x 14 Stardrive	1
2024	Tornillo ABC cortical 2.7 x 16 Stardrive	1
2025	Tornillo ABC cortical 2.7 x 18 Stardrive	1
2026	Tornillo ABC cortical 2.7 x 20 Stardrive	1
2027	Tornillo ABC cortical 2.7 x 22 Stardrive	1
2028	Tornillo ABC cortical 2.7 x 24 Stardrive	1
2029	Tornillo ABC cortical 2.7 x 26 Stardrive	1
2030	Tornillo ABC cortical 2.7 x 28 Stardrive	1
2031	Tornillo ABC cortical 2.7 x 30 Stardrive	1
2032	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 10 Stardrive	1
2033	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 12 Stardrive	1
2034	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 14 Stardrive	1
2035	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 16 Stardrive	1
2036	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 18 Stardrive	1
2037	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 20 Stardrive	1
2038	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 22 Stardrive	1
2039	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 24 Stardrive	1
2040	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 26 Stardrive	1
2041	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 28 Stardrive	1
2042	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 30 Stardrive	1
2043	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 10 angulo variable, Stardrive, autotarrajante.	1
2044	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 12 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2045	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 14 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2046	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 16 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO:** GJU- FR-035**PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN:** 04**ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA:** 02/05/2023

2047	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 18 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2048	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 20 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2049	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 22 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2050	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 24 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2051	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 26 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2052	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 28 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2053	Tornillo ABC bloqueo autotarrajante 2.4 x 30 angulo variable, Stardrive, autorroscante.	1
2054	Placa DHS de 3 Orif en titanio	1
2055	Placa DHS de 4 Orif en titanio	1
2056	Placa DHS de 5 Orif en titanio	1
2057	Placa DHS de 6 Orif en titanio	1
2058	Placa DHS de 8 Orif en titanio	1
2059	Placa DHS de 10 Orif en titanio	1
2060	Placa DHS de 12 Orif en titanio	1
2061	Placa DCS de 6 Orif. en Titanio	1
2062	Placa DCS de 8 Orif. en Titanio	1
2063	Placa DCS de 10 Orif. en Titanio	1
2064	Placa DCS de 11 Orif. en Titanio	1
2065	Placa de Soporte Trocanterico DHTS-DCS	1
2066	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 55 en Titanio.	1
2067	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 60 en Titanio.	1
2068	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 65 en Titanio	1
2069	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 70 en Titanio	1
2070	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 75 en Titanio	1
2071	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 80 en Titanio	1
2072	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 85 en Titanio	1
2073	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 90 en Titanio	1
2074	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 95 en Titanio	1
2075	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 100 en Titanio	1
2076	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 105 en Titanio	1
2077	Tornillo de Compresion DHTS	1
2078	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 55 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2079	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 60 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2080	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 65 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2081	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 70 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2082	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 75 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2083	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 80 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2084	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 85 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2085	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 90 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2086	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 95 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2087	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 100 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2088	Tornillo Deslizante DHTS-DCS de 105 en Titanio + Tornillo de compresion DHTS	1
2089	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 14MM	1
2090	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 16MM	1
2091	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 18MM	1
2092	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 20MM	1
2093	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 22MM	1
2094	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 24MM	1
2095	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 26MM	1
2096	Tornillo Herberden 3,0/4,0 X 28MM	1
2097	Tornillo ABC Canulado de 4.0x12mm	1
2098	Tornillo ABC Canulado de 4.0x14mm	1
2099	Tornillo ABC Canulado de 4.0x16mm	1
2100	Tornillo ABC Canulado de 4.0x18mm	1
2101	Tornillo ABC Canulado de 4.0x20mm	1
2102	Tornillo ABC Canulado de 4.0x22mm	1
2103	Tornillo ABC Canulado de 4.0x24mm	1
2104	Tornillo ABC Canulado de 4.0x26mm	1
2105	Tornillo ABC Canulado de 4.0x28mm	1
2106	Tornillo ABC Canulado de 4.0x30mm	1
2107	Tornillo ABC Canulado de 4.0x35mm	1
2108	Tornillo ABC Canulado de 4.0x40mm	1
2109	Tornillo ABC Canulado de 4.0x45mm	1
2110	Tornillo ABC Canulado de 4.0x50mm	1
2111	Tornillo ABC Canulado de 4.0x55mm	1
2112	Tornillo ABC Canulado de 4.0x60mm	1
2113	Arandela lisa de 4,0 mm en Titanio para Tornillo Canulado	1
2114	Arandela con pinchos de 4,0 mm en Titanio para Tornillo Canulado	1
2115	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x45mm Titanio	1
2116	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x50mm Titanio	1
2117	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x55mm Titanio	1
2118	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x60mm Titanio	1
2119	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x65mm Titanio	1
2120	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x70mm Titanio	1

“Trabajando por la Salud del pueblo Araucano”

Calle 15-16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2121	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x75mm Titanio	1
2122	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x80mm Titanio	1
2123	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x85mm Titanio	1
2124	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x90mm Titanio	1
2125	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x95mm Titanio	1
2126	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x100mm Titanio	1
2127	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x105mm Titanio	1
2128	Tornillo ABC Canulado Rosca Corta de 6.5x110mm Titanio	1
2129	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 45mm	1
2130	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 50mm	1
2131	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 55mm	1
2132	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 60mm	1
2133	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 65mm	1
2134	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 70mm	1
2135	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 75mm	1
2136	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 80mm	1
2137	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 85mm	1
2138	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 90mm	1
2139	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 95mm	1
2140	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 100mm	1
2141	Tornillo ABC Canulado Rosta Total de 6.5 x 105mm	1
2142	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x50mm Titanio	1
2143	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x55mm Titanio	1
2144	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x60mm Titanio	1
2145	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x65mm Titanio	1
2146	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x70mm Titanio	1
2147	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x75mm Titanio	1
2148	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x80mm Titanio	1
2149	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x85mm Titanio	1
2150	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x90mm Titanio	1
2151	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x95mm Titanio	1
2152	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x100mm Titanio	1
2153	Tornillo ABC Canulado Rosca Media de 7.3x105mm Titanio	1
2154	Arandela lisa de 6,5mm/7,3mm en Titanio para Tornillo Canulado	1
2155	Arandela con pincho de 6,5mm/7,3mm en Titanio para Tornillo Canulado	1
2156	Tornillo mini Herberden 2,4mmx12, rosca corta	1
2157	Tornillo mini Herberden 2,4mmx14, rosca corta	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2158	Tornillo mini Herberden 2,4mmx16, rosca corta	1
2159	Tornillo mini Herberden 2,4mmx18, rosca corta	1
2160	Tornillo mini Herberden 2,4mmx20, rosca corta	1
2161	Tornillo mini Herberden 2,4mmx22, rosca corta	1
2162	Tornillo mini Herberden 2,4mmx24, rosca corta	1
2163	Tornillo mini Herberden 2,4mmx26, rosca corta	1
2164	Tornillo mini Herberden 2,4mmx28, rosca corta	1
2165	Tornillo mini Herberden 2,4mmx18, rosca larga	1
2166	Tornillo mini Herberden 2,4mmx20, rosca larga	1
2167	Tornillo mini Herberden 2,4mmx22, rosca larga	1
2168	Tornillo mini Herberden 2,4mmx24, rosca larga	1
2169	Tornillo mini Herberden 2,4mmx26, rosca larga	1
2170	Tornillo mini Herberden 2,4mmx28, rosca larga	1
2171	Tornillo mini Herberden 2,4mmx30, rosca larga	1
2172	Smini placa ABC recta de 1,5 X 3 Orif	1
2173	Smini placa ABC recta de 1,5 X 4 Orif	1
2174	Smini placa ABC recta de 1,5 X 5 Orif	1
2175	Smini placa ABC recta de 1,5 X 6 Orif	1
2176	Smini placa ABC recta de 1,5 X 7 Orif	1
2177	Smini placa ABC recta de 1,5 X 8 Orif	1
2178	Smini placa ABC recta de 1,5 X 9 Orif	1
2179	Smini placa ABC recta de 1,5 X 10 Orif	1
2180	placa en T 1,5 cabeza 3 x 4 orif	1
2181	placa en T 1,5 cabeza 3 x 5 orif	1
2182	placa en T 1,5 cabeza 3 x 6 orif	1
2183	placa en T 1,5 cabeza 3 x 7 orif	1
2184	placa en T 1,5 cabeza 3 x 8 orif	1
2185	placa en T 1,5 cabeza 3 x 9 orif	1
2186	placa en T 1,5 cabeza 3 x 10 orif	1
2187	placa en T 1,5 cabeza 4 x 4 orif	1
2188	placa en T 1,5 cabeza 4 x 5 orif	1
2189	placa en T 1,5 cabeza 4 x 6 orif	1
2190	placa en T 1,5 cabeza 4 x 7 orif	1
2191	placa en T 1,5 cabeza 4 x 8 orif	1
2192	placa en T 1,5 cabeza 4 x 9 orif	1
2193	placa en T 1,5 cabeza 4 x 10 orif	1
2194	placa arco en T 1,5 cabeza 2 x 3 orif.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2195	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 4 orif.	1
2196	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 5 orif.	1
2197	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 6 orif.	1
2198	placa arco en T 1.5 cabeza 2 x 7 orif.	1
2199	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 3 orif.	1
2200	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 4 orif.	1
2201	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 5 orif.	1
2202	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 6 orif.	1
2203	placa arco en T 1.5 cabeza 3 x 7 orif.	1
2204	Tornillo cortical de 1.5 x 6mm, stardrive, autorroscante	1
2205	Tornillo cortical de 1.5 x 7mm, stardrive, autorroscante	1
2206	Tornillo cortical de 1.5 x 8mm, stardrive, autorroscante	1
2207	Tornillo cortical de 1.5 x 9mm, stardrive, autorroscante	1
2208	Tornillo cortical de 1.5 x 10mm, stardrive, autorroscante	1
2209	Tornillo cortical de 1.5 x 11mm, stardrive, autorroscante	1
2210	Tornillo cortical de 1.5 x 12mm, stardrive, autorroscante	1
2211	Tornillo cortical de 1.5 x 13mm, stardrive, autorroscante	1
2212	Tornillo cortical de 1.5 x 14mm, stardrive, autorroscante	1
2213	Tornillo cortical de 1.5 x 15mm, stardrive, autorroscante	1
2214	Tornillo cortical de 1.5 x 16mm, stardrive, autorroscante	1
2215	Tornillo cortical de 1.5 x 17mm, stardrive, autorroscante	1
2216	Tornillo cortical de 1.5 x 18mm, stardrive, autorroscante	1
2217	Tornillo cortical de 1.5 x 19mm, stardrive, autorroscante	1
2218	Tornillo cortical de 1.5 x 20mm, stardrive, autorroscante	1
2219	Smini placa ABC recta de 2,0 x 4 orif	1
2220	Smini placa ABC recta de 2,0 x 5 orif	1
2221	Smini placa ABC recta de 2,0 x 6 orif	1
2222	Smini placa ABC recta de 2,0 x 7 orif	1
2223	Smini placa ABC recta de 2,0 x 8 orif	1
2224	Smini placa ABC recta de 2,0 x 9 orif	1
2225	Smini placa ABC recta de 2,0 x 10 orif	1
2226	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 4 orif	1
2227	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 5 orif	1
2228	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 6 orif	1
2229	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 7 orif	1
2230	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 8 orif	1
2231	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 9 orif	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:
www.hospital-sanvicente.gov.co Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2232	placa en T de 2,0 cabeza 3 x 10 orif	1
2233	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 4 orif	1
2234	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 5 orif	1
2235	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 6 orif	1
2236	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 7 orif	1
2237	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 8 orif	1
2238	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 9 orif	1
2239	placa en T de 2,0 cabeza 4 x 10 orif	1
2240	placa arco en T I 2,0 cabeza 2 x 3 orif.	1
2241	placa arco en T I 2,0 cabeza 2 x 4 orif.	1
2242	placa arco en T I 2,0 cabeza 2 x 5 orif.	1
2243	placa arco en T I 2,0 cabeza 2 x 6 orif.	1
2244	placa arco en T I 2,0 cabeza 2 x 7 orif.	1
2245	placa arco en T I 2,0 cabeza 2 x 8 orif.	1
2246	placa arco en T I 2,0 cabeza 3 x 3 orif.	1
2247	placa arco en T I 2,0 cabeza 3 x 4 orif.	1
2248	placa arco en T I 2,0 cabeza 3 x 5 orif.	1
2249	placa arco en T I 2,0 cabeza 3 x 6 orif.	1
2250	placa arco en T I 2,0 cabeza 3 x 7 orif.	1
2251	placa arco en T I 2,0 cabeza 3 x 8 orif.	1
2252	placa arco en T II sistema 2,0 x 2 orifi.	1
2253	placa arco en T II sistema 2,0 x 3 orifi.	1
2254	placa arco en T II sistema 2,0 x 4 orifi.	1
2255	placa arco en L de 2,0 x 2 orif. lza.	1
2256	placa arco en L de 2,0 x 3 orif. lza.	1
2257	Placa arco en L de 2,0 x 4 orif. lza.	1
2258	Placa arco en L de 2,0 x 2 orif. der.	1
2259	Placa arco en L de 2,0 x 3 orif. der.	1
2260	Placa arco en L de 2,0 x 4 orif. der.	1
2261	Tornillo cortical de 2,0 x 6mm, stardrive, autorroscante	1
2262	Tornillo cortical de 2,0 x 7mm, stardrive, autorroscante	1
2263	Tornillo cortical de 2,0 x 8mm, stardrive, autorroscante	1
2264	Tornillo cortical de 2,0 x 9mm, stardrive, autorroscante	1
2265	Tornillo cortical de 2,0 x 10mm, stardrive, autorroscante	1
2266	Tornillo cortical de 2,0 x 11mm, stardrive, autorroscante	1
2267	Tornillo cortical de 2,0 x 12mm, stardrive, autorroscante	1
2268	Tornillo cortical de 2,0 x 13mm, stardrive, autorroscante	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2269	Tornillo cortical de 2.0 x 14mm, stardrive, autorroscante	1
2270	Tornillo cortical de 2.0 x 15mm, stardrive, autorroscante	1
2271	Tornillo cortical de 2.0 x 16mm, stardrive, autorroscante	1
2272	Tornillo cortical de 2.0 x 17mm, stardrive, autorroscante	1
2273	Tornillo cortical de 2.0 x 18mm, stardrive, autorroscante	1
2274	Tornillo cortical de 2.0 x 19mm, stardrive, autorroscante	1
2275	Tornillo cortical de 2.0 x 20mm, stardrive, autorroscante	1
2276	Smini placa ABC recta de 2,7 x 3	1
2277	Smini placa ABC recta de 2,7 x 4 orif	1
2278	Smini placa ABC recta de 2,7 x 5 orif	1
2279	Smini placa ABC recta de 2,7 x 6 orif	1
2280	Smini placa ABC recta de 2,7 x 7 orif	1
2281	Smini placa ABC recta de 2,7 x 8 orif	1
2282	placa arco en T I de 2,7 x 3 orif	1
2283	placa arco en T I de 2,7 x 4 orif	1
2284	placa arco en T I de 2,7 x 5 orif	1
2285	placa arco en T I de 2,7 x 6 orif	1
2286	placa arco en T I de 2,7 x 7 orif	1
2287	placa arco en T I de 2,7 x 8 orif	1
2288	placa arco en T II de 2,7 x 3 orif	1
2289	placa arco en L de 2,7 x 3 izq.	1
2290	placa arco en L de 2,7 x 4 izq.	1
2291	placa arco en L de 2,7 x 3 der.	1
2292	placa arco en L de 2,7 x 4 der.	1
2293	placa arco en T II de 2,7 x 2 orif.	1
2294	placa arco en T II de 2,7 x 4 orif.	1
2295	placa arco en L de 2,7 x 2 izq.	1
2296	placa arco en L de 2,7 x 2 der.	1
2297	Placa ABC LCP recta bloq. 1.5mm x 4 orif.	1
2298	Placa ABC LCP recta bloq. 1.5mm x 6 orif.	1
2299	Placa recta bloq. 1.5mm x 6 orif.	1
2300	Placa recta bloq. 1.5mm x 12 orif.	1
2301	Placa en T bloq. 1.5mm cabeza de 3 x 4 orif	1
2302	Placa en T bloq. 1.5mm cabeza de 3 x 8 orif	1
2303	Placa en T bloq. 1.5mm Cabeza de 4 x 4 orif.	1
2304	Placa en T bloq. 1.5mm Cabeza de 4 x 8 orif.	1
2305	Placa en Y bloq. 1.5mm x 4 orif.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

-Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2306	Placa en Y bloq. 1.5mm x 8 orif.	1
2307	Placa Condilar bloq. 1.5mm X 4 orif.	1
2308	Placa Condilar bloq. 1.5mm X 8 orif.	1
2309	Placa 3D bloq. 1.5mm x 8 orif. izq.	1
2310	Placa 3D bloq. 1.5mm x 8 orif. der.	1
2311	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 4 orif	1
2312	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 5 orif	1
2313	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 6 orif	1
2314	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 7 orif	1
2315	Placa ABC LCP recta bloq. 2.0mm x 8 orif	1
2316	Placa adaptacion bloq. 2.0mm x 6 orif.	1
2317	Placa adaptacion bloq. 2.0mm x 12 orif.	1
2318	Placa en T bloq. 2.0mm Cabeza de 3 x 3 orif.	1
2319	Placa en T bloq. 2.0mm Cabeza de 3 x 5 orif.	1
2320	Placa en T bloq. 2.0mmCabeza de 3 x 7 orif.	1
2321	Placa adaptacion en Y bloq.2.0mm X 3 orif.	1
2322	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm X 5 orif.	1
2323	Placa adaptacion en Y bloq. 2.0mm X7-orif.	1
2324	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 3-orif.	1
2325	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 5-orif.	1
2326	Placa adaptacion en T bloq. 2.0mm X 7 orif.	1
2327	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 3	1
2328	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 5	1
2329	Placa Condilar Bloq. 2.0mm x 7	1
2330	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 4 orif	1
2331	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 5 orif	1
2332	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 6 orif	1
2333	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 7 orif	1
2334	Placa ABC LCP recta bloq. 2.4mm x 8 orif	1
2335	Placa adaptacion bloq. 2.4mm x 6 orif.	1
2336	Placa adaptacion bloq. 2.4mm x 12 orif.	1
2337	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 3 orif.	1
2338	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 5 orif.	1
2339	Placa en T bloq. 2.4mm cabeza 3 X 7 orif.	1
2340	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 3	1
2341	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 5	1
2342	Placa adaptacion en Y 2.4mm x 7	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina: PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2343	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 3 orif.	1
2344	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 5 orif.	1
2345	Placa adaptacion en T 2.4mm cabeza 2 x 7 orif.	1
2346	Placa condilar 2.4mm x 3 orif.	1
2347	Placa condilar 2.4mm x 5 orif.	1
2348	Placa condilar 2.4mm x 7 orif.	1
2349	Placa en H bloq. 2.7mm x 5 orif	1
2350	Placa en H bloq. 2.7mm x 8 orif	1
2351	Placa recta bloq. de 2.7mm x 2 orif.	1
2352	Placa en X bloq. De 2.7mm x 18mm para pie, pequena	1
2353	Placa en X bloq. De 2.7mm x 24mm para pie, mediana	1
2354	Placa en X bloq. De 2.7mm x 30mm para pie, grande	1
2355	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 4 orif	1
2356	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 5 orif	1
2357	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 6 orif	1
2358	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 7 orif	1
2359	Placa ABC LCP recta bloq. 2.7mm x 8 orif	1
2360	Placa de adaptacion bloq. 2.7mm x 6	1
2361	Placa de adaptacion bloq. 2.7mm.x 12	1
2362	Placa en T bloq.2.7mm cabeza de 2 x 3 orif.	1
2363	Placa en T bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif.	1
2364	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif izq.	1
2365	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif izq.	1
2366	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif der.	1
2367	Placa en L oblicua bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif der.	1
2368	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif izq.	1
2369	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif izq.	1
2370	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 3 orif der.	1
2371	Placa en L bloq. 2.7mm cabeza de 2 x 4 orif der.	1
2372	Placa condilar bloq. 2.7mm x 3 orif	1
2373	Placa condilar bloq. 2.7mm x 5 orif	1
2374	Placa condilar bloq. 2.7mm x 7 orif	1
2375	Tornillo bloqueado 1.5 x 6mm, stardrive, autorroscante.	1
2376	Tornillo bloqueado 1.5 x 8mm, stardrive, autorroscante.	1
2377	Tornillo bloqueado 1.5 x 10mm, stardrive, autorroscante.	1
2378	Tornillo bloqueado 1.5 x 12mm, stardrive, autorroscante.	1
2379	Tornillo bloqueado 1.5 x 14mm, stardrive, autorroscante.	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2380	Tornillo bloqueado 1.5 x 16mm, stardrive, autorroscante.	1
2381	Tornillo bloqueado 1.5 x 18mm, stardrive, autorroscante.	1
2382	Tornillo bloqueado 1.5 x 20mm, stardrive, autorroscante.	1
2383	Tornillo bloqueado 2.0 x 6mm, stardrive, autorroscante	1
2384	Tornillo bloqueado 2.0 x 8mm, stardrive, autorroscante	1
2385	Tornillo bloqueado 2.0 x 10mm, stardrive, autorroscante	1
2386	Tornillo bloqueado 2.0 x 12mm, stardrive, autorroscante	1
2387	Tornillo bloqueado 2.0 x 14mm, stardrive, autorroscante	1
2388	Tornillo bloqueado 2.0 x 16mm, stardrive, autorroscante	1
2389	Tornillo bloqueado 2.0 x 18mm, stardrive, autorroscante	1
2390	Tornillo bloqueado 2.0 x 20mm, stardrive, autorroscante	1
2391	Tornillo bloqueado 2.0 x 22mm, stardrive, autorroscante	1
2392	Tornillo bloqueado 2.0 x 24mm, stardrive, autorroscante	1
2393	Tornillo bloqueado 2.0 x 26mm, stardrive, autorroscante.	1
2394	Tornillo bloqueado 2.0 x 28mm, stardrive, autorroscante	1
2395	Tornillo bloqueado 2.0 x 30mm, stardrive, autorroscante	1
2396	Tornillo bloqueado de 2.7 x 6mm, stardrive, autorroscante	1
2397	Tornillo bloqueado de 2.7 x 8mm, stardrive, autorroscante	1
2398	Tornillo bloqueado de 2.7 x 10mm, stardrive, autorroscante	1
2399	Tornillo bloqueado de 2.7 x 12mm, stardrive, autorroscante	1
2400	Tornillo bloqueado de 2.7 x 14mm, stardrive, autorroscante	1
2401	Tornillo bloqueado de 2.7 x 16mm, stardrive, autorroscante	1
2402	Tornillo bloqueado de 2.7 x 18mm, stardrive, autorroscante	1
2403	Tornillo bloqueado de 2.7 x 20mm, stardrive, autorroscante	1
2404	Tornillo bloqueado de 2.7 x 22mm, stardrive, autorroscante	1
2405	Tornillo bloqueado de 2.7 x 24mm, stardrive, autorroscante	1
2406	Tornillo bloqueado de 2.7 x 26mm, stardrive, autorroscante	1
2407	Tornillo bloqueado de 2.7 x 28mm, stardrive, autorroscante	1
2408	Tornillo bloqueado de 2.7 x 30mm, stardrive, autorroscante	1
2409	Tornillo cortical 2.4 x 6mm, stardrive, autorroscante	1
2410	Tornillo cortical 2.4 x 8mm, stardrive, autorroscante	1
2411	Tornillo cortical 2.4 x 10mm, stardrive, autorroscante	1
2412	Tornillo cortical 2.4 x 12mm, stardrive, autorroscante	1
2413	Tornillo cortical 2.4 x 14mm, stardrive, autorroscante	1
2414	Tornillo cortical 2.4 x 16mm, stardrive, autorroscante	1
2415	Tornillo cortical 2.4 x 18mm, stardrive, autorroscante	1
2416	Tornillo cortical 2.4 x 20mm, stardrive, autorroscante	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO:** GJU- FR-035**PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN:** 04**ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA:** 02/05/2023

2417	Tornillo cortical 2.4 x 22mm, siardrive, autorroscante	1
2418	Tornillo cortical 2.4 x 24mm, siardrive, autorroscante	1
2419	Tornillo cortical 2.4 x 26mm, siardrive, autorroscante	1
2420	Tornillo cortical 2.4 x 28mm, siardrive, autorroscante	1
2421	Tornillo cortical 2.4 x 30mm, siardrive, autorroscante	1
2422	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 270	1
2423	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 285	1
2424	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 300	1
2425	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 315	1
2426	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 330	1
2427	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 345	1
2428	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 360	1
2429	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 270	1
2430	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 285	1
2431	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 300	1
2432	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 315	1
2433	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 330	1
2434	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 345	1
2435	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 9 X 360	1
2436	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 270	1
2437	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 285	1
2438	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 300	1
2439	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 315	1
2440	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 330	1
2441	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 345	1
2442	Clavo Universal de Tibia Multibloqueo de 10 X 360	1
2443	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 25	1
2444	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 30	1
2445	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 35	1
2446	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 40	1
2447	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 45	1
2448	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 50	1
2449	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 55	1
2450	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 60	1
2451	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 65	1
2452	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 70	1
2453	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 75	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO: GJU- FR-035****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN: 04****ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA: 02/05/2023**

2454	Tornillo de Bloqueo Tibia de 4,5 X 80	1
2455	Tornillo de Cierre Universal (Tibia)	1
2456	Tornillo de Cierre Universal (Femur)	1
2457	Clavo Universal Femoral de 9 X340	1
2458	Clavo Universal Femoral de 9 X360	1
2459	Clavo Universal Femoral de 9 X380	1
2460	Clavo Universal Femoral de 9 X400	1
2461	Clavo Universal Femoral de 10 X340	1
2462	Clavo Universal Femoral de 10 X360	1
2463	Clavo Universal Femoral de 10 X380	1
2464	Clavo Universal Femoral de 10 X400	1
2465	Clavo Universal Femoral de 11 X340	1
2466	Clavo Universal Femoral de 11 X360	1
2467	Clavo Universal Femoral de 11 X380	1
2468	Clavo Universal Femoral de 11 X400	1
2469	Clavo Universal Femoral de 11 X420	1
2470	Clavo Universal Femoral de 12 X360	1
2471	Clavo Universal Femoral de 12 X380	1
2472	Clavo Universal Femoral de 12 X400	1
2473	Clavo Universal Femoral de 12 X420	1
2474	Tornillo de Femur de 4,9 X 25	1
2475	Tornillo de Femur de 4,9 X30	1
2476	Tornillo de Femur de 4,9 X 35	1
2477	Tornillo de Femur de 4,9 X 40	1
2478	Tornillo de Femur de 4,9 X45	1
2479	Tornillo de Femur de 4,9 X50	1
2480	Tornillo de Femur de 4,9 X55	1
2481	Tornillo de Femur de 4,9 X 60	1
2482	Tornillo de Femur de 4,9 X 65	1
2483	Tornillo de Femur de 4,9 X 70	1
2484	Tornillo de Femur de 4,9 X 75	1
2485	Tornillo de Femur de 4,9 X 80	1
2486	Tornillo de Femur de 4,9 X 85	1
2487	Clavo distal de femur 11x150	1
2488	Clavo distal de femur 11x200	1
2489	Clavo distal de femur 11x250	1
2490	Clavo distal de femur 11x270	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contacienos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO:** GJU- FR-035**VERSIÓN:** 04**FECHA:** 02/05/2023

2491	Clavo distal de femur 11x300	1
2492	Clavo distal de femur 12x150	1
2493	Clavo distal de femur 12x200	1
2494	Clavo distal de femur 12x250	1
2495	Clavo distal de femur 12x270	1
2496	Clavo distal de femur 12x300	1
2497	Tornillo de cierre de femur distal	1
2498	Clavo universal de humero multibloqueo 7x110	1
2499	Clavo universal de humero multibloqueo 7x160	1
2500	Clavo universal de humero multibloqueo 7x180	1
2501	Clavo universal de humero multibloqueo 7x200	1
2502	Clavo universal de humero multibloqueo 7x220	1
2503	Clavo universal de humero multibloqueo 7x240	1
2504	Clavo universal de humero multibloqueo 7x260	1
2505	Clavo universal de humero multibloqueo 8x110	1
2506	Clavo universal de humero multibloqueo 8x160	1
2507	Clavo universal de humero multibloqueo 8x180	1
2508	Clavo universal de humero multibloqueo 8x200	1
2509	Clavo universal de humero multibloqueo 8x220	1
2510	Clavo universal de humero multibloqueo 8x260	1
2511	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 18	1
2512	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 20	1
2513	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 22	1
2514	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 24	1
2515	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 26	1
2516	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 28	1
2517	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 30	1
2518	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 35	1
2519	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 40	1
2520	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 45	1
2521	Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 50	1
2522	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 20	1
2523	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 25	1
2524	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 30	1
2525	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 35	1
2526	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 40	1
2527	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 45	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO:** GJU- FR-035**PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN:** 04**ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA:** 02/05/2023

2528	Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 50	1
2529	Tornillo de cierre de humero	1
2530	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x170mm CRFC	1
2531	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x200mm CRFC	1
2532	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x240mm CRFC	1
2533	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x170mm CRFC	1
2534	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x200mm CRFC	1
2535	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x240mm CRFC	1
2536	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x170mm CRFC	1
2537	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x200mm CRFC	1
2538	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x240mm CRFC	1
2539	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x170mm CRFC	1
2540	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x200mm CRFC	1
2541	Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x240mm CRFC	1
2542	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x340mm Izquierdo CRFL	1
2543	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x380mm Izquierdo CRFL	1
2544	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x420mm Izquierdo CRFL	1
2545	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x340mm Derecho CRFL	1
2546	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x380mm Derecho CRFL	1
2547	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x420mm Derecho CRFL	1
2548	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x340mm Izquierdo CRFL	1
2549	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x380mm Izquierdo CRFL	1
2550	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x420mm Izquierdo CRFL	1
2551	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x340mm Derecho CRFL	1
2552	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x380mm Derecho CRFL	1
2553	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 10x420mm Derecho CRFL	1
2554	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x340mm Izquierdo CRFL	1
2555	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x380mm Izquierdo CRFL	1
2556	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x420mm Izquierdo CRFL	1
2557	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x340mm Derecho CRFL	1
2558	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x380mm Derecho CRFL	1
2559	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 11x420mm Derecho CRFL	1
2560	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x340mm Izquierdo CRFL	1
2561	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x380mm Izquierdo CRFL	1
2562	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x420mm Izquierdo CRFL	1
2563	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x340mm Derecho CRFL	1
2564	Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 12x380mm Derecho CRFL	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

2565	Clavo de Reconstrucción Femoral Largo 12x420mm Derecho CRFL	1
2566	Cilindro Helicoidal x 75mm Titanio	1
2567	Cilindro Helicoidal x 80mm Titanio	1
2568	Cilindro Helicoidal x 85mm Titanio	1
2569	Cilindro Helicoidal x 90mm Titanio	1
2570	Cilindro Helicoidal x 95mm Titanio	1
2571	Cilindro Helicoidal x 100mm Titanio	1
2572	Cilindro Helicoidal x 105mm Titanio	1
2573	Cilindro Helicoidal x 110mm Titanio	1
2574	Cilindro Helicoidal x 115mm Titanio	1
2575	tapon de cierre para PFNA, corto	1
2576	tapon de cierre para PFNA, largo	1
2577	ClavoFlexible de 2,0 X 400 en Titanio	1
2578	ClavoFlexible de 2,5 X 400 en Titanio	1
2579	ClavoFlexible de 3,0 X 400 en Titanio	1
2580	ClavoFlexible de 3,5X 400 en Titanio	1
2581	ClavoFlexible de 4,0 X 400 en Titanio	1
2582	Tapon de cierre clavo elastico $\phi 2,0/\phi 2,5$	1
2583	Tapon de cierre clavo elastico $\phi 3,0/\phi 3,5/\phi 4,0$	1
2584	Clavo de Kirschner $\phi 1,0 \times 230$, doble punta sin rosca	1
2585	Clavo de Kirschner $\phi 1,2 \times 230$ doble punta sin rosca	1
2586	Clavo de Kirschner $\phi 1,5 \times 230$ doble punta sin rosca	1
2587	Clavo de Kirschner $\phi 1,8 \times 230$ doble punta sin rosca	1
2588	Clavo de Kirschner $\phi 2,0 \times 230$ doble punta sin rosca	1
2589	Clavo de Steinmann $\phi 2,5 \times 230$ punta sencilla sin rosca	1
2590	Clavo de Steinmann $\phi 3,0 \times 300$ punta sencilla sin rosca	1
2591	Clavo de Steinmann $\phi 3,5 \times 300$ punta sencilla sin rosca	1
2592	Clavo de Steinmann $\phi 4,5 \times 300$ punta sencilla sin rosca	1
2593	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 9 \times 300 \text{mm}$	1
2594	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 9 \times 320 \text{mm}$	1
2595	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 9 \times 340 \text{mm}$	1
2596	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 9 \times 360 \text{mm}$	1
2597	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 9 \times 380 \text{mm}$	1
2598	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 9 \times 400 \text{mm}$	1
2599	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq. $\phi 9 \times 420 \text{mm}$	1
2600	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 9 \times 300 \text{mm}$	1
2601	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. $\phi 9 \times 320 \text{mm}$	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

2602	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x340mm	1
2603	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x360mm	1
2604	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x380mm	1
2605	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x400mm	1
2606	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ9x420mm	1
2607	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x300mm	1
2608	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x320mm	1
2609	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x340mm	1
2610	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x360mm	1
2611	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x380mm	1
2612	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x400mm	1
2613	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x420mm	1
2614	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ10x460mm	1
2615	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x300mm	1
2616	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x320mm	1
2617	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x340mm	1
2618	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x360mm	1
2619	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x380mm	1
2620	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x400mm	1
2621	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x420mm	1
2622	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ10x460mm	1
2623	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x300mm	1
2624	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x320mm	1
2625	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x340mm	1
2626	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x360mm	1
2627	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x380mm	1
2628	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x400mm	1
2629	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ11x420mm	1
2630	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x300mm	1
2631	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x320mm	1
2632	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x340mm	1
2633	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x360mm	1
2634	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x380mm	1
2635	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x400mm	1
2636	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der.φ11x420mm	1
2637	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x380mm	1
2638	Clavo Universal de Femur II, canulado, Izq.φ12x400mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN****CÓDIGO:** GJU- FR-035**PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN:** 04**ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA:** 02/05/2023

2639	Clavo Universal de Femur II, canulado, Iza. ϕ 12x420mm	1
2640	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ϕ 12x380mm	1
2641	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ϕ 12x400mm	1
2642	Clavo Universal de Femur II, canulado, Der. ϕ 12x420mm	1
2643	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x255mm	1
2644	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x270mm	1
2645	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x285mm	1
2646	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x300mm	1
2647	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x315mm	1
2648	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x330mm	1
2649	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x345mm	1
2650	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 8x360mm	1
2651	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x255mm	1
2652	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x270mm	1
2653	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x285mm	1
2654	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x300mm	1
2655	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x315mm	1
2656	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x330mm	1
2657	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x345mm	1
2658	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 9x360mm	1
2659	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x255mm	1
2660	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x270mm	1
2661	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x285mm	1
2662	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x300mm	1
2663	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x315mm	1
2664	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x330mm	1
2665	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x345mm	1
2666	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 10x360mm	1
2667	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x330mm	1
2668	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x345mm	1
2669	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x360mm	1
2670	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x376mm	1
2671	Clavo Universal de Tibia II, canulado, ϕ 11x390mm	1
2672	Tornillo de bloqueo de 4,9x26 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2673	Tornillo de bloqueo de 4,9x28 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2674	Tornillo de bloqueo de 4,9x30 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2675	Tornillo de bloqueo de 4,9x32 mm para Clavo Universal de Femur II	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2676	Tornillo de bloqueo de 4,9x34 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2677	Tornillo de bloqueo de 4,9x36 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2678	Tornillo de bloqueo de 4,9x38 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2679	Tornillo de bloqueo de 4,9x40 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2680	Tornillo de bloqueo de 4,9x42 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2681	Tornillo de bloqueo de 4,9x44 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2682	Tornillo de bloqueo de 4,9x46 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2683	Tornillo de bloqueo de 4,9x 48 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2684	Tornillo de bloqueo de 4,9x 50 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2685	Tornillo de bloqueo de 4,9x52 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2686	Tornillo de bloqueo de 4,9x54 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2687	Tornillo de bloqueo de 4,9x56 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2688	Tornillo de bloqueo de 4,9x58 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2689	Tornillo de bloqueo de 4,9x60 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2690	Tornillo de bloqueo de 4,9x62 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2691	Tornillo de bloqueo de 4,9x64 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2692	Tornillo de bloqueo de 4,9x66 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2693	Tornillo de bloqueo de 4,9x68 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2694	Tornillo de bloqueo de 4,9x70 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2695	Tornillo de bloqueo de 4,9x72 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2696	Tornillo de bloqueo de 4,9x74 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2697	Tornillo de bloqueo de 4,9x76 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2698	Tornillo de bloqueo de 4,9x78 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2699	Tornillo de bloqueo de 4,9x80 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2700	Tornillo de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II	1
2701	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6,9x60mm	1
2702	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6,9x65mm	1
2703	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6,9x70mm	1
2704	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6,9x75mm	1
2705	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6,9x80mm	1
2706	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6,9x85mm	1
2707	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6,9x90mm	1
2708	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6,9x95mm	1
2709	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6,9x100mm	1
2710	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6,9x105mm	1
2711	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6,9x110mm	1
2712	Tornillo de cuello femoral II ϕ 6,9x115mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2713	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II	1
2714	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x5mm	1
2715	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x10mm	1
2716	Tpon de cierre para Clavo Universal de Femur II x15mm	1
2717	Tornillo de bloqueo de 4,0x24 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2718	Tornillo de bloqueo de 4,0x26 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2719	Tornillo de bloqueo de 4,0x28 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2720	Tornillo de bloqueo de 4,0x30 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2721	Tornillo de bloqueo de 4,0x32 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2722	Tornillo de bloqueo de 4,0x34 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2723	Tornillo de bloqueo de 4,0x36 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2724	Tornillo de bloqueo de 4,0x38 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2725	Tornillo de bloqueo de 4,0x40 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2726	Tornillo de bloqueo de 4,0x42 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2727	Tornillo de bloqueo de 4,0x44 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2728	Tornillo de bloqueo de 4,0x46 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2729	Tornillo de bloqueo de 4,0x48 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2730	Tornillo de bloqueo de 4,0x50 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2731	Tornillo de bloqueo de 4,0x52 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2732	Tornillo de bloqueo de 4,0x54 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2733	Tornillo de bloqueo de 4,0x56 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2734	Tornillo de bloqueo de 4,0x58 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2735	Tornillo de bloqueo de 4,0x60 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2736	Tornillo de bloqueo de 4,0x62 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2737	Tornillo de bloqueo de 4,0x64 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2738	Tornillo de bloqueo de 4,0x66 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2739	Tornillo de bloqueo de 5,0x30 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2740	Tornillo de bloqueo de 5,0x35 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2741	Tornillo de bloqueo de 5,0x40 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2742	Tornillo de bloqueo de 5,0x45 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2743	Tornillo de bloqueo de 5,0x50 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2744	Tornillo de bloqueo de 5,0x55 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2745	Tornillo de bloqueo de 5,0x60 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2746	Tornillo de bloqueo de 5,0x65 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2747	Tornillo de bloqueo de 5,0x70 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2748	Tornillo de bloqueo de 5,0x75 mm para Clavo Universal de Tibia II	1
2749	Tornillo de bloqueo de 5,0x80 mm para Clavo Universal de Tibia II	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2750	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II	1
2751	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x5mm	1
2752	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x10mm	1
2753	Tapon de cierre para Clavo Universal de Tibia II x15mm	1
2754	Sistema Fijador de Muñeca Tipo Colles 160 (clavos incluidos)	1
2755	Fijador Externo de Muñeca Lineal (Clavos incluidos)	1
2756	Sistema Fijador de Falange Dupla (clavos incluidos)	1
2757	Sistema Fijador de Falange Unico (clavos incluidos)	1
2758	Fijador externo para antebrazo 150mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2759	Fijador externo para antebrazo 170mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2760	Fijador externo para tibia 200mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2761	Fijador externo para tibia 250mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2762	Fijador externo para tibia 300mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2763	Fijador externo para femur 350mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2764	Fijador externo para femur 400mm con sus resp. Clavos de chanz más llave	1
2765	Injerto oseo tipo putty 5cc	1
2766	Injerto oseo tipo putty 10cc	1
2767	Injerto oseo granulado 5cc	1
2768	Injerto oseo granulado 10cc	1
2769	Alambre Cerciaje 1.0mm	1
2770	Alambre Cerciaje 1.2mm	1
2771	Barra de carbono 11 mm	1
2772	Rotula Tubo a Tubo titanio	1
2773	Rotula universal titanio	1
2774	Rotula Metafisaria	1
2775	Clavos Schanz 5.0mm	1
2776	STIMULAN INYECTABLE 5CC	1
2777	STIMULAN INYECTABLE 10CC	1
2778	STIMULAN RAPID CURE 5 CC	1
2779	STIMULAN RAPID CURE 10CC	1
2780	STIMULAN RAPID CURE 20CC	1
2781	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS	1
2782	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.0 MM CON 2 AGUJAS	1
2783	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2784	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 4 AGUJAS	1
2785	ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 4.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2786	ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON 4 AGUJAS	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2787	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM SIN AGUJAS Y CINTA	1
2788	ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 2 AGUJAS Y CINTA	1
2789	ANCLA EN PEEK 2.9 MM CON 4 AGUJAS	1
2790	ANCLA ROSCADA EN PEEK 3.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2791	ANCLA ROSCADA EN PEEK 5.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2792	ANCLA ROSCADA EN PEEK 6.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2793	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+PEEK 3.5 MM	1
2794	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+PEEK 5.0 MM	1
2795	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+TITANIO 3.5 MM	1
2796	ANCLA SIN NUDO EN PEEK+TITANIO 5.0 MM	1
2797	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.2 MM CON 2 AGUJAS	1
2798	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2799	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.8 MM CON 4 AGUJAS	1
2800	SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 2.9 MM CON 4 AGUJAS	1
2801	ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE ø 3.0	1
2802	ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE ø 5.5	1
2803	KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE	1
2804	KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE-HTH	1
2805	KNITBUTTON 10 MM	1
2806	ENDOBUTTON 15 MM	1
2807	ENDOBUTTON 20 MM	1
2808	ENDOBUTTON 25 MM	1
2809	KNITBUTTON PLACA JUMBO	1
2810	KNITBUTTON JUMBO (PLACA CON RANURA)	1
2811	MINI KNITROPE DOBLE PLACA (CON AGUJAS)	1
2812	MINI KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE DOBLE PLACA	1
2813	MEDIUM KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA)	1
2814	MEDIUM KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (PLACA - BOTON)	1
2815	LARGE KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (TRIPLE PLACA)	1
2816	LARGE KNITROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA)	1
2817	KNITLOOP-EXTRAIBLE LADO ABAJO	1
2818	KNITROPE BUTTON LARGE (10 MM)	1
2819	KNITROPE BUTTON (8 MM)	1
2820	SISTEMA DE SUSPENSION AJUSTABLE (LADO ABAJO)	1
2821	SUPER SUTURA BLANCA # 2 CON AGUJA	1
2822	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 2 CON AGUJA	1
2823	SUPER SUTURA BLANCA/NEGRA # 2 CON AGUJA	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2824	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 5 CON AGUJA	1
2825	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 7 SIN AGUJA	1
2826	SUPER SUTURA EN LOOP # 2 CON AGUJA RECTA	1
2827	SUPER SUTURA EN CINTA BLANCA 1.5 x 90 CM SIN AGUJA	1
2828	SUPER SUTURA EN CINTA BLANCA 2.0 x 90 CM SIN AGUJA	1
2829	SISTEMA REPARACION MENISCAL FUERA-DENTRO # 2/0 BLANCA	1
2830	SISTEMA REPARACION MENISCAL FUERA-DENTRO # 2/0 AZUL	1
2831	ANCLAJE MEDIAL PEEK 4.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	1
2832	ANCLAJE MEDIAL PEEK 5.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	1
2833	ANCLAJE EN PEEK 2.9 MM CON 4 AGUJAS, 2 SUTURAS #2	1
2834	ANCLAJE DE SUTURA INESTABILIDAD 3.0MM 2 SUTURAS	1
2835	ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE - PLGA+β-TCP DOS HEBRAS - Ø4.5mm	1
2836	ANCLAJE MEDIAL BIOCOMPOSITE - PLGA+β-TCP - Ø5.5mm	1
2837	ANCLAJE MEDIAL HEALMAX - PLGA+β-TCP DOS HEBRAS - Ø4.75mm	1
2838	ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) PEEK 1 HEBRA - Ø4.5mm	1
2839	ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) BIOCOMBI UNA HEBRA - Ø4.75mm	1
2840	ANCLAJE BIOCOMPUESTO 2.6 MM 2 SUTURAS CON AGUJAS	1
2841	ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 1 SUTURA CON AGUJAS	1
2842	ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 2 SUTURA CON AGUJAS	1
2843	ANCLAJE SIN NUDO KNOTLESS PEEK/PEEK 5.5MM X 20MM	1
2844	ANCLAJE LABRAL (PRESS-IN) PEEK 2.9 * 10MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS	1
2845	SUTURA CON ANCLAJE 3.5MM TITANIO	1
2846	SUTURA CON ANCLAJE 5.0MM TITANIO	1
2847	SUTURA CON ANCLAJE 6.5MM TITANIO	1
2848	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS, 1 SUTURA #2/0	1
2849	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS	1
2850	ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON AGUJAS	1
2851	SUTURA USP 2, BLANCA, AGUJA MO-6 CobraBlack	1
2852	SUTURA USP 2, AZUL/AZUL, AGUJA MO-6	1
2853	CINTA-SUTURA, BLANCA/AZUL, 2.0mm, SIN AGUJA	1
2854	CINTA-SUTURA, AZUL/AZUL, 2.0mm, SIN AGUJA	1
2855	CANULA DE 6.5 * 70MM CON TAPÓN	1
2856	CANULA DE 8.5 * 70MM CON TAPÓN	1
2857	RADIOFRECUENCIA DE PLASMA CIRCULAR 90° SUCCION (Esteril - uso único)	1
2858	RADIOFRECUENCIA DE PLASMA PEQUEÑAS ARTICULACIONES (Esteril - uso único)	1
2859	EBERLE - 4,2mm ACERO - CUCHILLA Y/O FRESA SHAVER (USO)	1
2860	SET TUBOS BOMBA IRRIGACIÓN - KIT COMPLETO - EBERLE (Esteril - uso único)	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

2861	SISTEMA REPARACION MENISCAL DENTRO-FUERA	1
2862	SISTEMA REPARACION MENISCAL DENTRO-FUERA #2/0 BLANCA	1
2863	SISTEMA DE SUTURA PARA REPARACIÓN DE MENISCO SEMICURVO	1
2864	GUIA CON OJAL	1
2865	GUIA FLEXIBLE NITINOL	1
2866	PLACA JUMBO "XTENDOBUTTON" (REVISIÓN ACL)	1
2867	BOTON LIBRE TIPO "DOG-BONE" 8MM	1
2868	BOTON LIBRE TIPO "DOG-BONE" 10MM	1
2869	SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE HTH	1
2870	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR	1
2871	SISTEMA AJUSTABLE DOBLE ENDOBUTTON SINDESMOSIS	1
2872	SUTURA DE REPARACIÓN DOBLE BOTÓN SINDESMOSIS	1
2873	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR (UNA PLACA)	1
2874	SUTURA DE REPARACIÓN DE SEPARACIÓN ACROMIOCLAVICULAR	1
2875	SISTEMA AJUSTABLE ACROMIO CLAVICULAR (DOBLE PLACA)	1
2876	ORTHOBUTTON 12 MM	1
2877	ORTHOBUTTON 15 MM	1
2878	ORTHOBUTTON 20 MM	1
2879	ORTHOBUTTON AJUSTABLE	1
2880	FIBERWIRE # 5 W/NEEDLE	1
2881	FIBERWIRE # 2	1
2882	FIBERSTICK # 2	1
2883	FIBERLINK # 2	1
2884	FIBERLOOP # 2	1
2885	FIBERLOOP #2.0	1
2886	FIBERTAPE #2	1
2887	FIBERWIRE # 2-0	1
2888	FIBERWIRE # 2-0 W/NEEDLE	1
2889	FIBERWIRE # 4-0 W/NEEDLE	1
2890	FIBERSTICK #2-0	1
2891	FIBERLOOP #4-0	1
2892	LABRAETAPE 1.5 MM	1
2893	SUTURETAPE, 1.3MM W/NEEDLE	1
2894	CAMISA DARTSTICK STRAIGHT	1
2895	CAMISA DARTSTICK 15° UP	1
2896	KIT REPARADOR MENISCAL VIPER SMALL	1
2897	KIT REPARADOR MENISCAL VIPER MEDIUM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2898	MENISCAL CINCH	1
2899	CORTADOR DE SUTURA	1
2900	PROTECTOR MENISCUS SUTURING	1
2901	AGUJAS DE REPARACION MENISCAL	1
2902	MICRO SUTURELASSO CURVE PEQUEÑA	1
2903	MICRO SUTURELASSO - STRAIGHT	1
2904	MICRO SUTURELASSO - SHORT 70°	1
2905	ESTACION DE TRABAJO PARA TRANSPLANTE MENISCAL	1
2906	AGUJA SCORPION KNEE	1
2907	TORNILLO DE ANCLAJE FASTAK 2.8 MM	1
2908	ANCLAJE BIOCOMPOSITE SUTURETAK 3 X 14 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE	1
2909	TORNILLO DE ANCLAJE PERCUTANEO SUTURETAK 2.4 MM	1
2910	PEEK PUSHLOCK 2.9 MM X 15.5 MM	1
2911	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM DOBLE SUTURA FIBERWIRE	1
2912	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT II 5.5 MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE	1
2913	TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 MM DOBLE SUTURA	1
2914	TORNILLO DE ANCLAJE BIOCOMPOSITE FT 5.5 DOBLE SUTURA W/NEEDLE	1
2915	TORNILLO DE ANCLAJE SWIVELOCK SP 4.75 MM VENTED	1
2916	SWIVELOCK BIOCOMPOSITE 4.75MM X 19.1MM VENTED OJAL CERRADO	1
2917	TITANIUM SWIVELOCK SP 4.75 MM VENTED	1
2918	BIOCOMPOSITE SWIVELOCK G 4.75 MM X 19.1MM W/BUE FIBERTAPE LOOP	1
2919	BIOCOMPOSITE SWIVELOCK C 4.75 MM X 19.1MM W/BLACK TIGERTAPE LOOP	1
2920	PEEK PUSHLOCK 4.5 MM X 24 MM	1
2921	SWIVELOCK TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.5 MM	1
2922	SWIVELOCK CERRADO TENODESIS BICEPS PROXIMAL 7 MM X 19.1 MM	1
2923	DOG BONE	1
2924	KIT DOG BONE PARA RECONSTRUCCION A.C.	1
2925	KIT DOG BONE PARA RECONSTRUCCION A.C.	1
2926	CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 7 CMS (AMARILLA)	1
2927	CANULA TWIST-IN 6 MM X 7 CMS (VERDE)	1
2928	CANULA TWIST-IN 8.25 MM X 9 CMS (AZUL)	1
2929	CANULA CRISTAL 5.75 MM X 7 CMS (NARANJA)	1
2930	CANULA GEMINI	1
2931	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 3 CMS	1
2932	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 4 CMS	1
2933	PASSPORT CANNULA, 8 MM ID X 5 CMS	1
2934	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 2 CMS	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

2935	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 3 CMS	1
2936	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 4 CMS	1
2937	PASSPORT CANNULA, 10 MM ID X 5 CMS	1
2938	PASSPORT CANNULA, 12 MM ID X 3 CMS	1
2939	SUTURELASSO 45°	1
2940	SUTURELASSO 90°	1
2941	CORKSCREW SUTURELASSO 45° LEFT	1
2942	CORKSCREW SUTURELASSO 45° RIGHT	1
2943	SUTURELASSO SD 90° STRAIGHT	1
2944	SUTURELASSO SD 90° CURVE LEFT	1
2945	SUTURELASSO SD 90° CURVE RIGHT	1
2946	BANANA SUTURELASSO	1
2947	SUTURELASSO WIRE LOOP	1
2948	QUICKPASS LASSO DE 90° CURVE LEFT	1
2949	QUICKPASS LASSO DE 90° CURVE RIGHT	1
2950	QUICKPASS WIRE LOOP	1
2951	AGUJA SCORPION SUREFIRE	1
2952	AGUJA SCORPION	1
2953	AGUJA SCORPION MULTIFIRE	1
2954	MEDIDOR ARTROSCOPICO 220 MM X 60°	1
2955	CABLE DE IRRIGACION	1
2956	CABLE DE IRRIGACIÓN - EXTENSIÓN	1
2957	CABLE DE IRRIGACION -MODULAR	1
2958	CABLE DE IRRIGACIÓN DUALWAVE	1
2959	STAR SLEEVE VELCRO	1
2960	ARTHROVAC FLOOR SUCTION SYSTEM	1
2961	ARTHROVAC TELESCOPING HANDLE W/CONNECTOR	1
2962	ARTHROVAC FELT PADS FOR FLOOR SUCTION SYSTEM	1
2963	ECOSUCCIONADOR	1
2964	PASADOR DE SUTURA	1
2965	EXCALIBUR 3.8 MM	1
2966	SABRE 4.0 MM X 13 CMS	1
2967	TORPEDO 4.0 MM X 13 CMS	1
2968	EXCALIBUR 5.0 MM	1
2969	END CUTTER 3.8 MM	1
2970	BONE CUTTER	1
2971	CLEARCUT ROUND BURR, 8 FLUTE, 5.0 MM X 13 CMS	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO:** GJU- FR-035**PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN:** 04**ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA:** 02/05/2023

2972	CLEARCUT OVAL BURR, 8 FLUTE, 5.0 MM X 13 CMS	1
2973	POWER PICK 30°	1
2974	POWERASP 4.0 MM X 13 CMS	1
2975	SABRE SJ 2.0 MM X 7 CMS	1
2976	SABRE, SJ, 3.0 MM X 7 CM	1
2977	DISSECTOR SJ 3.0 MM X 7 CMS	1
2978	OVAL BURR SJ 10 FLUTE 3.0 MM X 7 CMS	1
2979	ROUND BURR SJ, 8 FLUTE 3.0 MM X 7 CMS	1
2980	DISSECTOR, 3.0MM X 7CM	1
2981	SABRE, 2.0MM X 7CM	1
2982	BURR, OVAL, 10 FLUTE, 3.0MM	1
2983	SABRE, 3.0MM X 7CM	1
2984	BURR, ROUND, 10 FLUTE, 3.0MM	1
2985	SABRE, 3.5MM X 7CM	1
2986	BURR ROUND HIP, 8 FLUTE 4.0 MM X 19 CMS	1
2987	EXCALIBUR CURVED HIP 4.2 MM X 19 CMS	1
2988	TORPEDO HIP 4.2 MM X 19 CMS	1
2989	BURR ROUND HIP, 8 FLUTE 5.0 MM X 19 CMS	1
2990	ARTHREX COOLCUT, ASPIRATING ABLATOR, 3 MM X 50°	1
2991	ARTHREX COOLCUT, ASPIRATING ABLATOR, 3 MM X 90°	1
2992	ARTHREX COOLCUT ABLATOR, MENISCECTOMY 45°	1
2993	ARTHREX COOLCUT ABLATOR, HOOK 90°	1
2994	ARTHREX COOLCUT SJ BALL	1
2995	ARTHREX COOLCUT SJ BALL 45°	1
2996	MINI TIGHTROPE 1.1 MM	1
2997	MINI TIGHTROPE 2.7 MM	1
2998	TORNILLO DE ANCLAJE MINIFASTAK 2.4 MM	1
2999	TORNILLO DE ANCLAJE MICRO-CORKSCREW FT 2.2 MM	1
3000	NANO CORKSCREW FT	1
3001	BIOCOMPOSITE SWIVELOCK 3.5MM X 15.8MM	1
3002	TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT 3.5MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE	1
3003	TIGHTROPE SYNDESMOSIS	1
3004	TIGHTROPE SYNDESMOSIS- ACERO	1
3005	CORREA DISTRACCION DE TOBILLO	1
3006	SISTEMA DE REPARACION BICEPS DISTAL	1
3007	SET DE REPARACION PARA TENDON DE AQUILES PARS	1
3008	KIT DE REPARACION DE PLACA PLANTAR	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO: GJU- FR-035****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN: 04****ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA: 02/05/2023**

3009	GUIA PROSTOP	1
3010	GUIA PROSTOP PLUS	1
3011	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 10MM	1
3012	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 11MM	1
3013	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 12MM	1
3014	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 13MM	1
3015	IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 14MM	1
3016	PEEK SWIVELock DX 3.5MM X 8.5MM	1
3017	MINI CORKSCREW	1
3018	MINI PUSHLOCK PEEK	1
3019	KIT MINISUTURE TAK	1
3020	KIT TFCC INSTRUMENTAL	1
3021	TRAMPA PARA DEDOS PEQUEÑA	1
3022	TRAMPA PARA DEDOS MEDIANA	1
3023	TRAMPA PARA DEDOS GRANDE	1
3024	TRAMPA PARA DEDOS EXTRA GRANDE	1
3025	PADS PARA TRACCION DE MANO	1
3026	ALMOHADILLA DE CONTATACION	1
3027	EXPRESSEW III NEEDLE PK5	1
3028	RETROREAMER (6-12MM)	1
3029	CLEARCANNULA-THREADED-7.0MMX75MM 5PK-ST	1
3030	CLEARCANNULA-THREADED 8.5MMX75MM 5PK-ST	1
3031	RESTORE TIB CANN THRD *PK/5	1
3032	COR DISPOSABLE SYSTEM 4MM	1
3033	COR DISPOSABLE SYSTEM-W/PERP 6MM	1
3034	COR DISPOSABLE SYSTEM-W/PERP 8MM	1
3035	COR DISPOSABLE SYSTEM-W/PERP 10MM	1
3036	OMNISCUT 4.2 RES BLADE 5PK	1
3037	OMNISCUT 5.2 RES BLADE 5PK	1
3038	Aggressive Cutter 3.5 mm	1
3039	Aggressive Cutter 4.2 mm	1
3040	Resector diám. 3.5 mm de diám long 120mm	1
3041	Resector diám. 4.2 mm de diám long 120mm	1
3042	2.7MM MINI FULL RAD PLUS 5PK	1
3043	2.7MM MINI ULTRA-AGGR PLUS 5PK	1
3044	FULL RADIUS CUTTER 3.5MM 5PK	1
3045	3.5MM FULL RADIUS PLUS 5PK	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:
www.hospital-sanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3046	AGGRESIVE CUTTER LO 3.5MM 5PK	1
3047	3.5MM AGGRESIVE PLUS 5PK	1
3048	3.5MM ULTRA-AGGR PLUS 5PK	1
3049	FULL RADIUS 4.0MM 5PK	1
3050	AGGRESIVE 4.0MM 5PK	1
3051	ULTRA AGGRESIVE PLUS 4.0MM 5PK	1
3052	VAPR CLPLSE90 ELECTRODE W HAND CNTRL	1
3053	VAPR 2.3MM SIDE -EA	1
3054	VAPR 2.3MM END -EA	1
3055	VAPR 2.3MM SIDE SH -EA	1
3056	VAPR 3.5MM FLEX END -EA	1
3057	VAPR 3.5MM FLEX SIDE EFFECT 1-PC ELECTRODE-EA	1
3058	VAPR 3.5MM HOOK 90 DEG -EA	1
3059	VAPR 3.5MM FLEX SIDE -EA	1
3060	VAPR S90 4.0MM W/INTEGR HDP -EA	1
3061	VAPR PREMIERE 90 ELECTRODE -EA	1
3062	VAPR 3.5MM HOOK 1-PIECE ELECTRODE -EA	1
3063	ROUND BURR DK GREEN 4.0MM 5PK	1
3064	4.0MM ROUND BURR PLUS 5PK	1
3065	BARREL BURR 4.0MM 5PK	1
3066	4.0MM ROUND TRDO BURR PLUS 5PK	1
3067	BARREL BUR (DARK BLUE) 5.5MM	1
3068	BARREL TORNADO BUR(D BURGANDY)5.5MM	1
3069	FRESA 5.5 MM ROUND BURR 6 UNIDADES	1
3070	Fresa Ovalada 5.5mm	1
3071	GII QA+ Ø/C CR-2 *EA	1
3072	GRYPHON P BR DS ANCHOR W/OC	1
3073	GRYPHON BR W/ PROKNOT	1
3074	GRYPHON PEEK W/PROKNOT	1
3075	4.5HLX ADV BR ANC-DYNA 3-SUT	1
3076	5.5 HEALIX ADVANCE BR W/OCORD	1
3077	HEALIX AV BR 5.5 TAPE WHT/BLUE	1
3078	5.5HLX ADV PK ANC-DYNA 3-SUT	1
3079	5.5HLX ADV PK ANC-DYNA W/ NDL	1
3080	5.5 HEALIX ADVANCE PEEK W/OC&ND	1
3081	HEALIX AV PK 4.5 TAPE BLUE	1
3082	4.75 HEALIX ADVANCE KNTLSS BR	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO:** GJU- FR-035**PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN:** 04**ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA:** 02/05/2023

3083	5.5MM HEALX ADV SP BIOC ANCHOR	1
3084	4.75 HEALX ADVANCE KNTLSS PK	1
3085	4.9MM HEALX ADV SP PEEK ANCHOR	1
3086	5.5 HEALIX TI ANCHR W/OC +NDLS	1
3087	5.5 HEALIX TI ANCHOR W/OCORD	1
3088	4.5 HEALIX TI ANCHOR W/OCORD	1
3089	HEALIX TRANSTEND TI ANC W/OC	1
3090	HEALIX TRANSTEND TI/1 IMPL SYS	1
3091	LATARJET PROCEDURE KIT	1
3092	MINIQA+ # ORTHOCORD OS-2	1
3093	MICROQA+ W/#4OC P3	1
3094	MICRIFXQA+ W/#4OC P3	1
3095	MINILOC QA+ # 2-0 OC V5	1
3096	ORTHOCORD VIOLET W/MO7 TAPRNDL * PK/12	1
3097	ORTHOCORD VIOLET W/MO7 TAPRNDL, 1PK	1
3098	NIT MENSCL SUT NDL W2-0 OC 5PK	1
3099	CHIA PERCPASSER SUTURE PASSER 5 PACK	1
3100	IDEAL SUTURE SHUTTLE 45 DEGREES LEFT	1
3101	IDEAL SHUTTLE 45 DEGREES RIGHT -G	1
3102	IDEAL SUTURE SHUTTLE 90 DEGREES	1
3103	ACL ACC STRSHOT PASS 9.5*PK/10	1
3104	PERCANNULA SYSTEM	1
3105	PERMATAPE 2.5 BLUE - 1PK	1
3106	PERMATAPE 2.5 WHITE/BLUE - 1PK	1
3107	VAPR HANDPIECE *EA	1
3108	ABSOLUTE-G-W NTNL 1.1MMX15 6PK	1
3109	CORTICAL FXATION FXD LOOP 15MM	1
3110	CORTICAL FXATION FXD LOOP 20MM	1
3111	RGDLOOP ADJUSTABLE STND	1
3112	RGDLOOP ADJUSTABLE LONG	1
3113	RGDLOOP ADJUSTABLE XLARG	1
3114	RIGIDLOOP XL IMPLANT	1
3115	SPEEDTRAP WHITE 20MM	1
3116	SPEEDTRAP WHITE 30MM	1
3117	SPEEDTRAP GRN/WHITE 20MM	1
3118	7X15 MILAGRO INTERFERENCE SCREW	1
3119	8X15 MILAGRO INTERFERENCE SCREW	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contacenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3120	MILAGRO ADVANCE SCREW 7X23MM	1
3121	MILAGRO ADVANCE SCREW 8X23MM	1
3122	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X23MM	1
3123	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X23MM	1
3124	MILAGRO ADVANCE SCREW 8X30MM	1
3125	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X30MM	1
3126	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X30MM	1
3127	MILAGRO ADVANCE SCREW 11X30MM	1
3128	MILAGRO ADVANCE SCREW 9X35MM	1
3129	MILAGRO ADVANCE SCREW 10X35MM	1
3130	MILAGRO ADVANCE SCREW 11X35MM	1
3131	MILAGRO ADVANCE SCREW 12X35MM	1
3132	MILAGRO ADVANCE SCREW 7X30MM	1
3133	MILAGRO ADVANCE SCREW 12X30MM	1
3134	TRUESPAN 0 DEGREE PEEK	1
3135	TRUESPAN 12 DEGREE PEEK	1
3136	TRUESPAN 24 DEGREE PEEK	1
3137	INTERMED TUBESet SCHKVLE 24PK	1
3138	REUSE PATIENT SET FMS 24PK	1
3139	IRRIGATION TUBESet 24PK	1
3140	INFLOW TUBING FMS VUE 24PK	1
3141	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 5X5	1
3142	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 2.5X7,5	1
3143	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 7,5X7,5	1
3144	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 10X10	1
3145	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 5X5	1
3146	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 7,5X7,5	1
3147	PARCHE DURAMADRE - IMPLANTE SUTURABLE 10X10	1
3148	NEURO-PATCH 6X14CM	1
3149	NEURO-PATCH 6X8CM	1
3150	NEURO-PATCH 4X10CM	1
3151	NEURO-PATCH 4X5CM	1
3152	NEURO-PATCH 2X10CM	1
3153	NEURO-PATCH 1,5X3CM	1
3154	LYOPLANT ONLAY 2,5X2,5CM	1
3155	LYOPLANT ONLAY 5,0X5,0CM	1
3156	LYOPLANT ONLAY 2,5X7,5CM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3157	LYOPLANT ONLAY 7,5X7,5CM	1
3158	LYOPLANT ONLAY 10,0X12,5CM	1
3159	MICROMALLA 85MMx50MM,0.2MM	1
3160	MALLA 85MMx53MM,0.6MM	1
3161	MINIMALLA 85MMx53MM,0.3MM	1
3162	MALLA ULTRA CONTORNO 163MMx115MMx0,6MM SIST 1,5	1
3163	MALLA 100 MMx100MM,0.2MM	1
3164	MALLA 100 MMx100MM,0.3MM	1
3165	MALLA CONTORNEABLE 100X100MM DE 0,6 MM	1
3166	MALLA PEQUEÑA PARA PISO ORBITAL 0,3MM	1
3167	MALLA MEDIANA PARA PISO ORBITAL 0,3MM	1
3168	MALLA GRANDE PARA PISO ORBITAL 0,3MM	1
3169	MALLA ORBITAL N.O.E. 0,3MM	1
3170	MALLA CONTORNEADA ORBITAL IZQ, SMALL	1
3171	MALLA CONTORNEADA ORBITAL DERE, SMALL	1
3172	MALLA CONTORNEADA ORBITAL IZQ, LARGE	1
3173	MALLA CONTORNEADA ORBITAL DERE, LARGE	1
3174	MALLA ULTRA CONTORNO SIST 1,5 0,3MM	1
3175	MALLA PREFORMADA OCCIPITAL 0,6 MM 117,47 X 108 X 22,22mm	1
3176	MALLA PREFORMADA PARIETAL IZQ 0,6 MM 152,4 X 109,5 X 28,7mm	1
3177	MALLA PREFORMADA PARIETAL DER 0,6 MM 154,9 X 106,7 X 29,9mm	1
3178	MALLA PREFORMADA PARIETAL "L" IZQ 0,6 MM 195 X 113 X 30mm	1
3179	MALLA PREFORMADA PARIETAL "L" DER 0,6 MM 195 X 113 X 30mm	1
3180	PLACA TITANIO PAULUS CHIN 2MM, SIST 2.0	1
3181	PLACA CHIN 2MM, SIST 2.0	1
3182	PLACA CHIN 4MM, SIST 2.0	1
3183	PLACA CHIN 6MM, SIST 2.0	1
3184	PLACA CHIN 8MM, SIST 2.0	1
3185	PLACA CHIN 10MM, SIST 2.0	1
3186	PLACA CHIN 12MM, SIST 2.0	1
3187	MINIPLACA DE TREPANACION "S", 12mm	1
3188	MINIPLACA DE TREPANACION "M", 17mm	1
3189	MINIPLACA DE TREPANACION "L"	1
3190	MINIPLACA NEURO RECTA 2 ORF "M"	1
3191	MINIPLACA NEURO RECTA 2 ORF C/P "L"	1
3192	MINIPLACA NEURO GAP "S"	1
3193	MINIPLACA NEURO GAP "M"	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3194	MINIPLACA NEURO GAP "L"	1
3195	MINIPLACA NEURO CUADRADA 2X2	1
3196	MINIPLACA NEURO SUBTEMPORAL "M"	1
3197	MINIPLACA NEURO SUBTEMPORAL "L"	1
3198	MINIPLACA MATRIX 2 X 4 SIST 2,0	1
3199	MINIPLACA MATRIX DE 2 X 6 SISTE2,0	1
3200	MINIPLACA MATRIX 2 X 6,CURVA, SIST 2,0	1
3201	MINIPLACA MATRIX 2 X 8,PEQUEÑA, SIST 2,0	1
3202	PLACA RECTA DE COMPRESION,4 ORF, 1,0MM C/P "M" SIST 2,0	1
3203	PLACA RECTA DE COMPRESION,4 ORF, 1,0MM C/P "L" SIST 2,0	1
3204	PLACA RECTA DE COMPRESION,6 ORF, 1,0MM C/P "M" SIST 2,0	1
3205	PLACA MATRIX DE 2 X 8 CURVA DE 2,0 MM	1
3206	PL. TIN RECTA 4 ORIF SIST 1.6 CMF	1
3207	PL. TIN RECTA 4 ORIF PTE 6MM SIST. 1.6 CMF	1
3208	PL. TIN RECTA 4 ORIF PTE 8MM SIST. 1.6 CMF	1
3209	PL. TIN RECTA 6 ORIF SIST. 1.6 CMF	1
3210	PL. TIN RECTA 8 ORIF SIST.1.6 CMF	1
3211	PL TIN RECTA 16 ORIF SIST.1.6 CMF	1
3212	PL. TIN L- IZQ 4 ORIF SIST. 1.6 CMF	1
3213	PL. TIN L- DER 4 ORIF SIST. 1.6 CMF	1
3214	PL TIN L- IZQ 4 ORIF 8MM PTE SIST 1.6 CMF	1
3215	PL TIN L- DER 4 ORIF 8MM PTE SIST 1.6 CMF	1
3216	PL. TIN BURR SMALL 12X0.6MM CMF	1
3217	PL. TIN BURR MEDIUM 17X0.6MM CMF	1
3218	PL. TIN BURR LARGE 20X0.5MM CMF	1
3219	PL TIN RECTA 2 ORIF SHORT SIST 1.6	1
3220	PL. TIN L-100° IZQ 5 ORIF 5MM PTE SIST. 1.6 CMF	1
3221	PL. TIN L-100° DER 5 ORIF 5MM PTE SIST. 1.6 CMF	1
3222	PL. TIN T-5 ORIF-SIST. 1.6 CMF	1
3223	PL. TIN T- 5 ORIF 10MM PTE SIST.1.6 CMF	1
3224	PL. TIN Y- 5 ORIF SIST.1.6 CMF	1
3225	PL TIN DOBLE Y- 6 ORIF 8MM PTE 1.6 CMF	1
3226	PL TIN ORBITAL 6 ORIF SIST. 1.6 CMF	1
3227	PL TIN ORBITAL 8 ORIF SIST. 1.6 CMF	1
3228	MALLA TIN PISO ORBITAL SMALL 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	1
3229	MALLA TIN PISO ORBITAL COMPUESTA 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	1
3230	MALLA TIN PISO ORBITAL 12 ORIF 0.3 MM SIST. 1.6 CMF	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO:** GJU- FR-035**PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN:** 04**ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA:** 02/05/2023

3231	MALLA TIN PISO ORBITAL 16 ORIF SIST 0.3 MM SIST 1.6 CMF	1
3232	TORNILLO TIN SIST 1.6X4MM CMF	1
3233	TORNILLO TIN SIST 1.6X5MM CMF	1
3234	TORNILLO TIN SIST 1.6X6MM CMF	1
3235	TORNILLO TIN SIST. 1.6X7MM CMF	1
3236	TORNILLO TIN SIST. 1.6X9MM CMF	1
3237	TORNILLO TIN EMER SIST 1.9X5MM CMF	1
3238	TORNILLO TIN EMER SIST. 1.9X7MM CMF	1
3239	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X4MM CMF	1
3240	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X6MM CMF	1
3241	TORNILLO TIN SELF-D SIST. 1.6X7MM CMF	1
3242	PL. MINI RECTA 4 ORIF SIST. 2.0 CMF	1
3243	PL. MINI RECTA 6 ORIF-SIST. 2.0 CMF	1
3244	PL. MINI RECTA 8 ORIF SIST. 2.0 CMF	1
3245	PL. MINI RECTA 16 ORIF SIST. 2.0 CMF	1
3246	PL. MINI RECTA 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	1
3247	PL MINI RECTA 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	1
3248	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	1
3249	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE CORTO SIST. 2.0 CMF	1
3250	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE MEDIO SIST. 2.0 CMF	1
3251	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE MEDIO SIST. 2.0 CMF	1
3252	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	1
3253	PL. MINI L- DER 4 ORIF PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	1
3254	PL. MINI L- IZQ 4 ORIF PTE MEDIO 110° SIST. 2.0 CMF	1
3255	PL. MINI T- 5 ORIF 90° PTE LARGO SIST. 2.0 CMF	1
3256	PL. MINI X- 5 ORIF SIST. 2.0 CMF	1
3257	PL. MINI DOBLE Y- 6 ORIF SIST. 2.0 CMF	1
3258	PL. MINI DOBLE Y- 6 ORIF PTE LARGO SIST 2.0 CMF	1
3259	PL. MINI ORBITAL 6 ORIF SIST 2.0 CMF	1
3260	PL. MINI ORBITAL 8 ORIF SIST 2.0 CMF	1
3261	TORNILLO MINI SIST. 2.0X5MM CMF	1
3262	TORNILLO MINI SIST 2.0X6MM CMF	1
3263	TORNILLO MINI SIST 2.0X7MM CMF	1
3264	TORNILLO MINI SIST 2.0X9MM CMF	1
3265	TORNILLO MINI SIST 2.0X11MM CMF	1
3266	TORNILLO MINI SIST 2.0X13MM CMF	1
3267	TORNILLO MINI SIST 2.0X15MM CMF	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3268	TORNILLO MINI EMER SIST 2.3X7MM CMF	1
3269	TORNILLO MINI EMER SIST 2.3X9MM CMF	1
3270	TORNILLO MINI SELF-D SIST 2.0 X 6 MM CMF	1
3271	TORNILLO MINI SELF-D SIST 2.0 X 7 MM CMF	1
3272	TORNILLO IMF SIST 2.0X 8MM CMF	1
3273	TORNILLO IMF SIST 2.0X10MM CMF	1
3274	TORNILLO IMF SIST 2.0X12MM CMF	1
3275	PL CONDILAR 6 ORIF SIST 2.0 CMF	1
3276	PL CONDILAR 5 ORIF SIST 2.0 CMF	1
3277	PL SAGITAL 6 ORIF SIST 2.0 CMF	1
3278	MALLA AGURED 85 X 50 X 0.30 SIST 1.5 CMF	1
3279	MALLA PREFORMADA TITANIO PISO ORBITAL CMF	1
3280	MALLA FENESTRADA 85 X 50 X 0.30 CMF	1
3281	MALLA MALEABLE 85 X 50 X 0.30 SIST 1.5 CMF	1
3282	MALLA RECONSTRUCCION CMF SIST 2.0 100X100X0.6 MM	1
3283	MALLA RECONSTRUCCION CMF SIST 1.5 120X90X0.6 MM	1
3284	FRESA DE REPUESTO P.GB302R/GB303R/GB307R	1
3285	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D1,0	1
3286	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN+ D1,8	1
3287	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN+ D2,7	1
3288	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D3,0	1
3289	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D4,0	1
3290	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D5,0	1
3291	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN D6,0	1
3292	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D1,0	1
3293	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D1,8	1
3294	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D2,7	1
3295	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D3,0	1
3296	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D4,0	1
3297	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D5,0	1
3298	ELAN 4 1 ANILLO FRESA DIAMANTE D6,0	1
3299	ELAN 4 1 ANILLO BROCA ESPIRAL D1,5	1
3300	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ SOFT D1,5	1
3301	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ SOFT D2,0	1
3302	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ DIAM.D1,5	1
3303	ELAN 4 1 ANILLO FRESA OLIVA+ DIAM.D2,0	1
3304	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D3,0	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) -- 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3305	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D4,0	1
3306	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D5,0	1
3307	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D6,0	1
3308	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN D8,0	1
3309	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D2,3	1
3310	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D3,0	1
3311	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D4,5	1
3312	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D5,0	1
3313	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CRANEOT. ESTÁNDAR	1
3314	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA FLAMA D9,0	1
3315	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA+ SOFT D3,0	1
3316	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA+ DIAM.D3,0	1
3317	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D1,0	1
3318	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D2,0	1
3319	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D3,0	1
3320	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D4,0	1
3321	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D5,0	1
3322	ELAN 4 1 ANILLO FRESA ROSEN TC D6,0	1
3323	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D2,3	1
3324	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D3,0	1
3325	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D4,0	1
3326	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D5,0	1
3327	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D6,0	1
3328	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D7,0	1
3329	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D8,0	1
3330	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA OLIVA TC D3,0	1
3331	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CÓNICA TC D1,2	1
3332	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CÓNICA TC D1,6	1
3333	ELAN 4 2 ANILLOS FRESA CIL.DES.TC D2,3	1
3334	STERILT POWER SYSTEMS SPRAY DE ACEITE	1
3335	CEMENTO CON ANTIBIOTICO	1
3336	CEMENTO MIMIX 5GR	1
3337	CEMENTO MIMIX 10GR	1
3338	CEMENTO MIMIX 25 GR	1
3339	PANEL 25X25MM SIST 1.5 LB	1
3340	PANEL 25X50MM SIST 1.5 LB	1
3341	PANEL 50X50MM SIST 1.5 LB	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3342	PLACA RECTA, 4 ORF SIST 1.5 LB	1
3343	PLACA RECTA, 4 ORF, C/P SIST 1.5 LB	1
3344	PLACA RECTA, 6 ORF SIST 1.5 LB	1
3345	PLACA RECTA, 6 ORF, C/P SIST 1.5 LB	1
3346	PLACA RECTA, 8 ORF SIST 1.5 LB	1
3347	PLACA RECTA, 8 ORF, C/P SIST 1.5 LB	1
3348	PLACA RECTA 20 ORIF SIST 1,5 LB	1
3349	PLACA EN "Y" S / P 1,5 LB	1
3350	PLACA EN "X" C/P SIST 1.5 LB	1
3351	PLACA EN "L", DER S/P SIST 1.5 LB	1
3352	PLACA EN "L", IZQ S/P SIST 1.5 LB	1
3353	PLACA CURVA, 6 ORF SIST 1.5 LB	1
3354	PLACA RECTA DE 2 X19 ORIFICIOS SIST 1,5 LB	1
3355	PANEL DE 100X 100 SISTEMA 1,5 LB	1
3356	PLACA PISO DE ORBITA PREFORMADA IZQ LB 1,5	1
3357	PLACA PISO ORBITA PREFORMADA DER LB 1,5	1
3358	TORNILLO 1.5X3MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	1
3359	TORNILLO 1.5X4MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	1
3360	TORNILLO 1.5X5MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	1
3361	TORNILLO 1.5X6MM, 2/PQT SIST 1.5 LB	1
3362	TORNILLO 1.5X7MM 2/PQT SIST 1.5 LB	1
3363	TORNILLO 1.5X8MM 2/PQT SIST 1.5 LB	1
3364	TORNILLO 1.5X4MM 4/PQT SIST 1,5 LB	1
3365	TORNILLO 1.5X5MM 4/PQT SIST 1,5 LB	1
3366	*BROCA 1.1MM TOPE 5MM LB	1
3367	*BROCA 1.1MM TOPE 7MM LB	1
3368	PANEL 42MMX42MM LB	1
3369	PLACA EN "L" DER, SIST 2.0MM LB	1
3370	PLACA EN "L" IZQ, SIST 2.0 MM LB	1
3371	PLACA CURVA 6 ORF, SIST 2.0 MM LB	1
3372	PLACA EN "X" GRANDE, SIST 2.0 MM LB	1
3373	PLACA EN "Y", SIST 2.0 MM LB	1
3374	PLACA RECTA, 8 ORF SIST 2,0 MM LB	1
3375	PLACA RECTA, 6 ORF SIST 2,0 MM LB	1
3376	PLACA RECTA, 4 ORF SIST 2,0 MM LB	1
3377	PLACA RECTA, 4 ORF, C/P SIST 2,0 MM LB	1
3378	PLACA RECTA, 6 ORF, C/P SIST 2,0 MM LB	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

3379	PLACA RECTA, 8 ORF, C/P SIST 2.0 MM LB	1
3380	PLACA CURVA, 6 ORF C/P SIST 2.0 MM LB	1
3381	PLACA RECTA, 16 ORF SIST 2.0 MM LB	1
3382	TORNILLO 2.0X5MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1
3383	TORNILLO 2.0X7MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1
3384	TORNILLO 2.0X9MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1
3385	TORNILLO 2.0X11MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1
3386	TORNILLO 2.5X5MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1
3387	TORNILLO 2.5X7MM, 2/PQT SIST 2.0 LB	1
3388	*BROCA 1.5x50mm TOPE 5, SIST 2.0	1
3389	*BROCA 1.5x50mm TOPE 7, SIST 2.0	1
3390	*BROCA 1.7 TOPE 5MM LB	1
3391	*BROCA 1.7 TOPE 9MM LB	1
3392	*LAPIZ DE CONTORNO LB	1
3393	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 12MM SP	1
3394	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 16MM SP	1
3395	IMPLANTE PARA CRANEOTOMIA 20MM SP	1
3396	RAPID FLAP 14 MM LS CLAMP	1
3397	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA. 15 MM 6A-JM	1
3398	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA. 15MM 5A-JM	1
3399	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA. 22MM 6A-JM	1
3400	MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA 22MM 5A-JM	1
3401	MINIPLACA NEURO DOBLE Y/C/PTE 5 X 6A-JM	1
3402	MINIPLACA NEURO CURV. PQNA GP 25MM 6A-JM	1
3403	MINIPLACA NEURO CURV. MED GP 35MM 6A-JM	1
3404	MINIPLACA NEURO CURV. LARGA GP 45MM 6A-JM	1
3405	MINIPLACA NEURO CUADRA DA 4 A -JM	1
3406	MINIPLACA NEURO RECT. CORTA PTE 5MM 2A-JM	1
3407	MINIPLACA NEURO RECTA 6 A -JM	1
3408	MINIPLACA NEURO RECTA C/PTE 9 X 2A -JM	1
3409	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 3 MM -JM	1
3410	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 4 MM -JM	1
3411	MINITORNILLO NEURO 1.6 X 5 MM -JM	1
3412	MINITORNILLO NEURO EMERG. 1.9 X 4 MM-JM	1
3413	MINIMALLA NEURO 3D-3MA (100X95)-JM	1
3414	MINIMALLA NEURO 3D (200*200)-3MA -JM	1
3415	MINIMALLA NEURO 3D-3MD (100X100) JM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO:** GJU- FR-035**PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN:** 04**ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA:** 02/05/2023

3416	MINIMALLA NEURO 3D (200*200) 3MD -JM	1
3417	SPEEDY FLAP CLAMP 12 DIAM. -JM	1
3418	SPEEDY FLAP CLAMP 16 DIAM. -JM	1
3419	SPEEDY FLAP CLAMP 20 DIAM. -JM	1
3420	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 1,7 MM	1
3421	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 2,0 MM	1
3422	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 2,3 O 2,4 MM	1
3423	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 3,0 MM	1
3424	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 3,5 MM	1
3425	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 4,0 MM	1
3426	TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 5,5 MM	1
3427	AGUJAS PARA CANULADOS DE COMPRESION	1
3428	PINES SISTEMA ARTRODESIS DE MUÑECA	1
3429	PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	1
3430	TORNILLO CORTICAL PARA PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	1
3431	TORNILLO BLOQUEADO AV PARA PLACA ARTRODESIS DEL CARPO	1
3432	PINES GUIA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	1
3433	PLACA BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	1
3434	HOJA DE MINISIERRA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	1
3435	TORNILLO DE BLOQUEO PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	1
3436	TORNILLO DE CORTICAL PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO	1
3437	PLACAS HUMERO DISTAL EXTRAARTICULAR	1
3438	TORNILLO CORTICAL PARA PLACA HUMERO DISTAL EXTRARTICULAR	1
3439	FIJADOR DE CODO ARTICULADO 100'-130 MM	1
3440	Clam Recto Estandar Micro Movimiento x 5 H/Codo	1
3441	Mecanismo Central Estabilizador de Codo	1
3442	Llave Allen 6 mm	1
3443	Clavo De Schanz Cónico Ø5.0-6.0mm	1
3444	Clavo De Schanz Cónico Ø3.5-4.5mm	1
3445	CABEZA PROTESIS CUPULA RADIAL MODULAR	1
3446	VASTAGO CEMENTADO PROTESIS CUPULA RADIAL MODULAR	1
3447	PLACA DE CUBITO DISTAL LCP	1
3448	TORNILLOS 2.0 BLOQUEO PLACA CUBITO DISTAL	1
3449	TORNILLOS 2.0 CORTICAL PLACA CUBITO DISTAL	1
3450	PLACA RADIO CABEZA PROXIMAL	1
3451	SIERRA DE GIGLI DE ALAMBRE TRENZADO 50 CM	1
3452	VALVULA DERIVACION ESTANDARD - HAKIM TIPO DIAFRAGMA	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

3453	VALVULA PARA ADULTO PROGRAMABLE	1
3454	VALVULA PROGRAMABLE HAKIN	1
3455	TOOL MR8-F2/7TA 23 MR8 F2 /7 CM TAPER 2.3MM	1
3456	TOOL MR8-9 CMBALL 7.5 MMDIAMETRO UM UNIDAD	1
3457	Cuerpo Intervertebral 11 x 20	1
3458	Cuerpo Intervertebral 11 x 25	1
3459	Cuerpo Intervertebral 12 x 20	1
3460	Cuerpo Intervertebral 12 x 25	1
3461	Rótula	1
3462	Pin de Schanz Lumbar	1
3463	Pin de Schanz Sacro	1
3464	Pin de Schanz Torácico	1
3465	Placa Toraxica x 50 mm	1
3466	Placa Toraxica x 60 mm	1
3467	Placa Toraxica x 70 mm	1
3468	Placa Toraxica x 80 mm	1
3469	Placa Toraxica x 90 mm	1
3470	Placa Toraxica x 100 mm	1
3471	Placa Toraxica x 110 mm	1
3472	Placa Toracolumbar x 50 mm	1
3473	Placa Toracolumbar x 60 mm.	1
3474	Placa Toracolumbar x 70mm	1
3475	Placa Toracolumbar x 80 mm	1
3476	Placa Toracolumbar x 90 mm	1
3477	Placa Toracolumbar x 100 mm	1
3478	Placa Toracolumbar x 110 mm	1
3479	Placa Toracolumbar x 120 mm	1
3480	Placa Toracolumbar x 130 mm	1
3481	Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 20	1
3482	Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 25	1
3483	Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 30	1
3484	Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 35	1
3485	Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 40	1
3486	Tornillo Toraxico Anterior 4.5 x 45	1
3487	Tornillo Toracolumbar Anterior 6.5 x 25	1
3488	Tornillo Toracolumbar Anterior 6.5 x 30	1
3489	Tornillo Toracolumbar Anterior 6.5 x 35	1
3490	Tornillo Toracolumbar Anterior 6.5 x 40	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

3491	Tornillo Toracolumbar Anterior 6,5 x 45	1
3492	Tornillo Toracolumbar Anterior 6,5 x 50	1
3493	Tornillo Toracolumbar Posterior 7,0 x 25	1
3494	Tornillo Toracolumbar Posterior 7,0 x 30	1
3495	Tornillo Toracolumbar Posterior 7,0 x 35	1
3496	Tornillo Toracolumbar Posterior 7,0 x 40	1
3497	Tornillo Toracolumbar Posterior 7,0 x 45	1
3498	Tornillo Toracolumbar Posterior 7,0 x 50	1
3499	Tornillo Toraxico Posterior 5,5 x 20	1
3500	Tornillo Toraxico Posterior 5,5 x 25	1
3501	Tornillo Toraxico Posterior 5,5 x 30	1
3502	Tornillo Toraxico Posterior 5,5 x 35	1
3503	Tornillo Toraxico Posterior 5,5 x 40	1
3504	Tornillo Toraxico Posterior 5,5 x 45	1
3505	Tuerca	1
3506	Placa Cervical Autoestable x 21mm	1
3507	Placa Cervical Autoestable x 24mm	1
3508	Placa Cervical Autoestable x 26mm	1
3509	Placa Cervical Autoestable x 28mm	1
3510	Placa Cervical Autoestable x 30mm	1
3511	Placa Cervical Autoestable x 33mm	1
3512	Placa Cervical Autoestable x 36mm	1
3513	Placa Cervical Autoestable x 39mm	1
3514	Placa Cervical Autoestable x 42mm	1
3515	Placa Cervical Autoestable x 45mm	1
3516	Placa Cervical Autoestable x 48mm	1
3517	Placa Cervical Autoestable x 52mm	1
3518	Placa Cervical Autoestable x 56mm	1
3519	Placa Cervical Autoestable x 60mm	1
3520	Placa Cervical Autoestable x 64mm	1
3521	Placa Cervical Autoestable x 70mm	1
3522	Placa Cervical Autoestable x 76mm	1
3523	Placa Cervical Autoestable x 85mm	1
3524	Tornillo Monoaxial 4,0 x 12mm	1
3525	Tornillo Monoaxial 4,0 x 14mm	1
3526	Tornillo Monoaxial 4,0 x 16mm	1
3527	Tornillo Monoaxial 4,0 x 18mm	1
3528	Tornillo Monoaxial 4,0 x 20mm	1
3529	Tornillo Monoaxial de Emergencia 4,5 x 12mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web: www.hospital-sanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO: GJU- FR-035****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN: 04****ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA: 02/05/2023**

3530	Tornillo Monoaxial de Emergencia 4.5 x 14mm	1
3531	Tornillo Monoaxial de Emergencia 4.5 x 16mm	1
3532	Tornillo Monoaxial de Emergencia 4.5 x 18mm	1
3533	Tornillo Monoaxial de Emergencia 4.5 x 20mm	1
3534	Malla Cilíndrica RV 12x30mm	1
3535	Malla Cilíndrica RV 12x70mm	1
3536	Malla Cilíndrica RV 16x30mm	1
3537	Malla Cilíndrica RV 16x70mm	1
3538	Malla Cilíndrica RV 20x30mm	1
3539	Malla Cilíndrica RV 20x70mm	1
3540	Malla Cilíndrica RV 20x140mm	1
3541	Malla Cilíndrica RV 25x30mm	1
3542	Malla Cilíndrica RV 25x70mm	1
3543	Anillo Recto x 16mm	1
3544	Anillo Recto Largo x 16mm	1
3545	Anillo Inclinado A x 16mm	1
3546	Anillo Inclinado A Largo x 16mm	1
3547	Anillo Inclinado B x 16mm	1
3548	Anillo Inclinado B Largo x 16mm	1
3549	Anillo Recto x 20mm	1
3550	Anillo Recto Largo x 20mm	1
3551	Anillo Inclinado A x 20mm	1
3552	Anillo Inclinado A Largo x 20mm	1
3553	Anillo Inclinado B x 20mm	1
3554	Anillo Inclinado B Largo x 20mm	1
3555	Anillo Recto-x 25mm	1
3556	Anillo Recto Largo x 25mm	1
3557	Anillo Inclinado A x 25mm	1
3558	Anillo Inclinado A Largo x 25mm	1
3559	Anillo Inclinado B x 25mm	1
3560	Anillo Inclinado B Largo x 25mm	1
3561	Tornillo RV	1
3562	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.0x10	1
3563	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.0x12	1
3564	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.0x14	1
3565	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.0x16	1
3566	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x10	1
3567	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x12	1
3568	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x14	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO: GJU- FR-035****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN: 04****ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA: 02/05/2023**

3569	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x16	1
3570	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x18	1
3571	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x20	1
3572	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x22	1
3573	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x24	1
3574	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x26	1
3575	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x28	1
3576	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x30	1
3577	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x32	1
3578	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 3.5x34	1
3579	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x12	1
3580	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x14	1
3581	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x16	1
3582	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x18	1
3583	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x20	1
3584	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x25	1
3585	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.0x30	1
3586	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.5x20	1
3587	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.5x25	1
3588	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.5x30	1
3589	Tornillo Poliaxial Cervical Estándar 4.5x35	1
3590	Tornillo Poliaxial Trasarticular Estándar 3.5x35	1
3591	Tornillo Poliaxial Trasarticular Estándar 3.5x40	1
3592	Tornillo Poliaxial Trasarticular Estándar 3.5x45	1
3593	Tornillo Poliaxial Trasarticular Estándar 3.5x50	1
3594	Tornillo Poliaxial Trasarticular Estándar 3.5x55	1
3595	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.0x10	1
3596	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.0x12	1
3597	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.0x14	1
3598	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.0x16	1
3599	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x10	1
3600	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x12	1
3601	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x14	1
3602	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x16	1
3603	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x18	1
3604	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x20	1
3605	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x22	1
3606	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x24	1
3607	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x26	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

3647	Gancho Laminar Cervical	1
3648	Gancho Laminar Grande Cervical	1
3649	Barra Cervo Dorsal SS	1
3650	Barra Cervo Dorsal LM	1
3651	Barra Cervo Dorsal LL	1
3652	Barra Longitudinal Cervical 3.5 x 120	1
3653	Barra Longitudinal Cervical 3.5 x 140	1
3654	Barra Longitudinal Cervical 3.5 x 180	1
3655	Barra Longitudinal Cervical 3.5 x 210	1
3656	Barra Placa Occipital	1
3657	Barra Placa Occipital derecha	1
3658	Barra Placa Occipital Izquierda	1
3659	Barra Placa Occipital Predoblada derecha	1
3660	Barra Placa Occipital Predoblada Izquierda	1
3661	Conector Lateral	1
3662	Placa Occipital 50mm	1
3663	Placa Occipital 60mm	1
3664	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x20	1
3665	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x25	1
3666	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x30	1
3667	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x35	1
3668	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x40	1
3669	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x45	1
3670	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x20	1
3671	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x25	1
3672	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x30	1
3673	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x35	1
3674	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x40	1
3675	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x45	1
3676	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 30	1
3677	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 35	1
3678	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 40	1
3679	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 30	1
3680	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 35	1
3681	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 40	1
3682	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 45	1
3683	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 50	1
3684	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 35	1
3685	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 40	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030- Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

3686	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 45	1
3687	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 50	1
3688	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 55	1
3689	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 30	1
3690	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 35	1
3691	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 40	1
3692	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 45	1
3693	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 50	1
3694	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 55	1
3695	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 30	1
3696	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 35	1
3697	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 40	1
3698	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 45	1
3699	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 50	1
3700	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 55	1
3701	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 30	1
3702	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 35	1
3703	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 40	1
3704	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 45	1
3705	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 50	1
3706	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 55	1
3707	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x25mm	1
3708	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x30mm	1
3709	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x35mm	1
3710	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x40mm	1
3711	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x45mm	1
3712	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x50mm	1
3713	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x30	1
3714	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x35	1
3715	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x40	1
3716	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x45	1
3717	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x50	1
3718	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x30mm	1
3719	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x35mm	1
3720	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x40mm	1
3721	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x45mm	1
3722	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x50mm	1
3723	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x55mm	1
3724	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x60mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook: Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

3725	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x65mm	1
3726	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x30	1
3727	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x35	1
3728	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x40	1
3729	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x45	1
3730	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x50	1
3731	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x55	1
3732	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x60	1
3733	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x65	1
3734	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x30	1
3735	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x35	1
3736	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x40	1
3737	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x45	1
3738	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x50	1
3739	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x55	1
3740	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x60	1
3741	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x65	1
3742	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x30	1
3743	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x35	1
3744	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x40	1
3745	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x45	1
3746	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x50	1
3747	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x55	1
3748	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x60	1
3749	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x65	1
3750	T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x25	1
3751	T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x30	1
3752	T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x35	1
3753	T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x40	1
3754	T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x45	1
3755	T. Biaxial Minitoracico Reduc. 4.5x50	1
3756	T. Biaxial Toracico Reduc. 5.0x30	1
3757	T. Biaxial Toracico Reduc. 5.0x35	1
3758	T. Biaxial Toracico Reduc. 5.0x40	1
3759	T. Biaxial Toracico Reduc. 5.0x45	1
3760	T. Biaxial Toracico Reduc. 5.0x50	1
3761	T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x30	1
3762	T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x35	1
3763	T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x40	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO: GJU- FR-035****VERSIÓN: 04****FECHA: 02/05/2023**

3608	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x28	1
3609	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x30	1
3610	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x32	1
3611	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 3.5x34	1
3612	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x12	1
3613	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x14	1
3614	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x16	1
3615	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x18	1
3616	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x20	1
3617	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x25	1
3618	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.0x30	1
3619	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.5x20	1
3620	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.5x25	1
3621	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.5x30	1
3622	Tornillo Poliaxial Cervical Extremo 4.5x35	1
3623	Tornillo Poliaxial Trasarticular Extremo 3.5x35	1
3624	Tornillo Poliaxial Trasarticular Extremo 3.5x40	1
3625	Tornillo Poliaxial Trasarticular Extremo 3.5x45	1
3626	Tornillo Poliaxial Trasarticular Extremo 3.5x50	1
3627	Tornillo Poliaxial Trasarticular Extremo 3.5x55	1
3628	Tornillo Barra Placa Occipital por 6mm	1
3629	Tornillo Barra Placa Occipital por 8mm	1
3630	Tornillo Barra Placa Occipital por 10mm	1
3631	Tornillo Barra Placa Occipital Emergencia de 6mm	1
3632	Tornillo Barra Placa Occipital Emergencia de 8mm	1
3633	Tornillo Barra Placa Occipital Emergencia de 10mm	1
3634	Tornillo Placa Occipital 4.0x6mm	1
3635	Tornillo Placa Occipital 4.0x8mm	1
3636	Tornillo Placa Occipital 4.0x10mm	1
3637	Tornillo Placa Occipital 4.0x12mm	1
3638	Tornillo Placa Occipital 4.0x14mm	1
3639	Tornillo Placa Occipital 4.0x16mm	1
3640	Tornillo Placa Occipital 4.5x6mm	1
3641	Tornillo Placa Occipital 4.5x8mm	1
3642	Tornillo Placa Occipital 4.5x10mm	1
3643	Tornillo Placa Occipital 4.5x12mm	1
3644	Tornillo Placa Occipital 4.5x14mm	1
3645	Tornillo Placa Occipital 4.5x16mm	1
3646	Gancho Conector Cervical	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:
www.hospital-sanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3764	T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x45	1
3765	T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x50	1
3766	T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x55	1
3767	T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x60	1
3768	T. Biaxial Toracolumbar Reduc. 5.5x65	1
3769	T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x30	1
3770	T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x35	1
3771	T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x40	1
3772	T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x45	1
3773	T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x50	1
3774	T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x55	1
3775	T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x60	1
3776	T. Biaxial Lumbar Reduc. 6.0x65	1
3777	T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x30	1
3778	T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x35	1
3779	T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x40	1
3780	T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x45	1
3781	T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x50	1
3782	T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x55	1
3783	T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x60	1
3784	T. Biaxial Sacro Lumbar Reduc. 6.5x65	1
3785	T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x30	1
3786	T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x35	1
3787	T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x40	1
3788	T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x45	1
3789	T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x50	1
3790	T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x55	1
3791	T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x60	1
3792	T. Biaxial Sacro Reduc. 7.0x65	1
3793	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x20	1
3794	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x25	1
3795	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x30	1
3796	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x35	1
3797	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x40	1
3798	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x45	1
3799	Tornillo Poliaxial Mini torácico 4.5x25mm	1
3800	Tornillo Poliaxial Mini torácico 4.5x30mm	1
3801	Tornillo Poliaxial Mini torácico 4.5x35mm	1
3802	Tornillo Poliaxial Mini torácico 4.5x40mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

3803	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x45mm	1
3804	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x50mm	1
3805	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x30	1
3806	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x35	1
3807	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x40	1
3808	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x45	1
3809	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x50	1
3810	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x30	1
3811	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x35	1
3812	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x40	1
3813	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x45	1
3814	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x50	1
3815	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x30	1
3816	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x35	1
3817	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x40	1
3818	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x45	1
3819	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x50	1
3820	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x30	1
3821	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x35	1
3822	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x40	1
3823	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x45	1
3824	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x50	1
3825	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x55	1
3826	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x30	1
3827	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x35	1
3828	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x40	1
3829	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x45	1
3830	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x50	1
3831	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x55	1
3832	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x30	1
3833	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x35	1
3834	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x40	1
3835	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x45	1
3836	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x50	1
3837	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x55	1
3838	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 30	1
3839	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 35	1
3840	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 40	1
3841	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 45	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO:** GJU- FR-035**PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN:** 04**ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA:** 02/05/2023

3842	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 50	1
3843	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 55	1
3844	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 60	1
3845	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 65	1
3846	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x35	1
3847	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x40	1
3848	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x45	1
3849	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x30	1
3850	Tornillo Poliaxial Sacro speed 7.0x35	1
3851	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x40	1
3852	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x45	1
3853	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x50	1
3854	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x55	1
3855	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x60	1
3856	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x65	1
3857	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x70	1
3858	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x75	1
3859	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x80	1
3860	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x85	1
3861	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x90	1
3862	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x95	1
3863	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x100	1
3864	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x110	1
3865	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x120	1
3866	Tornillo Poliaxial Ilíaco Speed 7.5x30	1
3867	Tornillo Poliaxial Ilíaco Speed 7.5x35	1
3868	Tornillo Poliaxial Ilíaco Speed 7.5x40	1
3869	Tornillo Poliaxial Ilíaco Speed 7.5x45	1
3870	Tornillo Poliaxial Ilíaco Speed 7.5x50	1
3871	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x20	1
3872	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x25	1
3873	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x30	1
3874	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x35	1
3875	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x40	1
3876	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x45	1
3877	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x50	1
3878	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 30	1
3879	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 35	1
3880	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 40	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) -- 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:www.hospital-sanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

3881	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 45	1
3882	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 50	1
3883	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x30	1
3884	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x35	1
3885	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x40	1
3886	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x45	1
3887	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x50	1
3888	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x30	1
3889	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x35	1
3890	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x40	1
3891	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x25	1
3892	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x30	1
3893	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x35	1
3894	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x40	1
3895	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x45	1
3896	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x50	1
3897	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x35	1
3898	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x40	1
3899	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x45	1
3900	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x50	1
3901	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x35	1
3902	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x40	1
3903	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x45	1
3904	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x50	1
3905	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x30	1
3906	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x35	1
3907	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x40	1
3908	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x45	1
3909	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x50	1
3910	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x30	1
3911	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x35	1
3912	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x40	1
3913	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x45	1
3914	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x50	1
3915	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x55	1
3916	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 30	1
3917	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 35	1
3918	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 40	1
3919	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 45	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO:** GJU- FR-035**VERSIÓN:** 04**FECHA:** 02/05/2023

3920	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 50	1
3921	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 55	1
3922	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 60	1
3923	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 65	1
3924	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción 7.0x45	1
3925	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x35	1
3926	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x40	1
3927	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x45	1
3928	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x50	1
3929	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x70	1
3930	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x75	1
3931	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x80	1
3932	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x85	1
3933	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x90	1
3934	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x95	1
3935	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x100	1
3936	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x105	1
3937	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x110	1
3938	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x115	1
3939	Tornillo Poliaxial Sacro De Reduccion Speed 7.0x120	1
3940	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x25	1
3941	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x30	1
3942	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x35	1
3943	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x40	1
3944	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x45	1
3945	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x50	1
3946	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x55	1
3947	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x60	1
3948	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x65	1
3949	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x70	1
3950	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x75	1
3951	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x80	1
3952	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x85	1
3953	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x90	1
3954	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x95	1
3955	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x100	1
3956	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x105	1
3957	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reduccion Speed 7.5x110	1
3958	Tornillo Poliaxial Ilíaco De Reducción Speed 7.5x115	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO: GJU- FR-035****VERSIÓN: 04****FECHA: 02/05/2023**

3959	Tornillo Poliaxial Iliaco De Reduccion Speed 7.5x120	1
3960	Gancho Conector	1
3961	Gancho Laminar Torácico	1
3962	Gancho Laminar Torácico de Reducción	1
3963	Tornillo Gancho Pedicular x 14	1
3964	Tornillo Gancho Pedicular x 16	1
3965	Tornillo Gancho Pedicular x 18	1
3966	Tornillo Gancho Pedicular x 20	1
3967	Tornillo Gancho Pedicular x 25	1
3968	Tornillo Gancho Pedicular x 30	1
3969	Tornillo Gancho Pedicular x 35	1
3970	Conector Transverso Ajustable 1	1
3971	Conector Transverso Ajustable 2	1
3972	Conector Transverso Ajustable 3	1
3973	Conector Transverso Ajustable 4	1
3974	Conector Transverso Ajustable 5	1
3975	Amarra Barra Luque L1	1
3976	Amarra Barra Luque L2	1
3977	Amarra Barra Luque L3	1
3978	Barra Longitudinal 6.0 x 40	1
3979	Barra Longitudinal 6.0 x 50	1
3980	Barra Longitudinal 6.0 x 60	1
3981	Barra Longitudinal 6.0 x 70	1
3982	Barra Longitudinal 6.0 x 80	1
3983	Barra Longitudinal 6.0 x 90	1
3984	Barra Longitudinal 6.0 x 100	1
3985	Barra Longitudinal 6.0 x 110	1
3986	Barra Longitudinal 6.0 x 120	1
3987	Barra Longitudinal 6.0 x 130	1
3988	Barra Longitudinal 6.0 x 140	1
3989	Barra Longitudinal 6.0 x 150	1
3990	Barra Longitudinal 6.0 x 165	1
3991	Barra Longitudinal 6.0 x 180	1
3992	Barra Longitudinal 6.0 x 210	1
3993	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 45	1
3994	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 55	1
3995	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 65	1
3996	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 75	1
3997	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 85	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalсанvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO:** GJU- FR-035**PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN:** 04**ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA:** 02/05/2023

3998	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 95	1
3999	Barra Longitudinal 6.0 X 300	1
4000	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 300	1
4001	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 340	1
4002	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 380	1
4003	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 420	1
4004	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 460	1
4005	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 x 480	1
4006	Barra Longitudinal 6.0 X 480	1
4007	Barra Longitudinal 6.0 X 500	1
4008	Barra Transversa x 40	1
4009	Barra Transversa x 60	1
4010	Barra Transversa x 80	1
4011	Barra Transversa x 100	1
4012	Tornillo Canulado Torácico 5.0x25	1
4013	Tornillo Canulado Torácico 5.0x30	1
4014	Tornillo Canulado Torácico 5.0x35	1
4015	Tornillo Canulado Torácico 5.0x40	1
4016	Tornillo Canulado Torácico 5.0x45	1
4017	Tornillo Canulado Torácico 5.0x50	1
4018	Tornillo Canulado Torácico 5.0x55	1
4019	Tornillo Canulado Torácico 5.0x60	1
4020	Tornillo Canulado Torácico 5.0x65	1
4021	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x25	1
4022	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x30	1
4023	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x35	1
4024	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x40	1
4025	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x45	1
4026	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x50	1
4027	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x55	1
4028	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x60	1
4029	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x65	1
4030	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x25	1
4031	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x30	1
4032	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x35	1
4033	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x40	1
4034	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x45	1
4035	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x50	1
4036	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x55	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04.

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4037	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x60	1
4038	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x65	1
4039	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 25	1
4040	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 30	1
4041	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 35	1
4042	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 40	1
4043	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 45	1
4044	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 50	1
4045	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 55	1
4046	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 60	1
4047	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 65	1
4048	Tornillo Canulado Sacro 7.0x25	1
4049	Tornillo Canulado Sacro 7.0x30	1
4050	Tornillo Canulado Sacro 7.0x35	1
4051	Tornillo Canulado Sacro 7.0x40	1
4052	Tornillo Canulado Sacro 7.0x45	1
4053	Tornillo Canulado Sacro 7.0x50	1
4054	Tornillo Canulado Sacro 7.0x55	1
4055	Tornillo Canulado Sacro 7.0x60	1
4056	Tornillo Canulado Sacro 7.0x65	1
4057	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x25	1
4058	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x30	1
4059	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x35	1
4060	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x40	1
4061	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x45	1
4062	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x50	1
4063	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x55	1
4064	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x60	1
4065	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x65	1
4066	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x25	1
4067	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x30	1
4068	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x35	1
4069	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x40	1
4070	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x45	1
4071	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x50	1
4072	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x55	1
4073	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x60	1
4074	Tornillo Canulado Toracico De Reduccion 5.0x65	1
4075	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x25	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

4076	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x30	1
4077	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x35	1
4078	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x40	1
4079	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x45	1
4080	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x50	1
4081	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x55	1
4082	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x60	1
4083	Tornillo Canulado Toracolumbar De Reduccion 5.5x65	1
4084	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x25	1
4085	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x30	1
4086	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x35	1
4087	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x40	1
4088	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x45	1
4089	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x50	1
4090	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x55	1
4091	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x60	1
4092	Tornillo Canulado Lumbar De Reduccion 6.0x65	1
4093	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x25	1
4094	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x30	1
4095	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x35	1
4096	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x40	1
4097	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x45	1
4098	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x50	1
4099	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x55	1
4100	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x60	1
4101	Tornillo Canulado Sacrolumbar De Reduccion 6.5x65	1
4102	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x25	1
4103	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x30	1
4104	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x35	1
4105	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x40	1
4106	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x45	1
4107	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x50	1
4108	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x55	1
4109	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x60	1
4110	Tornillo Canulado Sacro De Reduccion 7.0x65	1
4111	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x25	1
4112	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x30	1
4113	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x35	1
4114	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x40	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:www.hospital-sanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4115	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x45	1
4116	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x50	1
4117	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x55	1
4118	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x60	1
4119	Tornillo Canulado Iliaco De Reduccion 7.5x65	1
4120	Cánula	1
4121	Apisonador Cánula	1
4122	Barra Dura 6.0 x 260mm	1
4123	Barra Dura 6.0 x 300mm	1
4124	Barra Dura 6.0 x 340mm	1
4125	Barra Dura 6.0 x 380mm	1
4126	Barra Dura 6.0 x 420mm	1
4127	Barra Dura 6.0 x 460mm	1
4128	Barra Dura 6.0 x 500mm	1
4129	Barra Dura 6.0 x 510mm	1
4130	Barra 6.0L - 5.5L	1
4131	Barra 6.0XL - 5.5L	1
4132	Barra 6.0L - 5.0L	1
4133	Barra 6.0S - 5.0L	1
4134	Barra 6.0XL - 5.0L	1
4135	Barra Longitudinal Dura x 300mm	1
4136	Barra Longitudinal Dura x 360mm	1
4137	Barra Longitudinal Dura x 480mm	1
4138	Barra Longitudinal Dura x 260mm	1
4139	Barra Longitudinal Dura x 420mm	1
4140	Barra Longitudinal Dura x 510mm	1
4141	Barra Longitudinal 5.0 x 180	1
4142	Barra Longitudinal 5.0 x 210	1
4143	Barra Longitudinal 5.0 x 260	1
4144	Barra Longitudinal 5.0 x 300	1
4145	Barra Longitudinal 5.0 x 360	1
4146	Barra Longitudinal 5.0 x 480	1
4147	Barra 5.0S - 3.5L	1
4148	Barra 5.0S - 3.5S	1
4149	Barra Dura 5.5 x 300mm	1
4150	Barra Dura 5.5 x 340mm	1
4151	Barra Dura 5.5 x 380mm	1
4152	Barra Dura 5.5 x 420mm	1
4153	Barra Dura 5.5 x 460mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:www.hospital-sanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO:** GJU- FR-036**VERSIÓN:** 04**FECHA:** 02/05/2023

4154	Caja Cervical Pequeña de 4mm	1
4155	Caja Cervical Pequeña de 5mm	1
4156	Caja Cervical Pequeña de 6mm	1
4157	Caja Cervical Pequeña de 7mm	1
4158	Caja Cervical en PEEK de 4.7mm	1
4159	Caja Cervical en PEEK de 5.7mm	1
4160	Caja Cervical en PEEK de 6.7mm	1
4161	Caja Cervical en PEEK de 7.7mm	1
4162	Caja Cervical en PEEK de 8.7mm	1
4163	Caja Cervical en PEEK de 9.7mm	1
4164	Espaciador Interespinal x 8mm	1
4165	Espaciador Interespinal x 10mm	1
4166	Espaciador Interespinal x 12mm	1
4167	Espaciador Interespinal x 14mm	1
4168	Espaciador Interespinal x 16mm	1
4169	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 6mm	1
4170	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 7mm	1
4171	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 8mm	1
4172	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 9mm	1
4173	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 10mm	1
4174	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 11mm	1
4175	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 12mm	1
4176	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 13mm	1
4177	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 14mm	1
4178	Caja de Fusión TLIF en PEEK de 15mm	1
4179	Caja de Fusión TLIF R de 6mm	1
4180	Caja de Fusión TLIF R de 7mm	1
4181	Caja de Fusión TLIF R de 8mm	1
4182	Caja de Fusión TLIF R de 9mm	1
4183	Caja de Fusión TLIF R de 10mm	1
4184	Caja de Fusión TLIF R de 11mm	1
4185	Caja de Fusión TLIF R de 12mm	1
4186	Caja de Fusión TLIF R de 13mm	1
4187	Caja de Fusión TLIF R de 14mm	1
4188	Caja de Fusión TLIF R de 15mm	1
4189	Caja de Fusión TLIF PRO de 6mm	1
4190	Caja de Fusión TLIF PRO de 7mm	1
4191	Caja de Fusión TLIF PRO de 8mm	1
4192	Caja de Fusión TLIF PRO de 9mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO: GJU- FR-035****VERSIÓN: 04****FECHA: 02/05/2023**

4193	Caja de Fusión TLIF PRO de 10mm	1
4194	Caja de Fusión TLIF PRO de 11mm	1
4195	Caja de Fusión TLIF PRO de 12mm	1
4196	Caja de Fusión TLIF PRO de 13mm	1
4197	Caja de Fusión TLIF PRO de 14mm	1
4198	Caja de Fusión TLIF PRO de 15mm	1
4199	Caja de Fusión TLIF PRO de 16mm	1
4200	Barra Longitudinal Pediátrica x 180	1
4201	Barra Longitudinal Pediátrica x 210	1
4202	Barra Longitudinal Pediátrica x 300	1
4203	Barra Longitudinal Pediátrica x 360	1
4204	Barra Longitudinal Pediátrica x 480	1
4205	Barra 4.76 L – 3.5 L	1
4206	Barra 4.76 L – 3.5 S	1
4207	Barra 4.76 S – 3.5 L	1
4208	Barra 4.76 S – 3.5 S	1
4209	Barra 6 L – 4.76 L	1
4210	Barra 6 L – 4.76 S	1
4211	Barra 6 S – 4.76 L	1
4212	Barra 6 S – 4.76 S	1
4213	Gancho Laminar	1
4214	Gancho Laminar Grande	1
4215	Gancho Torácico	1
4216	Gancho Torácico Reducido	1
4217	Gancho Rotado DER	1
4218	Gancho Rotado IZQ	1
4219	Gancho Pedicular	1
4220	Gancho Pedicular Grande	1
4221	Conector Pediátrico	1
4222	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.0x25	1
4223	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.0x30	1
4224	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.0x35	1
4225	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.0x40	1
4226	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.0x45	1
4227	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.0x50	1
4228	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.5x25	1
4229	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.5x30	1
4230	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.5x35	1
4231	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.5x40	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO:** GJU- FR-035**PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN:** 04**ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA:** 02/05/2023

4232	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.5x45	1
4233	Tornillo Monoaxial Pediátrico 4.5x50	1
4234	Tornillo Monoaxial Pediátrico 5.0x30	1
4235	Tornillo Monoaxial Pediátrico 5.0x35	1
4236	Tornillo Monoaxial Pediátrico 5.0x40	1
4237	Tornillo Monoaxial Pediátrico 5.0x45	1
4238	Tornillo Monoaxial Pediátrico 5.0x50	1
4239	Tornillo Poliaxial Pediátrico 3.5x20	1
4240	Tornillo Poliaxial Pediátrico 3.5x25	1
4241	Tornillo Poliaxial Pediátrico 3.5x30	1
4242	Tornillo Poliaxial Pediátrico 3.5x35	1
4243	Tornillo Poliaxial Pediátrico 3.5x40	1
4244	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.0x25	1
4245	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.0x30	1
4246	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.0x35	1
4247	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.0x40	1
4248	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.0x45	1
4249	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.0x50	1
4250	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.5x25	1
4251	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.5x30	1
4252	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.5x35	1
4253	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.5x40	1
4254	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.5x45	1
4255	Tornillo Poliaxial Pediátrico 4.5x50	1
4256	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.0x30	1
4257	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.0x35	1
4258	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.0x40	1
4259	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.0x45	1
4260	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.0x50	1
4261	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.5x30	1
4262	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.5x35	1
4263	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.5x40	1
4264	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.5x45	1
4265	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.5x50	1
4266	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.5x60	1
4267	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.5x65	1
4268	Tornillo Poliaxial Pediátrico 5.5x70	1
4269	Tornillo Poliaxial Pediátrico 3.5x45	1
4270	Tornillo Poliaxial Pediátrico 3.5x50	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO:** GJU- FR-035**PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN:** 04**ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA:** 02/05/2023

4271	Tornillo Poliaxial Pediátrico 6.0x30	1
4272	Tornillo Poliaxial Pediátrico 6.0x35	1
4273	Tornillo Poliaxial Pediátrico 6.0x40	1
4274	Tornillo Poliaxial Pediátrico 6.0x45	1
4275	Tornillo Poliaxial Pediátrico 6.0x50	1
4276	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3.5x20	1
4277	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3.5x25	1
4278	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3.5x30	1
4279	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3.5x35	1
4280	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3.5x40	1
4281	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3.5x45	1
4282	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 3.5x50	1
4283	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.0x25	1
4284	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.0x30	1
4285	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.0x35	1
4286	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.0x40	1
4287	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.0x45	1
4288	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.0x50	1
4289	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x25	1
4290	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x30	1
4291	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x35	1
4292	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x40	1
4293	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x45	1
4294	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 4.5x50	1
4295	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.0x30	1
4296	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.0x35	1
4297	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.0x40	1
4298	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.0x45	1
4299	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.0x50	1
4300	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x30	1
4301	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x35	1
4302	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x40	1
4303	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x45	1
4304	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x50	1
4305	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x60	1
4306	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x65	1
4307	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 5.5x70	1
4308	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 6.0x30	1
4309	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 6.0x35	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

4310	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 6.0x40	1
4311	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 6.0x45	1
4312	Tornillo Poliaxial Pediátrico de Reducción 6.0x50	1
4313	Tornillo de Bloqueo	1
4314	Tornillo de Bloqueo Fusible	1
4315	Tornillo Gancho Pedicular Pediátrico x 10	1
4316	Tornillo Gancho Pedicular Pediátrico x 12	1
4317	Tornillo Gancho Pedicular Pediátrico x 14	1
4318	Tornillo Gancho Pedicular Pediátrico x 16	1
4319	Malla Cervical de 12x10mm	1
4320	Malla Cervical de 12x12mm	1
4321	Malla Cervical de 12x14mm	1
4322	Malla Cervical de 12x16mm	1
4323	Malla Cervical de 12x18mm	1
4324	Malla Cervical de 12x20mm	1
4325	Malla Cervical de 12x22mm	1
4326	Malla Cervical de 12x24mm	1
4327	Malla Cervical de 12x26mm	1
4328	Malla Cervical de 12x28mm	1
4329	Malla Cervical de 12x30mm	1
4330	Malla Cervical de 12x32mm	1
4331	Malla Cervical de 12x34mm	1
4332	Malla Cervical de 12x36mm	1
4333	Malla Cervical de 12x38mm	1
4334	Malla Cervical de 12x40mm	1
4335	Malla Cervical de 12x42mm	1
4336	Malla Cervical de 12x44mm	1
4337	Malla Cervical de 12x46mm	1
4338	Malla Cervical de 12x48mm	1
4339	Malla Cervical de 12x50mm	1
4340	Barra Longitudinal por 40mm	1
4341	Barra Longitudinal por 50mm	1
4342	Barra Longitudinal por 60mm	1
4343	Barra Longitudinal por 70mm	1
4344	Barra Longitudinal por 80mm	1
4345	Barra Longitudinal por 90mm	1
4346	Barra Longitudinal por 110mm	1
4347	Barra Longitudinal por 130mm	1
4348	Barra Longitudinal por 150mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

4349	Barra Longitudinal por 180mm	1
4350	Barra Longitudinal por 210mm	1
4351	Barra Longitudinal por 300mm	1
4352	Barra Longitudinal por 480mm	1
4353	Barra con Hexágono por 200mm	1
4354	Barra con Hexágono por 260mm	1
4355	Barra con Hexágono por 300mm	1
4356	Barra con Hexágono por 340mm	1
4357	Barra con Hexágono por 380mm	1
4358	Barra con Hexágono por 420mm	1
4359	Barra con Hexágono por 450mm	1
4360	Barra con Hexágono por 460mm	1
4361	Barra con Hexágono por 480mm	1
4362	Barra con Hexágono por 510mm	1
4363	Barra Longitudinal Luque por 500	1
4364	Barra Transversa por 40mm	1
4365	Barra Transversa por 60mm	1
4366	Barra Transversa por 80mm	1
4367	Barra Transversa por 100mm	1
4368	Barra 5.5L - 3.5S	1
4369	Barra Curvada para Escoliosis por 300mm	1
4370	Barra Curvada para Escoliosis por 340mm	1
4371	Barra Curvada para Escoliosis por 380mm	1
4372	Barra Curvada para Escoliosis por 420mm	1
4373	Barra Curvada para Escoliosis por 460mm	1
4374	Barra Curvada para Escoliosis por 500mm	1
4375	Barra Curvada para Escoliosis por 510mm	1
4376	Conector Transverso	1
4377	Conector Ilíaco Neutro x 20	1
4378	Conector Ilíaco Neutro x 25	1
4379	Conector Ilíaco Neutro x 30	1
4380	Conector Ilíaco Neutro x 40	1
4381	Gancho Laminar Pequeño	1
4382	Gancho Laminar Pequeño de Reducción	1
4383	Gancho Laminar Mediano	1
4384	Gancho Laminar Mediano de Reducción	1
4385	Gancho Pedicular de Reducción	1
4386	Gancho Rotado Izquierdo	1
4387	Gancho Rotado Derecho	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:

www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4388	Gancho Inclinado Izquierdo	1
4389	Gancho Inclinado Izquierdo de Reducción	1
4390	Gancho Inclinado Derecho	1
4391	Gancho Inclinado Derecho de Reducción	1
4392	Tornillo Monoaxial 4.0x25	1
4393	Tornillo Monoaxial 4.0x30	1
4394	Tornillo Monoaxial 4.0x35	1
4395	Tornillo Monoaxial 4.0x40	1
4396	Tornillo Monoaxial 4.5x25	1
4397	Tornillo Monoaxial 4.5x30	1
4398	Tornillo Monoaxial 4.5x35	1
4399	Tornillo Monoaxial 4.5x40	1
4400	Tornillo Monoaxial 5.0x30	1
4401	Tornillo Monoaxial 5.0x35	1
4402	Tornillo Monoaxial 5.0x40	1
4403	Tornillo Monoaxial 5.0x45	1
4404	Tornillo Monoaxial 5.5x35	1
4405	Tornillo Monoaxial 5.5x40	1
4406	Tornillo Monoaxial 5.5x45	1
4407	Tornillo Monoaxial 5.5x50	1
4408	Tornillo Monoaxial 6.0x35	1
4409	Tornillo Monoaxial 6.0x40	1
4410	Tornillo Monoaxial 6.0x45	1
4411	Tornillo Monoaxial 6.0x50	1
4412	Tornillo Poliaxial 4.0x25	1
4413	Tornillo Poliaxial 4.0x30	1
4414	Tornillo Poliaxial 4.0x35	1
4415	Tornillo Poliaxial 4.0x40	1
4416	Tornillo Poliaxial 4.0x45	1
4417	Tornillo Poliaxial 4.5x25	1
4418	Tornillo Poliaxial 4.5x30	1
4419	Tornillo Poliaxial 4.5x35	1
4420	Tornillo Poliaxial 4.5x40	1
4421	Tornillo Poliaxial 4.5x45	1
4422	Tornillo Poliaxial 4.5x50	1
4423	Tornillo Poliaxial 5.0x25	1
4424	Tornillo Poliaxial 5.0x30	1
4425	Tornillo Poliaxial 5.0x35	1
4426	Tornillo Poliaxial 5.0x40	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO:** GJU- FR-035**VERSIÓN:** 04**FECHA:** 02/05/2023

4427	Tornillo Poliaxial 5.0x45	1
4428	Tornillo Poliaxial 5.0x50	1
4429	Tornillo Poliaxial 5.5x25	1
4430	Tornillo Poliaxial 5.5x30	1
4431	Tornillo Poliaxial 5.5x35	1
4432	Tornillo Poliaxial 5.5x40	1
4433	Tornillo Poliaxial 5.5x45	1
4434	Tornillo Poliaxial 5.5x50	1
4435	Tornillo Poliaxial 5.5x55	1
4436	Tornillo Poliaxial 6.0x25	1
4437	Tornillo Poliaxial 6.0x30	1
4438	Tornillo Poliaxial 6.0x35	1
4439	Tornillo Poliaxial 6.0x40	1
4440	Tornillo Poliaxial 6.0x45	1
4441	Tornillo Poliaxial 6.0x50	1
4442	Tornillo Poliaxial 6.0x55	1
4443	Tornillo Poliaxial 6.5x35	1
4444	Tornillo Poliaxial 6.5x40	1
4445	Tornillo Poliaxial 6.5x45	1
4446	Tornillo Poliaxial 6.5x50	1
4447	Tornillo Poliaxial 6.5x55	1
4448	Tornillo Poliaxial 7.0x30	1
4449	Tornillo Poliaxial 7.0x35	1
4450	Tornillo Poliaxial 7.0x40	1
4451	Tornillo Poliaxial 7.0x45	1
4452	Tornillo Poliaxial 7.0x50	1
4453	Tornillo Poliaxial 7.0x55	1
4454	Tornillo Poliaxial 7.0x60	1
4455	Tornillo Poliaxial 7.0x65	1
4456	Tornillo Poliaxial 7.0x70	1
4457	Tornillo Poliaxial 7.0x75	1
4458	Tornillo Poliaxial 7.0x80	1
4459	Tornillo Poliaxial 7.0x85	1
4460	Tornillo Poliaxial 7.0x90	1
4461	Tornillo Poliaxial 7.0x95	1
4462	Tornillo Poliaxial 7.0x100	1
4463	Tornillo Poliaxial 7.0x105	1
4464	Tornillo Poliaxial 7.0x110	1
4465	Tornillo Poliaxial 7.0x115	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:
www.hospital-sanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO: GJU- FR-035****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN: 04****ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA: 02/05/2023**

4466	Tornillo Poliaxial 7.0x120	1
4467	Tornillo Poliaxial de Reducción 4.0x25	1
4468	Tornillo Poliaxial de Reducción 4.0x30	1
4469	Tornillo Poliaxial de Reducción 4.0x35	1
4470	Tornillo Poliaxial de Reducción 4.0x40	1
4471	Tornillo Poliaxial de Reducción 4.5x25	1
4472	Tornillo Poliaxial de Reducción 4.5x30	1
4473	Tornillo Poliaxial de Reducción 4.5x35	1
4474	Tornillo Poliaxial de Reducción 4.5x40	1
4475	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x25	1
4476	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x30	1
4477	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x35	1
4478	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x40	1
4479	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x45	1
4480	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x50	1
4481	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.0x55	1
4482	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x25	1
4483	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x30	1
4484	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x35	1
4485	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x40	1
4486	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x45	1
4487	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x50	1
4488	Tornillo Poliaxial de Reducción 5.5x55	1
4489	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x25	1
4490	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x30	1
4491	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x35	1
4492	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x40	1
4493	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x45	1
4494	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x50	1
4495	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.0x55	1
4496	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.5x30	1
4497	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.5x35	1
4498	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.5x40	1
4499	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.5x45	1
4500	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.5x50	1
4501	Tornillo Poliaxial de Reducción 6.5x55	1
4502	Tornillo Poliaxial de Reducción 7.0x30	1
4503	Tornillo Poliaxial de Reducción 7.0x35	1
4504	Tornillo Poliaxial de Reducción 7.0x40	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

4505	Tornillo Poliaxial de Reducción 7.0x45	1
4506	Tornillo Poliaxial de Reducción 7.0x50	1
4507	Tornillo Poliaxial de Reducción 7.0x55	1
4508	Tornillo Poliaxial de Reducción 7.0x60	1
4509	Tornillo Poliaxial de Reducción 7.0x65	1
4510	Bloqueador 1	1
4511	Bloqueador 2	1
4512	Conector Axial 6.0 - 6.0	1
4513	Conector Axial 6.0 - 5.5	1
4514	Conector Axial 6.0 - 4.76	1
4515	Conector Axial 6.0 - 3.5	1
4516	Conector Axial 5.5 - 5.5	1
4517	Conector Axial 5.5 - 4.76	1
4518	Conector Axial 5.5 - 3.5	1
4519	Conector Axial 4.76 - 4.76	1
4520	Conector Axial 4.76 - 3.5	1
4521	Conector Axial 3.5 - 3.5	1
4522	Conector Lado a Lado 6.0 - 6.0	1
4523	Conector Lado a Lado 6.0 - 5.5	1
4524	Conector Lado a Lado 6.0 - 4.76	1
4525	Conector Lado a Lado 6.0 - 3.5	1
4526	Conector Lado a Lado 5.5 - 5.5	1
4527	Conector Lado a Lado 5.5 - 4.76	1
4528	Conector Lado a Lado 5.5 - 3.5	1
4529	Conector Lado a Lado 4.76 - 4.76	1
4530	Conector Lado a Lado 4.76 - 3.5	1
4531	Conector Lado a Lado 3.5 - 3.5	1
4532	Caja Cervical Bloqueada de 4mm	1
4533	Caja Cervical Bloqueada de 5mm	1
4534	Caja Cervical Bloqueada de 6mm	1
4535	Caja Cervical Bloqueada de 7mm	1
4536	Caja Cervical Bloqueada de 8mm	1
4537	Caja Cervical Bloqueada de 9mm	1
4538	Caja Cervical Bloqueada de 10mm	1
4539	Tornillo 8 x 10mm	1
4540	Tornillo 8 x 12mm	1
4541	Tornillo 8 x 14mm	1
4542	Tornillo 8 x 16mm	1
4543	Tornillo 8 x 18mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:
www.hospital-sanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****CÓDIGO:** GJU- FR-035**PROCESO GESTIÓN JURIDICA****VERSIÓN:** 04**ESTUDIO DE NECESIDADES****FECHA:** 02/05/2023

4544	Tornillo B x 20mm	1
4545	Tornillo B de Emergencia x 10mm	1
4546	Tornillo B de Emergencia x 12mm	1
4547	Tornillo B de Emergencia x 14mm	1
4548	Tornillo B de Emergencia x 16mm	1
4549	Tornillo B de Emergencia x 18mm	1
4550	Tornillo B de Emergencia x 20mm	1
4551	Tornillo B Truncado x 10mm	1
4552	Tornillo B Truncado x 12mm	1
4553	Tornillo B Truncado x 14mm	1
4554	Tornillo B Truncado x 16mm	1
4555	Tornillo B Truncado x 18mm	1
4556	Tornillo B Truncado x 20mm	1
4557	Set para cifoplastia SWS 15MM	1
4558	Cemento para Cifoplastia SUBITON VTP CIFO	1
4559	Inflatable Bone Expander System	1
4560	Standard Access Double Balloon Set, 8 Gauge, 10mm	1
4561	Standard Access Double Balloon Set, 8 Gauge, 15mm	1
4562	Standard Access Double Balloon Set, 8 Gauge, 20mm	1
4563	Set Subiton VTP Integral con aguja-plástica 3.0-X-150mm	1
4564	subiton vip - cemento para vertebroplastia	1
4565	Accessory Kit	1
4566	Bone Cement Mixer and Dispensing System	1
4567	PMMA Bone Cement	1
4568	Aguja Para Biopsia de Hueso y Vertebroplastia	1
4569	Aguja Subiton Vertebroplastia X 3.0X 150MM (Mango Plastico)	1
4570	Agujas VTP - Biopsia 3.0X 150MM Metálica	1
4571	Trocar	1
4572	Biopsy Kit	1
4573	Electrodo de tubo laríngeo	1
4574	Estimulador de Tubo Laríngeo	1
4575	Celda cervical de 12.4x14mm, Altura de 5mm - PEEK	1
4576	Celda cervical de 12.4x14mm, Altura de 6mm - PEEK	1
4577	Celda cervical de 12.4x14mm, Altura de 7mm - PEEK	1
4578	Celda cervical de 12.4x14mm, Altura de 8mm - PEEK	1
4579	Celda cervical de 12.4x14mm, Altura de 9mm - PEEK	1
4580	Celda cervical de 12.4x14mm, Altura de 10mm - PEEK	1
4581	Tornillo Diam 2.4 x 14	1
4582	Tornillo Diam 2.4 x 16	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4583	Tornillo Diam 2.4 x 18	1
4584	Tornillo de celda cervical con rosca x 12mm	1
4585	Tornillo de celda cervical con rosca x 14mm	1
4586	Tornillo de celda cervical con rosca x 16mm	1
4587	Tornillo de celda cervical con rosca x 18mm	1
4588	Tornillo de celda cervical con rosca x 20mm	1
4589	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 9H mm	1
4590	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 9H mm	1
4591	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 10H mm	1
4592	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 10H mm	1
4593	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 11H mm	1
4594	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 11H mm	1
4595	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 12H mm	1
4596	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 12H mm	1
4597	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 13H mm	1
4598	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 13H mm	1
4599	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 14H mm	1
4600	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 14H mm	1
4601	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 28L x 15H mm	1
4602	Implante de Zeus-O, oblicua Lateral Fusión Intersomática Lumbar (OLLIF) 9W x 32L x 15H mm	1
4603	Disco Cuchilla	1
4604	24 Pulgadas Alambre Guía	1
4605	1.4MM X 18IN SS K-Wire Trocar Tip	1
4606	DESECHABLES NEURO MONITOREO SONDA	1
4607	Savannah®-T 5.5mm X 30mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4608	Savannah®-T 5.5mm X 35mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4609	Savannah®-T 5.5mm X 40mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4610	Savannah®-T 5.5mm X 45mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4611	Savannah®-T 5.5mm X 50mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4612	Savannah®-T 6.5mm X 30mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4613	Savannah®-T 6.5mm X 35mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4614	Savannah®-T 6.5mm X 40mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4615	Savannah®-T 6.5mm X 45mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4616	Savannah®-T 6.5mm X 50mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4617	Savannah®-T 6.5mm X 55mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4618	Savannah®-T 6.5mm X 60mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4619	Savannah®-T 6.5mm X 65mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4620	Savannah®-T 7.5mm X 30mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4621	Savannah®-T 7.5mm X 35mm Poly Cannulated High Top Screw	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

4622	Savannah®-T 7.5mm X 40mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4623	Savannah®-T 7.5mm X 45mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4624	Savannah®-T 7.5mm X 50mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4625	Savannah®-T 7.5mm X 55mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4626	Savannah®-T 7.5mm X 60mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4627	Savannah®-T 7.5mm X 65mm Poly Cannulated High Top Screw	1
4628	Savannah®-T Curved Notched Rod	1
4629	Savannah®-T Set Screw	1
4630	Celda chica(9°)x11mm	1
4631	Celda chica(9°)x13mm	1
4632	Celda chica(9°)x15mm	1
4633	Celda mediana(9°)x11mm	1
4634	Celda mediana(9°)x13mm	1
4635	Celda mediana(9°)x15mm	1
4636	Celda chica x11mm	1
4637	Celda chica x13mm	1
4638	Celda chica x15mm	1
4639	Celda mediana x11mm	1
4640	Celda mediana x13mm	1
4641	Celda mediana x15mm	1
4642	Tornillo para esponjosa bloqueado diam 3.5 x 20mm	1
4643	Tornillo para esponjosa bloqueado diam 3.5 x 25mm	1
4644	Tornillo para esponjosa bloqueado diam 3.5 x 30mm	1
4645	Tornillo para esponjosa bloqueado diam 3.5 x 35mm	1
4646	Tornillo para esponjosa bloqueado diam 3.5 x 40mm	1
4647	Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:10-13mm, 0°	1
4648	Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:12-17mm, 0°	1
4649	Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:16-25mm, 0°	1
4650	Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:16-25mm, 6°	1
4651	Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:24-40mm, 0°	1
4652	Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:24-40mm, 6°	1
4653	Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:39-65mm, 0°	1
4654	Dispositivo corporectomía diam 14mm - L:39-65mm, 6°	1
4655	Membrana 25x25 mm 4 capas	1
4656	Membrana 25x75 mm 4 capas	1
4657	Membrana 50x50 mm 4 capas	1
4658	Membrana 75x75 mm 4 capas	1
4659	Membrana 100x125 mm 4 capas	1
4660	Membrana 40x70 mm 2 capas	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO: GJU- FR-035****VERSIÓN: 04****FECHA: 02/05/2023**

4661	Membrana 50x100 mm 2 capas	1
4662	Membrana 100x100 mm 2 capas	1
4663	Membrana 100x150 mm 2 capas	1
4664	Membrana 150x250 mm 2 capas	1
4665	Membrana 40x70 mm 4 capas	1
4666	Membrana 50x100 mm 4 capas	1
4667	Membrana 100x100 mm 4 capas	1
4668	Membrana 100x150 mm 4 capas	1
4669	Membrana 150x250 mm 4 capas	1
4670	Membrana 40x70 mm 6 capas	1
4671	Membrana 50x100 mm 6 capas	1
4672	Membrana 100x100 mm 6 capas	1
4673	Membrana 100x150 mm 6 capas	1
4674	Membrana 150x250 mm 6 capas	1
4675	Membrana 40x70 mm 8 capas	1
4676	Membrana 50x100 mm 8 capas	1
4677	Membrana 100x100 mm 8 capas	1
4678	Membrana 100x150 mm 8 capas	1
4679	Membrana 150x250 mm 8 capas	1
4680	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 10 orif. ac	1
4681	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 12 orif. ac	1
4682	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 7 orif. ac	1
4683	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 8 orif. ac	1
4684	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 9 orif. ac	1
4685	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 11 orif. ac	1
4686	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 12 orif. ac	1
4687	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 4 orif. ac	1
4688	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 5 orif. ac	1
4689	Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 6 orif. ac	1
4690	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en L (VPE) de 3.5mmx 5 orif ti	1
4691	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en O (VPE) de 3.5mmx 4 orif ti	1
4692	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 6 orif ti	1
4693	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 7 orif ti	1
4694	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 8 orif ti	1
4695	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 9 orif ti	1
4696	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 10 orif ti	1
4697	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 11 orif ti	1
4698	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 12 orif ti	1
4699	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 13 orif ti	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

4700	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 14 orif ti	1
4701	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 15 orif ti	1
4702	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 16 orif ti	1
4703	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en J (VPE) de 3.5mmx 10 orif ti	1
4704	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en J (VPE) de 3.5mmx 12 orif ti	1
4705	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en J (VPE) de 3.5mmx 14 orif ti	1
4706	Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en J (VPE) de 3.5mmx 16 orif ti	1
4707	Placa de reconstrucción y bloqueo curva de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mmx.6 orif ti	1
4708	Placa de reconstrucción y bloqueo curva de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mmx.8 orif ti	1
4709	Placa de bloqueo de Sinfisis Vortex (VPE) de 3.5mmx 4 orif ti	1
4710	Placa de bloqueo de Sinfisis Vortex (VPE) de 3.5mmx 6 orif ti	1
4711	Tornillo cortical de pelvis cualquier medida	1
4712	Tornillo canulado para pelvis rosca completa cualquier medida	1
4713	Tornillo canulado para pelvis rosca parcial cualquier medida	1
4714	RESTRICTOR DE CEMENTO AIRPLUG 08	1
4715	RESTRICTOR DE CEMENTO AIRPLUG 10	1
4716	RESTRICTOR DE CEMENTO AIRPLUG 12	1
4717	RESTRICTOR DE CEMENTO AIRPLUG 14	1
4718	RESTRICTOR DE CEMENTO AIRPLUG 16	1
4719	TAPON DE CIERRE ACETABULAR PAVI	1
4720	INSERTO EN CERAMICA ø 28 / 36 (46/48/50)	1
4721	INSERTO EN CERAMICA ø 32 / 41 (52/54)	1
4722	INSERTO EN CERAMICA ø 32 / 44 (56/58)	1
4723	INSERTO EN CERAMICA ø 32 / 48 (60/62)	1
4724	INSERTO PAVI CON REBORDE ø 28 T36	1
4725	INSERTO PAVI CON REBORDE ø 28 T41	1
4726	INSERTO PAVI CON REBORDE ø 28 T44	1
4727	INSERTO PAVI CON REBORDE ø 28 T48	1
4728	INSERTO PAVI CON REBORDE ø 28 T52	1
4729	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 46 36	1
4730	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 48 36	1
4731	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 50 36	1
4732	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 52 41	1
4733	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 54 41	1
4734	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 56 44	1
4735	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 58 44	1
4736	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 60 48	1
4737	COPA PAVI TORNILLO HAP ø 62 48	1
4738	COPA PAVI TORNILLO HAP Ø 64 MM	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO: GJU- FR-035****VERSIÓN: 04****FECHA: 02/05/2023**

4739	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T08 (Displasia)	1
4740	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T09	1
4741	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T10	1
4742	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T11	1
4743	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T12	1
4744	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T13	1
4745	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T14	1
4746	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T15	1
4747	VASTAGO PAVI 135 ° HAP T16	1
4748	VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA T9	1
4749	VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA T10	1
4750	VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA T11	1
4751	VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA T12	1
4752	VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA T13	1
4753	VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA T14	1
4754	VASTAGO PAVI 135 ° CEMENTADA T15	1
4755	VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T09	1
4756	VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T10	1
4757	VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T11	1
4758	VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T12	1
4759	VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T13	1
4760	VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T14	1
4761	VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T15	1
4762	VASTAGO PAVI VAR 130 ° HAP T16	1
4763	CABEZA CERAMICA 12/14 ø 28 -3.5	1
4764	CABEZA CERAMICA 12/14 ø 32 -4	1
4765	CABEZA CERAMICA 12/14 ø 28 +3.5	1
4766	CABEZA CERAMICA 12/14 ø 32 +4	1
4767	CABEZA CERAMICA 12/14 ø 28 0	1
4768	CABEZA CERAMICA 12/14 ø 32 0	1
4769	CABEZA CERAMICA 12/14 ø 36 -4	1
4770	CABEZA CERAMICA 12/14 ø 36 0	1
4771	CABEZA CERAMICA 12/14 ø 36 +4	1
4772	COPA CARGOS TORNILLO ø 46 39	1
4773	COPA CARGOS TORNILLO ø 48 39	1
4774	COPA CARGOS TORNILLO ø 50 44	1
4775	COPA CARGOS TORNILLO ø 52 44	1
4776	COPA CARGOS TORNILLO ø 54 48	1
4777	COPA CARGOS TORNILLO ø 56 48	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4778	COPA CARGOS TORNILLO ø 58 48	1
4779	COPA CARGOS TORNILLO ø 60 48	1
4780	COPA CARGOS TORNILLO ø 62 48	1
4781	INSERTO CARGOS CON REBORDE ø 28 T39	1
4782	INSERTO CARGOS CON REBORDE ø 28 T44	1
4783	INSERTO CARGOS CON REBORDE ø 28 T48	1
4784	COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 X 44	1
4785	COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 X 46	1
4786	COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 X 48	1
4787	COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 X 50	1
4788	COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 X 52	1
4789	COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 X 54	1
4790	COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 X 56	1
4791	COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 X 58	1
4792	CABEZA EN CROMO COBALTO ø 28 CUELLO CORTO +3.5	1
4793	CABEZA EN CROMO COBALTO ø 28 CUELLO LARGO +3.5	1
4794	CABEZA EN CROMO COBALTO ø 28 CUELLO ESTANDAR	1
4795	CABEZA EN CROMO COBALTO ø 28 CUELLO EXTRA +7.0	1
4796	COPA INTEGRA RECONSTRUCCION HAPT50	1
4797	COPA INTEGRA RECONSTRUCCION HAPT54	1
4798	COPA INTEGRA RECONSTRUCCION HAPT58	1
4799	COPA INTEGRA RECONSTRUCCION HAPT62	1
4800	COPA INTEGRA T50	1
4801	COPA INTEGRA T54	1
4802	COPA INTEGRA T58	1
4803	COPA INTEGRA T62	1
4804	VASTAGO REVISION INTEGRA CEMENTADO ø 11 L160	1
4805	VASTAGO REVISION INTEGRA CEMENTADO ø 13 L160	1
4806	VASTAGO REVISION INTEGRA CEMENTADO ø 13 L200	1
4807	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO Ø 11/140	1
4808	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 11 L160	1
4809	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 11 L200	1
4810	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO Ø 11/240	1
4811	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO Ø 13/140	1
4812	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 13 L160	1
4813	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 13 L200	1
4814	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO Ø 13/240	1
4815	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO Ø 15/140	1
4816	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 15 L160	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

4817	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 15 L200	1
4818	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 15 L240	1
4819	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 17/140	1
4820	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 17 L160	1
4821	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 17 L200	1
4822	VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRA NO CEMENTADO ø 17 L240	1
4823	INSERTO INTEGRA T50 N42	1
4824	INSERTO INTEGRA T54 N46	1
4825	INSERTO INTEGRA T58 N50	1
4826	INSERTO INTEGRA T62 N54	1
4827	BLOQUE METAFISIARIO INTEGRA 30	1
4828	BLOQUE METAFISIARIO INTEGRA 40	1
4829	BLOQUE METAFISIARIO INTEGRA 60	1
4830	BLOQUE METAFISIARIO INTEGRA 80	1
4831	BLOQUE METAFISIARIO INTEGRA 100	1
4832	BLOQUE METAFISIARIO INTEGRA 120	1
4833	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 22 (T50 INTEGRA - T42 CUATRO)	1
4834	PLACA INTEGRA L250	1
4835	CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 ø 22-2 -2	1
4836	CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 ø 28-3.5	1
4837	CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 ø 22-2 +3	1
4838	CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 ø 28 +3.5	1
4839	CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 ø 22.2 0	1
4840	CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 ø 28-0	1
4841	CABEZA ACERO INOXIDABLE 12/14 ø 28 +7	1
4842	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L28	1
4843	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L30	1
4844	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L32	1
4845	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L34	1
4846	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L36	1
4847	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L38	1
4848	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L40	1
4849	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L45	1
4850	TORNILLO BLOQUEO VASTAGO REVISION L50	1
4851	TORNILLO BLOQUEO L30	1
4852	TORNILLO BLOQUEO L35	1
4853	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L20	1
4854	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L25	1
4855	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L30	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

4856	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L35	1
4857	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L40	1
4858	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L45	1
4859	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L50	1
4860	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L55	1
4861	TORNILLO DE ESPONJOSA ø 9.5 L60	1
4862	COPA RENTETIVA CEMENTADA ø 28 T48	1
4863	COPA RENTETIVA CEMENTADA ø 28 T50	1
4864	COPA RENTETIVA CEMENTADA ø 28 T52	1
4865	COPA RENTETIVA CEMENTADA ø 28 T54	1
4866	COPA RENTETIVA CEMENTADA ø 28 T56	1
4867	COPA RENTETIVA CEMENTADA ø 28 T60	1
4868	COPA ACETABULAR MBA MULTI-HOLE HAP Ø 42 MM	1
4869	COPA ACETABULAR MBA MULTI-HOLE HAP Ø 44 MM	1
4870	INSERTO PE. MBA ENVOLVENTE CON REBORDE DE 10° 44 MM	1
4871	INSERTO PE. MBA ENVOLVENTE CON REBORDE DE 10° 42 MM	1
4872	COPA QUATTRO CEMENTADA T44 PNP	1
4873	COPA QUATTRO CEMENTADA T46 PNP	1
4874	COPA QUATTRO CEMENTADA T48 PNP	1
4875	COPA QUATTRO CEMENTADA T50 PNP	1
4876	COPA QUATTRO CEMENTADA T52 PNP	1
4877	COPA QUATTRO CEMENTADA T54 PNP	1
4878	COPA QUATTRO CEMENTADA T56 PNP	1
4879	COPA QUATTRO CEMENTADA T58 PNP	1
4880	COPA QUATTRO CEMENTADA T60 PNP	1
4881	COPA QUATTRO VPS HAP T44 PNP	1
4882	COPA QUATTRO VPS HAP T46 PNP	1
4883	COPA QUATTRO VPS HAP T48 PNP	1
4884	COPA QUATTRO VPS HAP T50 PNP	1
4885	COPA QUATTRO VPS HAP T52 PNP	1
4886	COPA QUATTRO VPS HAP T54 PNP	1
4887	COPA QUATTRO VPS HAP T56 PNP	1
4888	COPA QUATTRO VPS HAP T58 PNP	1
4889	COPA QUATTRO VPS HAP T60 PNP	1
4890	COPA QUATTRO VPS HAP T62 PNP	1
4891	COPA QUATTRO PF HAP T44 PNP	1
4892	COPA QUATTRO PF HAP T46 PNP	1
4893	COPA QUATTRO PF HAP T48 PNP	1
4894	COPA QUATTRO PF HAP T50 PNP	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalсанvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalсанvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

4895	COPA QUATTRO PF HAP T52 PNP	1
4896	COPA QUATTRO PF HAP T54 PNP	1
4897	COPA QUATTRO PF HAP T56 PNP	1
4898	COPA QUATTRO PF HAP T58 PNP	1
4899	COPA QUATTRO PF HAP T60 PNP	1
4900	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 44	1
4901	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 46	1
4902	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 48	1
4903	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 50	1
4904	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 52	1
4905	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 54	1
4906	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 56	1
4907	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 58	1
4908	COPA QUATTRO SLIMFIT HAP T 60	1
4909	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T48	1
4910	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T50 (T58 INTEGRA - T50 QUATTRO)	1
4911	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T52	1
4912	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T54 (T62 INTEGRA - T54 QUATTRO)	1
4913	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T56	1
4914	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T58	1
4915	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 28 T60	1
4916	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 22 T44	1
4917	NUCLEO DOBLE MOVILIDAD ø 22 T46 (T54 INTEGRA - T46 QUATTRO)	1
4918	NUCLEO T44 CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 C	1
4919	NUCLEO T46 CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 C	1
4920	NUCLEO T44 CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 L	1
4921	NUCLEO T46 CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 L	1
4922	NUCLEO T44 CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 M	1
4923	NUCLEO T46 CABEZA ACERO INOXIDABLE ø 22 12/14 M	1
4924	NUCLEO T48 CERALEPINE 12/14 C	1
4925	NUCLEO T50 CERALEPINE 12/14 C	1
4926	NUCLEO T52 CERALEPINE 12/14 C	1
4927	NUCLEO T54 CERALEPINE 12/14 C	1
4928	NUCLEO T56 CERALEPINE 12/14 C	1
4929	NUCLEO T58 CERALEPINE 12/14 C	1
4930	NUCLEO T60 CERALEPINE 12/14 C	1
4931	NUCLEO T48 CERALEPINE 12/14 L	1
4932	NUCLEO T50 CERALEPINE 12/14 L	1
4933	NUCLEO T52 CERALEPINE 12/14 L	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

4934	NUCLEO T54 CERALEPINE 12/14 L	1
4935	NUCLEO T56 CERALEPINE 12/14 L	1
4936	NUCLEO T58 CERALEPINE 12/14 L	1
4937	NUCLEO T60 CERALEPINE 12/14 L	1
4938	NUCLEO T48 CERALEPINE 12/14 M	1
4939	NUCLEO T50 CERALEPINE 12/14 M	1
4940	NUCLEO T52 CERALEPINE 12/14 M	1
4941	NUCLEO T54 CERALEPINE 12/14 M	1
4942	NUCLEO T56 CERALEPINE 12/14 M	1
4943	NUCLEO T58 CERALEPINE 12/14 M	1
4944	NUCLEO T60 CERALEPINE 12/14 M	1
4945	INSERTO CERAMICA CARGOS ø 32 39G	1
4946	INSERTO CERAMICA CARGOS ø 36 44G	1
4947	INSERTO CERAMICA CARGOS ø 36 48G	1
4948	VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T09	1
4949	VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T10	1
4950	VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T11	1
4951	VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T12	1
4952	VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T13	1
4953	VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T14	1
4954	VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T15	1
4955	VASTAGO MINI TARGOS 130 ° T16	1
4956	VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS NO CEMENTADA T 12 X 200	1
4957	VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS NO CEMENTADA T 12 X 250	1
4958	VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS NO CEMENTADA T 14 X 200	1
4959	VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS NO CEMENTADA T 14 X 250	1
4960	VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS NO CEMENTADA T 16X200	1
4961	VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS CEMENTADO T 12X200	1
4962	VASTAGO FEMORAL DE REVISION TARGOS CEMENTADO T 12X250	1
4963	TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 5.5 L20	1
4964	TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 5.5 L25	1
4965	TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 5.5 L30	1
4966	TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 5.5 L35	1
4967	ANILLO MARC.K DERECHO T3	1
4968	ANILLO MARC.K DERECHO T4	1
4969	ANILLO MARC.K DERECHO T5	1
4970	ANILLO MARC.K DERECHO T6	1
4971	ANILLO MARC.K IZQUIERDA T3	1
4972	ANILLO MARC.K IZQUIERDA T4	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CÓDIGO: GJU- FR-035

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

VERSIÓN: 04

ESTUDIO DE NECESIDADES

FECHA: 02/05/2023

4973	ANILLO MARC.K IZQUIERDA T5	1
4974	ANILLO MARC.K IZQUIERDA T6	1
4975	TORNILLO CORTICAL L20	1
4976	TORNILLO CORTICAL L35	1
4977	TORNILLO CORTICAL L45	1
4978	TORNILLO CORTICAL L55	1
4979	TORNILLO CORTICAL PARA ANILLO L30	1
4980	TORNILLO CORTICAL PARA ANILLO L40	1
4981	TORNILLO CORTICAL PARA ANILLO L50	1
4982	TORNILLO CORTICAL PARA ANILLO L60	1
4983	TORNILLO CORTICAL L65	1
4984	TORNILLO CORTICAL L70	1
4985	TORNILLO CORTICAL L75	1
4986	TORNILLO CORTICAL L80	1
4987	TORNILLO CORTICAL L85	1
4988	COPA BIPOLAR UHL ø 22.2 T40	1
4989	COPA BIPOLAR UHL ø 28 T42	1
4990	COPA BIPOLAR UHL ø 28 T44	1
4991	COPA BIPOLAR UHL ø 28 T46	1
4992	COPA BIPOLAR UHL ø 28 T48	1
4993	COPA BIPOLAR UHL ø 28 T50	1
4994	COPA BIPOLAR UHL ø 28 T52	1
4995	COPA BIPOLAR UHL ø 28 T54	1
4996	COPA BIPOLAR UHL ø 28 T56	1
4997	COPA BIPOLAR UHL ø 28 T58	1
4998	COPA BIPOLAR UHL ø 28 T60	1
4999	VASTAGO-METACARRIANO-MAIA T10	1
5000	VASTAGO MAIA T7S	1
5001	VASTAGO MAIA T8S	1
5002	VASTAGO-MAIA T9S	1
5003	TABLILLA MAIA POST-OP	1
5004	CUELLO MAIA CON OFFSET M	1
5005	CUELLO MAIA CON OFFSET L	1
5006	CUELLO MAIA CON OFFSET XL	1
5007	COPA TRAPEZOIDAL MAIA STANDARD ø 9	1
5008	COPA TRAPEZOIDAL MAIA RETENTIVA ø 9	1
5009	COPA TRAPEZOIDAL MAIA RETENTIVA ø 10	1
5010	FEMUR ROTAX CEMENTADA DERECHA T1	1
5011	FEMUR ROTAX CEMENTADA IZQUIERDA T1	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

5012	FEMUR ROTAX CEMENTADA DERECHA T2	1
5013	FEMUR ROTAX CEMENTADA IZQUIERDA T2	1
5014	FEMUR ROTAX CEMENTADA DERECHA T3	1
5015	FEMUR ROTAX CEMENTADA IZQUIERDA T3	1
5016	COMPONENTE TIBIALE ROTAX CEMENTADA T1	1
5017	COMPONENTE TIBIALE ROTAX CEMENTADA T2	1
5018	COMPONENTE TIBIALE ROTAX CEMENTADA T3	1
5019	VASTAGO DE ANCLAJE ROTAX CEMENTADA L075	1
5020	VASTAGO DE ANCLAJE ROTAX CEMENTADA L105	1
5021	VASTAGO DE ANCLAJE ROTAX CEMENTADA L125	1
5022	ROTULA ROTAX CEMENTADA T1	1
5023	ROTULA ROTAX CEMENTADA T2	1
5024	ROTULA ROTAX CEMENTADA T3	1
5025	CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T1 H05	1
5026	CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T1 H10	1
5027	CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T2 H05	1
5028	CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T2 H10	1
5029	CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T3 H05	1
5030	CUÑA TIBIAL ROTAX CEMENTADA T3 H10	1
5031	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 1	1
5032	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 2	1
5033	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 3	1
5034	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 4	1
5035	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 5	1
5036	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 6	1
5037	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 7	1
5038	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 8	1
5039	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 9	1
5040	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 10	1
5041	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 11	1
5042	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 1	1
5043	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 2	1
5044	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 3	1
5045	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 4	1
5046	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 5	1
5047	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 6	1
5048	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 7	1
5049	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 8	1
5050	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 9	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO: GJU- FR-035****VERSIÓN: 04****FECHA: 02/05/2023**

5051	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 10	1
5052	COMPONENTE FEMORAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 11	1
5053	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 1	1
5054	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 2	1
5055	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 3	1
5056	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 4	1
5057	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 5	1
5058	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 6	1
5059	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 7	1
5060	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 8	1
5061	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 9	1
5062	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 10	1
5063	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 11	1
5064	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 1	1
5065	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 2	1
5066	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 3	1
5067	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 4	1
5068	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 5	1
5069	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 6	1
5070	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 7	1
5071	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 8	1
5072	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 9	1
5073	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 10	1
5074	COMPONENTE FEMORAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 11	1
5075	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 1	1
5076	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 2	1
5077	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 3	1
5078	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 4	1
5079	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 5	1
5080	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 6	1
5081	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 7	1
5082	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 8	1
5083	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 9	1
5084	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 10	1
5085	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO DERECHO T. 11	1
5086	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 1	1
5087	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 2	1
5088	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 3	1
5089	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 4	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

5090	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 5	1
5091	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 6	1
5092	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 7	1
5093	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 8	1
5094	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 9	1
5095	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 10	1
5096	COMPONENTE TIBIAL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 11	1
5097	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 1	1
5098	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 2	1
5099	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 3	1
5100	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 4	1
5101	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 5	1
5102	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 6	1
5103	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 7	1
5104	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 8	1
5105	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 9	1
5106	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 10	1
5107	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 11	1
5108	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 1	1
5109	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 2	1
5110	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 3	1
5111	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 4	1
5112	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 5	1
5113	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 6	1
5114	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 7	1
5115	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 8	1
5116	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 9	1
5117	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 10	1
5118	COMPONENTE TIBIAL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 11	1
5119	INSERTO P.E. KNEO PS T1 H9	1
5120	INSERTO P.E. KNEO PS T1 H10	1
5121	INSERTO P.E. KNEO PS T1 H11	1
5122	INSERTO P.E. KNEO PS T1 H13	1
5123	INSERTO P.E. KNEO PS T1 H15	1
5124	INSERTO P.E. KNEO PS T1 H17	1
5125	INSERTO P.E. KNEO PS T2 H9	1
5126	INSERTO P.E. KNEO PS T2 H10	1
5127	INSERTO P.E. KNEO PS T2 H11	1
5128	INSERTO P.E. KNEO PS T2 H13	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

5129	INSERTO P.E. KNEO PS T2 H15	1
5130	INSERTO P.E. KNEO PS T2 H17	1
5131	INSERTO P.E. KNEO PS T3 H9	1
5132	INSERTO P.E. KNEO PS T3 H10	1
5133	INSERTO P.E. KNEO PS T3 H11	1
5134	INSERTO P.E. KNEO PS T3 H13	1
5135	INSERTO P.E. KNEO PS T3 H15	1
5136	INSERTO P.E. KNEO PS T3 H17	1
5137	INSERTO P.E. KNEO PS T4 H9	1
5138	INSERTO P.E. KNEO PS T4 H10	1
5139	INSERTO P.E. KNEO PS T4 H11	1
5140	INSERTO P.E. KNEO PS T4 H13	1
5141	INSERTO P.E. KNEO PS T4 H15	1
5142	INSERTO P.E. KNEO PS T4 H17	1
5143	INSERTO P.E. KNEO PS T5 H9	1
5144	INSERTO P.E. KNEO PS T5 H10	1
5145	INSERTO P.E. KNEO PS T5 H11	1
5146	INSERTO P.E. KNEO PS T5 H13	1
5147	INSERTO P.E. KNEO PS T5 H15	1
5148	INSERTO P.E. KNEO PS T5 H17	1
5149	INSERTO P.E. KNEO PS T6 H9	1
5150	INSERTO P.E. KNEO PS T6 H10	1
5151	INSERTO P.E. KNEO PS T6 H11	1
5152	INSERTO P.E. KNEO PS T6 H13	1
5153	INSERTO P.E. KNEO PS T6 H15	1
5154	INSERTO P.E. KNEO PS T6 H17	1
5155	INSERTO P.E. KNEO PS T7 H9	1
5156	INSERTO P.E. KNEO PS T7 H10	1
5157	INSERTO P.E. KNEO PS T7 H11	1
5158	INSERTO P.E. KNEO PS T7 H13	1
5159	INSERTO P.E. KNEO PS T7 H15	1
5160	INSERTO P.E. KNEO PS T7 H17	1
5161	INSERTO P.E. KNEO PS T8 H9	1
5162	INSERTO P.E. KNEO PS T8 H10	1
5163	INSERTO P.E. KNEO PS T8 H11	1
5164	INSERTO P.E. KNEO PS T8 H13	1
5165	INSERTO P.E. KNEO PS T8 H15	1
5166	INSERTO P.E. KNEO PS T8 H17	1
5167	INSERTO P.E. KNEO PS T9 H9	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO:** GJU- FR-035**VERSIÓN:** 04**FECHA:** 02/05/2023

5168	INSERTO P.E. KNEO PS T9 H10	1
5169	INSERTO P.E. KNEO PS T9 H11	1
5170	INSERTO P.E. KNEO PS T9 H13	1
5171	INSERTO P.E. KNEO PS T9 H15	1
5172	INSERTO P.E. KNEO PS T9 H17	1
5173	INSERTO P.E. KNEO PS T10 H9	1
5174	INSERTO P.E. KNEO PS T10 H10	1
5175	INSERTO P.E. KNEO PS T10 H11	1
5176	INSERTO P.E. KNEO PS T10 H13	1
5177	INSERTO P.E. KNEO PS T10 H15	1
5178	INSERTO P.E. KNEO PS T10 H17	1
5179	INSERTO P.E. KNEO PS T11 H9	1
5180	INSERTO P.E. KNEO PS T11 H10	1
5181	INSERTO P.E. KNEO PS T11 H11	1
5182	INSERTO P.E. KNEO PS T11 H13	1
5183	INSERTO P.E. KNEO PS T11 H15	1
5184	INSERTO P.E. KNEO PS T11 H17	1
5185	VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 12 X 30MM	1
5186	VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 12 X 50MM	1
5187	VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 12 X 70MM	1
5188	VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 14 X 30MM	1
5189	VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 14 X 50MM	1
5190	VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 14 X 70MM	1
5191	PATELA CEMENTADA KNEO 27 MM	1
5192	PATELA CEMENTADA KNEO 30 MM	1
5193	PATELA CEMENTADA KNEO 33 MM	1
5194	PATELA CEMENTADA KNEO 36 MM	1
5195	PATELA CEMENTADA KNEO 39 MM	1
5196	KIT DE 5 CANULAS SYRFIX	1
5197	KIT PARA CEMENTADO SYRFIX	1
5198	KIT VISIOFIX	1
5199	KIT VISIOFIX 2 DERECHA	1
5200	KIT VISIOFIX 2 IZQUIERDA	1
5201	KIT VISIOFIX 3 DERECHA	1
5202	KIT VISIOFIX 3 IZQUIERDA	1
5203	VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø 8.5mm - 132°	1
5204	VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø 10mm - 132°	1
5205	VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø 11.5mm - 132°	1
5206	VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø 13mm - 132°	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:www.hospitalsanvicente.gov.co - Facebook Hospital San Vicente Arauca - Twitter: @SanArauca-

Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

5207	VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø8.5mm -140°	1
5208	VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø10mm- 140°	1
5209	VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø11.5mm- 140°	1
5210	VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø13mm- 140°	1
5211	VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø7mm- 132°	1
5212	VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø8.5mm -132°	1
5213	VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø10mm- 132°	1
5214	VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø11.5mm- 132°	1
5215	VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø7mm- 140°	1
5216	VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø8.5mm -140°	1
5217	VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø10mm- 140°	1
5218	VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø11.5mm- 140°	1
5219	Vastago Humeral Corto Ø7mm-132°/NoCem.	1
5220	Vastago Humeral Corto Ø8,5mm-132°/NoCem.	1
5221	Vastago Humeral Corto Ø10mm-132°/NoCem.	1
5222	Vastago Humeral Corto Ø11,5mm-132°/NoCem.	1
5223	Vastago Humeral Corto Ø13mm-132°/NoCem.	1
5224	Vastago Humeral Corto Ø7mm-140°/NoCem.	1
5225	Vastago Humeral Corto Ø8,5mm-140°/NoCem.	1
5226	Vastago Humeral Corto Ø10mm-140°/NoCem.	1
5227	Vastago Humeral Corto Ø11,5mm-140°/NoCem.	1
5228	Vastago Humeral Corto Ø13mm-140°/NoCem.	1
5229	Cabeza humeral excentrica Ø40H13mm	1
5230	Cabeza humeral excentrica Ø43H15mm	1
5231	Cabeza humeral excentrica Ø46H17mm	1
5232	Cabeza humeral excentrica Ø49H18mm	1
5233	Cabeza humeral excentrica Ø49H20mm	1
5234	GlenoidePolyØ30	1
5235	GlenoidePolyØ33	1
5236	GlenoidePolyØ36	1
5237	GlenoidePolyØ36R34	1
5238	Copa humeral centrada 8°	1
5239	Copa humeral centrada 0°	1
5240	Copa humeral excentrica 0°	1
5241	Copa humeral excentrica 10	1
5242	Inserto estandar Ø38mm/+6	1
5243	Inserto estandar Ø38mm/+9	1
5244	Inserto estandar Ø38mm/+12	1
5245	Inserto retentivo Ø38mm/+9	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina, PBX (097) ~ 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

5246	Inserto estandar Ø42mm/+6	1
5247	Inserto estandar Ø42mm/+9	1
5248	Inserto estandar Ø42mm/+12	1
5249	Inserto retentivo Ø42mm/+9	1
5250	Glenosfera Ø38 parabase 28mm	1
5251	Glenosfera Ø42 parabase 28mm	1
5252	Glenosfera Ø38 parabase 25mm	1
5253	Glenosfera Canulada Ø38 parabase 28mm	1
5254	Glenosfera canulada Ø42 parabase 28mm	1
5255	Glenosfera canulada Ø38 parabase 25mm	1
5256	Base glenoide Ø28 helicoidal	1
5257	Base glenoide Ø28 helicoidal universal	1
5258	Base glenoide Ø28 vástago estándar	1
5259	Base glenoide reducida Ø25- vástago estandar	1
5260	Base glenoide Ø28 vástago largo	1
5261	Base glenoide reducida Ø25- vástago largo	1
5262	Tornillo Ø5L15mm	1
5263	Tornillo Ø5L20mm	1
5264	Tornillo Ø5L25mm	1
5265	Tornillo Ø5L30mm	1
5266	Tornillo Ø5L35mm	1
5267	Tornillo Ø5L40mm	1
5268	Tornillo Ø5L45mm	1
5269	Base humeral Ø21/L22mm	1
5270	Base humeral Ø21/L24mm	1
5271	Cabeza humeral centrada Ø40H14mm	1
5272	Cabeza humeral centrada Ø43H15mm	1
5273	Cabeza humeral centrada Ø46H17mm	1
5274	Cabeza humeral centrada Ø49H18mm	1
5275	Cabeza humeral centrada Ø49H20mm	1
5276	Vástago humeral trauma Ø8.5mm	1
5277	Vástago humeral trauma Ø10mm	1
5278	Vástago humeral trauma Ø11.5mm	1
5279	Tornillo bloqueo Ø4mmL20mm	1
5280	Tornillo bloqueo Ø4mmL22mm	1
5281	Tornillo bloqueo Ø4mmL24mm	1
5282	Tornillo bloqueo Ø4mmL26mm	1
5283	Tornillo bloqueo Ø4mmL28mm	1
5284	Tornillo bloqueo Ø4mmL30mm	1

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

5285	Tomillo bloqueo Ø4mmL32mm	1
5286	Tomillo bloqueo Ø4mmL34mm	1
5287	Tomillo bloqueo Ø4mmL36mm	1
5288	Tomillo bloqueo Ø4mmL38mm	1
5289	Tomillo bloqueo Ø4mmL42mm	1
5290	Tomillo bloqueo Ø4mmL46mm	1
5291	Tomillo bloqueo Ø4mmL50mm	1
5292	Tapón obturador cónico (x6)	1
5293	Clavo humeral Ø7mm-L135mm	1
5294	Clavo humeral Ø8mm-L140mm	1
5295	Clavo humeral Ø9mm-L145mm	1
5296	Clavo humeral Ø7mm-L220mm	1
5297	Clavo humeral Ø8mm-L225mm	1
5298	Clavo humeral Ø9mm-L230mm	1
5299	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA BAJA VISCOSIDAD	1
5300	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA VISCOSIDAD STD	1
5301	CAMPO QUIRURGICO EN U, PLASTICO 152CM X 213CM	1
5302	CAMPO YODADO 67X45CM	1
5303	SUPER SUTURA BLANCA # 2 CON AGUJA	1
5304	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 2 CON AGUJA	1
5305	SUPER SUTURA BLANCA/AZUL #5 CON AGUJA	1
5306	PIN KIRSCHNER 2.0 x 150	1
5307	HOJA DE SIERRA	1
5308	HOJA DE SIERRA ANCHA 110MMX22MM	1
5309	HOJA DE SIERRA ANCHA PEQUEÑA	1
5310	HOJA DE SIERRA ANGOSTA 90MMX14MM	1
5311	HOJA DE SIERRA ANCHA 900MMX19MM	1

6. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO

7. PLAZO

El contrato tendrá un plazo de **DOS (2) MESES y/o hasta agotar recursos**, lo que ocurra primero, contado a partir de la legalización y perfeccionamiento del contrato.

8. LUGAR DE EJECUCIÓN:

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

En las instalaciones del Hospital San Vicente de Arauca ESE. Ubicado en Calle 15 No. 16 – 17 de la ciudad de Arauca.

9. VALOR DEL CONTRATO

El valor correspondiente para la presente contratación es la suma de **CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$425.000.000.00) M/CTE.**

10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER PARA EL PAGO DEL CONTRATO

La E. S. E. para el cumplimiento del presente proceso afectarán los rubros presupuestales relacionados a continuación, de acuerdo con el CDP No. 692 de 01 de octubre de 2025 para desarrollo de esta contratación en los tiempos y valores establecidos.

En Los Rubros Presupuestales

RUBRO		DESCRIPCION	VALOR
2.4.5.01.04.014815001	01	INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA	\$425.000.000

El valor total de la propuesta no podrá exceder de dicho valor, de lo contrario no será hábil.

11. FORMA DE PAGO:

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., pagará el valor del contrato, previa presentación de la orden de Pago debidamente soportada, así:

- Hasta un ochenta por ciento **(80%)** del valor del Contrato, se pagará mediante presentación de Actas parciales, formuladas por el contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por la supervisión y satisfacción del por la supervisión, previa presentación de certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de estampillas, debiendo el contratista allegar los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago.

Los documentos para pago son los establecidos en la lista de chequeo para trámite de acta parcial aprobada por la Oficina de Gestión y Garantía de la Calidad del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.

- El veinte por ciento **(20%)** restante del valor total, previo recibo a Satisfacción y suscripción del Acta de Liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte de la supervisión. En todo caso los pagos se encuentran sujetos de acuerdo a la liquidez financiera de la entidad.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia



SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCESO GESTIÓN JURIDICA

ESTUDIO DE NECESIDADES

CÓDIGO: GJU- FR-035

VERSIÓN: 04

FECHA: 02/05/2023

10. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION.

La Ley 100 de 1993, en su artículo 195, numeral 6, establece que, en materia contractual, las Empresas Sociales del Estado (ESE) se rigen por el derecho privado. No obstante, estas entidades, de manera discrecional, pueden incluir cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Asimismo, deben aplicar los principios generales de la función administrativa y la gestión fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia.

Adicionalmente, las ESE están sujetas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la normativa para la contratación estatal. En este contexto, deben también cumplir con lo dispuesto en la Resolución No. 5185 de 2013, mediante la cual el Ministerio de Salud y Protección Social establece los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten su propio estatuto de contratación, el cual regirá sus actividades contractuales..

En este sentido, el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., mediante el Acuerdo 009 de 2023, expidió su Estatuto de Contratación. Dicho estatuto establece, en su Capítulo VIII, el procedimiento de **INVITACIÓN PÚBLICA**, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.3 y 39.3.1, relativo a la **CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA**.

ANÁLISIS DEL SECTOR.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.6.61 del Decreto 1082 de 2015 y la guía para la elaboración de estudios de sector emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, el Hospital San Vicente de Arauca elabora el presente **ANÁLISIS DE SECTOR** como parte del proceso de contratación. Durante la etapa de planeación, la Entidad deberá realizar un análisis exhaustivo del sector relacionado con el objeto del proceso de contratación, considerando las perspectivas legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de gestión de riesgos. Este análisis debe ser debidamente documentado y quedar consignado en los documentos que conforman el proceso de contratación.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Dentro del estudio del sector, el Hospital San Vicente de Arauca ha realizado un análisis exhaustivo de los diversos procesos contractuales relacionados con el objeto contractual que se busca llevar a cabo, con el fin de satisfacer la necesidad previamente identificada.

Así las cosas, se realizó una verificación de demanda de adquisiciones previas realizadas por parte del la entidad, tomando como base la información de los últimos cinco (5) años.

AÑO	CONTRATANTE	PROCESO / OBJETO	PROCESO / CONTRATO Nro.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR
2021	HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ALTA ROTACION PARA REALIZAR DE MANERA OPORTUNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS	SU-020-2021	JAIMES RUEDA & COMPAÑÍA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS	\$50.000.000

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030- Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

		Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL AREA QUIRURGICA Y TRAMATOLOGIA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE			
2022	HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E	SU-012-2022	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS	\$100.000.000
2022	HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E	SU-017-2022	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS	\$150.000.000
2023	HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E	SU-029-2023	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS	\$150.000.000
2024	HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SU-026-2024	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS	\$300.000.000
2025	HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E..	SU.021-2025	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS	\$400.000.000
2025	HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E..	SU.037-2025	JAIMES RUEDA & COMPAÑIA, PRECIMEC S.A.S.- JUANITA RUEDA UCROS	\$350.000.000

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Con el fin de identificar los proveedores en el mercado nacional y saber quiénes han participado como oferentes y contratistas en procesos de contratación con Entidades Estatales, en relación con el objeto del

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

estudio previo, se consultó la página del SECOP información que permitiera conocer los requisitos habilitantes, valor de contratos, oferentes, modalidades de selección, objeto, entre otros; teniendo en cuenta las condiciones generales del sector. Para efectos realizó verificación de adquisiciones en otras entidades, tomando como base de información los últimos tres (3) años

AÑO	CONTRATANTE	PROCESO / OBJETO	PROCESO / CONTRATO N°.	CONTRATISTA	VALOR
2022	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA.	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS.	20221222-001	MEDIQSALUD S.A.S R/L. LINA MARCELA BERNAL	\$ 90.000.000
2023	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELARIA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO, MAGDALENA	HLCP-098-2025	DAVID ANTONIO ANAYA OLIVEROS-PROVEEDORES ORTOPEDICOS S.A.S	\$50.000.000
2024	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ-SANTANDER	137 DE 2024	CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S- NATALIA ELVIRA FANDIÑO	\$ 40.000.000
2025	E.S.E. HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO, MAGDALENA	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO, MAGDALENA	No. HLCP-098-2025	DAVID ANTONIO ANAYA OLIVEROS-PROVEEDORES ORTOPEDICOS S.A.S	\$ 50.000.000

Análisis del Sector Económico

Con el propósito de establecer un valor estimado de contratación ajustado a las condiciones actuales del mercado, la entidad llevó a cabo una verificación de los precios de los bienes a adquirir, en el marco del proceso contractual cuyo objeto corresponde al "Suministro de material de osteosíntesis para el tratamiento de las especialidades de ortopedia, traumatología, neurocirugía y maxilofacial del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E."

En este sentido, se solicitó la cotización a tres proveedores del sector, con el fin de contar con una base comparativa que permita determinar la razonabilidad de los valores ofertados, identificar condiciones comerciales y evaluar las tendencias del mercado. Este ejercicio se realizó teniendo en cuenta la pluralidad de ítems requeridos y la especialización técnica de los productos.

Dado el volumen y variedad de los ítems incluidos, y con el fin de mantener la claridad y organización del presente documento, el estudio de mercado y las respectivas cotizaciones se anexan como documento complementario al estudio previo, para efectos de consulta, análisis detallado y soporte de la determinación del valor estimado (ver anexo).

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN TÉCNICA QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anteriores el proveedor debe garantizar los siguientes aspectos:

- **REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA**

El oferente debe anexar a la propuesta el certificado de buenas prácticas de manufactura, el registro sanitario vigente (en medio magnético) o en su defecto por encontrarse en trámite de renovación adjuntar la solicitud de trámite de renovación ante el INVIMA. (Decreto 677 de 1995 Artículo 17 y 18 Ministerio de Salud y de la Protección Social).

- **FECHA DE VENCIMIENTO**

La fecha de vencimiento del material suministrado no podrá ser menor de 2 años y al momento de la entrega no podrá ser su vida útil menos del 75%.

- **EMPAQUE**

El proveedor al momento de entregar el material de osteosíntesis debe corresponder a la presentación brindado en la oferta del producto.

El material que por expiración, por medidas sanitarias, o que no cumpla con el procedimiento de distribución será devuelto.

11. GARANTIAS EXIGIDAS:

De conformidad con lo estipulado en el acuerdo 009 de 2023, mediante el cual se aprueba el estatuto de contratación y se adopta el Manual de contratación, el cual en su artículo 48 establece que el contratista deberá constituir a través de una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia las siguientes garantías: **Garantía De Seriedad De La Oferta:** La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor de La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Arauca otorgada por una compañía de seguros, legalmente establecidas en Colombia, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta, y vigencia de noventa (90) días; en todo caso la garantía deberá estar vigente desde la fecha y hora de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. La Oficina Asesora Jurídica del Hospital podrá solicitar al proponente, la ampliación de la vigencia de la garantía cuando se prorrogue el plazo establecido para la adjudicación. En todo caso la garantía deberá estar vigente hasta la aprobación de la póliza de cumplimiento. La póliza y sus anexos deberán presentarse debidamente firmada junto con la propuesta, condición que de no cumplirse no será subsanable y será causal de rechazo de la

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

oferta. La póliza debe ir debidamente firmada por la persona natural (representante legal) o jurídica; si se omite la firma se asume como no presentada y será causal de rechazo de la oferta. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de sus representantes legales o a nombre del consorcio; si es presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, y no sólo con su sigla; a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. En caso de ser tomada de forma distinta será causal de rechazo. Con la garantía de seriedad, el proponente garantiza: • Que mantendrá la propuesta sin modificarla, desde la fecha de cierre del proceso y durante el período de validez de la misma. • Que firmará el contrato en caso de serie adjudicado y ejecutará los demás actos requeridos para la legalización y el perfeccionamiento del mismo, dentro de los plazos previstos en estos términos de la invitación. • Que constituirá las garantías exigidas para el cumplimiento del contrato, dentro de la oportunidad requerida. El valor asegurado quedará a favor de la E.S.E Hospital San Vicente de Arauca cuando el proponente incumpla con alguno de los casos citados. Es entendido que la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta, no exonera al proponente de las acciones jurídicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados al Hospital, no cubiertos por el valor de la citada garantía.

Las garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual, en donde resulte ganador en el proceso de la modalidad de selección deberá constituir a favor de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Arauca identificada con el NIT-800.218.979-4 la garantía única expedida por una compañía de seguros legalmente establecida, que tenga los siguientes amparos, coberturas y vigencias:

a) **Garantía de Cumplimiento:** El amparo de cumplimiento cubre la E.S.E Hospital San Vicente de Arauca contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende el pago de las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva. El pago de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que la Entidad pueda acudir a otras vías para reclamar los perjuicios que en exceso de este valor se le irroguen. El valor del amparo de cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria ni al diez por ciento (10%) del valor del contrato, de acuerdo con el decreto 1082 de 2015, por lo tanto, será de una cuantía equivalente al veinte (20%) del valor del contrato; la vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (6) meses más, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. En todo caso se mantendrá vigente hasta la liquidación del contrato.

b) **Garantía de Calidad de los bienes:** la cual deberá constituirse como el veinte (20%) del valor del contrato y cuya vigencia será la que se establezca en la invitación pública.

12. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

El CONTRATISTA se obliga para con el Hospital a cumplir con las siguientes actividades:

- a) Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el documento regla, estudio de necesidad.
- b) Cumplir con el CCAA. Certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento este certificado lo da el invima **Decreto 4725 del 21 dic 2005**, remisión de entrega y manual de uso.
- c) Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor y/o supervisor del contrato.
- d) Responder por la buena calidad de los elementos suministrados en este contrato.
- e) Constituir y ampliar las garantías que se exija en el contrato.
- f) Las demás estipuladas en el estudio de necesidad, invitación, requerimientos técnicos y demás documentación integrante del proceso contractual.
- g) El material que por sus características sea de uso frecuente y perentorio para atender intervenciones de urgencias será solicitado como un primer pedido, con base en el listado técnico que será suministrado.
- h) El ingreso de todo material de osteosíntesis se debe realizar por el Almacén de la ESE y bajo la responsabilidad del titular de esa dependencia, en su empaque original, contramarcado, de acuerdo a lo ofertado, según lo solicitado por los ejecutantes del proceso a través de las Coordinadoras de la Central de Esterilización, basados en los requerimientos de las ordenes médicas.
- i) La oportunidad del servicio en el despacho de los requerimientos solicitados no podrá ser superior a las 12 horas hábiles después de la solicitud telefónica por parte de la ESE, de otro modo se comprometería la oportunidad de la programación quirúrgica.
- j) Los materiales de osteosíntesis deben ser de excelente calidad, hecho con aleación de acero inoxidable y/o titanio, biocompatibles deben ser resistentes a la fatiga, fuerza, ductibilidad y tensión; Características que se deben garantizar durante la ejecución del contrato y un tiempo más determinado.
- k) Los materiales de osteosíntesis deben ser de marcas reconocidas y avaladas por el INVIMA y BPM (certificado de buenas prácticas de manufactura) en el mercado que ofrezcan seguridad y adicionalmente cuenten con disponibilidad y respaldo al momento de un retiro de material o acomodación.
- l) Los materiales deben contar de manera oportuna con instrumental básico y especializado de su misma marca para la colocación del mismo en el acto quirúrgicos, incluyendo sus respectivos motores (perforadores, manómetros, mangueras, etc)

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

- m) El contratista deberá dejar los sets de materiales completos y con fechas vigentes de esterilización relacionados en el pedido. (ALMACEN del ESE) y relacionados respectivamente en la remisión.
- n) El material de reemplazos articulares de cadera, rodilla, hombro debe venir en su empaque original de fábrica. EN CASO QUE SEA SOLICITADO
- o) Los oferentes deberán presentar al momento de la legalización del contrato el Certificado Buenas Prácticas de Manufacturas expedido por el INVIMA, de cada uno de los productos ofertados (de cada fabricante), así como cumplir con los mecanismos de Control de Calidad y las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia.
- p) La casa comercial que no entregue oportunamente los materiales de osteosíntesis incurrirá en incumplimiento del contrato y será sujeta a las sanciones económicas pertinentes.
- q) El Instrumental y material de osteosíntesis será revisado por el ejecutante beneficiario del proceso a través de la coordinadora de instrumentación quirúrgica.
- r) En el momento de la finalización del contrato si sean despachado productos que no se han utilizado y se requieren otros de los mismos grupos se cambiarán según la necesidad del hospital.

Es obligación del contratista contar con todos los bienes que está ofertando al momento de generarse la necesidad por parte del hospital san Vicente de Arauca E.S.E.

12.1. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL:

- a. Pagar el Precio acordado de acuerdo a la forma de pago.
- b. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.
- c. Adelantar revisión periódica de la prestación del servicio, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.
- d. Exigir que la calidad el servicio adquirido por el Hospital se ajusten a los requisitos mínimos previstos en la norma técnica obligatoria.
- e. Las demás estipuladas

12. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

El proponente deberá presentar la propuesta en concordancia con los parámetros y términos establecidos, el escrito de respuesta deberá ser enviado a la oficina de contratación ubicada en la calle 15 No. 16-17 esquina, área de correspondencia o al correo juridica@hospitalsanvicente.gov.co y de manera de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA de la siguiente manera:

- Sobre cerrado y sellado

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030- Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION****PROCESO GESTIÓN JURIDICA****ESTUDIO DE NECESIDADES****CÓDIGO: GJU- FR-035****VERSIÓN: 04****FECHA: 02/05/2023**

- Tabla de contenido
- Separar por capítulo
- Carpeta cuatro aletas

13. REQUISITOS GENERALES:**JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.**

La presente convocatoria de mínima cuantía se adelanta conforme al Estatuto Contractual del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., el cual tiene su fundamento en la Resolución No. 5185 de 2013, modificada por la Resolución No. 1440 del 14 de agosto de 2024.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR (Convocatorias)

Podrán presentar propuestas en esta convocatoria las personas naturales o jurídicas, en forma individual, en consorcio, unión temporal que cumplan con las condiciones y requisitos mínimos de participación en el presente proceso de selección.

Para participar en la presente convocatoria, el proponente deberá cumplir previamente los siguientes requisitos y anexar los documentos respectivos que acrediten lo solicitado.

SI SE OMITE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS COMO OBLIGATORIOS Y EXCLUYENTES LA PROPUESTA NO SERÁ EVALUADA.

DOCUMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. Con el fin de verificar la capacidad jurídica del oferente, éste deberá anexar a su propuesta los documentos que se relacionan a continuación, y la omisión de aquellos necesarios para la comparación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación:

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospital-sanvicente.gov.co Página Web:
www.hospital-sanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el proponente, por el representante legal si es persona jurídica o por el representante del consorcio o unión temporal, si se trata de cualquiera de estas formas asociativas, indicando al pie de la firma el nombre, cargo y documento de identidad.

Así mismo, deberá hacer la manifestación de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad; la firma de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos que la acompañan.

EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Deberá estar expedido con una fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, donde acredite que su vigencia es igual a la vigencia del contrato y un (1) año más.

- Fotocopia Legible de la cedula de Ciudadanía
 - Certificado de Antecedentes (disciplinarios, judiciales y fiscales - contraloría-) su expedición no deberá ser superior a 30 días.
 - Fotocopia Del RUT: de la persona natural o persona jurídica. En caso de Consorcio o Unión temporal de cada uno de los Integrantes y el representante legal si es persona distinta a los Integrantes deberá aportar el presente documento, cuya actividad deberá corresponder al Presente proceso de Selección
 - Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales
- A. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) mes anterior a la fecha cierre del proceso de selección.
- B. Las personas naturales empleadores deberán acreditar a través del pago de los aportes a la Seguridad Social Integral; esto es, la planilla de pago a los aportes para la seguridad social en salud y pensiones únicamente como cotizante independiente, adicionalmente si tienen trabajadores a su servicio deberán acreditar, el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y los parafiscales de ellos, en los casos que se requiera de conformidad con la normatividad vigente.
- C. Cuando se trate de Consorcios o Uniones temporales cada una de sus integrales deberá aportar la certificación aquí exigida.
- D. Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar deberán acreditar a través de los certificados de afiliación a salud y pensión o el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral.
- ✓ Certificado de Antecedentes Fiscales.
 - ✓ Certificado de Antecedentes Disciplinarios
 - ✓ Certificado de Antecedentes Judiciales.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web:
www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca-
 Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

- ✓ Verificación Registro Nacional de Medidas Correctivas
- ✓ Declaración Sobre Inhabilidades O Incompatibilidades
- ✓ Documento de Constitución Del Proponente Plural
- ✓ Certificado de Delitos Sexuales

Experiencia: Se exigirán máximo (03) contratos terminados a satisfacción, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial expresado en S.M.M.L.V. al momento de la terminación del mismo.

14. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Por el hecho de presentar propuesta para este proceso, se entiende que la propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso, incluidas las prórrogas de los plazos que llegaren a presentarse, de acuerdo con la invitación pública y la normatividad vigente. La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o por una garantía bancaria otorgada por entidad bancaria y en general por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo autorizado por el reglamento del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor ofertado en su propuesta, con una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha del cierre. Con la propuesta se debe anexar la póliza y el recibo de cancelación de la prima correspondiente. Sin perjuicio de ello dichas pólizas no expirarán por falta de pago o por revocatoria unilateral.

15. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS

Para los efectos del presente proceso, se entenderán las siguientes categorías de riesgo:

En el presente estudio la entidad debe analizar los diferentes riesgos que son previsibles en las diferentes etapas que se desarrollan en el proceso contractual.

Se analizarán los riesgos previsibles en las siguientes etapas

- PLANEACIÓN
- SELECCIÓN
- CONTRATACION
- EJECUCION:

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

Una vez evaluados los riesgos identificados, la entidad establecerá el impacto de los mismos frente al desarrollo del presente contrato y la posibilidad de ocurrencia de los mismos, esta evaluación asignará los riesgos y su forma de mitigarlos.

Los riesgos se clasifican de la siguiente manera

- 1 raro (puede ocurrir excepcionalmente)
- 2 improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
- 3 posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)
- 4 probable (probablemente va a ocurrir)
- 5 casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias)

VALORACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO

RIESGO	PROBABILIDAD	A QUIEN SE LE ASIGNA	QUIEN DEBE CONTROLARLO	FORMA DE MITIGARLO
La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.	RARO	A LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	Los estudios previos y la convocatoria debe ajustarse a la normatividad vigente
El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	RARO	A LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	Los estudios previos y la convocatoria debe ajustarse a la normatividad vigente
Riesgo de ofertas artificialmente bajas	IMPROBABLE	AL PROPONENTE	LA ENTIDAD	La oferta presentada debe ajustarse a los precios del mercado y las necesidades de la entidad contratante
Riesgo de que no se firme el contrato.	RARO	AL PROPONENTE	LA ENTIDAD	La entidad cuenta con las facultades legales para dar aplicabilidad ante la

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA		VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES		FECHA: 02/05/2023

				ausencia de la firma del contrato.
Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.	RARO	LA ENTIDAD	LA ENTIDAD	La entidad debe contar con todas las licencias, permisos y autorizaciones correspondientes con el fin de evitar suspensiones que se asignen a terceros.
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.	POSIBLE	AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD	AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD	De acuerdo a la ejecución del contrato, es posible que existan incrementos en los precios de los insumos y desabastecimiento, los mismos deben ser informados de manera inmediata a la entidad.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.	POSIBLE	AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD	AL PROPONENTE/A LA ENTIDAD	De acuerdo a la ejecución del contrato de llegarse a presentar una variación en los precios que afecten de manera grave la ejecución del contrato la entidad deberá evaluar la realidad de la posible variación.

16. CONVOCATORIA A VEEDURIAS:

Se convoca a las a los veedores ciudadanos interesados en cada proceso de contratación de la E.S.E., con el propósito de que se ejerza el control ciudadano, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 270 de la Constitución política, la ley 850 de 2003.

"Trabajando por la Salud del pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030-Correo electrónico: contactenos@hospitalsanvicente.gov.co Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co- Facebook Hospital San Vicente Arauca- Twitter: @SanArauca- Youtube: Hospital San Vicente de Arauca, Arauca / Colombia

 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO: GJU- FR-035
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN: 04
	ESTUDIO DE NECESIDADES	FECHA: 02/05/2023

17. SUPERVISION DEL CONTRATO:

La supervisión del presente contrato será ejercida por quien designe el director del **HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.**

Dado en Arauca, 19 de octubre de 2025.

Cordialmente,


DIANA FRANCO ZAMBRANO
 Subdirectora Científica
 Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.